

常问问题 • 06/2014

# SIMOTION 中轴的转矩限幅功能

**SIMOTION、Axis、Torque limit**

---

## 目录

<b>1 概述</b> .....	<b>3</b>
<b>2 配置</b> .....	<b>3</b>
2.1 在工艺数据块中分配变量 .....	3
2.2 变量的规格化.....	3
2.3 在配置轴中的工艺数据设置.....	4
2.4 控制命令 .....	7

## 1 概述

在自动化控制项目中，某些工艺控制需要对轴进行转矩限幅及附加转矩的控制，比如材料收放卷的控制。在 SIMOTION 中如果创建了一个速度轴或位置轴，通过激活工艺数据块，控制器可周期性的将预定义的工艺数据传送到驱动，或从驱动读取工艺数据。

工艺数据以附加报文的方式进行传送。在 SIMOTION 中这些附加字有指定的含义，与驱动中的相关参数自动相关联。

## 2 配置

### 2.1 在工艺数据块中分配变量

工艺数据的附加报文的关联关系如表 1 所示：


表 1.

Direction	Word No.	Designation in SIMOTION SCOUT	Designation in the Drive
SIMOTION -> Drive	1	(Axis).DefaultAdditiveTorque	P1511 additional torque 1 P1512 weighting
	2	(Axis).DefaultTorqueLimitPositive	P1522 upper torque limit/motor
	3	(Axis).DefaultTorqueLimitNegative	P1523 lower torque limit/regenerative
Drive -> SIMOTION	1	(Axis).ActualTorque.Value	r80 actual torque value

### 2.2 变量的规格化

通过 PROFIBUS 总线传送规格化的变量，传送一个系数来代替绝对数值(如，4,000h 代表 100%)。系数范围为 -200 到 +200%。系数的参考值为电机转矩 P2003。在 SIMOTION SCOUT 中，此值保存在轴的配置数据中

(Axis).TypeOfAxis.SetPointDriverInfo.DriveData.maxTorque，它作为参考转矩，可通过专家列表离线修改，如图 1 所示。



The screenshot shows the SIMOTION SCOUT configuration interface with the 'DriveData' table selected. The table has the following columns: SetPointDriverInfo, DriveData, maxSpeed, maxTorque, InvertSetPoint, and actorType. The 'maxTorque' row is highlighted in green, and the value '1.38' is circled in red. The 'actorType' row also has a green background.

SetPointDriverInfo	Drive interface			
DriveData	Drive characteristic values for stand			
	-maxSpeed	Maximum speed of the drive	6000.0	6000.0
	-maxTorque	Maximum torque of the drive	1.38	1.38
	+InvertSetPoint	Direction of rotation adjustment		
	-actorType	Drive type	NO_TYPE (0)	NO_TYPE (0)

图 1.

为了确保传送数据一致，在驱动中的转矩设定值要与轴中的相同。驱动中的设定值为 P2003，如图 2 所示。

p1990		Rotor position identification angular comm	0	-
p2000		Reference speed reference frequency	6000.00	rpm
p2001		Reference voltage	1000	V
p2002		Reference current	3.00	A
p2003		Reference torque	1.38	Nm
r2004		Reference power	0.9	kW
r2032	+	Master control, control word effective	0H	-

图 2.

### 2.3 在配置轴中的工艺数据设置

轴配置完成后，双击轴下面的 Configuration，在右侧画面中点击“ Change” 按钮，如图 3 所示。




图 3.

在弹出的画面中勾选“ Technology data block ”，如图 4 所示：




图 4.

在轴的驱动中会自动关联正负转矩限幅、附加转矩及转矩实际值的通讯字，报文也自动进行了扩展，如图 5 所示：

Object	Drive object	-Ilo.	Message frame type	Input data		Output data		Technology object
				Length	Address	Length	Address	
1 Drive_RED	3		SIEMENS telegram 105, PZD-10/10	<input checked="" type="checkbox"/>	10	256..275	10	256..275 Axis_RED
			Message frame extension	<input checked="" type="checkbox"/>	1	276..277	3	276..281
2 Drive_BLUE	4		SIEMENS telegram 105, PZD-10/10	<input checked="" type="checkbox"/>	10	282..301	10	282..301 ---
3 Control_Unit	1		Free telegram configuration with BICO	<input type="checkbox"/>	0	---	0	---

图 5.

自动关连正负转矩限幅及附加转矩，如图 6 所示：




图 6.

自动关连转矩实际值，如图 7 所示：




图 7.

将附加转矩的比例因子设置为 100%，如图 8 所示：




图 8.

## 2.4 控制命令

“\_enableaxisTorqueLimitPositive()”、“\_enableaxisTorqueLimitNegative()”命令使能驱动的正负转矩限幅功能。在转矩限幅下，为了不报堵转报警需设置 P2144=1，或用功能块 \_setAxisStw() 将 STW2 的 bit 8 置 1(Active travel to fixend stop)。

赋值如下：

```
Axis_RED.DefaultAdditiveTorque      := rAdditiveTorque  
Axis_RED.DefaultTorqueLimitNegative := rTorqueLimitNegative  
Axis_RED.DefaultTorqueLimitPositive  := rTorqueLimitPositive
```

下述功能块用于激活/不激活转矩限幅：

```
_enableAxisAdditiveTorque, _disableAxisAdditiveTorque,  
_enableAxisTorqueLimitPositive, _disableAxisTorqueLimitPositive,  
_enableAxisTorqueLimitNegative, _disableAxisTorqueLimitNegative
```

ST 编程示例：

(1) \_enableAxisAdditiveTorque

```
If Axis_RED.AdditiveTorqueIn.State = INACTIVE and  
BoenableAxisAdditiveTorque then  
my_Ret_DINT := _enableAxisAdditiveTorque(  
    axis: =Axis_RED,  
    valuererefencetype: =VALUE,  
    additivetorque: =DEFAULT_VALUE,  
    nextcommand: =IMMEDIATELY);  
end_if;
```

(2) \_enableAxisTorqueLimitPositive

```
my_Ret_DINT := _enableAxisTorqueLimitPositive(  
    axis: =Axis_RED,  
    valuererefencetype: =VALUE,  
    torque: =DEFAULT_VALUE,  
    nextcommand: =IMMEDIATELY);
```

(3) \_enableAxisTorqueLimitNegative

```
IF (boTorqueLimitNegative AND  
Axis_RED.TorqueLimitNegativeIn.State = INACTIVE AND  
boErrorTorque = FALSE) THEN  
my_Ret_DINT := _enableAxisTorqueLimitNegative(  
    axis: =Axis_RED,  
    valuererefencetype: =VALUE,  
    torque: =DEFAULT_VALUE,  
    nextcommand: =IMMEDIATELY);  
end_if;
```

(4) \_disableAxisAdditiveTorque

---

```

IF Axis_RED.AdditiveTorqueIn.State = ACTIVE AND body sabl eadditive torque
then
my_Ret_DINT := _disableAxisAdditiveTorque(
    axis:=Axis_RED,
    nextcommand:=IMMEDIATELY);
End_IF;

```

(5) \_disableAxisTorqueLimitPositive

```

IF Axis_RED.TorqueLimitPositive.State = ACTIVE AND ... then
my_Ret_DINT := _disableAxisTorqueLimitPositive(
    axis:=Axis_RED,
    nextcommand:=IMMEDIATELY);

```

(6) \_disableAxisTorqueLimitNegative


```

IF Axis_RED.TorqueLimitNegative.State = ACTIVE AND ... then
my_Ret_DINT := _disableAxisTorqueLimitNegative(
    axis:=Axis_RED,
    nextcommand:=IMMEDIATELY);


```

MCC 编程示例：


(1) 使能附加转矩




(2) 使能正转矩限幅




(3) 使能负转矩限幅



(4) 不使能附加转矩



(5) 不使能正转矩限幅



(6) 不使能负转矩限幅

