

SIEMENS

SIMATIC

S7-1200

Actualización de firmware V2.1.0 del CM 1241

Información del producto

Descripción

Los módulos de comunicaciones CM 1241 del S7-1200 requieren actualizar el firmware a la versión V2.1.0 para que sean compatibles con las nuevas instrucciones punto a punto, Modbus RTU y de la librería USS, que han sido añadidas al TIA Portal V13.0 SP1 (descritas en el *manual de sistema Controlador programable S7-1200 01/2015*). Sin la actualización de firmware V2.1.0, los módulos de comunicaciones CM 1241 soportan únicamente las versiones heredadas de estas instrucciones de comunicación.

Para más información sobre la familia de productos S7-1200, consulte el manual de sistema Controlador programable SIMATIC S7-1200.

Tabla 1 Módulos de comunicaciones afectados por la actualización de firmware V2.1.0 del CM 1241

Módulo de comunicaciones	Descripción	Referencia
RS232	CM 1241 RS232	6ES7 241-1AH32-0XB0
RS422/485	CM 1241 RS422/485	6ES7 241-1CH32-0XB0

Acción requerida por parte del usuario

La actualización del firmware se puede instalar, o bien desde el servidor web, o bien grabando una tarjeta de memoria SIMATIC S7 que contenga la actualización del firmware. El manual de sistema del S7-1200 describe ambos métodos.

Siemens AG
Division Digital Factory
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG

Actualización de firmware V2.1.0 del CM 1241
A5E35498190-AB, 01/2015