

常问问题 • 08/2016

F52983 怎么处理

SINAMICS V90, F52983

<http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/109743590>

目录

问题 :	3
回答 :	3

问题:

SINAMICS V90 报故障 F52983, 如何解决?

回答:

F52983 故障的含义:

当 SINAMICS V90 发生了故障 F52983, 指的是驱动器没有检测到编码器, 伺服驱动不支持无编码器的操作。

故障处理方法:

为了消除此故障, 首先就是检查伺服驱动和伺服电机之间的编码器电缆连接。检查连接伺服电机的编码器是否正常。再次上电, 如果故障还不能消除, 更换伺服驱动器或电机。