

## FAQ-常问问题

产品： SIFLOW FC070

技术： Coriolis

部门： IIA SC PS3

发布： 2010年4月19日

### 问题

为什么SIMATIC PDM无法与SIFLOW FC070进行Modbus通信？

### 解答

请确认下列设置：

1. RS232口接线是否正确？
2. 串口设置中的发送和接收缓冲区是否设置为 low (1 byte)？
3. PDM网络参数设置是否正确？
4. SIFLOW FC070的modbus地址设置是否正确？
5. 电脑串口地址设置是否正确？

详细内容请参考下列文档：

["SIFLOW FC 070 RS232 Modbus通信故障诊断"](#)

### 更多信息：

更多信息见我的支持 <http://support.automation.siemens.com>  
[www.siemens.com/flow](http://www.siemens.com/flow)

西门子流量仪表—FAQ