## **SIEMENS**

# **MICROMASTER 440**

**Parameterliste** 

Ausgabe A1



## **Dokumentation zum MICROMASTER 440**

## Kurzanleitung

Ist für die schnelle Inbetriebnahme mit SDP und BOP.



## Betriebsanleitung

Liefert Informationen über Merkmale des MM440, wie Installation, Inbetriebnahme, Regelungsarten, Systemparameterstruktur, Störungsbehebung, Technischen Daten sowie die verfügbaren Optionen des MM440.



#### **Parameterliste**

Die Parameterliste enthält die Beschreibung aller Parameter in funktionaler Reihenfolge und strukturiert sowie mit ausführlicher Beschreibung. Die Parameterliste enthält auch eine Reihe von Funktionsplänen.



## Referenz-Handbuch

Das Referenz-Handbuch liefert sorgfältig ausgearbeitete Informationen über die Störungsbeseitigung in der Engineering-Kommunikation und über Wartung.



### Kataloge

Im Katalog finden Sie alles, was benötigt wird, um einen bestimmten Umrichter auszuwählen, sowie Filter, Drosseln, Bedienfelder oder Kommunikationsoptionen.



## **SIEMENS**

## **MICROMASTER 440**

Parameterliste Anwender-Dokumentation

Gültig für

Ausgabe A1

Umrichtertyp MICROMASTER 4

Parameterliste	1
Funktionspläne	2
Alarme und	3
Warnungen	



#### Warnung

Bitte lesen Sie alle Definitionen und Warnungen, die in der Bedienungsanleitung enthalten sind. Die Bedienungsanleitung finden Sie auf der Doku-CD, die zusammen mit Ihrem Wechselrichter geliefert wird. Wenn Ihnen keine CD zur Verfügung steht, können sie diese über Ihre Siemens-Niederlassung vor Ort unter der Bestellnummer: 6SE6400-5FA00-1AG00 bestellen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: <a href="http://www.siemens.de/micromaster">http://www.siemens.de/micromaster</a>

Geprüfte Siemens-Qualität für Software und Training nach DIN ISO 9001, Reg. Nr. 2160-01

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

© Siemens AG 2001. All rights reserved.

Bestellnummer: 6SE6400-5BB00-0AP0

MICROMASTER® ist eine eingetragene Marke der Siemens AG.

Es können weitere, in dieser Dokumentation nicht beschriebene Funktionen zur Verfügung stehen. Es besteht jedoch kein Anspruch auf diese Funktionen bei Neulieferung bzw. im Servicefall.

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Der Inhalt dieser Dokumentation wurde auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt, das aus verwalteten, nachgeforsteten Waldbeständen stammt. Für den Druck- oder Bindevorgang wurden keine Lösungsmittel verwendet.

Technische Änderungen vorbehalten.

Siemens-Aktiengesellschaft.

## **MICROMASTER 440 Parameter**

Diese Parameterliste ist nur in Verbindung mit der Bedienungsanleitung oder dem Referenzhandbuch des MICROMASTER 440 zu verwenden. Insbesondere sind alle Warnungen und Sicherheitshinweise in diesen Handbüchern zu beachten.

## Inhaltsverzeichnis

1	Einführung zu MICROMASTER-Systemparametern	7
	1.1 Schnell-Inbetriebnahme (P0010=1)	9
	1.2 Parameterbeschreibung	11
2	Funktionspläne	153
3	Alarme und Warnungen	161

## Sehr geehrter Kunde,

wir sind bemüht, Ihnen immer die neuesten Informationen zu liefern.

Die Funktionspläne sowie die Formeln in der Parameterliste stehen deshalb nur in englischer Sprache zur Verfügung.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

## 1 Einführung zu MICROMASTER-Systemparametern

Die Parameterbeschreibung hat folgendes Layout:

1 ParNr.	2 Parametername			9 Min:	12 Ebene:
[Index]	3 CStat:	5 Datentyp	7 Einheit:	10 Def:	2
	4 P-Gruppe:	6 aktiv:	8 Schnell-IBN:	11 Max:	
					<u>t</u>

13 Beschreibung:

#### 1. Parameternummer

Gibt die jeweilige Parameternummer an. Die verwendeten Zahlen bestehen aus vier Ziffern im Bereich von 0000 bis 9999. Zahlen mit einem vorangestellten "r" zeigen an, dass der Parameter "schreibgeschützt" ist und einen bestimmten Wert anzeigt, jedoch nicht direkt durch Angabe eines anderen Wertes über diese Parameternummer geändert werden kann (in solchen Fällen werden bei "Einheit", "Min", "Def" und "Max" in der Kopfzeile der Parameterbeschreibung Gedankenstriche "-" eingegeben).

Alle anderen Parameter beginnen mit einem "P". Die Werte dieser Parameter können in dem Bereich, der durch die Einstellungen "Min" und "Max" in der Kopfzeile angegeben wird, direkt geändert werden.

**[Index]** gibt an, dass der Parameter indiziert ist, und wieviele Indizes zur Verfügung stehen.

#### 2. Parametername

Gibt den Namen des jeweiligen Parameters an Bestimmte Parameternamen enthalten folgende abgekürzte Präfixe: BI, BO, CI und CO gefolgt von einem Doppelpunkt.

Diese Abkürzungen haben folgende Bedeutungen:

- BI = Binektor-Eingang, d.h. der Parameter wählt die Quelle eines binären Signals
- BO = Binektor-Ausgang, d.h. der Parameter verbindet sich als ein binäres Signal
- CI = Steckereingang, d.h. der Parameter wählt die Quelle eines analogen Signals
- CO = Steckerausgang, d.h. der Parameter verbindet sich als ein analoges Signal
- CO/BO = Stecker-/Binektor-Ausgang, d.h. der Parameter verbindet sich als analoges Signal und/oder als ein binäres Signal

Um BiCo verwenden zu können, benötigen Sie Zugriff auf die gesamte Parameterliste. Auf dieser Ebene sind viele neue Parametereinstellungen möglich, einschließlich der BiCo-Funktionalität. BiCo-Funktionalität ist eine andere, flexiblere Art, Eingangs- und Ausgangsfunktionen einzustellen und zu kombinieren. Sie kann in den meisten Fällen in Verbindung mit den einfachen Ebene-2-Einstellungen verwendet werden.

Das BiCo-System ermöglicht es, komplexe Funktionen zu programmieren. Boolesche und mathematische Beziehungen können zwischen Eingängen (digitalen, analogen, seriellen etc.) und Ausgängen (Umrichterstrom, Frequenz, Analogausgang, Relais, etc.) eingerichtet werden.

#### 3. CStat

Inbetriebnahmestatus des Parameters. Drei Zustände sind möglich:

Inbetriebnahme C Betriebsbereit U Betrieb T

Dies gibt an, wann der Parameter geändert werden kann. Ein, zwei oder alle Zustände können angegeben werden. Wenn alle drei Zustände angegeben sind, bedeutet dies, dass es möglich ist, diese Parametereinstellung in allen drei Umrichterzuständen zu ändern

### 4. P-Gruppe

Gibt die funktionale Gruppe des jeweiligen Parameters an.

#### **Anmerkung**

Parameter P0004 (Parameterfilter) dient beim Zugriff auf Parameter, gemäß der ausgewählten funktionalen Gruppe als Filter.

#### 5. Datentyp

Die verfügbaren Datentypen sind in der Tabelle unten aufgelistet.

Zeichen	Bedeutung
U16	16-Bit ohne Vorzeichen
U32	32-Bit ohne Vorzeichen
I16	16-Bit Ganzzahl
132	32-Bit Ganzzahl
Float	Gleitkomma

#### 6. Aktiv

Gibt an, ob

- Unmittelbar Änderungen an Parameterwerten unmittelbar nach ihrer Eingabe wirksam werden, oder
- ♦ Bestätigen die Schaltfläche "P" auf dem Bedienfeld (BOP oder AOP) gedrückt werden muss, damit die Änderungen wirksam werden.

#### 7. Einheit

Gibt die Maßeinheit an, die auf die Parameterwerte anzuwenden ist

#### 8. Schnell-IBN

Gibt an, ob (Ja oder Nein) ein Parameter nur während einer Schnell-Inbetriebnahme geändert werden kann, d.h. wenn P0010 (Parametergruppen für die Inbetriebnahme) auf 1 eingestellt ist (Schnell-Inbetriebnahme).

#### 9. **Min**

Gibt den niedrigsten Wert an, auf den der Parameter eingestellt werden kann.

#### 10. **Def**

Gibt den Vorgabewert an, d.h. den Wert, der gültig ist, wenn der Benutzer keinen bestimmten Wert für den Parameter festlegt.

#### 11. Min

Gibt den höchsten Wert an, auf den der Parameter eingestellt werden kann.

#### 12. Ebene

Gibt die Ebene des Benutzerzugriffs an. Es gibt vier Zugangsebenen: Standard, Extended, Expert und Service. Die Anzahl der Parameter, die in der funktionalen Gruppe angezeigt werden, hängt von der in P0003 eingestellten Zugangsebene ab (Benutzer-Zugangsebene).

## 13. Beschreibung

Die Parameterbeschreibung besteht aus den unten aufgelisteten Abschnitten und Inhalten. Einige dieser Abschnitte und Inhalte sind optional und werden, falls nicht anwendbar, von Fall zu Fall weggelassen.

Beschreibung: Kurze Erklärung der Parameterfunktion.

Diagramm: Wo anwendbar, Diagramm zur Darstellung der Auswirkungen von Parametern

mit Hilfe, z.B. einer Kennlinie

Einstellungen: Liste der anwendbaren Einstellungen. Diese umfassen

Mögliche Einstellungen, Gebräuchlichste Einstellungen, Index und Bitfelder

Beispiel: Optionales Beispiel der Auswirkungen einer bestimmten Parametereinstellung.

Abhängigkeit: Alle Bedingungen, die in Verbindung mit diesem Parameter erfüllt werden müssen. Ebenso alle speziellen Auswirkungen, die dieser Parameter auf

andere oder andere Parameter auf diesen haben.

Warnung / Sicherheitshinweise:

Wichtige Informationen, die beachtet werden müssen, um Körperverletzung oder Sachschaden zu verhindern / spezielle Informationen, die beachtet werden müssen, um Probleme zu vermeiden / Informationen, die für den Benutzer

hilfreich sein können

Weitere Einzelheiten:

Alle Quellen mit detaillierten, den jeweiligen Parameter betreffenden

Informationen.

## 1.1 Schnell-Inbetriebnahme (P0010=1)

Die nachfolgenden Parameter werden für die Schnell-Inbetriebnahme (P0010=1) benötigt:

## Schnell-Inbetriebnahme (P0010=1)

Nr	Name	Zugangs- ebene	Cstat
P0100	Europa / Nordamerika	1	С
P0205	Wechselrichteranwendung	3	С
P0300	Motortyp wählen	2	С
P0304	Motornennspannung	1	С
P0305	Motornennstrom	1	С
P0307	Motornennleistung	1	С
P0308	Nenn-Motorleistungsfaktor	2	С
P0309	Motornennwirkungsgrad	2	С
P0310	Motornennfrequenz	1	С
P0311	Motornenndrehzahl	1	С
P0320	Motormagnetisierungsstrom	3	CT
P0335	Motorkühlung	2	CT
P0640	Motorüberlastungsfaktor [%]	2	CUT
P0700	Wahl der Befehlsquelle	1	CT
P1000	Wahl des Frequenzsollwertes	1	CT
P1080	Min. Drehzahl	1	CUT
P1082	Max. Drehzahl	1	CT
P1120	Rampenhochlaufzeit	1	CUT
P1121	Rampenauslaufzeit	1	CUT
P1135	OFF3 Rampenauslaufzeit	2	CUT
P1300	Regelungsart	2	CT
P1500	Anwahl Drehmomentsollwert	2	CT
P1910	Motordaten-Identifizierung wählen	2	CT
P3900	Ende der Schnell-Inbetriebnahme	1	С

Wenn P0010=1 gewählt wird, kann P0003 (Benutzer-Zugangssebene) verwendet werden, um die Parameter auszuwählen, auf die zugegriffen werden soll. Dieser Parameter ermöglicht auch die Auswahl einer benutzerdefinierten Parameterliste für die Schnell-Inbetriebnahme.

Am Ende der Schnell-Inbetriebnahme setzen Sie P3900 = 1, um die erforderlichen Motorberechnungen durchzuführen, und setzen Sie alle anderen Parameter (nicht in P0010=1 enthaltene) auf ihre Voreinstellungen zurück.

### **Anmerkung**

Dies gilt nur für die Schnell-Inbetriebnahme.

## Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Um alle Parameter auf Werksvoreinstellungen zurückzusetzen, sollten folgende Parameter wie folgt gesetzt werden:

P0010=30.


P0970=1.

### **Anmerkung**

Das Rücksetzen der Parameter dauert ca. 10 Sekunden. Rücksetzen auf werksseitige Voreinstellungen.

## Sieben-Segment-Anzeige

Diese Sieben-Segment-Anzeige ist folgendermaßen strukturiert:



Die Bedeutung der relevanten Bits in der Anzeige wird in den Status- und Steuerwortparametern beschrieben.

## 1.2 Parameterbeschreibung

#### Hinweis:

Level-4-Parameter werden mit BOP oder AOP nicht angezeigt.

r0000	Betriebsanzeige			Min: -	Stufe
	•	Datentyp: U16	Einheit -	Def: -	1
	P-Gruppe: ALWAYS			Max: -	•

Zeigt den in P0005 eingestellten Parameter im Zustand BETRIEB an.

#### Hinweis:

Wird die "Fn" Taste mindestens 2 Sekunden betätigt, werden die aktuellen Werte der Zwischenkreisspannung, des Ausgangsstromes, der Ausgangsfrequenz und des in P0005 eingestellten Parameters angezeigt.

r0002	Antriebszustand			Min: -	Stufe
		Datentyp: U16	Einheit -	Def: -	2
	P-Gruppe: COMMANDS			Max: -	_

Zeigt den aktuellen Zustand des Antriebs an.

#### Mögliche Einstellungen:

- 0 Inbetriebnahmemodus (P0010 != 0)
- 1 Betriebsbereit
- 2 Störung aktiv
- 3 Zwischenkreis-Vorladung
- 4 Betrieb
  - Rücklauf an der Hochlaufgeberrampe

#### 5 Abhängigkeit:

Der Zustand 3 ist nur während der Vorladung des Zwischenkreises sichtbar und wenn eine Kommunikationsbaugruppe mit externer Stromversorgung eingebaut ist.

P0003	Zugriffsstufe			<b>Min:</b> 0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	<b>Def</b> : 1	1 1
	P-Gruppe: ALWAYS	Aktiv: Sofort	-	Max: 4	•

Legt die Zugriffsstufen für Parameter fest. Für die meisten einfachen Anwendungen ist die Voreinstellung (Standard) ausreichend.

#### Mögliche Einstellungen:

- 0 Anwenderdefinierte Parameterliste Näheres zur Anwendung siehe P0013
- Standard: Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Parameter
- 2 Erweitert: Erweiterter Zugriff, z. B. auf Wechselrichter-E/A-Funktionen.
- 3 Experte: nur für den erfahrenen Anwender
  - Service: Nur für autorisiertes Wartungspersonal mit Kennwortschutz

P0004	Parameterfilter			<b>Min</b> : 0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	<b>Def</b> : 0	1
	P-Gruppe: ALWAYS	Aktiv: Sofort	-	Max: 2:	2   "

Filtert verfügbare Parameter entsprechend der Funktionalität, um eine zielgerichtete Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme zu ermöglichen.

#### Reisniel

P0004 = 22 gibt an, dass nur PID-Parameter angezeigt werden.

## Mögliche Einstellungen:

- 0 Alle Parameter
- 2 Wechselrichter
- 3 Motor
- 4 Drehzahlsensor
- 5 Technische Anwendung / Einheiten
- 7 Befehle, Binar-I/O
- 8 ADC und DAC
- 10 Sollwert Kanal / HLG
- 12 Antriebseigenschaften
- 13 Motorregelung20 Kommunikation
- 20 Kommunikation21 Alarme / Warnungen / Überwachung
- 2 Technologie-Regler (z. B. PID)

#### Abhängigkeit:

Parameter, deren Kopf die Angaben "Schnell-IBN: Ja" enthält, können nur bei P0010 = 1 (Schnellinbetriebnahme) verändert werden.

#### Hinweis:

Der Wechselrichter kann bei jeder Einstellung von P0004 gestartet werden.

P0005[3] Wahl der Betriebsanzeige Min: 2 Stufe

ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 21
P-Gruppe: FUNC Aktiv: Sofort - Max: 2294

Wählt den Parameter aus der in r0000 angeigt wird.

Einstellungen:

21 Ausgangsfrequenz (r0021) 25 Ausgangsspannung (r0025) 26 Zwischenkreisspannung (r0026)

27 Ausgangsstrom (r0027)

Index:

P0005[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0005[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0005[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Notiz:

Diese Einstellungen beziehen sich auf Nummern von Nur-Lese-Parametern ("rxxxx").

**Details**:

Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung der betreffenden Parameter "rxxxx".

P0006 Anzeigemodus Min: 0 Stufe
AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 2
P-Gruppe: FUNC Aktiv: Sofort - Max: 4

Legt den Anzeigemodus für r0000 (Betriebsanzeige) fest.

#### Mögliche Einstellungen:

- Im Zustand Betriebsbereit zwischen Sollwert und Ausg. Freq. wechseln. Während Betrieb Ausg. Freg. anzeigen.
- 1 Im Zustand Betriebsbereit Sollwert anzeigen. Während Betrieb Ausg. Freq. anzeigen.
- 2 Im Zustand Betriebsbereit zwischen P0005-Wert und r0020-Wert wechseln. W\u00e4hrend Betrieb P0005-Wert anzeigen.
- 3 Im Zustand Betriebsbereit zwischen r0002-Wert und r0020-Wert wechseln. W\u00e4hrend Betrieb r0002-Wert anzeigen.
  - In allen Betriebsarten nur P0005 anzeigen

#### Hinweis:

Wenn der Wechselrichter nicht in Betrieb ist, werden abwechselnd die Werte für "Nicht in Betrieb" und "Läuft" angezeigt.

Entsprechend der Voreinstellung werden abwechselnd der Frequenzsollwert (r0020) und die Ausgangsfrequenz (r0021) angezeigt.

 P0007
 Display-Hintergrundbeleuchtung
 Min:
 0
 Stufe

 ÄndStat:
 CUT
 Datentyp:
 U16
 Einheit Def:
 0
 3

 P-Gruppe:
 FUNC
 Aktiv:
 Sofort
 Max:
 2000

Legt die Zeit fest, nach der die Display - Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird, wenn keine Tasten gedrückt wurden.

Werte:

P0007 = 0 : Hintergrundbeleuchtung immer ein (Voreinstellung)

P0007 = 1-2000 : Anzahl Sekunden, nach der die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird.

P0010	Inbetriebnahmepara	meterfilter		<b>Min</b> : 0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	<b>Def</b> : 0	1
	P-Gruppe: ALWAYS	Aktiv: Sofort	-	<b>Max:</b> 30	•

Filtert Parameter in der Weise, dass nur die zu einer bestimmten Funktionsgruppe gehörenden Parameter ausgewählt sind.

#### Mögliche Einstellungen:

- 0 Bereit
- 1 Schnellinbetriebnahme
- 2 Wechselrichter
- 29 Download
- 30 Werkseinstellung

#### Abhängigkeit:

Zum Starten des Wechselrichters auf 0 zurücksetzen.

P0003 (Anwenderzugangsstufe) bestimmt den Zugriff auf Parameter.

### Hinweis:

Bei P3900 ungleich 0 (der Voreinstellungswert ist 0) wird dieser Parameter automatisch auf 0 zurückgesetzt.

P0011	Parametersperre fü	ir P0013		Min:	0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	3
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: Sofort	-	Max:	65535	

#### Details:

Siehe Parameter P0013 (anwenderdefinierter Parameter).

P0012	Parameterschlüsse	el für P0013		Min:	0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	3
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: Sofort	-	Max:	65535	_

#### **Details:**

Siehe Parameter P0013 (anwenderdefinierter Parameter)

P0013[20]	User-Par	rameterliste			Min:	0	Stufe
	ÄndStat:	CUT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	3
	P-Gruppe:	FUNC	Aktiv: Sofort	_	Max:	65535	•

Legt eine Auswahl von Parametern fest, auf die der Endbenutzer Zugriff hat.

#### Verwendung:

Schritt 1: P0003 = 3 (Experte) setzen.

Schritt 2: Über die P0013-Indizes 0 bis 16 wird die Anwenderliste festgelegt. D.h., entsprechender Index anwählen.

Schritt 3: Im P0013-Index 0 bis 16 die Parameternummer eingeben, die in der anwenderdefinierten Liste angezeigt werden sollen.

Folgende Werte sind voreingestellt und können nicht geändert werden:

- P0013-Index 19 = 12 (Parameterschlüssel für anwenderdefinierten Parameter)
- P0013-Index 18 = 10 (Filter für Inbetriebnahmeparameter)
- P0013-Index 17 = 3 (Anwenderzugangsstufe)

Schritt 4: P0003 = 0 setzen, um die anwenderdefinierten Parameter zu aktivieren.

#### Abhängigkeit:

Zunächst P0011 ("Parametersperre") auf einen anderen Wert als P0012 ("Parameterschlüssel") setzen, um Änderungen an dem anwenderdefinierten Parameter zu verhindern. Dann P0003 auf 0 setzen, um die anwenderdefinierte Liste zu aktivieren.

Wenn die Liste gesperrt und der anwenderdefinierte Parameter aktiviert ist, kann der anwenderdefinierte Parameter nur beendet (und andere Parameter angezeigt werden), wenn für P0012 ("Parameterschlüssel") der Wert von P0011 ("Parametersperre") eingegeben wird.

#### Hinweis:

Alternativ dazu können für alle Parameter wieder die werkseitigen Voreinstellungen aktiviert werden; hierfür P0010 = 30 (Filter für Inbetriebnahmeparameter = Werkseinstellungen) und P0970 = 1 (Werkseinstellungen) setzen.

Die Voreinstellungen von P0011 ("Parametersperre") und P0012 ("Parameterschlüssel") sind identisch.

r0018	Firmware-Version			Min: -	Stufe
		Datentyp: Float	Einheit -	Def: -	1
	P-Gruppe: INVERTER			Max: -	•

Zeigt die Versionsnummer der installierten Firmware an.

r0019	CO/BO: BOP Steuerwort Datentyp: U16	Einheit -	Min: - Def: -	Stufe
	P-Gruppe: COMMANDS	Elilleit -	Max: -	3
	Zeigt den Status der Bedientafelbefehle an.			
	Die nachfolgenden beschriebenen Bits des BOP-St			hluss an die
Ritte	BICO-Eingangsparameter als "Quellen" für die Tast elder:	atureingaben verwe	ndet.	
2	Bit00 EIN/AUS1	0	NEIN	
	Bit01 AUS2: Impulssperre	1 0	JA JA	
	Bit02 AUS3: Schnellhalt	1 0	NEIN JA	
	D'1100 TOG 11	1	NEIN	
	Bit08 JOG rechts	0	NEIN JA	
	Bit09 JOG links	0	NEIN	
	Bit11 Reversieren (Sollw.umkehrung	1 0	JA NEIN	
		1	JA	
	Bit13 Motorpotentiometer höher	0	NEIN JA	
	Bit14 Motorpotentiometer tiefer	0	NEIN	
	weis:	1	JA	
	Folgende Funktionen können einzelnen Tasten zug - EIN/AUS1, - AUS2, - JOG, - REVERSIEREN,	ewiesen werden:		
	- EIN/AUS1, - AUS2, - JOG,	ewiesen werden:		
r0020	- EIN/AUS1, - AUS2, - JOG, - REVERSIEREN, - HÖHER, - TIEFER CO: Frequenzsollwert		Min: -	
r0020	- EIŇ/AUS1, - AUS2, - JOG, - REVERSIEREN, - HÖHER, - TIEFER	ewiesen werden: Einheit Hz	Min: - Def: - Max: -	Stufe 3
r0020	- EIN/AUS1, - AUS2, - JOG, - REVERSIEREN, - HÖHER, - TIEFER CO: Frequenzsollwert Datentyp: Float	Einheit Hz	Def: - Max: -	Stufe 3
	- EIN/AUS1, - AUS2, - JOG, - REVERSIEREN, - HÖHER, - TIEFER  CO: Frequenzsollwert  Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL  Zeigt den aktuellen Frequenzsollwert an (Ausgang of CO: Ausgangsfrequenz	<b>Einheit</b> Hz des Hochlaufgebers	Def: - Max: - ). Min: -	3 Stufe
r0020 r0021	- EIN/AUS1, - AUS2, - JOG, - REVERSIEREN, - HÖHER, - TIEFER  CO: Frequenzsollwert  Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL  Zeigt den aktuellen Frequenzsollwert an (Ausgang of	Einheit Hz	Def: - Max: -	3
	- EIN/AUS1, - AUS2, - JOG, - REVERSIEREN, - HÖHER, - TIEFER  CO: Frequenzsollwert  Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt den aktuellen Frequenzsollwert an (Ausgang of CO: Ausgangsfrequenz  Datentyp: Float	Einheit Hz des Hochlaufgebers Einheit Hz	Def: - Max: - ). Min: - Def: - Max: -	3 Stufe
r0021	- EIN/AUS1, - AUS2, - JOG, - REVERSIEREN, - HÖHER, - TIEFER  CO: Frequenzsollwert  Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt den aktuellen Frequenzsollwert an (Ausgang of CO: Ausgangsfrequenz  Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt die aktuelle Wechselrichter-Ausgangsfrequenz Resonanzdämpfung und Frequenzbegrenzung an.  Läuferdrehzahl	Einheit Hz  des Hochlaufgebers  Einheit Hz  z (r0024) ohne Schl	Def: - Max: -  ).  Min: - Def: - Max: -  upfkompensation,  Min: -	Stufe 2
	- EIN/AUS1, - AUS2, - JOG, - REVERSIEREN, - HÖHER, - TIEFER  CO: Frequenzsollwert	Einheit Hz des Hochlaufgebers Einheit Hz	Def: - Max: -  ).  Min: - Def: - Max: -  upfkompensation,	Stufe 2
0021	- EIN/AUS1, - AUS2, - JOG, - REVERSIEREN, - HÖHER, - TIEFER  CO: Frequenzsollwert	Einheit Hz  des Hochlaufgebers  Einheit Hz  z (r0024) ohne Schl	Def: - Max: -  ).  Min: - Def: - Max: -  upfkompensation,  Min: - Def: - Max: -	Stufe 2
r0021 r0022	- EIN/AUS1, - AUS2, - JOG, - REVERSIEREN, - HÖHER, - TIEFER  CO: Frequenzsollwert	Einheit Hz  des Hochlaufgebers  Einheit Hz  z (r0024) ohne Schli  Einheit 1/min  der Wechselrichter-	Def: - Max: -  ).  Min: - Def: - Max: -  upfkompensation,  Min: - Def: - Max: -  Ausgangsfrequenz [H	Stufe 2
r0021 r0022	- EIN/AUS1, - AUS2, - JOG, - REVERSIEREN, - HÖHER, - TIEFER  CO: Frequenzsollwert	Einheit Hz  des Hochlaufgebers  Einheit Hz  z (r0024) ohne Schli  Einheit 1/min  der Wechselrichter-	Def: - Max: -  ).  Min: - Def: - Max: -  upfkompensation,  Min: - Def: - Max: -  Ausgangsfrequenz [H	Stufe 2  Stufe 3  z] x 120 /
r0021 r0022	- EIN/AUS1, - AUS2, - JOG, - REVERSIEREN, - HÖHER, - TIEFER  CO: Frequenzsollwert	Einheit Hz  des Hochlaufgebers  Einheit Hz  z (r0024) ohne Schli  Einheit 1/min  der Wechselrichter-	Def: - Max: -  ).  Min: - Def: - Max: -  upfkompensation,  Min: - Def: - Max: -  Ausgangsfrequenz [H	Stufe 2  Stufe 3
r0021 r0022	- EIN/AUS1, - AUS2, - JOG, - REVERSIEREN, - HÖHER, - TIEFER  CO: Frequenzsollwert	Einheit Hz  des Hochlaufgebers  Einheit Hz  z (r0024) ohne Schle  Einheit 1/min  der Wechselrichter-  upf nicht berücksich  Einheit Hz  z an. Im Gegensatz	Def: - Max: -  ).  Min: - Def: - Max: -  upfkompensation,  Min: - Def: - Max: -  Ausgangsfrequenz [H  tigt.  Min: - Def: - Max: -  zu Ausgangsfrequenz  zu Ausgangsfrequenz	Stufe 2  Stufe 3  z] x 120 /
r0021 r0022	- EIN/AUS1, - AUS2, - JOG, - REVERSIEREN, - HÖHER, - TIEFER  CO: Frequenzsollwert	Einheit Hz  des Hochlaufgebers  Einheit Hz  z (r0024) ohne Schle  Einheit 1/min  der Wechselrichter-  upf nicht berücksich  Einheit Hz  z an. Im Gegensatz	Def: - Max: -  ).  Min: - Def: - Max: -  upfkompensation,  Min: - Def: - Max: -  Ausgangsfrequenz [H  tigt.  Min: - Def: - Max: -  zu Ausgangsfrequenz  zu Ausgangsfrequenz	Stufe 2  Stufe 3  z] x 120 /

Zeigt die aktuelle Zwischenkreisspannung an.

CO: Zwischenkreisspannung

P-Gruppe: INVERTER

Zeigt den Effektivwert der an den Motor angelegten Spannung an.

Datentyp: Float

Min:

Def:

Max:

 $\textbf{Einheit} \ \lor$ 

Stufe

2

r0026

r0027	CO: Ausgangsstrom  Datentyp: Float	Einheit A	Min: - Def: -	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL		Max: -	
	Zeigt den Effektivwert des Motorstroms an [A].			
r0029	CO: Flussbildender Strom (Isd)		Min: -	Stufe
	Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL	Einheit A	Def: - Max: -	3
	·			

Zeigt den flusserzeugenden Stromanteil an.

Der flussbildende Stromanteil basiert auf dem Nennfluss, der über die Motorparameter (P0340 - Berechnung der Motorparameter) berechnet wird.

#### Abhängigkeit:

Gilt nur, wenn in P1300 (Regelungsart) die Vektorregelung ausgewählt ist; andernfalls wird der Wert 0 (Null) angezeigt.

#### Hinweis:

Der flussbildende Stromanteil ist in der Regel bis zur Grunddrehzahl des Motors konstant; oberhalb der Grunddrehzahl wird dieser Anteil schwächer (Feldschwächung), wodurch sich eine Steigerung der Motordrehzahl bei reduziertem Drehmoment ergibt.

r0030	CO:Drehmomentbildender Strom Isq	Min: -	Stufe	
	Datentyp: Float	Einheit A	Def: -	3
	P-Gruppe: CONTROL		Max: -	

Zeigt den drehmomentbildenden Stromanteil an.

Der drehmomentbildende Stromanteil wird über die Drehmomentsollwerte berechnet, die durch den Drehzahlregler geliefert werden.

#### Abhängigkeit:

Gilt nur, wenn in P1300 (Regelungsart) die Vektorregelung ausgewählt ist; andernfalls wird der Wert 0 (Null) angezeigt.

#### Hinweis:

Bei Asynchronmotoren wird für den drehmomentbildenden Stromanteil (in Verbindung mit der maximal zulässigen Ausgangsspannung (r0071), der Motorverlustleistung und der aktuellen Feldschwächung (r0377)) ein Grenzwert berechnet, der das Kippen des Motors verhindert.

r0031	CO: Drehmoment	Datentyp: Float	Einheit Nm	Min: - Def: -	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	<b>,</b>		Max: -	
	Zeigt das Motordrehmoment	an.			

r0032	CO: Wirkleistung			Min: -	Stufe
	_	Datentyp: Float	Einheit -	Def: -	2
	P-Gruppe: CONTROL			Max: -	_

Zeigt die Motorleistung an.

#### Abhängigkeit:

Der Wert wird in [kW] oder [hp] angezeigt; dies ist abhängig von der Einstellung für P0100 (Betrieb in Europa / Nordamerika).

r0035[3] CO: Motortemperatur		Datentyp: Float	Einheit °C	Min: - Def: -	Stufe
	P-Gruppe: MOTOR	Datentyp: Float	Einneit C	Max: -	
	Zeigt die gemessene Motortemp				
<b>-</b> 0036	CO: Wochsolrichtor Aus	elactuna		Mini	Stufe

r0036	r0036 CO: Wechselrichter Auslastung			Stufe
	Datentyp: Float	Einheit %	Def: -	4
	P-Gruppe: INVERTER		Max: -	_

Zeigt die Wechselrichter-Auslastung an, die mit Hilfe des I2t-Modells berechnet wurde.

Der I2t-Istwert relativ zu dem maximal möglichen I2t-Wert ergibt die Auslastung in [%].

Wird der Nennstrom des Wechselrichters nicht überschritten, wird eine Auslastung von 0 % angezeigt.

Überschreitet der Strom den Schwellwert für P0294 (Warnung bei Wechselrichter-I2t-Überlast), wird die Warnung A0504 (Wechselrichterübertemperatur) generiert und der Ausgangsstrom des Wechselrichters über P0290 (Wechselrichterreaktion bei Überlast) reduziert.

Bei Überschreitung der Auslastung von 100 % wird der Alarm (Wechselrichter I2T) ausgelöst.

r0037[2] CO: Wechselrichter Temp. [°C] Stufe Min: Datentyp: Float Einheit °C Def: 3 P-Gruppe: INVERTER Max: Zeigt die gemessene Kühlkörpertemperatur und die berechnete Übergangstemperatur von IGBTs auf der

Grundlage des thermischen Modells an.

Index:

r0037[0]: Gemessene Kühlkörpertemp.

: Chip-Temp. r0037[1]

r0038 Stufe CO: Wirkleistungsfaktor Min: Datentyp: Float Einheit -Def: 3 P-Gruppe: CONTROL Max:

Zeigt den Leistungsfaktor an.

Abhängigkeit:

Gilt nur, wenn in P1300 (Regelungsart) die U/f-Steuerung ausgewählt ist; andernfalls wird der Wert 0 (Null)

angezeigt

Stufe r0039 CO: Energieverbrauchszähler[kWh] Min: Datentyp: Float Einheit kWh Def: 2 P-Gruppe: INVERTER Max:

> Zeigt die elektrische Energie an, die von dem Wechselrichter seit dem letzten Zurücksetzen der Anzeige verbraucht wurde (siehe P0040 - Energieverbrauchszähler zurücksetzen).

Abhängigkeit:

Der Wert wird zurückgesetzt, wenn P3900 = 1 (Ende Schnellinbetriebnahme), P0970 = 1

(Werkseinstellungen) oder P0040 = 1 (Energieverbrauchszähler zurücksetzen)

P0040 Energiezähler P0039 rücksetzen Stufe 0 ÄndStat: CT Datentyp: U16 Finheit -Def: 0 2 P-Gruppe: INVERTER Aktiv: Sofort Max: 1

Setzt den Wert von Parameter r0039 (Energieverbrauchszähler) auf 0 (Null) zurück.

Mögliche Einstellungen:

Kein Reset 0

r0039: Reset auf 0

Abhängigkeit:

Zum Zurücksetzen des Werts "P" drücken.

Stufe r0050 CO: Aktiver Befehlsdatensatz Min: Datentyp: U16 Einheit -Def: 2 P-Gruppe: COMMANDS Max:

Zeigt den aktuell ausgewählten und aktiven BICO-Datensatz (Binektor und Konnektor) an.

Mögliche Einstellungen:

0 1. Befehlsdatensatz (CDS)

2. Befehlsdatensatz (CDS)

3. Befehlsdatensatz (CDS)

r0051[2] Stufe **CO: Aktiver Antriebsdatensatz** Min: Einheit -Def: Datentyp: U16 2 P-Gruppe: COMMANDS Max:

Zeigt den aktuell ausgewählten und aktiven Antriebsdatensatz an.

Mögliche Einstellungen:

1

0 1. Antriebsdatensatz (DDS)

2. Antriebsdatensatz (DDS)

3. Antriebsdatensatz (DDS) 2

Index:

r0051[0]: Ausgewählt.Antriebsdatensatz r0051[1]: Aktiver Antriebsdatensatz

r0052	CO/BO: Zustandswort 1	Min: -	Stufe	
	Datentyp: U16	Einheit -	Def: -	2
	P-Gruppe: COMMANDS		Max: -	_

Zeigt das erste aktive Zustandswort (ZSW) des Wechselrichters (Bitformat) an und kann zur Diagnose des Wechselrichterzustands verwendet werden. Die 7-Segmentanzeige für das Zustandswort sind unter "Einführung zu den MICROMASTER-Systemparametern" dargestellt.

#### Bitfelder:

der:			
Bit00	Einschaltbereit	0	NEIN
		1	JA
Bit01	Betriebsbereit	0	NEIN
		1	JA
Bit02	Antrieb läuft	0	NEIN
		1	JA
Bit03	Störung aktiv	0	NEIN
		1	JA
Bit04	AUS2 aktiv	0	JA
		1	NEIN
Bit05	AUS3 aktiv	0	JA
		1	NEIN
Bit06	EIN-Sperre aktiv	0	NEIN
_		1	JA
Bit07	Warnung aktiv	0	NEIN
_		1	JA
Bit08	Abweichung Soll / Ist	0	JA
		1	NEIN
Bit09	Steuerung von AG	0	NEIN
-1	1 2 1 1 1	1	JA
Bit10	Maximalfrequenz erreicht	0	NEIN
		1	JA 
Bit11	Warnung: Motorstrom Grenzw.	0	JA
D'. 10	27 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1	NEIN
Bit12	Motor Haltebremse aktiv	0	NEIN
D-1-10	Motor Überlast	1	JA
Bit13	Motor Uperlast	0	JA
D-1-14	Rechtslauf	1	NEIN
Bit14	Recntslaui	0	NEIN
Bit15	Wechselrichter Überlast	1	JA
DICID	wechselfichter oberlast	0 1	JA NEIN
eis <sup>.</sup>		т	INETIN

## Hinweis:

Der Ausgang von Bit 3 (Fehler) wird bei digitalem Ausgang umgekehrt (Low-Pegel = Fehler, High-Pegel = kein Fehler).

r0053	CO/BO: Zustandswort 2				Stufe
		Datentyp: U16	Einheit -	Def: -	2
	P-Gruppe: COMMANDS			Max: -	

Zeigt das zweite Zustandswort (ZSW) des Wechselrichters (im Bitformat) an.

DI	ue	lue	ar.
			В

er.			
Bit00	Gleichstrombremse aktiv	0	NEIN
		1	JA
Bit01	Ist-Freq. r0024 > P2167	0	NEIN
		1	JA
Bit02	Ist-Freq. r0024 > P1080	0	NEIN
		1	JA
Bit03	Ist-Strom r0027 >= P2170	0	NEIN
		1	JA
Bit04	Ist-Freq. r0024 > P2155	0	NEIN
		1	JA
Bit05	Ist-Freq. r0024 <= P2155	0	NEIN
		1	JA
Bit06	<pre>Ist-Freq. r0024 &gt;= Sollw.</pre>	0	NEIN
		1	JA
Bit07	Ist-Vdc r0026 < P2172	0	NEIN
		1	JA
Bit08	Ist-Vdc r0026 > P2172	0	NEIN
		1	JA
Bit09	Hoch-/Rücklauf beendet	0	NEIN
		1	JA
Bit10	PID-Ausg. r2294 < P2291	0	NEIN
	J.	1	JA
Bit11	PID-Ausg. r2294 >= P2291	0	NEIN
		1	JA
Bit14	Datensatz 0 von AOP laden	0	NEIN
		1	JA
Bit15	Datensatz 1 von AOP laden	0	NEIN
		1	JA

#### Details:

Die Darstellung / Interpretation eines Bit-Parameters (Bitformat) auf der 7-Segmentanzeige (BOP-Display) kann aus der Bedienungsanleitung entnommen werden.

r0054	CO/BO: Steuerwort 1			Min: -	Stufe
		Datentyp: U16	Einheit -	Def: -	3
	P-Gruppe: COMMANDS			Max: -	

Zeigt das erste Steuerwort (STW) des Wechselrichters an und kann zur Anzeige der aktiven Befehle verwendet werden.

## Bitfelder:

Bit00	EIN/AUS1	0	NEIN
		1	JA
Bit01	AUS2: Elektr. Halt	0	JA
		1	NEIN
Bit02	AUS3: Schnellhalt	0	JA
		1	NEIN
Bit03	Impulsfreigabe	0	NEIN
		1	JA
Bit04	HLG Freigabe	0	NEIN
		1	JA
Bit05	HLG Anlauf	0	NEIN
		1	JA
Bit06	Sollwert-Freigabe	0	NEIN
		1	JA
Bit07	Störquittierung	0	NEIN
		1	JA
Bit08	JOG rechts	0	NEIN
		1	JA
Bit09	JOG links	0	NEIN
		1	JA
Bit10	Steuerung von AG	0	NEIN
		1	JA
Bit11	Reversieren (Drehr.Umkehr)	0	NEIN
		1	JA
Bit13	Motorpotentiometer höher	0	NEIN
		1	JA
Bit14	Motorpotentiometer tiefer	0	NEIN
_		1	JA
Bit15	CDS Bit 0 (Vorort/Fernbed.)	0	NEIN
		1	JA

#### Details:

Die Darstellung / Interpretation eines Bit-Parameters (Bitformat) auf der 7-Segmentanzeige (BOP-Display) kann aus der Bedienungsanleitung entnommen werden.

r0055	CO/BO: Zusatz Steuerwort		Min: -	Stufe	
	Datentyp: U16	Einheit -	Def: -	3	
	P-Gruppe: COMMANDS		Max: -	9	

Zeigt das Zusatz Steuerwort (Zusatz STW) des Wechselrichters an und kann zur Anzeige der aktiven Befehle verwendet werden.

## Bitfelder:

· · ·			
Bit00	Festfrequenz Bit 0	0	NEIN
		1	JA
Bit01	Festfrequenz Bit 1	0	NEIN
		1	JA
Bit02	Festfrequenz Bit 2	0	NEIN
		1	JA
Bit03	Festfrequenz Bit 3	0	NEIN
		1	JA
Bit04	Antriebsdatensatz (DDS) Bit0	0	NEIN
		1	JA
Bit05	Antriebsdatensatz (DDS) Bit1	0	NEIN
		1	JA
Bit08	PID-Regler freigegeben	0	NEIN
		1	JA
Bit09	DC-Bremse freigegeben	0	NEIN
		1	JA
Bit11	Statik	0	NEIN
		1	JA
Bit12	Drehmomentregelung	0	NEIN
		1	JA
Bit13	Externer Fehler 1	0	JA
		1	NEIN
Bit15	Befehlsdatensatz (CDS) Bit1	0	NEIN
		1	JA

#### Details:

Die Darstellung / Interpretation eines Bit-Parameters (Bitformat) auf der 7-Segmentanzeige (BOP-Display) kann aus der Bedienungsanleitung entnommen werden.

r0056	CO/BO: ZSW - Motorregelung	Min: -	Stufe	
	Datentyp: U16	Einheit -	Def: -	3
	P-Gruppe: CONTROL		Max: -	

Zeigt das Zustandswort (ZSW) der Motorregelung (MM420: U/f-Status) an und kann zur Anzeige des Wechselrichterzustands verwendet werden.

## Bitfelder:

iei.			
Bit00	Initialisierung beendet	0	NEIN
		1	JA
Bit01	Entmagnetisierung abgeschl.	0	NEIN
		1	JA
Bit02	Impulsfreigabe	0	NEIN
		1	JA
Bit03	Sanftanlauf angewählt	0	NEIN
		1	JA
Bit04	Auferregung beendet	0	NEIN
		1	JA
Bit05	Spannungsanhebung aktiv	0	NEIN
		1	JA
Bit06	Spg.anh. bei Beschl.aktiv	0	NEIN
D'. 07		1	JA
Bit07	Frequenz ist negativ	0	NEIN
D'. 00		1	JA
Bit08	Feldschwächung aktiv	0	NEIN
D:+00	C	1	JA
Bit09	Spannungssollwert begrenzt	0	NEIN
D:+10	Cablus ffusions hammes	1	JA
Bit10	Schlupffrequenz begrenzt	0 1	NEIN JA
Bit11	F aus > F max Freq. begrenzt	0	NEIN
DICII	r_aus > r_max rieq. begienzt	1	JA
Bit12	Phasenumkehr angewählt	0	NEIN
DICIZ	Thasenamicin angewante	1	JA
Bit13	I-max Regler aktiv	0	NEIN
DICIS	I man region andiv	1	JA
Bit14	Vdc-max Regler aktiv	0	NEIN
		1	JA
Bit15	Vdc-min Regler aktiv	0	NEIN
	<u> </u>	1	JA

#### Details:

Die Darstellung / Interpretation eines Bit-Parameters (Bitformat) auf der 7-Segmentanzeige (BOP-Display) kann aus der Bedienungsanleitung entnommen werden.

r0061	CO: Läuferdrehzahl			Min: -	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def: - Max: -	4
	Zeigt die aktuelle durch den 0	Geber erfasste Drehzah	nl an.		
0062	CO: Drehzahlsollwert			Min: -	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def: - Max: -	3
	Zeigt den Geschwindigkeitss	ollwert der Vektorregelu	ıng an.		<u>.</u>
0063	CO: Drehzahl		J	Min: -	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def: - Max: -	3
	Zeigt die aktuelle Drehzahl a	n.			<u> </u>
0064	CO: Regeldifferenz n-	Regler		Min: -	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def: - Max: -	3
	Zeigt die aktuelle Regeldiffere	enz des Drehzahlregler	s an.		
	Dieser Wert wird anhand des	_		ol (r0063) herechnet	
Abh	<b>längigkeit:</b> Gilt nur, wenn in P1300 (Reg	,	,	,	Wert 0 (Nu
0065	angezeigt.  CO: Schlupffrequenz			B#:	Stufe
0005	P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float	Einheit %	Min: - Def: - Max: -	3
	Zeigt die Schlupffrequenz de	s Motors in [%] relativ z	ur Motornennfreguer		<u></u>
Deta	ails:		·	` ,	
	Weitere Angaben zur U/f-Ste		35 (Schlupfkompensa	*	1 01 1
0066	CO: Ausgangsfrequer	1Z Datentyp: Float	Einheit Hz	Min: - Def: -	Stufe 3
	P-Gruppe: CONTROL	<b>Datomypi</b> i loat		Max: -	3
	Zeigt die aktuelle Ausgangsfr	equenz an.			
Hin	weis:  Die Ausgangsfrequenz ist be Frequenz).	grenzt durch die Werte	für P1080 (Mindestfi	requenz) und P1082 (n	naximale
0067	CO: Begrenzter Ausga	angsstrom		Min: -	Stufe
		Datentyp: Float	Einheit A	Def: -	3
	P-Gruppe: CONTROL			Max: -	
	Zeigt den aktuellen Ausgangs	sstrom des Antriebs an	•		
	Dieser Wert wird beeinflusst		angsstrom), den Red	luktionsfaktoren und de	em
Abh	thermischen Motor- und Wec nängigkeit:	nseirichterschutz.			
10	P0610 (Motor I2t Temperatur	reaktion) bestimmt die	Reaktion bei Erreich	en des Grenzwerts.	
Him	weis: Normalerweise gilt: Strombeg	grenzung = Motornenns	strom (P0305) x Moto	orstrombegrenzung (P0	0640).
	Dieser Wert ist kleiner oder g Stromwert).	lleich 200 % des Wechs	selrichternennstroms	(siehe r0209, maximal	ler
	Die Strombegrenzung kann r eine mögliche Überhitzung hi		die thermische Mode	ellberechnung für den N	Motor auf
0068	CO: Ungefilteter Ausg			Min: -	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float	Einheit A	Def: - Max: -	3
	Zoigt den ungefilterten Effekt		[4]	·	

Zeigt den ungefilterten Effektivwert des Motorstroms [A] an.

Hinweis:

Wird für die Prozesssteuerung verwendet (im Gegensatz zu r0027, Ausgangsstrom, der gefiltert ist und zur Anzeige des Werts auf dem BOP/AOP verwendet wird).

r0069[3]	CO: Phasenströme	Datentyp: Float	Einheit A	Min: - Def: -	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	Datentyp. 1 loat	Limetra	Max: -	4
Index:	Zeigt die Phasenströme an.				
illuex.	r0069[0] : Phase U r0069[1] : Phase V r0069[2] : Phase W				
0070	CO: Zwischenkreisspa			Min: -	Stufe
	P-Gruppe: INVERTER	Datentyp: Float	Einheit ∨	Def: - Max: -	3
	Zeigt die aktuelle ungefilterte	Zwischenkreisspannur	ng an.		
Hinwe	<ul> <li>is: Wird für die Prozesssteuerun und zur Anzeige des Werts au</li> </ul>			chenkreisspannung, d	die gefiltert i
0071	CO: Max. Ausgangssp	annung	,	Min: -	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float	Einheit ∨	Def: - Max: -	3
Abhär	Zeigt die maximale Ausgangs	spannung an.			<b>.</b>
	Die aktuelle maximale Ausgar		n der aktuellen Einga		
0072	CO: Ausgangsspannu	ng Datentyp: Float	Einheit V	Min: - Def: -	Stufe 3
	P-Gruppe: CONTROL			Max: -	
0074	Zeigt die aktuelle Ausgangssp CO: Modulationsgrad	bannung an.		Min	Stufe
0074	P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float	Einheit %	Min: - Def: - Max: -	4
	Zeigt den aktuellen Modulatio	nsgrad an		mux.	
	· ·	ŭ			
	Der Modulationsgrad ist defin Wechselrichter-Phasenausga				
0075	Wechselrichter-Phasenausga CO: Stromsollwert Isd	ngsspannung und der			Stufe
0075	Wechselrichter-Phasenausga	ngsspannung und der		reisspannung.	Stufe 3
	Wechselrichter-Phasenausga CO: Stromsollwert Isd P-Gruppe: CONTROL Zeigt den Sollwert des flussbi	ngsspannung und der  Datentyp: Float	Hälfte der Zwischenk	kreisspannung.  Min: -  Def: -	
	Wechselrichter-Phasenausga CO: Stromsollwert Isd P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float  Idenden Stromanteils a	Hälfte der Zwischenk Einheit A an.	rreisspannung.  Min: -  Def: -  Max: -	3
Abhär	Wechselrichter-Phasenausga CO: Stromsollwert Isd P-Gruppe: CONTROL Zeigt den Sollwert des flussbingigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Rege	Datentyp: Float  Idenden Stromanteils a	Hälfte der Zwischenk Einheit A an.	rreisspannung.  Min: -  Def: -  Max: -	Wert 0 (Nu
Abhär	Wechselrichter-Phasenausga CO: Stromsollwert Isd P-Gruppe: CONTROL Zeigt den Sollwert des flussbingigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regangezeigt. CO: Strom Isd	Datentyp: Float  Idenden Stromanteils a	Hälfte der Zwischenk Einheit A an.	rreisspannung.  Min: - Def: - Max: -  st; andernfalls wird der	Wert 0 (Nu
Abhär	Wechselrichter-Phasenausga CO: Stromsollwert Isd P-Gruppe: CONTROL Zeigt den Sollwert des flussbingigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regangezeigt.	ngsspannung und der  Datentyp: Float  Idenden Stromanteils a elungsart) die Vektorre  Datentyp: Float	Hälfte der Zwischenk Einheit A an. gelung ausgewählt is	xreisspannung.  Min: - Def: - Max: -  st; andernfalls wird der  Min: - Def: -	Wert 0 (Nu
Abhär	Wechselrichter-Phasenausga CO: Stromsollwert Isd P-Gruppe: CONTROL Zeigt den Sollwert des flussbingigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regeangezeigt. CO: Strom Isd P-Gruppe: CONTROL Zeigt den flussbildenden Strongigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regeangezeigt)	ngsspannung und der  Datentyp: Float  Idenden Stromanteils a elungsart) die Vektorre  Datentyp: Float  manteil an.	Hälfte der Zwischenk Einheit A an. gelung ausgewählt is Einheit A	xreisspannung.  Min: - Def: - Max: -  xt; andernfalls wird der  Min: - Def: - Max: -	Wert 0 (Nu
Abhär 10076 Abhär	Wechselrichter-Phasenausga CO: Stromsollwert Isd P-Gruppe: CONTROL Zeigt den Sollwert des flussbingigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regeangezeigt. CO: Strom Isd P-Gruppe: CONTROL Zeigt den flussbildenden Strongigkeit:	Datentyp: Float  Idenden Stromanteils a elungsart) die Vektorre  Datentyp: Float  manteil an.  elungsart) die Vektorre	Hälfte der Zwischenk Einheit A an. gelung ausgewählt is Einheit A gelung ausgewählt is	Min: - Def: - Max: -  st; andernfalls wird der  Min: - Def: - Max: -  st; andernfalls wird der  Min: - Min: - Min: - Min: - Min: - Min: -	Stufe 3
Abhär 10076 Abhär	Wechselrichter-Phasenausga CO: Stromsollwert Isd P-Gruppe: CONTROL Zeigt den Sollwert des flussbingigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regenangezeigt. CO: Strom Isd P-Gruppe: CONTROL Zeigt den flussbildenden Strongigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regenangezeigt.	ngsspannung und der  Datentyp: Float  Idenden Stromanteils a elungsart) die Vektorre  Datentyp: Float  manteil an. elungsart) die Vektorre	Hälfte der Zwischenk Einheit A an. gelung ausgewählt is Einheit A	Min: - Def: - Max: -  st; andernfalls wird der  Min: - Def: - Max: -	Wert 0 (Nu Stufe 3
Abhär 0076 Abhär	Wechselrichter-Phasenausga CO: Stromsollwert Isd P-Gruppe: CONTROL Zeigt den Sollwert des flussbingigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regeangezeigt. CO: Strom Isd P-Gruppe: CONTROL Zeigt den flussbildenden Strongigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regeangezeigt. CO: Stromsollwert Isq	Datentyp: Float  Idenden Stromanteils a elungsart) die Vektorre  Datentyp: Float  manteil an.  elungsart) die Vektorre  Datentyp: Float	Hälfte der Zwischenk Einheit A  an. gelung ausgewählt is Einheit A  gelung ausgewählt is	Min: - Def: - Min: - Min: - Max: -  St; andernfalls wird der  Min: - Max: -  Mix: -  Mix: -  Mix: -  Mix: -  Mix: -  Mix: -	Stufe 3
Abhär 0076 Abhär	Wechselrichter-Phasenausga CO: Stromsollwert Isd P-Gruppe: CONTROL  Zeigt den Sollwert des flussbingigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regeangezeigt. CO: Strom Isd P-Gruppe: CONTROL  Zeigt den flussbildenden Strongigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regeangezeigt. CO: Stromsollwert Isq P-Gruppe: CONTROL  Zeigt den Sollwert für den dreiter	Datentyp: Float  Idenden Stromanteils a elungsart) die Vektorre  Datentyp: Float  manteil an. elungsart) die Vektorre  Datentyp: Float	Hälfte der Zwischenk Einheit A  an. gelung ausgewählt is Einheit A  gelung ausgewählt is	Min: - Def: - Max: -  Min: - Mir: - Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  Min: -	Stufe 3  Wert 0 (Nu Stufe 3
Abhär 10076 Abhär 10077 Abhär	Wechselrichter-Phasenausga CO: Stromsollwert Isd P-Gruppe: CONTROL  Zeigt den Sollwert des flussbingigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regeangezeigt.  CO: Strom Isd P-Gruppe: CONTROL  Zeigt den flussbildenden Strongigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regeangezeigt.  CO: Stromsollwert Isq P-Gruppe: CONTROL  Zeigt den Sollwert für den drengigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regeangezeigt.	Datentyp: Float  Idenden Stromanteils a elungsart) die Vektorre  Datentyp: Float  manteil an.  elungsart) die Vektorre  Datentyp: Float  chmomentbildenden Stromanteil die Vektorre	Hälfte der Zwischenk Einheit A  an. gelung ausgewählt is Einheit A  gelung ausgewählt is Einheit A  romanteil an. gelung ausgewählt is	Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  At; andernfalls wird der  Min: - Def: - Max: -  At; andernfalls wird der  Min: - Def: - Max: -	3  - Wert 0 (Nu Stufe 3  - Wert 0 (Nu Stufe 3  - Wert 0 (Nu
Abhär O076 Abhär O077	Wechselrichter-Phasenausga CO: Stromsollwert Isd P-Gruppe: CONTROL  Zeigt den Sollwert des flussbingigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regeangezeigt.  CO: Strom Isd P-Gruppe: CONTROL  Zeigt den flussbildenden Strongigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regeangezeigt.  CO: Stromsollwert Isq P-Gruppe: CONTROL  Zeigt den Sollwert für den drengigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regeangezeigt.  Gilt nur, wenn in P1300 (Regeangezeigt.	Datentyp: Float  Idenden Stromanteils a elungsart) die Vektorre  Datentyp: Float  manteil an. elungsart) die Vektorre  Datentyp: Float	Hälfte der Zwischenk Einheit A  an. gelung ausgewählt is Einheit A  gelung ausgewählt is	Min: - Def: - Max: -  wit; andernfalls wird der  Min: - Def: - Max: -  wit; andernfalls wird der  Min: - Def: - Max: -  wit; andernfalls wird der  Min: - Def: - Max: -	Stufe 3  Wert 0 (Nu Stufe 3
Abhär 10076 Abhär 10077 Abhär	Wechselrichter-Phasenausga CO: Stromsollwert Isd P-Gruppe: CONTROL  Zeigt den Sollwert des flussbingigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regeangezeigt.  CO: Strom Isd P-Gruppe: CONTROL  Zeigt den flussbildenden Strongigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regeangezeigt.  CO: Stromsollwert Isq P-Gruppe: CONTROL  Zeigt den Sollwert für den drengigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regeangezeigt.  Gilt nur, wenn in P1300 (Regeangezeigt.  CO: Strom Isq	ngsspannung und der  Datentyp: Float  Idenden Stromanteils a elungsart) die Vektorre  Datentyp: Float  manteil an. elungsart) die Vektorre  Datentyp: Float  chmomentbildenden Streelungsart) die Vektorre  Datentyp: Float	Hälfte der Zwischenk Einheit A  an. gelung ausgewählt is Einheit A  gelung ausgewählt is Einheit A  romanteil an. gelung ausgewählt is	Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -	3  - Wert 0 (Nu Stufe 3  - Wert 0 (Nu Stufe 3  - Wert 0 (Nu
0076 Abhär	Wechselrichter-Phasenausga CO: Stromsollwert Isd P-Gruppe: CONTROL Zeigt den Sollwert des flussbi rigigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regelangezeigt. CO: Strom Isd P-Gruppe: CONTROL Zeigt den flussbildenden Strongigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regelangezeigt. CO: Stromsollwert Isq P-Gruppe: CONTROL Zeigt den Sollwert für den dreingigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regelangezeigt. CO: Stromsollwert für den dreingigkeit: Gilt nur, wenn in P1300 (Regelangezeigt. CO: Strom Isq P-Gruppe: CONTROL	ngsspannung und der  Datentyp: Float  Idenden Stromanteils a elungsart) die Vektorre  Datentyp: Float  manteil an. elungsart) die Vektorre  Datentyp: Float  chmomentbildenden Strelungsart) die Vektorre  Datentyp: Float clungsart) die Vektorre  Datentyp: Float  den Stromanteil an.	Hälfte der Zwischenk Einheit A  an. gelung ausgewählt is Einheit A  gelung ausgewählt is Einheit A  romanteil an. gelung ausgewählt is	Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -	Stufe 3  Wert 0 (Nu Stufe 3  Wert 0 (Nu Stufe 3

Abhängigkeit:

Gilt nur, wenn in P1300 (Regelungsart) die Vektorregelung ausgewählt ist; andernfalls wird der Wert 0 (Null) angezeigt.

	CO: Drehmoment			Min:	-	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float	Einheit Nm	Def: Max:	-	4
	•			WIGA.		
-0004	Zeigt das aktuelle Drehmomer	nt an.				Ctufa
r0084	CO: Luftspaltfluss	Datentyp: Float	Einheit %	Min: Def:	-	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	Datentyp. Hoat	Limet 70	Max:	-	4
	Zeigt den aktuellen Luftspaltflu	uss in [%] relativ zum N	Motornennfluss an.			
r0086	CO: Wirkstrom			Min:	-	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float	Einheit A	Def: Max:	-	3
	Zeigt den Wirkanteil des Moto	rstroms an.				
Abhän	<b>rgigkeit:</b> Gilt nur, wenn in P1300 (Rege angezeigt.	elungsart) die U/f-Steue	erung ausgewählt ist;	andernfalls	wird der We	ert 0 (Null)
r0090	CO: Läuferwinkel			Min:	_	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float	Einheit °	Def: Max:	-	4
	Zeigt die aktuelle, durch den G	Seber erfasste Position	n an			
P0095[10]	CI: Auswahl PZD-Signa			Min:	0:0	Stufe
	ÄndStat: CT P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: U32 Aktiv: Sofort	Einheit - -	Def: Max:	0:0 4000:0	3
	Wählt die Quellen von PZD-Si	analen aus.				_
Index:		<b>5</b>				
	P0095[0] : 1. PZD-Signal P0095[1] : 2. PZD-Signal					
	P0095[2] : 3. PZD-Signal					
	P0095[3] : 4. PZD-Signal					
	P0095[4] : 5. PZD-Signal					
	P0095[5]: 6. PZD-Signal P0095[6]: 7. PZD-Signal					
	P0095[7] : 8. PZD-Signal					
	P0095[8] : 9. PZD-Signal					
	P0095[9]: 10. PZD-Signal					
r0096[10]	Anzeige PZD-Signale			Min:	-	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float	Einheit %	Def: Max:	-	3
	Zeigt PZD-Signale in [%] an.					
Index:						
	r0096[0] : 1. PZD-Signal					
	r0096[1]: 2. PZD-Signal r0096[2]: 3. PZD-Signal					
	r0096[3] : 4. PZD-Signal					
	r0096[4] : 5. PZD-Signal					
	r0096[5]: 6. PZD-Signal					
	r0096[6]: 7. PZD-Signal					
	r0096[6]: 7. PZD-Signal r0096[7]: 8. PZD-Signal					
	r0096[6]: 7. PZD-Signal					

P0100	Europa / Nordamerika			Min:	0	Stufe
	ÄndStat: C	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	1
	P-Gruppe: QUICK	Aktiv: Sofort	QuickCom	Max:	2	•

Bestimmt, ob die Leistungseinstellungen (z. B. Typenschild-Nennleistung - P0307) in [kW] oder [hp] ausgedrückt werden.

Die Voreinstellungen für die Typenschild-Nennfrequenz (P0310) und maximale Motorfrequenz (P1082) werden ebenfalls an dieser Stelle automatisch eingestellt, zusätzlich zur Bezugsfrequenz (P2000).

#### Mögliche Einstellungen:

0 Europa [kW] , Standardfrequenz 50 Hz 1 Nordamerika [hp], Standardfrequenz 60 Hz 2 Nordamerika [kW], Standardfrequenz 60 Hz

#### Abhängigkeit:

Die Einstellung des DIP-Schalters 2 unter der E/A-Baugruppe bestimmt die Gültigkeit der Einstellungen 0 und 1 für P0100 entsprechend der nachfolgenden Tabelle.

DIP 2 setting	Meaning		P0100 setting	Meaning
OFF	[kW], frequency default 50 [Hz]	overwrites	1	[hp], frequency default 60 [Hz]
ON	[hp], frequency default 60 [Hz]	overwrites	0	[kW], frequency default 50 [Hz]

Vor Änderung dieses Parameters zunächst den Antrieb anhalten (d. h. Impulse sperren).

Bei P0010 = 1 (Inbetriebnahmemodus) werden Änderungen freigegeben.

Bei Änderung von P0100 werden alle Motornennparameter sowie alle anderen Parameter, die von den Motornennparametern abhängen, zurückgesetzt (siehe P0340 - Berechnung der Motorparameter).

#### Notiz:

P0100-Einstellung 2 (==> [kW], Standardfrequenz 60 [Hz]) wird nicht durch die Einstellung des DIP-Schalters 2 überschrieben (siehe Tabelle oben).

r0200	Ist-Leistungsteil Codenummer		Min: -	Stufe
	Datentyp: U32	Einheit -	Def: -	3
	P-Gruppe: INVFRTFR		Max: -	•

Kennzeichnet das aktuelle Leistungsteil (LT) entsprechend der nachfolgenden Tabelle.

Sort	MM4 MLFB
Number	
41	6SE6440-2UC11-2AA0
42	6SE6440-2UC12-5AA0
43	6SE6440-2UC13-7AA0
44	6SE6440-2UC15-5AA0
45	6SE6440-2UC17-5AA0
46	6SE6440-2AB11-2AA0
47	6SE6440-2AB12-5AA0
48	6SE6440-2AB13-7AA0
49	6SE6440-2AB15-5AA0
50	6SE6440-2AB17-5AA0
51	6SE6440-2UC21-1BA0
52	6SE6440-2UC21-5BA0
53	6SE6440-2UC22-2BA0
54	6SE6440-2AB21-1BA0
55	6SE6440-2AB21-5BA0
56	6SE6440-2AB22-2BA0
57	6SE6440-2UC23-0CA0
58	6SE6440-2UC24-0CA0
59	6SE6440-2UC25-5CA0
60	6SE6440-2AB23-0CA0
61	6SE6440-2AC23-0CA0
62	6SE6440-2AC24-0CA0
63	6SE6440-2AC25-5CA0
64	6SE6440-2UC27-5DA0
65	6SE6440-2UC31-1DA0
66	6SE6440-2UC31-5DA0
70	6SE6440-2UC31-8EA0

Sort	MM4 MLFB
Number	
71	6SE6440-2UC32-2EA0
74	6SE6440-2UC33-0FA0
75	6SE6440-2UC33-7FA0
76	6SE6440-2UC34-5FA0
80	6SE6440-2UD13-7AA0
81	6SE6440-2UD15-5AA0
82	6SE6440-2UD17-5AA0
83	6SE6440-2UD21-1AA0
84	6SE6440-2UD21-5AA0
85	6SE6440-2UD22-2BA0
86	6SE6440-2UD23-0BA0
87	6SE6440-2UD24-0BA0
88	6SE6440-2AD22-2BA0
89	6SE6440-2AD23-0BA0
90	6SE6440-2AD24-0BA0
91	6SE6440-2UD25-5CA0
92	6SE6440-2UD27-5CA0
93	6SE6440-2UD31-1CA0
94	6SE6440-2AD25-5CA0
95	6SE6440-2AD27-5CA0
96	6SE6440-2AD31-1CA0
97	6SE6440-2UD31-5DA0
98	6SE6440-2UD31-8DA0
99	6SE6440-2UD32-2DA0
100	6SE6440-2AD31-5DA0
101	6SE6440-2AD31-8DA0

Sort	MM4 MLFB
Number	
102	6SE6440-2AD32-2DA0
103	6SE6440-2UD33-0EA0
104	6SE6440-2UD33-7EA0
105	6SE6440-2AD33-0EA0
106	6SE6440-2AD33-7EA0
107	6SE6440-2UD34-5FA0
108	6SE6440-2UD35-5FA0
109	6SE6440-2UD37-5FA0
110	6SE6440-2AD34-5FA0
111	6SE6440-2AD35-5FA0
112	6SE6440-2AD37-5FA0
113	6SE6440-2UE17-5CA0
114	6SE6440-2UE21-5CA0
115	6SE6440-2UE22-2CA0
116	6SE6440-2UE24-0CA0
117	6SE6440-2UE25-5CA0
118	6SE6440-2UE27-5CA0
119	6SE6440-2UE31-1CA0
120	6SE6440-2UE31-5DA0
121	6SE6440-2UE31-8DA0
122	6SE6440-2UE32-2DA0
123	6SE6440-2UE33-0EA0
124	6SE6440-2UE33-7EA0
125	6SE6440-2UE34-5FA0
126	6SE6440-2UE35-5FA0
127	6SE6440-2UE37-5FA0

#### Notiz:

Parameter r0200 = 0 zeigt an, dass kein Power-Stack gefunden wurde.

P0201	Soll-Le	Soll-Leistungsteil Codenummer					0	Stufe		
	ÄndStat		Datentyp: U16	Einheit -		Def:	0	3		
	P-Grupp	e: INVERTER	Aktiv: Sofort	-		Max:	65535			
	Bestätig	t das gefundene Le	istungsteil (LT).							
r0203	Wechs	selrichtertyp				Min:	-	Stufe		
			Datentyp: U16	Einheit -		Def:	-	3		
	P-Grupp	e: INVERTER				Max:	-			
	Zeiat de	Zeigt den MICROMASTER - Typ (siehe Tabelle) des gefundenen Leistungsteils (LT) an.								
Mö	gliche Einste		Typ (olollo Tabolio) ac	o goranaonon Loio	angoto.	0 (=1)	ui.			
·	1	MIČROMASTER	420							
	2	MICROMASTER	440							
	3	MICRO- / COMB	IMASTER 411							
	4	MICROMASTER	410							
	5	Reserviert								
r0204	Leistu	ngsteil - Merkr	nale			Min:	-	Stufe		
		· ·	Datentyp: U32	Einheit -		Def:	-	3		
	P-Grupp	e: INVERTER				Max:	-			
	Zeiat die	Hardwareeigensch	naften des Leistungsteils	s (LT) an						
Bitf	elder:	·	iaitori ado Edictarigotori	(=:/ ::						
	Bit00	DC/AC-Wechse	lr.	0	NE	IN				
				1	JA	1				
	Bit01	Funk Entst.i:	nt.	0	NE	IN				

Hinweis:

Parameter r0204 = 0 zeigt an, dass kein Leistungsteil gefunden wurde.

P0205	Wechselrichteranwe	Min:	0	Stufe		
	ÄndStat: C	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	3
	P-Gruppe: INVERTER	Aktiv: Sofort	QuickCom	Max:	1	•

Wählt die Wechselrichteranwendung aus.

Konstantmoment (KM):

KM wird verwendet, wenn für die Anwendung über den gesamten Frequenzbereich ein konstantes Drehmoment erforderlich ist.

Variables Drehmoment (VM):

VM wird verwendet, wenn die Anwendung eine parabelförmige Frequenz-Drehmoment-Kurve aufweist (z. B. bei zahlreichen Lüftern und Pumpen).

JA

Ein variables Drehmoment bietet bei demselben Wechselrichter folgende Vorteile::

- \* höherer Wechselrichternennstrom r0207
- \* höhere Wechselrichternennleistung r0206
- \* höherer Schwellwert für I2t-Absicherung

Wird P0205 bei der Schnellinbetriebnahme geändert, werden verschiedene Motorparameter unverzüglich berechnet:

1. Motornennstrom P0305 (Level 2) 2. Motornennleistung P0307 (Level 2) 3. Technische Anwendung P0500 (Level 2)

Es wird empfohlen, zunächst P0205 zu ändern. Danach kann der Motorparameter geändert werden. Der Motorparameter wird bei Änderung in dieser Reihenfolge überschrieben.

#### Mögliche Einstellungen:

- 0 Konst. Drehmoment
- 1 Variab. Drehmoment

#### Abhängigkeit:

P0640 (Motorüberlastfakor [%]) wird auf 150 % zurückgesetzt.

#### Hinweis:

Der Parameterwert wird durch die Werkseinstellung (siehe P970) nicht zurückgesetzt.

P0205 kann nicht für alle Wechselrichter auf 1 (Variables Drehmoment) gesetzt werden.

#### Notiz:

Einstellung 1 (Variables Drehmoment) ist nur für Anwendungen mit variablem Drehmoment (z. B. Pumpen und Lüfter) zu verwenden. Da in diesem Fall bei Verwendung für Anwendungen mit konstanter Last die I2t-Warnung zu spät ausgegeben wird, kommt es im Motor zu Überhitzung.

r0206	Wechselrichternennleistung kW/hp	Min: -	Stufe	
	Datentyp: Float	Einheit -	Def: -	2
	P-Gruppe: INVERTER		Max: -	

Zeigt die Nennleistung des Wechselrichters (abhängig von P0205) an.

#### Abhängigkeit:

Der Wert wird in [kW] oder [hp] angezeigt; dies ist abhängig von der Einstellung für P0100 (Betrieb in Europa / Nordamerika).

r0207	Wechselrichternennstrom	Min: -	Stufe	
	Datentyp: Float P-Gruppe: INVERTER	Einheit A	Def: - Max: -	2
	Zeigt den maximalen Dauerausgangsstrom des Wo	echselrichters an.		
r0208	Wechselrichternennspannung Datentyp: U32	Einheit ∨	Min: - Def: -	Stufe <b>2</b>
	P-Gruppe: INVERTER		Max: -	
Werte	Zeigt die Nenn-Eingangsspannung des Wechselric	hters an.		
	r0208 = 230 : 200 - 240 V +/- 10 % r0208 = 400 : 380 - 480 V +/- 10 % r0208 = 575 : 500 - 600 V +/- 10 %			
r0209	Maximaler Wechselrichterstrom		Min: -	Stufe
	Datentyp: Float P-Gruppe: INVERTER	Einheit A	Def: - Max: -	2
	Zeigt den maximalen Ausgangsstrom des Wechse			
P0210	Versorgungsspannung ÄndStat: CT Datentyp: U16 P-Gruppe: INVERTER Aktiv: Nein	Einheit ∨ -	Min: 0 Def: 230 Max: 1000	Stufe 3

Optimiert den Vdc-Regler durch Verlängerung der Rücklaufzeit, falls die Energierückspeisung vom Motor zu einer Zwischenkreisüberspannung führen würde.

Bei einem niedrigeren Wert wird die Überspannungsgefahr durch einen frühen Eingriff des Reglers reduziert.

#### Abhängigkeit:

P1254 ("Auto-Erkennung Vdc-Einschaltebenen") = 0 setzen. Die Eingriffsschwellen des Vdc-Reglers und für Compound-Bremsen werden dann direkt über P0210 (Netzspannung) ermittelt.

Vdc\_max\_on =  $1.15 * \sqrt{2} * V_{mains}$ Compound braking switch-on level =  $1.13 * \sqrt{2} * V_{mains}$ 

#### Hinweis:

Ist die Netzspannung höher als der eingegebene Wert, wird der Vdc-Regler unter Umständen automatisch deaktiviert, um eine Beschleunigung des Motors zu verhindern. In diesem Fall wird ein Alarm ausgegeben (A0910).

r0231[2]	Max. Kabellänge			Min: -	Stufe
	_	Datentyp: U16	Einheit m	Def: -	3
	P-Gruppe: INVERTER			Max: -	

Parameter zur Anzeige der maximal zulässigen Kabellänge zwischen Wechselrichter und Motor.

Index:

r0231[0]: Max. ungeschirmte Kabellänge r0231[1]: Max. geschirmte Kabellänge

Notiz:

Die EMV - Verträglichkeit ist nur gewährleistet, wenn das geschirmte Kabel bei Verwendung des EMV-Filters eine maximale Länge von 25 m nicht überschreitet.

P0290	Wechselrichter Überlastreaktion				Min:	0	Stufe
	ÄndStat:	CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	2	3
	P-Gruppe:	INVERTER	Aktiv: Sofort	-	Max:	3	

Wählt die Reaktion des Wechselrichters auf eine interne Übertemperatur aus.

#### Mögliche Einstellungen:

- 0 Ausgangsfrequenz reduzieren (normalerweise nur wirksam bei Anwendungen mit variablem Drehmoment)
- 1 Abschalten (F0004)
- 2 Pulsfrequenz und Ausgangsfrequenz reduzieren
  - Pulsfrequenz reduzieren, dann Abschalten (F0004)

#### Notiz:

Letzten Endes erfolgt immer dann eine Abschaltung, wenn die interne Temperatur durch die ergriffene Maßnahme nicht ausreichend reduziert wird.

Die Pulsfrequenz wird normalerweise nur reduziert, wenn sie mehr als 2 kHz beträgt (siehe P0291 - Konfiguration des Wechselrichterschutzes).

P0291[3] Konfiguration des LT-Schutzes Min: 0 Stufe
ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit - Def: 1
P-Gruppe: INVERTER Aktiv: Nein - Max: 3

Steuerbit zur Freigabe/Deaktivierung der automatischen Pulsfrequenzverringerung bei Ausgangsfrequenzen unter 2 Hz.

Bitfelder:

Index:

P0291[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0291[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0291[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

**Details:** 

Siehe P0290 (Wechselrichterreaktion bei Überlast)

P0292 LT-Überlastwarnung Min: 0 Stufe
ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit °C Def: 15
P-Gruppe: INVERTER Aktiv: Sofort - Max: 25

Legt die Temperaturdifferenz (in [°C]) zwischen der Wechselrichter-Übertemperaturabschaltung und den Warnschwellen fest.

P0294 Warnung bei I2t-Überlast Min: 10.0 Stufe
ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit % Def: 95.0
P-Gruppe: INVERTER Aktiv: Sofort - Max: 100.0

Legt den Wert [%] fest, bei dem die Warnung A0504 (Wechselrichter-Übertemperatur) generiert wird.

Die maximal zulässige Dauer der Wechselrichter-Überlastung wird mit Hilfe der Wechselrichter-I2t-Berechnung abgeschätzt. Der I2t-Berechnungswert = 100 %, wenn diese maximal zulässige Dauer erreicht ist.

#### Abhängigkeit:

Der Motorüberlastfaktor (P0640) wird an diesem Punkt auf 100 % reduziert

Hinweis:

100 % = stationäre Nennlast

P0295	Verzögerung Lüfterabschaltung					0	Stufe
	ÄndStat:	CUT	Datentyp: U16	Einheit s	Def:	0	3
	P-Gruppe:	TERMINAL	Aktiv: Sofort	-	Max:	3600	•

Legt die Verzögerungszeit für die Lüfterabschaltung in Sekunden nach dem Ausschalten des Antriebs fest.

## Achtung:

Folgende Einstellungen dürfen nicht kombiniert werden:

P0610 = 1 und P0295 = 0 oder 2

d. h. Warnung und Verringerung des maximalen Stroms (was zu einer reduzierten Ausgangsfrequenz führt) bei Erreichung des I2t-Schwellwerts in Verbindung mit der Lüftereinstellung "eigenbelüftet" oder "eigenbelüftet und interner Lüfter".

Bei konstantem Lastspiel führt die Missachtung dieser Vorgabe nur zu einer Reduzierung der Frequenz, während sich der Motor weiter überhitzt!

#### Ausnahme:

Bei Anwendungen mit variablem Drehmoment führt die Reduzierung des maximalen Stroms automatisch zu einer Last- und Stromreduzierung.

#### Hinweis

Bei der Einstellung 0 wird der Lüfter bei Stillstand des Antriebs sofort, d. h. ohne Verzögerung, abgeschaltet.

P0300[3]	Auswahl Motortyp			Min: 1	Stufe
	ÄndStat: C	Datentyp: U16	Einheit -	<b>Def</b> : 1	2
	P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: Sofort	QuickCom	Max: 2	_

Wählt den Motortyp.

Dieser Parameter wird während der Inbetriebnahme zur Auswahl des Motortyps und zur Optimierung des Wechselrichter-Betriebsverhaltens benötigt. Die meisten Motoren sind Asynchronmotoren; verwenden Sie im Zweifelsfall nachstehende Formel.

(Motornennfrequenz (P0310) \* 60) / Motornenndrehzahl (P0311)

Ist das Ergebnis eine ganze Zahl, dann handelt es sich um einen Synchronmotor.

#### Mögliche Einstellungen:

1 Asynchronmotor 2 Synchronmotor

#### Index:

P0300[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0300[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0300[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

#### Abhängigkeit:

Nur änderbar bei P0010 = 1 (Schnellinbetriebnahme).

Wird der Synchronmotor gewählt, stehen folgende Funktionen nicht zur Verfügung:

Leistungsfaktor (P0308)

Motorwirkungsgrad (P0309)

Magnetisierungszeit (P0346 (Level 3)

Entmagnetisierungszeit (P0347 (Level 3)

Fangschaltung (P1200, P1202 (Level 3), P1203 (Level 3))

Gleichstrom-Bremsung (P1230 (Level 3), P1232, P1233)

Schlupfkompensation (P1335)

Schlupfgrenze (P1336)

Motormagnetisierungsstrom (P0320 (Level 3),

Motornennschlupf (P0330),

Nennmagnetisierungsstrom (P0331),


Nennleistungsfaktor (P0332)

Läuferzeitkonstante (P0384)

## P0304[3] Motornennspannung

Motornennspannung			Min:	10	Stute
ÄndStat: C	Datentyp: U16	Einheit ∨	Def:	230	1
P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: Sofort	QuickCom	Max:	2000	•

Motornennspannung [V] von Typenschild. Die nachfolgende Abbildung zeigt ein typisches Typenschild mit der Position der relevanten Motordaten.



#### Index:

P0304[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0304[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0304[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

### Abhängigkeit:

Nur änderbar bei P0010 = 1 (Schnellinbetriebnahme).

P0305[3] Stufe Motornennstrom Min: 0.01 ÄndStat: Datentyp: Float Einheit A Def: 3.25 1 P-Gruppe: MOTOR Aktiv: Sofort QuickCom Max: 10000.00

Motornennstrom [A] von Typenschild - siehe Abbildung in P0304.

Index:

P0305[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0305[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0305[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Nur änderbar bei P0010 = 1 (Schnellinbetriebnahme).

Auch abhängig von P0320 (Motormagnetisierungsstrom).

#### Hinweis:

Bei Asynchronmotoren ist der Höchstwert definiert als der maximale Wechselrichterstrom (r0209).

Bei Synchronmotoren ist der Höchstwert definiert als das Zweifache des maximalen Wechselrichterstroms (r0209).

Der Mindestwert ist gegeben als 1/32 des Wechselrichternennstroms (r0207)

P0307[3] Motornennleistung 0.01 Stufe Min: ÄndStat: C Datentyp: Float Einheit -Def: 0.75 1 2000.00 P-Gruppe: MOTOR Aktiv: Sofort QuickCom Max:

Motornennleistung [kW/hp] von Typenschild.

Index:

P0307[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0307[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0307[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Wenn P0100 = 1 ([kW], Standardfrequenz 50 Hz), werden die Werte in [hp] angegeben - siehe Abbildung P0304 (Typenschild).

Nur änderbar bei P0010 = 1 (Schnellinbetriebnahme)

P0308[3] Stufe Motornennleistungsfaktor Min: 0.000 ÄndStat: C Datentyp: Float Einheit -Def: 0.000 2 P-Gruppe: MOTOR Aktiv: Sofort QuickCom Max: 1.000

Motornennleistungsfaktor (cosPhi) von Typenschild - siehe Abbildung P0304.

Index:

P0308[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0308[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0308[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Nur änderbar bei P0010 = 1 (Schnellinbetriebnahme).

Nur sichtbar bei P0100 = 0 oder 2 (Motorleistung eingegeben in [kW]).

Bei Einstellung 0 wird der Wert intern berechnet (siehe r0332)

P0309[3] Motornennwirkungsgrad Stufe Min: 0.0 ÄndStat: Datentyp: Float Einheit % Def: 0.0 2 P-Gruppe: MOTOR Aktiv: Sofort 99 9 QuickCom Max:

Motornennwirkungsgrad in [%] von Typenschild.

Index:

P0309[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0309[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0309[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Nur änderbar bei P0010 = 1 (Schnellinbetriebnahme)

Nur sichtbar bei P0100 = 1 (Motorleistung eingegeben in [hp]).

Bei Einstellung 0 wird der Wert intern berechnet (siehe r0332).

Hinweis:

100 % = supraleitend

Details:

Siehe Abbildung in P0304 (Typenschild)

P0310[3]	Motornennfrequenz			Min:	12.00	Stufe
	ÄndStat: C	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	50.00	1
	P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: Sofort	QuickCom	Max:	650.00	-

Motornennfrequenz [Hz] von Typenschild.

Index:

P0310[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0310[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0310[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Nur änderbar bei P0010 = 1 (Schnellinbetriebnahme).

Die Anzahl der Polpaare wird bei Änderung des Parameters automatisch neu berechnet.

Details:

Siehe Abbildung in P0304 (Typenschild)

P0311[3]	Motornenndrehzahl			Min:	0	Stufe
	ÄndStat: C	Datentyp: U16	Einheit 1/min	Def:	0	1 1
	P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: Sofort	QuickCom	Max:	40000	•

Motornenndrehzahl [1/min] von Typenschild.

Index:

P0311[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0311[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0311[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Nur änderbar bei P0010 = 1 (Schnellinbetriebnahme).

Bei Einstellung 0 wird der Wert intern berechnet.

Erforderlich bei Vektorregelung und U/f-Steuerung mit Drehzahlregler.

Die Funktionsfähigkeit der Schlupfkompensation bei der U/f-Steuerung ist nur bei parametrierter Motornenndrehzahl gewährleistet.

Die Zahl der Polpaare wird bei Änderung des Parameters automatisch neu berechnet.

Details:

Siehe Abbildung in P0304 (Typenschild)

r0313[3]	Motorpolpaare			Min: -	Stufe
		Datentyp: U16	Einheit -	Def: -	3
	P-Gruppe: MOTOR			Max: -	

Zeigt die Anzahl der Motorpolpaare an, die der Wechselrichter aktuell für interne Berechnungen verwendet.

Werte:

r0313 = 1 : 2-poliger Motor r0313 = 2 : 4-poliger Motor usw.

Index:

r0313[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) r0313[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) r0313[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Wird bei Änderung von P0310 (Motornennfrequenz) oder P0311 (Motornenndrehzahl) automatisch neu berechnet.

P0314[3]	Anzahl Motorpolpaare			Min:	0	Stufe
	ÄndStat: C	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	4
	P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: Sofort	-	Max:	99	-

Gibt die Anzahl der Polpaare des Motors an:

Werte:

Index:

P0314 = 1 : 2-poliger Motor P0314 = 2 : 4-poliger Motor

usw.

P0314[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0314[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS)

P0314[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Wird bei Änderung von P0310 (Motornennfrequenz) oder P0311 (Motornenndrehzahl) automatisch neu berechnet.

P0320[3] Stufe Motormagnetisierungsstrom Min: 0.0 ÄndStat: Datentyp: Float Einheit % Def: 0.0 3 P-Gruppe: MOTOR Aktiv: Nein QuickCom Max: 99.0 Legt den Motormagnetisierungsstrom in [%] relativ zu P0305 (Motornennstrom) an. Index: P0320[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0320[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0320[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) Abhängigkeit: Wird beeinflusst durch P0366 - P0369 (Magnetisierungskurvenbilder 1 - 4). Bei Einstellung 0 erfolgt die Berechnung durch P0340 = 1 (Dateneingabe von Typenschild) der durch P3900 = 1 oder 2 (Ende Schnellinbetriebnahme). r0330[3] Motornennschlupf Min: Stufe Datentyp: Float Einheit % Def: 3 P-Gruppe: MOTOR Max: Zeigt den Motornennschlupf in [%] relativ zu P0310 (Motornennfreguenz) und P0311 (Motornenndrehzahl) Index: r0330[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) r0330[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) r0330[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) Stufe r0331[3] Nennmagnetisierungsstrom Min: Datentyp: Float Einheit A Def: 3 P-Gruppe: MOTOR Max: Zeigt den berechneten Magnetisierungsstrom des Motors in [A] an. Index: r0331[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) r0331[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS) r0331[2] : 3. Antriebsdatensatz (DDS) r0332[3] Stufe Nennleistungsfaktor Min: Datentyp: Float Einheit -Def: 3 P-Gruppe: MOTOR Max: Zeigt den Leistungsfaktor für den Motor an. Index: r0332[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) r0332[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) r0332[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) Abhängigkeit: Der Wert wird intern berechnet, wenn P0308 (Motornennleistungsaktor) auf 0 gesetzt ist; andernfalls wird der in P0308 eingegebene Wert angezeigt. r0333[3] Stufe Motornenndrehmoment Min: Datentyp: Float Einheit Nm Def: 3 P-Gruppe: MOTOR Max: Zeigt das Motornennmoment an. Index: r0333[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) r0333[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) r0333[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) Abhängigkeit: Der Wert wird über P0310 (Motornennleistung) und P0311 (Motornenndrehzahl) berechnet. Stufe P0335[3] Motorkühlung Min: 0 ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit -Def: 0 2 P-Gruppe: MOTOR Aktiv: Sofort QuickCom Max: 3 Wählt das Motorkühlsystem aus. Mögliche Einstellungen: Eigenbelüftet: mittels des auf der Motorwelle angebrachten Lüfters 0 1 Fremdgekühlt: mittels separat angetriebenem Lüfters 2 Eigenbelüftet und interner Lüfter 3 Fremdgekühlt und interner Lüfter Index: P0335[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0335[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0335[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) Notiz:

Motoren der Serien 1LA1 und 1LA8 sind mit einem eingebautem Lüfter ausgestattet. Dieser eingebaute Lüfter darf jedoch nicht mit dem Lüfter am Ende der Motorwelle verwechselt werden.

P0340[3]	Berechnung der Mo	torparameter		<b>Min</b> : 0	Stufe
	ÄndStat: CT	Einheit -	<b>Def</b> : 0	2	
	P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: Sofort	-	Max: 4	

Berechnet verschiedene Motorparameter, inkl.:

Motorgewicht P0344 (Level 3) Magnetisierungszeit P0346 (Level 3) Entmagnetisierungszeit P0347 (Level 3) Ständerwiderstand P0350 (Level 2) Bezugsfrequenz P2000 (Level 2) Bezugsstrom P2002 (Level 3).

## Mögliche Einstellungen:

Keine Berechnung 0 1 Komplette Parametrierung Ersatzschaltbilddaten berechnen 2 3 U/f und Vektorregelung berechnen 4 Reglereinstellung berechnen

#### Index:

P0340[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0340[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0340[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

#### Hinweis:

Dieser Parameter wird bei der Inbetriebnahme für die Optimierung des Wechselrichter-Betriebsverhaltens

#### P0341[3] Motorträgheitsmoment [kg\*m<sup>□</sup>]

Stufe 0.00010 Min: 0.00180 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit -Def: 3 1000.0 P-Gruppe: MOTOR Aktiv: Nein Max:

Gibt das Massenträgheitsmoment des Motors an.

Dieser Wert ergibt zusammen mit P0342 (Trägheitsverhältnis gesamt/Motor) und P1496 (Skalierungsfaktor Beschleunigung) das Beschleunigungsdrehmoment (r1517), das zu jedem beliebigen, über eine BICO-Quelle (P1511) produzierten Drehmoment hinzugefügt und in die Drehmomentregelungsfunktion integriert

#### Index:

P0341[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0341[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0341[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

#### Hinweis:

Das Ergebnis von

P0341 \* P0342 (Trägheitsverhältnis Gesamt/Motor) = Motorträgheit gesamt und wird in der Drehzahlreglerberechnung berücksichtigt.

P1496 (Skalierungsfaktor Beschleunigung) = 100 % aktiviert die Beschleunigungsvorsteuerung für den Drehzahlregler und berechnet das Drehmoment auf der Basis von P0341 (Motorträgheit) und P0342 (Trägheitsverhältnis gesamt/Motor).

### P0342[3]

Trägheitsverhältnis G	Trägheitsverhältnis Gesamt/Motor Min: 1.000				
ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit -	Def:	1.000	3
P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: Nein	-	Max:	400.000	

Gibt das Verhältnis zwischen der Gesamtträgheit (Last + Motor) und der Motorträgheit alleine an.

## Index:

P0342[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0342[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0342[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

#### P0344[3] Motorgewicht

Stufe Min: 1.0 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit kg Def: 9.4 3 6500.0 P-Gruppe: MOTOR Aktiv: Nein Max:

Gibt das Motorgewicht [kg] an.

## Index:

P0344[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0344[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0344[2] Antriebsdatensatz (DDS)

#### Hinweis:

Dieser Wert wird im thermischen Motormodell verwendet.

Der Wert wird normalerweise über P0340 (Motorparameter) automatisch berechnet, er kann jedoch auch manuell eingegeben werden.

r0345[3]	Motor-Anlaufzeit			Min: -	Stufe
		Datentyp: Float	Einheit s	Def: -	3
	P-Gruppe: MOTOR			Max: -	

Zeigt die Motor-Anlaufzeit an. Diese Zeit entspricht dem standardisierten Motor-Massenträgheitsmoment.

Die Anfahrzeit ist die Zeit bis zum Erreichen der Motornenndrehzahl aus dem Stillstand bei einer Beschleunigung mit dem Motornennmoment (r0333).

Index:

r0345[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) r0345[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) r0345[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Legt die Magnetisierungszeit [s] fest, d. h. die Wartezeit zwischen der Impulsfreigabe und dem Start des Hochlaufs. Während dieser Zeit wird die Motormagnetisierung aufgebaut.

Die Magnetisierungszeit wird normalerweise über die Motordaten automatisch berechnet und entspricht der Läuferzeitkonstanten (r0384).

Index:

P0346[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0346[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0346[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Hinweis:

Bei Verstärkungseinstellungen über 100 % kann die Magnetisierung reduziert werden.

Notiz:

Eine zu starke Verkürzung dieser Zeit kann jedoch zu einer unzureichenden Motormagnetisierung führen.

P0347[3]	Entmagnetisierungs	szeit		Min:	0.000	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	1.000	3
	P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: Nein	-	Max:	20.000	0

Ändert die Wartezeit nach AUS2 / bzw. Umrichterfehler bis zur erneuten Impulsfreigabe.

Index:

P0347[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0347[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0347[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Hinweis:

Die Entmagnetisierungszeit beträgt etwa das 2,5-Fache der Läuferzeitkonstanten (r0384) in Sekunden.

Notiz:

Nicht aktiv nach einem normal abgeschlossenen Rücklauf, d. h. nach AUS1, AUS3 oder JOG.

Bei zu starker Verkürzung dieser Zeit kommt es zu Überstromabschaltungen.

P0350[3]	Ständerv	Ständerwiderstand (Phase-Phase)			Min:	0.00001	Stufe
	ÄndStat:	CUT	<b>Datentyp:</b> Float	Einheit Ohm	Def:	4.0	2
	P-Gruppe:	MOTOR	Aktiv: Nein	-	Max:	2000.0	_

Ständerwiderstandswert in [Ohm] bei angeschlossenem Motor (von Phase-zu-Phase). Der Parameterwert enthält auch den Kabelwiderstand.

Zur Bestimmung des Werts dieses Parameters stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

- 1. Berechnung mit oder P0340 = 1 (Dateneingabe von Typenschild) P3900 = 1,2 oder 3 (Ende Schnellinbetriebnahme)
- 2. Messung mit P1910 = 1 (Motordatenbestimmung Wert für Ständerwiderstand wird überschrieben)
- Manuelle Messung mit Ohmmeter.

Index:

P0350[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0350[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0350[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Hinweis:

Da die Messung von Phase zu Phase erfolgt, erscheint dieser Wert unter Umständen höher als erwartet (bis zu doppelt so hoch).

Der in P0350 (Ständerwiderstand) eingegebene Wert ist der Wert, der mit der zuletzt verwendeten Methode ermittelt wurde.

P0352[3]	Kabelwiderstand			Min:	0.0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Ohm	Def:	0.0	3
	P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: Nein	-	Max:	120.0	•

Gibt den Kabelwiderstand zwischen dem Wechselrichter und dem Motor für eine Phase an.

Der Wert entspricht dem Widerstand des Kabels zwischen dem Wechselrichter und dem Motor relativ zur Nennimpedanz.

Index:

P0352[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0352[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0352[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

P0354[3] Läuferwiderstand
ÄndStat: CUT
P-Gruppe: MOTOR

Datentyp: Float
Aktiv: Nein

Def: 10.0
Def: 10.0
Max: 300.0

Stufe
4

Legt den Läuferwiderstand des Motorersatzschaltbildes fest (Strangwert).

Index:

P0354[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0354[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0354[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Wird automatisch mit Hilfe des Motormodells berechnet oder über P1910 (Motoridentifikation) bestimmt.

P0356[3]	Ständerstreuinduktanz					0.00001	Stufe
	ÄndStat:	CUT	Datentyp: Float	Einheit -	Def:	10.0	4
	P-Gruppe:	MOTOR	Aktiv: Nein	-	Max:	1000.0	-

Legt die Ständerstreuinduktanz des Motorersatzschaltbildes fest (Strangwert).

Index:

P0356[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0356[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0356[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Wird automatisch mit Hilfe des Motormodells berechnet oder über P1910 (Motoridentifikation) bestimmt.

P0358[3]	Läuferstreui	Min:	0.0	Stufe		
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit -	Def:	10.0	4
	P-Gruppe: MOT	OR Aktiv: Nein	-	Max:	1000.0	_

Legt die Läuferstreuinduktanz des Motorersatzschaltbildes fest (Strangwert).

Index:

P0358[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0358[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0358[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Wird automatisch mit Hilfe des Motormodells berechnet oder über P1910 (Motoridentifikation) bestimmt.

P0360[3]	Hauptinduktanz			Min:	0.0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit -	Def:	10.0	4
	P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: Nein	-	Max:	3000.0	_

Legt die Hauptinduktanz des Motorersatzschaltbildes fest (Strangwert).

Index:

P0360[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0360[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0360[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Wird automatisch mit Hilfe des Motormodells berechnet oder über P1910 (Motoridentifikation) bestimmt.

P0362[3]	Magnetisierungskennlinie Fluss 1					0.0	Stufe
	ÄndStat:	CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	60.0	4
	P-Gruppe:	MOTOR	Aktiv: Nein	-	Max:	300.0	-T

Gibt den ersten (niedrigsten) Flusswert der Sättigungskurve in [%] relativ zur Motornennspannung (P0304) an.

Index:

P0362[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0362[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0362[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Hinweis:

P0362 = 100 % entspricht Motornennfluss

Nennfluss = Nenn-EMK

Notiz:

Dieser Wert bildet mit Magnetisierungskennlinie Strom 1 (P0366)ein Wertepaar. P0362 muss kleiner oder gleich dem Magnetisierungskennlinie Fluss 2 (P0363) sein.

Details:

Siehe P0365 (Magnetisierungskennlinie Fluss 4).

P0363[3]	Magnetisierungskennlinie Fluss 2				0.0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	85.0	4
	P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: Nein	-	Max:	300.0	<b>-</b>

Gibt den zweiten Flusswert der Sättigungskurve in [%] relativ zur Motornennspannung (P0304) an.

Index:

P0363[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0363[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0363[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Hinweis:

P0363 = 100 % entspricht Motornennfluss

Nennfluss = Nenn-EMK

Notiz:

Dieser Wert bildet mit Magnetisierungskennlinie Strom 2 (P0367)ein Wertepaar. P0363 muss kleiner oder gleich dem Magnetisierungskennlinie Fluss 3 (P0364) und größer oder gleich dem Magnetisierungskennlinie Fluss 1 (P0362) sein.

Details:

Siehe P0365 (Magnetisierungskennlinie Fluss 4).

P0364[3]	Magnetisierungskennlinie Fluss 3				0.0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	115.0	4
	P-Gruppe: MOTO	R Aktiv: Nein	-	Max:	300.0	_

Gibt den dritten (dritthöchsten) Flusswert der Sättigungskurve in [%] relativ zur Motornennspannung (P0304) an.

Index:

P0364[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0364[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0364[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Hinweis:

P0364 = 100 % entspricht Motornennfluss

Nennfluss = Nenn-EMK

Notiz:

Dieser Wert bildet mit Magnetisierungskennlinie Strom 3 (P0368) ein Wertepaar. P0364 muss kleiner oder gleich dem Magnetisierungskennlinie Fluss 4 (P0365) und größer oder gleich dem Magnetisierungskennlinie Fluss 2 (P0363) sein.


Details:

Siehe P0365 (Magnetisierungskennlinie Fluss 4).

# P0365[3] Magnetisierungskennlinie Fluss 4 Min: 0.0 Stufe ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit % Def: 125.0 4 P-Gruppe: MOTOR Aktiv: Nein Max: 300.0

Gibt den vierten (vierthöchsten) Flusswert der Sättigungskurve in [%] relativ zur Motornennspannung (P0304) an.

Die Parametereinstellungen für die Werte von Bild 1 bis Bild 4 sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.



#### Index:

P0365[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0365[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0365[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

## Hinweis:


P0365 = 100 % entspricht Motornennfluss

Nennfluss = Nenn-EMK

#### Notiz:

Dieser Wert bildet mit Magnetisierungskennlinie Strom 4 (P0369) ein Wertepaar. P0365 muss größer oder gleich dem Magnetisierungskennlinie Fluss 3 (P0364) sein.

Wenn die Magnetisierungswerte für P0362 bis P0365 nicht übereinstimmen, wird intern eine lineare Kurve angewandt (siehe nachfolgende Abbildung).



P0366[3] Stufe Magnetisierungskennlinie Strom 1 Min: 0.0 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit % Def: 50.0 4 P-Gruppe: MOTOR Aktiv: Nein Max: 500.0

Gibt den ersten (niedrigsten) Magnetisierungsstromwert der Sättigungskurve in [%] relativ zu dem Nennmagnetisierungsstrom (P0331) an.

Index:

P0366[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0366[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0366[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Beeinflusst P0320 (Motormagnetisierungsstrom)

Notiz:

Der Wert gehört zu dem ersten Flusswert und muss kleiner oder gleich dem Magnetisierungskennlinie Strom 2 (P0367) sein.

Details:

Siehe P0369 (Magnetisierungskennlinie Strom 4)

 P0367[3]
 Magnetisierungskennlinie Strom 2
 Min: 0.0
 Stufe

 ÄndStat:
 CUT
 Datentyp: Float
 Einheit %
 Def: 75.0
 4

 P-Gruppe:
 MOTOR
 Aktiv: Nein
 Max: 500.0

Gibt den zweiten Magnetisierungsstromwert der Sättigungskurve in [%] relativ zu dem Nennmagnetisierungsstrom (P0331) an.

Index:

P0367[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0367[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0367[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Beeinflusst P0320 (Motormagnetisierungsstrom).

Notiz:

Der Wert gehört zu dem zweiten Flusswert und muss kleiner oder gleich dem Magnetisierungskennlinie Strom 3 (P0368) und größer oder gleich dem Magnetisierungskennlinie Strom 1 (P0366) sein.

**Details:** 

Siehe Abbildung in P0369 (Magnetisierungskennlinie Strom 4).

 
 P0368[3]
 Magnetisierungskennlinie Strom 3 ÄndStat: CUT
 Min: 0.0 Def: 135.0 Def: 135.0

Gibt den dritten (niedrigsten) Magnetisierungsstromwert der Sättigungskurve in [%] relativ zu dem Nennmagnetisierungsstrom (P0331) an.

Index:

P0368[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0368[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0368[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Beeinflusst P0320 (Motormagnetisierungsstrom)

Notiz:

Der Wert gehört zu dem dritten Flusswert und muss kleiner oder gleich dem Magnetisierungskennlinie Strom 4 (P0369) und größer oder gleich dem Magnetisierungskennlinie Strom 2 (P0367) sein.


Details:

Siehe P0369 (Magnetisierungskennlinie Strom 4).

P0369[3]	Magnetisierungske	Magnetisierungskennlinie Strom 4			0.0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	170.0	4
	P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: Nein	-	Max:	500.0	-

Gibt den vierten (niedrigsten) Magnetisierungsstromwert der Sättigungskurve in [%] relativ zu dem Nennmagnetisierungsstrom (P0331) an.

Die Parametereinstellungen für die Werte von Bild 1 bis Bild 4 sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.



### Index:


P0369[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0369[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0369[2] : 3. Antriebsdatensatz (DDS)
Abhängigkeit:

Beeinflusst P0320 (Motormagnetisierungsstrom).

### Notiz:

Der Wert gehört zu dem dritten Flusswert und muss kleiner oder gleich dem Magnetisierungskennlinie Strom 3 (P0368) sein.

Wenn die Magnetisierungswerte für P0366 bis P0369 nicht übereinstimmen, wird intern eine lineare Kurve angewandt (siehe nachfolgende Abbildung).



r0370[3] Ständerwiderstand [%] Stufe Min: Datentyp: Float Einheit % Def: 4 P-Gruppe: MOTOR Max: Zeigt den normierten Ständerwiderstand des Motorersatzschaltbildes (Strangwert) in [%] an. Index: r0370[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) r0370[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) r0370[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) Hinweis: 100 % means : Z<sub>ratedmot.</sub> \* PO305 (rated motor current) (rated motor voltage) r0372[3] Kabelwiderstand [%] Stufe Min: Datentyp: Float Einheit % Def: 4 P-Gruppe: MOTOR Max: Zeigt den normierten Kabelwiderstand des Motorersatzschaltbildes (Strangwert) in [%] an. Dieser beträgt schätzungsweise 20 % des Ständerwiderstands. Index: r0372[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) r0372[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) r0372[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) 100 % means :  $Z_{ratedmot.} * \frac{P0304}{P0305}$  (rated motor voltage) Stufe r0373[3] Ständernennwiderstand [%] Min: Datentyp: Float Einheit % Def: 4 P-Gruppe: MOTOR Max: Zeigt den Ständernennwiderstand des Motorersatzschaltbildes. (Strangwert) in [%] an. Index: r0373[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) r0373[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) r0373[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) 100 % means :  $Z_{ratedmot.} * \frac{P0304}{P0305}$  (rated motor voltage) r0374[3] Läuferwiderstand [%] Stufe Min: Datentyp: Float Einheit % Def: 4 P-Gruppe: MOTOR Max: Zeigt den normierten Läuferwiderstand des Motorersatzschaltbildes (Strangwert) in [%] an. Index: r0374[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) r0374[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS) r0374[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS Hinweis: 100 % means :  $Z_{ratedmot.}$  \*  $\frac{P0304}{P0305}$  (rated motor voltage) r0376[3] Läufernennwiderstand [%] Min: Stufe Datentyp: Float Einheit % Def: 4 P-Gruppe: MOTOR Max: Zeigt den Läufernennwiderstand des Motorersatzschaltbildes (Strangwert) in [%] an. Index: r0376[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) r0376[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) r0376[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) Hinweis: 100 % means : Z<sub>ratedmot.</sub> \* P0305 (rated motor current) , P0304 (rated motor voltage) r0377[3] Gesamt-Streureaktanz [%] Stufe Min: Datentyp: Float Einheit % Def: 4 P-Gruppe: MOTOR Max: Zeigt die normierte Gesamtstreureaktanz des Motorersatzschaltbildes (Strangwert) in [%] an. Index: r0377[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) r0377[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) r0377[2] : 3. Antriebsdatensatz (DDS) Hinweis: 100 % means :  $Z_{ratedmot.}^* * \frac{PO304}{PO305}$  (rated motor current) P0304 (rated motor voltage)

r0382[3]	Hauptreaktanz [%]	Detent	Fig. 14.0/	Min: -	Stufe			
	P-Gruppe: MOTOR	Datentyp: Float	Einheit %	Def: - Max: -	4			
	Zeigt die normierte Hauptreak	tanz des Motorersatzs	chaltbildes (Strangw	ert) in [%] an.				
Index:	r0382[0] : 1. Antriebsdatensa r0382[1] : 2. Antriebsdatensa r0382[2] : 3. Antriebsdatensa	atz (DDS)						
Hinwei	100 % means : $Z_{ratedmot.} * \frac{P0304}{P0305}$ (rated)	d motor voltage) d motor current)						
r0384[3]	Läuferzeitkonstante	Detenture Floor	Finhait ma	Min: -	Stufe			
	P-Gruppe: MOTOR	Datentyp: Float	Einheit ms	Def: - Max: -	3			
l	Zeigt die berechnete Läuferze	itkonstante [ms] an.						
Index:	r0384[1]: 2. Antriebsdatensa	384[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) 384[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS) 384[2] : 3. Antriebsdatensatz (DDS)						
r0386[3]	Gesamtstreuung Zeitk		Finhait ma	Min: -	Stufe			
	P-Gruppe: MOTOR	Datentyp: Float	Einheit ms	Def: - Max: -	4			
	Zeigt die Gesamtstreuzeitkons	stante des Motors an.						
Index:	r0386[0]: 1. Antriebsdatensa r0386[1]: 2. Antriebsdatensa r0386[2]: 3. Antriebsdatensa	atz (DDS)						
r0394	CO: Ständerwiderstan		Finhait 0/	Min: -	Stufe			
	P-Gruppe: MOTOR	Datentyp: Float	Einheit %	Def: - Max: -	4			
Hinwei	Zeigt den Ständerwiderstand	bezogen auf den Bahn	widerstand R des IG	BT in [%] an.				
Hinwe	100 % means : $Z_{ratedmot.}^* * \frac{P0304}{P0305}$ (rated	d motor voltage) d motor current)						
r0395	CO: Ständerwiderstan	d gesamt [%] Datentyp: Float	Einheit %	Min: - Def: -	Stufe 3			
	P-Gruppe: MOTOR	dee Matera in 19/1 dee	kombiniarton Stända	Max: -	<b> </b>			
Hinwe	· <del>-</del>	•	kombinierten Stande	r-/Kabeiwiderstands an	l <b>.</b>			
	100 % means : $Z_{ratedmot}$ * $\frac{P0304}{P0305}$ (rated)	d motor voltage) d motor current)						
r0396	CO: Läuferwiderstand	Detenture Floor	Finhait 0/	Min: -	Stufe			
	P-Gruppe: MOTOR	Datentyp: Float	Einheit %	Def: - Max: -	3			
10	Zeigt den (adaptierten) Läufer	widerstand des Motore	ersatzschaltbildes (S	trangwert) in [%] an.				
Hinwe	100 % means : $Z_{ratedmot.} * \frac{P0304}{P0305}$ (rated)	d motor voltage) d motor current)						
Notiz:	Werte über 25 % können zu e prüfen (P0311).	inem sehr hohen Moto	orschlupf führen. Wer	t der Motornenndrehza	hl [1/min]			
P0400[3]	Auswahl Gebertyp ÄndStat: CT P-Gruppe: ENCODER	Datentyp: U16 Aktiv: Nein	Einheit - -	Min: 0 Def: 0 Max: 12	Stufe 4			
Möglic Index:	3 Externe Impulsfolge	mentalgeber mit um 90 e nentalgeber mit Nullim atz (DDS)	•	nen Spuren				

P0408[3] Stufe **Anzahl Geberimpulse** Min: 2 ÄndStat: Datentyp: U16 Einheit -Def: 1024 4 20000 P-Gruppe: ENCODER Aktiv: Nein Max:

Gibt die Anzahl der Geberimpulse pro Umdrehung an.

Index:

P0408[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0408[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0408[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

P0500[3] Technische Anwendung

Stufe Min: 0 ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit -Def: 0 4 P-Gruppe: TECH\_APL Aktiv: Sofort QuickCom Max:

Wählt die technische Anwendung aus. Legt die regelungsart fest (P1300 - Level 2).

Mögliche Einstellungen:

Konst. Drehmoment Pumpen und Lüfter 1

Index:

P0500[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0500[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0500[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

P0601[3] Motor-Temperaturfühler

Stufe Min: 0 ÄndStat: CUT Einheit -Def: Datentyp: U16 0 2 P-Gruppe: MOTOR Aktiv: Sofort Max: 2

Wählt den Motor-Temperaturfühler aus.

Mögliche Einstellungen:

0 Kein Sensor Kaltleiter (PTC) 1 2 KTY84

Index:

P0601[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0601[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0601[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Bei Auswahl von "kein Fühler" erfolgt die Überwachung der Motortemperatur auf der Grundlage des Schätzwerts des thermischen Motormodells

P0604[3]	Warnschwelle Motorübertemperatur			Min:	0.0	Stufe	
	ÄndStat:	CUT	Datentyp: Float	Einheit °C	Def:	130.0	2
	P-Gruppe:	MOTOR	Aktiv: Nein	-	Max:	200.0	_

Legt die Warnschwelle für den Motorübertemperaturschutz fest. Die Schwelle, bei der entweder eine Fehlerabschaltung oder Imax-Reduktion ausgelöst wird (siehe P0610), liegt immer um 10 % über der Warnschwelle.

Index:

P0604[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0604[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0604[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Die Warnung ist nur bei Auswahl von "Temperaturfühler" aktiv (d. h. kein PTC)

Hinweis:

Standardwert hängt von P0300 (Auswahl Motortyp) ab

P0610[3] Reaktion bei Motorübertemp. I2t Stufe Min: 0 ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit -Def: 2 3 Aktiv: Sofort P-Gruppe: MOTOR 2 Max:

Legt die Reaktion bei Erreichen der Warnschwelle für die Motortemperatur fest.

Mögliche Einstellungen:

0 Keine Reaktion, nur Warnung

Warnung und Reduktion von Imax (führt zu einer verringerten Ausgangsfrequenz)

2 Warnung and Störung (F0010)

Abhängigkeit:

Abschaltschwelle = P0604 (Motortemperatur-Warnschwelle) \* 105 %

P0625[3]	Umgebungstemperatur Motor			Min:	-40.0	Stufe	
	ÄndStat:	CUT	Datentyp: Float	Einheit °C	Def:	20.0	3
	P-Gruppe:	MOTOR	Aktiv: Nein	-	Max:	80.0	•

Misst die Umgebungstemperatur des Motor zum Zeitpunkt der Motordatenbestimmung.

Index:

P0625[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0625[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0625[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

P0626[3]	Übertemperatur Ständ ÄndStat: CUT P-Gruppe: MOTOR	lereisen Datentyp: Float Aktiv: Nein	Einheit °C	Min: Def: Max:	20.0 50.0 200.0	Stufe <b>4</b>
Index:	Misst die Übertemperatur am P0626[0] : 1. Antriebsdatens P0626[1] : 2. Antriebsdatens	satz (DDS)				•
Hinwei	P0626[2]: 3. Antriebsdatens	satz (DDS)  Ständers ist sowohl de (Netzbetrieb) als auch (	die zusätzlichen, durc			
P0627[3]	Übertemperatur Ständ ÄndStat: CUT P-Gruppe: MOTOR	0 0 7	Einheit °C	Min: Def: Max:	20.0 80.0 200.0	Stufe <b>4</b>
Index:	Misst die Übertemperatur an P0627[0] : 1. Antriebsdatens P0627[1] : 2. Antriebsdatens P0627[2] : 3. Antriebsdatens	satz (DDS) satz (DDS)				
Hinwei	s:  Beim Temperaturanstieg der Betrieb mit sinusförmiger Spa verursachten Verluste (Modu	annung (Netzbetrieb) al	s auch die zusätzlich	en, durch Ur		
P0628[3]	Übertemperatur Läufe ÄndStat: CUT P-Gruppe: MOTOR	rwicklung Datentyp: Float Aktiv: Nein	Einheit °C -	Min: Def: Max:	20.0 100.0 200.0	Stufe <b>4</b>
Index:	Misst die Übertemperatur an P0628[0] : 1. Antriebsdatens P0628[1] : 2. Antriebsdatens P0628[2] : 3. Antriebsdatens	satz (DDS) satz (DDS)				
Hinwe	s:  Beim Temperaturanstieg des Betrieb mit sinusförmiger Spa verursachten Verluste (Modu	annung (Netzbetrieb) al	s auch die zusätzlich	en, durch Ur		
r0630[3]	CO: Umgebungstemp		<b></b>	Min:	-	Stufe
	P-Gruppe: MOTOR	Datentyp: Float	Einheit °C	Def: Max:	-	4
	Zoigt die Umgebungstempers	atur des Motormassenn	andollo an			
Index:	r0630[0]: 1. Antriebsdatens r0630[1]: 2. Antriebsdatens r0630[2]: 3. Antriebsdatens	atz (DDS) atz (DDS)	iodelis ali.			
r0631[3]	r0630[0] : 1. Antriebsdatens r0630[1] : 2. Antriebsdatens r0630[2] : 3. Antriebsdatens CO: Ständereisen-Ten	atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS)	Einheit °C	Min: Def: Max	- -	Stufe 4
	r0630[0] : 1. Antriebsdatens r0630[1] : 2. Antriebsdatens r0630[2] : 3. Antriebsdatens	atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS) nperatur Datentyp: Float	Einheit °C		- - -	
r0631[3]	r0630[0] : 1. Antriebsdatens r0630[1] : 2. Antriebsdatens r0630[2] : 3. Antriebsdatens CO: Ständereisen-Ten P-Gruppe: MOTOR  Zeigt die Eisentemperatur de r0631[0] : 1. Antriebsdatens r0631[1] : 2. Antriebsdatens r0631[2] : 3. Antriebsdatens	atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS)  nperatur Datentyp: Float  s Motormassenmodells atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS)	Einheit °C	Def: Max:	- - -	4
r0631[3]	r0630[0] : 1. Antriebsdatens r0630[1] : 2. Antriebsdatens r0630[2] : 3. Antriebsdatens CO: Ständereisen-Ten P-Gruppe: MOTOR  Zeigt die Eisentemperatur de r0631[0] : 1. Antriebsdatens r0631[1] : 2. Antriebsdatens	atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS)  nperatur Datentyp: Float  s Motormassenmodells atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS)	Einheit °C	Def:	- -	4 Stufe
r0631[3]	r0630[0] : 1. Antriebsdatens r0630[1] : 2. Antriebsdatens r0630[2] : 3. Antriebsdatens CO: Ständereisen-Ten P-Gruppe: MOTOR  Zeigt die Eisentemperatur de r0631[0] : 1. Antriebsdatens r0631[1] : 2. Antriebsdatens r0631[2] : 3. Antriebsdatens	atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS)  nperatur Datentyp: Float  s Motormassenmodells atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS)	Einheit °C	Def: Max: Min:	- - -	4
r0631[3]	r0630[0] : 1. Antriebsdatens r0630[1] : 2. Antriebsdatens r0630[2] : 3. Antriebsdatens r0630[2] : 3. Antriebsdatens r0630[2] : 3. Antriebsdatens r0631[0] : 1. Antriebsdatens r0631[1] : 2. Antriebsdatens r0631[2] : 3. Antriebsdatens r0631[2] : 3. Antriebsdatens r0631[2] : 4. Antriebsdatens r0631[2] : 5. Antriebsdatens r0632[0] : 1. Antriebsdatens r0632[0] : 1. Antriebsdatens r0632[0] : 2. Antriebsdatens r0632[1] : 2. An	atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS)  nperatur Datentyp: Float  s Motormassenmodells atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS)  Temperatur Datentyp: Float  mperatur des Motorma atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS)	Einheit °C an.	Def: Max: Min: Def:	-	4 Stufe
r0631[3] Index:	r0630[0] : 1. Antriebsdatens r0630[1] : 2. Antriebsdatens r0630[2] : 3. Antriebsdatens r0630[2] : 3. Antriebsdatens  CO: Ständereisen-Ten  P-Gruppe: MOTOR  Zeigt die Eisentemperatur de r0631[0] : 1. Antriebsdatens r0631[1] : 2. Antriebsdatens r0631[2] : 3. Antriebsdatens  CO: Ständerwicklung-P-Gruppe: MOTOR  Zeigt die Ständerwicklungstel r0632[0] : 1. Antriebsdatens r0632[1] : 2. Antriebsdatens r0632[1] : 2. Antriebsdatens r0632[2] : 3. Antriebsdatens	atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS)  nperatur Datentyp: Float  s Motormassenmodells atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS) -Temperatur Datentyp: Float  mperatur des Motorma atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS)	Einheit °C an.	Def: Max: Min: Def: Max:	- - - -	4 Stufe
r0631[3] Index:	r0630[0] : 1. Antriebsdatens r0630[1] : 2. Antriebsdatens r0630[2] : 3. Antriebsdatens r0630[2] : 3. Antriebsdatens r0630[2] : 3. Antriebsdatens r0631[0] : 1. Antriebsdatens r0631[1] : 2. Antriebsdatens r0631[2] : 3. Antriebsdatens r0631[2] : 3. Antriebsdatens r0631[2] : 4. Antriebsdatens r0631[2] : 5. Antriebsdatens r0632[0] : 1. Antriebsdatens r0632[0] : 1. Antriebsdatens r0632[0] : 2. Antriebsdatens r0632[1] : 2. An	atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS)  nperatur Datentyp: Float  s Motormassenmodells atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS) -Temperatur Datentyp: Float  mperatur des Motorma atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS)	Einheit °C an.	Def: Max: Min: Def:	- - - - -	Stufe 4
r0631[3] Index:	r0630[0] : 1. Antriebsdatens r0630[1] : 2. Antriebsdatens r0630[2] : 3. Antriebsdatens r0630[2] : 3. Antriebsdatens  CO: Ständereisen-Ten  P-Gruppe: MOTOR  Zeigt die Eisentemperatur de r0631[0] : 1. Antriebsdatens r0631[1] : 2. Antriebsdatens r0631[2] : 3. Antriebsdatens r0631[2] : 3. Antriebsdatens r0632[0] : 1. Antriebsdatens r0632[0] : 1. Antriebsdatens r0632[0] : 2. Antriebsdatens r0632[0] : 3. Antriebsdatens	atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS)  nperatur Datentyp: Float  s Motormassenmodells atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS) -Temperatur Datentyp: Float  mperatur des Motorma atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS) atz (DDS) peratur Datentyp: Float  peratur des Motormass atz (DDS)	Einheit °C  Einheit °C  ssenmodells an.	Min: Min: Def:	- - - - - -	Stufe 4

P0640[3]	Motorüb	Motorüberlastfaktor [%]			Min:	10.0	Stufe
	ÄndStat:	CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	150.0	2
	P-Gruppe:	MOTOR	Aktiv: Nein	QuickCom	Max:	400.0	

Bestimmt den Grenzwert des Motorüberlaststroms in [%] relativ zu P0305 (Motornennstrom).

Index:

P0640[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P0640[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P0640[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Begrenzt auf den maximalen Wechselrichterstrom oder auf 400 % des Motornennstroms (P0305), wobei der niedrigere Wert angewandt wird.

Details:

Siehe Funktionsschaubild für Stromkalibrierung.

P0700[3]	0[3] Auswahl Befehlsquelle				Min:	0	Stufe
	ÄndStat:	CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	2	1
	P-Gruppe:	COMMANDS	Aktiv: Sofort	QuickCom	Max:	6	•

Wählt die digitale Befehlsquelle aus.

### Mögliche Einstellungen:

- 0 Werksseitige Voreinstellung
- 1 BOP / AOP (Tastatur)
- 2 Klemmleiste
- 4 USS an BOP-Link
- 5 USS an COM-Link
  - CB an COM-Link

Index:

P0700[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P0700[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0700[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

### Hinweis:

Bei Änderung dieses Parameters werden alle Einstellungen des ausgewählten Elements auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. Beispiel: Bei Änderung von 1 auf 2 werden alle Digitaleingänge auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

P0701[3]	Funktion Digitaleingang 1			<b>Min</b> : 0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	<b>Def</b> : 1	2
	P-Gruppe: COMMANDS	Aktiv: Sofort	-	<b>Max</b> : 99	<b>–</b> –

Wählt die Funktion des Digitaleingangs 1 aus.

### Mögliche Einstellungen:

- 0 Digitaleingang gesperrt
- EIN / AUS1
- 2 EIN+Reversieren / AUS1
- 3 AUS2 Austrudeln bis zum Stillstand
- 4 AUS3 schneller Rücklauf
- 9 Fehler-Quittierung
- 10 JOG rechts
- 11 JOG links
- 12 Reversieren (Drehrichtungsumkehr)
- 13 Motorpotentiometer (MOP) höher (Frequenz größer)
- 14 Motorpotentiometer (MOP) tiefer (Frequenz kleiner)
- 15 Festsollwert (binärkodiert)
- 16 Festsollwert (binärkodiert + EIN)
- 17 Festsollwert (BCD-kodiert + EIN)
- 25 Freigabe Gleichstrom-Bremse
- 29 Externer Fehler
  - 33 Zus. Frequenzsollwert sperren
  - 99 BICO Parametrierung freigeben

Index:

P0701[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P0701[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0701[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

### Abhängigkeit:

Einstellung 99 (Freigabe BICO-Parametrierung) kann nur zurückgesetzt werden, wenn P0700 (Befehlsquelle) oder P3900 (Ende Schnellinbetriebnahme) = 1, 2 oder wenn P0970 (Werkseinstellung) = 1.

### Notiz:

Die Einstellung 99 (BICO) sollte nur von erfahrenen Anwendern verwendet werden.

P0702[3]	Funktion Digitaleingang 2			Min:	0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	12	2
	P-Gruppe: COMMANDS	Aktiv: Sofort	-	Max:	99	_

Wählt die Funktion des Digitaleingangs 2 aus.

### Mögliche Einstellungen:

- Digitaleingang gesperrt
- EIN / AUS1
- 2 EIN+Reversieren / AUS1
- 3 AUS2 - Austrudeln bis zum Stillstand
- 4 AUS3 - schneller Rücklauf
- 9 Fehler-Quittierung
- 10 JOG rechts
- JOG links 11
- 12 Reversieren (Drehrichtungsumkehr)
- Motorpotentiometer (MOP) höher (Frequenz größer) 13
- Motorpotentiometer (MOP) tiefer (Frequenz kleiner) 14
- 15 Festsollwert (binärkodiert)
- 16 Festsollwert (binärkodiert + EIN)
- 17 Festsollwert (BCD-kodiert + EIN)
- 25 Freigabe Gleichstrom-Bremse
- 29 Externer Fehler
- 33 Zus. Frequenzsollwert sperren
- BICO Parametrierung freigeben

### Index:

P0702[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P0702[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0702[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)

#### **Details:**

Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1).

P0703[3]	Funktion Digitaleingang 3			Min:	0	Stufe	
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	9	2	
	P-Gruppe: COMMANDS	Aktiv: Sofort	-	Max:	99	_	

Wählt die Funktion des Digitaleingangs 3 aus.

### Mögliche Einstellungen:

- Digitaleingang gesperrt EIN / AUS1 1
- 2 EIN+Reversieren / AUS1
- 3 AUS2 - Austrudeln bis zum Stillstand
- AUS3 schneller Rücklauf Fehler-Quittierung 4
- 9
- 10 OG rechts
- **OG links**
- 12
- Reversieren (Drehrichtungsumkehr) Motorpotentiometer (MOP) höher (Frequenz größer) 13
- 14 Motorpotentiometer (MOP) tiefer (Frequenz kleiner)
- 15 Festsollwert (binärkodiert)
- Festsollwert (binärkodiert + EIN) 16 Festsollwert (BCD-kodiert + EIN) 17
- 25 Freigabe Gleichstrom-Bremse
- 29 Externer Fehler
- 33 Zus. Frequenzsollwert sperren
  - BICO Parametrierung freigeben

### Index:

P0703[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS)

P0703[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0703[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

### **Details:**

P0704[3]	3] Funktion Digitaleingang 4			Min:	0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	15	2
	P-Gruppe: COMMANDS	Aktiv: Sofort	-	Max:	99	

Wählt die Funktion des Digitaleingangs 4 aus.

## Mögliche Einstellungen:

- Digitaleingang gesperrt
- EIN / AUS1
- 2 EIN+Reversieren / AUS1
- 3 AUS2 - Austrudeln bis zum Stillstand
- 4 AUS3 - schneller Rücklauf
- 9 Fehler-Quittierung
- 10 JOG rechts
- JOG links 11
- 12 Reversieren (Drehrichtungsumkehr)
- Motorpotentiometer (MOP) höher (Frequenz größer) 13
- Motorpotentiometer (MOP) tiefer (Frequenz kleiner) 14
- 15 Festsollwert (binärkodiert)
- 16 Festsollwert (binärkodiert + EIN)
- 17 Festsollwert (BCD-kodiert + EIN) 25 Freigabe Gleichstrom-Bremse
- 29 Externer Fehler
- 33 Zus. Frequenzsollwert sperren
- BICO Parametrierung freigeben

### Index:

P0704[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS)

P0704[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0704[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

### **Details:**

Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1)

P0705[3]	Funktion Digitaleingang 5			Min:	0	Stufe	
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	15	2	
	P-Gruppe: COMMANDS	Aktiv: Sofort	-	Max:	99	<b>–</b> 1	

Wählt die Funktion des Digitaleingangs 5 aus.

### Mögliche Einstellungen:

- Digitaleingang gesperrt EIN / AUS1 1
- 2 EIN+Reversieren / AUS1
- AUS2 Austrudeln bis zum Stillstand AUS3 schneller Rücklauf 3
- 4
- Fehler-Quittierung 9
- 10 JOG rechts
- JOG links
- Reversieren (Drehrichtungsumkehr) 12
- Motorpotentiometer (MOP) höher (Frequenz größer) 13
- 14 Motorpotentiometer (MOP) tiefer (Frequenz kleiner)
- 15 Festsollwert (binärkodiert)
- Festsollwert (binärkodiert + EIN) 16 17 Festsollwert (BCD-kodiert + EIN)
- 25 Freigabe Gleichstrom-Bremse
- 29 Externer Fehler
- 33 Zus. Frequenzsollwert sperren
  - BICO Parametrierung freigeben

### Index:

P0705[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS)

P0705[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0705[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

## **Details:**

P0706[3]	Funktion Digitaleingang 6			Min:	0	Stufe
	ÄndStat: CT P-Gruppe: COMMANDS	Datentyp: U16 Aktiv: Sofort	Einheit - -	Def: Max:	15 99	2

Wählt die Funktion des Digitaleingangs 6 aus.

### Mögliche Einstellungen:

- 0 Digitaleingang gesperrt
- EIN / AUS1
- 2 EIN+Reversieren / AUS1
- 3 AUS2 - Austrudeln bis zum Stillstand
- 4 AUS3 - schneller Rücklauf
- 9 Fehler-Quittierung
- 10 JOG rechts
- JOG links 11
- 12 Reversieren (Drehrichtungsumkehr)
- Motorpotentiometer (MOP) höher (Frequenz größer) 13
- Motorpotentiometer (MOP) tiefer (Frequenz kleiner) 14
- 15 Festsollwert (binärkodiert)
- 16 Festsollwert (binärkodiert + EIN)
- Festsollwert (BCD-kodiert + EIN) 17 25 Freigabe Gleichstrom-Bremse
- 29 Externer Fehler
- 33 Zus. Frequenzsollwert sperren
- BICO Parametrierung freigeben 99

### Index:

P0706[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P0706[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0706[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)

### **Details:**

Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1)

P0707[3]	Funktion Digitaleingang 7			Min:	0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	2
	P-Gruppe: COMMANDS	Aktiv: Sofort	-	Max:	99	_

Wählt die Funktion des Digitaleingangs 7 (über Analogeingang) aus.

### Mögliche Einstellungen:

- Digitaleingang gesperrt EIN / AUS1 1
- 2 EIN + Reversieren/AUS1
- AUS2 Austrudeln bis zum Stillstand AUS3 schneller Rücklauf 3
- 4
- Fehler-Quittierung 9
- 10 JOG rechts 11 JOG links
- Reversieren (Drehrichtungsumkehr) 12
- Motorpotentiometer (MOP) höher (Frequenz größer) 13
- 14 Motorpotentiometer (MOP) tiefer (Frequenz kleiner)
- 25 Freigabe Gleichstrom-Bremse
- 29 Externer Fehler
- 33 Zus. Frequenzsollwert sperren
  - BICO Parametrierung freigeben

### Index:

P0707[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P0707[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0707[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

# Hinweis:

Signale über 4 V sind aktiv, Signale unter 1,6 V sind inaktiv.

### Details:

P0708[3]	Funktion Digitaleingang 8			<b>Min:</b> 0		Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	2
	P-Gruppe: COMMANDS	Aktiv: Sofort	-	Max:	99	_

Wählt die Funktion des Digitaleingangs 8 (über Analogeingang) aus.

- Mögliche Einstellungen:
  0 Digitaleingang gesperrt
  - EIN / AUS1
  - EIN + Reversieren/AUS1
  - AUS2 Austrudeln bis zum Stillstand AUS3 schneller Rücklauf
  - 2 3 4
  - 9 Fehler-Quittierung
  - 10 JOG rechts
  - 11 JOG links
  - Reversieren (Drehrichtungsumkehr) 12
  - Motorpotentiometer (MOP) höher (Frequenz größer) Motorpotentiometer (MOP) tiefer (Frequenz kleiner) 13
  - 14
  - 25 Freigabe Gleichstrom-Bremse
  - 29 Externer Fehler
  - Zus. Frequenzsollwert sperren 33
    - BICO Parametrierung freigeben

### Index:

99

P0708[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P0708[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0708[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

### Hinweis:

Signale über 4 V sind aktiv, Signale unter 1,6 V sind inaktiv.

### Details:

P0719[3]	Auswahl Befehls-/Sollwertquelle			Min:	0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	3
	P-Gruppe: COMMANDS	Aktiv: Sofort	-	Max:	66	•

Zentraler Schalter zur Auswahl der Steuerbefehlsquelle für den Wechselrichter.

Zum Umschalten der Befehls- und Sollwertquelle zwischen frei programmierbaren BICO-Parametern und festen Befehls-/Sollwertprofilen. Die Befehls- und die Sollwertquelle können unabhängig voneinander ausgewählt werden.

die Sollwertquelle.

		uelle ausgewählt, mit der Einheitenstelle d
Mögliche Einst		
0	Cmd = BICO Parameter	Sollwert = BICO Parameter
1	Cmd = BICO Parameter	Sollwert = MOP Sollwert
2	Cmd = BICO Parameter	Sollwert = Analogsollwert
3	Cmd = BICO Parameter	Sollwert = Festfrequenz
4	Cmd = BICO-Parameter	Sollwert = USS an BOP-Link
5	Cmd = BICO-Parameter	Sollwert = USS an COM-Link
6	Cmd = BICO-Parameter	Sollwert = CB an COM-Link
10	Cmd = BOP	Sollwert = BICO Parameter
11	Cmd = BOP	Sollwert = MOP Sollwert
12	Cmd = BOP	Sollwert = Analogsollwert
13	Cmd = BOP	Sollwert = Festfrequenz
14	Cmd = BOP	Sollwert = USS an BOP-Link
15	Cmd = BOP	Sollwert = USS an COM-Link
16	Cmd = BOP	Sollwert = CB an COM-Link
40	Cmd = USS an BOP-Link	Sollwert = BICO-Parameter
41	Cmd = USS an BOP-Link	Sollwert = Motorpotentiometersollwert
42	Cmd = USS an BOP-Link	Sollwert = Analogsollwert
43	Cmd = USS an BOP-Link	Sollwert = Festfrequenz
44	Cmd = USS an BOP-Link	Sollwert = USS an BOP-Link
45	Cmd = USS an BOP-Link	Sollwert = USS an COM-Link
46	Cmd = USS an BOP-Link	Sollwert = CB an COM-Link
50	Cmd = USS an COM-Link	Sollwert = BICO-Parameter
51	Cmd = USS an COM-Link	Sollwert = Motorpotentiometersollwert
52	Cmd = USS an COM-Link	Sollwert = Analogsollwert
53	Cmd = USS an COM-Link	Sollwert = Festfrequenz
54	Cmd = USS an COM-Link	Sollwert = USS an BOP-Link
55	Cmd = USS an COM-Link	Sollwert = USS an COM-Link
56	Cmd = USS an COM-Link	Sollwert = CB an COM-Link
60	Cmd = CB an COM-Link	Sollwert = BICO-Parameter
61	Cmd = CB an COM-Link	Sollwert = Motorpotentiometersollwert
62	Cmd = CB an COM-Link	Sollwert = Analogsollwert
63	Cmd = CB an COM-Link	Sollwert = Festfrequenz
64	Cmd = CB an COM-Link	Sollwert = USS an BOP-Link
65	Cmd = CB an COM-Link	Sollwert = USS an COM-Link
66	Cmd = CB an COM-Link	Sollwert = CB an COM-Link
Index:		

# Inde

P0719[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P0719[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0719[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)

### Hinweis:

Bei Festlegung eines anderen Werts als 0 (d. h. der BICO-Parameter wird nicht als Sollwertquelle verwendet) sind P0844 / P0848 (erste Quelle von AUS2 / AUS3) nicht aktiv; stattdessen sind P 0845 / P0849 (zweite Quelle von AUS2 / AUS3) aktiv, und die AUS-Befehle werden über die festgelegte Quelle bereitgestellt.

Zuvor eingerichtete BICO-Anschlüsse bleiben unverändert.

r0720	Anzahl Digitaleingänge		Min: -	Stufe
	Datentyp: U16	Einheit -	Def: -	3
	P-Gruppe: COMMANDS		Max: -	•

Zeigt die Anzahl der Digitaleingänge an.

r0722		D: Status Digitale	ingänge Datentyp: U16	Einheit -		Min: Def:		
	P-Grupp	e: COMMANDS				Max:	-	2
	Zeiat de	n Status der Digitalein	gänge an.					
Bitfel		· ·						
	Bit00	Digitaleingang	1		0	OFF		
		-1 1. 7 1	_		1	ON		
	Bit01	Digitaleingang	2		0	OFF		
	Bit02	Digitaleingang	2		1 0	ON OFF		
	DICUZ	Digitaleingang	3		1	ON		
	Bit03	Digitaleingang	4		0	OFF		
	DICOS	Digitalcingang	4		1	ON		
	Bit04	Digitaleingang	5		0	OFF		
		5 5. 5			1	ON		
	Bit05	Digitaleingang	6		0	OFF		
					1	ON		
	Bit06	Digitaleingang	7 (über ADC1)		0	OFF		
					1	ON		
	Bit07	Digitaleingang	8 (über ADC2)		0	OFF		
					1	ON		
Hinwe		vem Signal leuchtet da	s Seament.					
P0724		ellzeit für Digitale				Min:	0	Stufe
	ÄndStat		Datentyp: U16	Einheit -		Def:	3	3
	P-Grupp	e: COMMANDS	Aktiv: Nein	-		Max:	3	3
	Leat die	Entprellzeit (Filterzeit)	für Digitaleingänge f	aet				<u>-</u>
Möali	che Einste		Tur Digitaleingange it	331.				
	0	Entprellung ausges	chaltet					
	1	2,5 ms Entprellzeit						
	2	8,2 ms Entprellzeit						
	3	12,3 ms Entprellzeit	t					
P0725	PNP /	NPN Digitaleingä	inge			Min:	0	Stufe
. 0720	ÄndStat		Datentyp: U16	Einheit -		Def:	1	3
		oe: COMMANDS	Aktiv: Nein	-		Max:	1	ာ
		zwischen high aktiv (F	PNP) und low aktiv (N	PN) um. Gilt für	alle [	Digitaleingä	nge gleich	zeitig.
		e Aussagen gelten be	i Verwendung der inte	rnen Versorgun	ıg:			
Werte	NPN: D	ie Klemmen 5/6/7/8/16						
		ie Klemmen 5/6/7/8/16	6/17 müssen über Kle	mme 9 (24 V) ve	erbun	den sein.		
Mögli	che Einste		s 1145					

NPN Betriebsart ==> low aktiv PNP Betriebsart ==> high aktiv

r0730	Anzahl Digitalausgänge	Min: -	Stufe	
	Datentyp: U16	Einheit -	Def: -	3
	P-Gruppe: COMMANDS		Max: -	

Zeigt die Anzahl der Digitalausgänge (Relais) an.

731[3]	BI: Funktion Digitalausgang 1		Min:	0:0	Stufe
	AndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort	Einheit -	Def: Max:	52:3 4000:0	2
			IVIAA.	4000.0	
Einste	Legt die Quelle für Digitalausgang 1 fest.  Illungen:				
	52.0 Wechselrichter bereit	0 Geschlossen			
	52.1 Wechselrichter betriebsbereit	0 Geschlossen			
	52.2 Wechselrichter in Betrieb	0 Geschlossen			
	52.3 Wechselrichterfehler aktiv	0 Geschlossen			
	52.4 AUS2 aktiv	1 Geschlossen			
	52.5 AUS3 aktiv	1 Geschlossen			
	52.6 Einschaltsperre aktiv	0 Geschlossen			
	<ul><li>52.7 Wechselrichterwarnung aktiv</li><li>52.8 Abweichung Sollwert/Istwert</li></ul>	Geschlossen     Geschlossen			
	52.9 PZD-Regelung (Prozessdatenregelung)	0 Geschlossen			
	52.A Maximale Frequenz erreicht	0 Geschlossen			
	52.B Warnung: Motorstrombegrenzung	1 Geschlossen			
	52.C Motorhaltebremse (MHB) aktiv	0 Geschlossen			
	52.D Motorüberlast	1 Geschlossen			
	52.E Motorlaufrichtung rechts	0 Geschlossen			
	52.F Wechselrichterüberlast	1 Geschlossen			
	53.0 Gleichstrombremse aktiv	0 Geschlossen			
	53.1 Wechselrichterfreq. kleiner Abschaltgrenze	0 Geschlossen			
	<ul><li>53.2 Wechselrichterfreq. kleiner Mindestfrequenz</li><li>53.3 Strom größer oder gleich Grenzwert</li></ul>	0 Geschlossen 0 Geschlossen			
	53.4 Ausgangsfrequenz höher Vergleichsfrequenz	0 Geschlossen			
	53.5 Ausgangsfrequenz kleiner Vergleichsfrequenz	0 Geschlossen			
	53.6 Ausgangsfrequenz größer/gleich Sollwert	0 Geschlossen			
	53.7 Spannung unter Schwellwert	0 Geschlossen			
	53.8 Spannung über Schwellwert	0 Geschlossen			
	53.A PID-Ausgang an unterem Grenzwert (P2292)	0 Geschlossen			
	53.B PID-Ausgang an oberem Grenzwert (P2291)	0 Geschlossen			
Index:					
	P0731[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS)				
	P0731[0] : 1. Berenisdatensatz (CDS) P0731[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)				
732[3]	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS)		Min:	0:0	Stufe
732[3]	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32	Einheit -	Def:	52:7	
732[3]	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2	Einheit -			Stufe 2
	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2  ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest.		Def:	52:7	
	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2  ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest.	<u>-                                    </u>	Def:	52:7	
	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest. Blungen: 52.0 Wechselrichter bereit	0 Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest. Blungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit	0 Geschlossen 0 Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest. Blungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb	0 Geschlossen 0 Geschlossen 0 Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest. Blungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichterfehler aktiv	0 Geschlossen 0 Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest. Blungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb	0 Geschlossen 0 Geschlossen 0 Geschlossen 0 Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest. Ellungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichterfehler aktiv 52.4 AUS2 aktiv 52.5 AUS3 aktiv 52.6 Einschaltsperre aktiv	O Geschlossen Geschlossen Geschlossen Geschlossen Geschlossen Geschlossen Geschlossen Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest. Illungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichterfehler aktiv 52.4 AUS2 aktiv 52.5 AUS3 aktiv 52.6 Einschaltsperre aktiv 52.7 Wechselrichterwarnung aktiv	O Geschlossen Geschlossen Geschlossen Geschlossen Geschlossen Geschlossen Geschlossen Geschlossen Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest. Ilungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichterfehler aktiv 52.4 AUS2 aktiv 52.5 AUS3 aktiv 52.6 Einschaltsperre aktiv 52.7 Wechselrichterwarnung aktiv 52.8 Abweichung Sollwert/Istwert	O Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest. Illungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichterfehler aktiv 52.4 AUS2 aktiv 52.5 AUS3 aktiv 52.6 Einschaltsperre aktiv 52.7 Wechselrichterwarnung aktiv 52.8 Abweichung Sollwert/Istwert 52.9 PZD-Regelung (Prozessdatenregelung)	O Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest. Illungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichterfehler aktiv 52.4 AUS2 aktiv 52.5 AUS3 aktiv 52.6 Einschaltsperre aktiv 52.7 Wechselrichterwarnung aktiv 52.8 Abweichung Sollwert/Istwert 52.9 PZD-Regelung (Prozessdatenregelung) 52.A Maximale Frequenz erreicht	O Geschlossen O Geschlossen O Geschlossen O Geschlossen I Geschlossen O Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest.  Illungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichter in Betrieb 52.4 AUS2 aktiv 52.5 AUS3 aktiv 52.6 Einschaltsperre aktiv 52.7 Wechselrichterwarnung aktiv 52.8 Abweichung Sollwert/Istwert 52.9 PZD-Regelung (Prozessdatenregelung) 52.A Maximale Frequenz erreicht 52.B Warnung: Motorstrombegrenzung	O Geschlossen O Geschlossen O Geschlossen O Geschlossen I Geschlossen O Geschlossen O Geschlossen Geschlossen O Geschlossen O Geschlossen O Geschlossen O Geschlossen O Geschlossen O Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest.  Illungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichter in Betrieb 52.4 AUS2 aktiv 52.5 AUS3 aktiv 52.6 Einschaltsperre aktiv 52.7 Wechselrichterwarnung aktiv 52.8 Abweichung Sollwert/Istwert 52.9 PZD-Regelung (Prozessdatenregelung) 52.A Maximale Frequenz erreicht 52.B Warnung: Motorstrombegrenzung 52.C Motorhaltebremse (MHB) aktiv	O Geschlossen O Geschlossen O Geschlossen O Geschlossen I Geschlossen O Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest. Illungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichterfehler aktiv 52.4 AUS2 aktiv 52.5 AUS3 aktiv 52.6 Einschaltsperre aktiv 52.7 Wechselrichterwarnung aktiv 52.8 Abweichung Sollwert/Istwert 52.9 PZD-Regelung (Prozessdatenregelung) 52.A Maximale Frequenz erreicht 52.B Warnung: Motorstrombegrenzung 52.C Motorhaltebremse (MHB) aktiv	O Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest.  Illungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichter in Betrieb 52.4 AUS2 aktiv 52.5 AUS3 aktiv 52.6 Einschaltsperre aktiv 52.7 Wechselrichterwarnung aktiv 52.8 Abweichung Sollwert/Istwert 52.9 PZD-Regelung (Prozessdatenregelung) 52.A Maximale Frequenz erreicht 52.B Warnung: Motorstrombegrenzung 52.C Motorhaltebremse (MHB) aktiv	O Geschlossen O Geschlossen O Geschlossen O Geschlossen I Geschlossen O Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest. Illungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichterfehler aktiv 52.4 AUS2 aktiv 52.5 AUS3 aktiv 52.6 Einschaltsperre aktiv 52.7 Wechselrichterwarnung aktiv 52.8 Abweichung Sollwert/Istwert 52.9 PZD-Regelung (Prozessdatenregelung) 52.A Maximale Frequenz erreicht 52.B Warnung: Motorstrombegrenzung 52.C Motorhaltebremse (MHB) aktiv 52.D Motorüberlast 52.E Motorlaufrichtung rechts	O Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest. Illungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichterfehler aktiv 52.4 AUS2 aktiv 52.5 AUS3 aktiv 52.6 Einschaltsperre aktiv 52.7 Wechselrichterwarnung aktiv 52.8 Abweichung Sollwert/Istwert 52.9 PZD-Regelung (Prozessdatenregelung) 52.A Maximale Frequenz erreicht 52.B Warnung: Motorstrombegrenzung 52.C Motorhaltebremse (MHB) aktiv 52.D Motorüberlast 52.E Motorlaufrichtung rechts 52.F Wechselrichterüberlast 53.0 Gleichstrombremse aktiv	O Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest. Illungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichter in Betrieb 52.4 AUS2 aktiv 52.5 AUS3 aktiv 52.6 Einschaltsperre aktiv 52.7 Wechselrichterwarnung aktiv 52.8 Abweichung Sollwert/Istwert 52.9 PZD-Regelung (Prozessdatenregelung) 52.A Maximale Frequenz erreicht 52.B Warnung: Motorstrombegrenzung 52.C Motorhaltebremse (MHB) aktiv 52.D Motorüberlast 52.E Motorlaufrichtung rechts 52.F Wechselrichterüberlast 53.0 Gleichstrombremse aktiv 53.1 Wechselrichterfreq. kleiner Abschaltgrenze 53.2 Wechselrichterfreq. kleiner Mindestfrequenz	O Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest.  Illungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichter in Betrieb 52.4 AUS2 aktiv 52.5 AUS3 aktiv 52.6 Einschaltsperre aktiv 52.7 Wechselrichterwarnung aktiv 52.8 Abweichung Sollwert/Istwert 52.9 PZD-Regelung (Prozessdatenregelung) 52.A Maximale Frequenz erreicht 52.B Warnung: Motorstrombegrenzung 52.C Motorhaltebremse (MHB) aktiv 52.D Motorüberlast 52.E Motorlaufrichtung rechts 53.1 Wechselrichterüberlast 53.0 Gleichstrombremse aktiv 53.1 Wechselrichterfreq. kleiner Abschaltgrenze 53.2 Wechselrichterfreq. kleiner Mindestfrequenz 53.3 Strom größer oder gleich Grenzwert	O Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest.  Bliungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichter in Betrieb 52.4 AUS2 aktiv 52.5 AUS3 aktiv 52.6 Einschaltsperre aktiv 52.7 Wechselrichterwarnung aktiv 52.8 Abweichung Sollwert/Istwert 52.9 PZD-Regelung (Prozessdatenregelung) 52.A Maximale Frequenz erreicht 52.B Warnung: Motorstrombegrenzung 52.C Motorhaltebremse (MHB) aktiv 52.D Motorüberlast 52.E Motorlaufrichtung rechts 52.F Wechselrichterüberlast 53.0 Gleichstrombremse aktiv 53.1 Wechselrichterfreq. kleiner Abschaltgrenze 53.2 Wechselrichterfreq. kleiner Mindestfrequenz 53.3 Strom größer oder gleich Grenzwert 53.4 Ausgangsfrequenz höher Vergleichsfrequenz	O Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest.  Illungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichterfehler aktiv 52.4 AUS2 aktiv 52.5 AUS3 aktiv 52.6 Einschaltsperre aktiv 52.7 Wechselrichterwarnung aktiv 52.8 Abweichung Sollwert/Istwert 52.9 PZD-Regelung (Prozessdatenregelung) 52.A Maximale Frequenz erreicht 52.B Warnung: Motorstrombegrenzung 52.C Motorhaltebremse (MHB) aktiv 52.D Motorüberlast 52.E Motorlaufrichtung rechts 52.F Wechselrichterfreq. kleiner Abschaltgrenze 53.0 Gleichstrombremse aktiv 53.1 Wechselrichterfreq. kleiner Abschaltgrenze 53.3 Strom größer oder gleich Grenzwert 53.4 Ausgangsfrequenz höher Vergleichsfrequenz	O Geschlossen O Geschlossen O Geschlossen O Geschlossen I Geschlossen O Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest. Illungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichter fehler aktiv 52.4 AUS2 aktiv 52.5 AUS3 aktiv 52.6 Einschaltsperre aktiv 52.7 Wechselrichterwarnung aktiv 52.8 Abweichung Sollwert/Istwert 52.9 PZD-Regelung (Prozessdatenregelung) 52.A Maximale Frequenz erreicht 52.B Warnung: Motorstrombegrenzung 52.C Motorhaltebremse (MHB) aktiv 52.D Motorüberlast 52.E Motorlaufrichtung rechts 52.F Wechselrichterüberlast 53.0 Gleichstrombremse aktiv 53.1 Wechselrichterfreq. kleiner Abschaltgrenze 53.2 Wechselrichterfreq. kleiner Mindestfrequenz 53.3 Strom größer oder gleich Grenzwert 53.4 Ausgangsfrequenz höher Vergleichsfrequenz 53.5 Ausgangsfrequenz kleiner Vergleichsfrequenz	O Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest. Illungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichter fehler aktiv 52.4 AUS2 aktiv 52.5 AUS3 aktiv 52.6 Einschaltsperre aktiv 52.7 Wechselrichterwarnung aktiv 52.8 Abweichung Sollwert/Istwert 52.9 PZD-Regelung (Prozessdatenregelung) 52.A Maximale Frequenz erreicht 52.B Warnung: Motorstrombegrenzung 52.C Motorhaltebremse (MHB) aktiv 52.D Motorüberlast 52.E Motorlaufrichtung rechts 52.F Wechselrichterüberlast 53.0 Gleichstrombremse aktiv 53.1 Wechselrichterfreq. kleiner Abschaltgrenze 53.2 Wechselrichterfreq. kleiner Mindestfrequenz 53.3 Strom größer oder gleich Grenzwert 53.4 Ausgangsfrequenz höher Vergleichsfrequenz 53.5 Ausgangsfrequenz größer/gleich Sollwert 53.7 Spannung unter Schwellwert	O Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest. Illungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichterfehler aktiv 52.4 AUS2 aktiv 52.5 AUS3 aktiv 52.6 Einschaltsperre aktiv 52.7 Wechselrichterwarnung aktiv 52.8 Abweichung Sollwert/Istwert 52.9 PZD-Regelung (Prozessdatenregelung) 52.A Maximale Frequenz erreicht 52.B Warnung: Motorstrombegrenzung 52.C Motorhaltebremse (MHB) aktiv 52.D Motorüberlast 52.E Motorlaufrichtung rechts 52.F Wechselrichterüberlast 53.0 Gleichstrombremse aktiv 53.1 Wechselrichterfreq. kleiner Abschaltgrenze 53.2 Wechselrichterfreq. kleiner Mindestfrequenz 53.3 Strom größer oder gleich Grenzwert 53.4 Ausgangsfrequenz höher Vergleichsfrequenz 53.5 Ausgangsfrequenz größer/gleich Sollwert 53.7 Spannung über Schwellwert	O Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest. Illungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichterfehler aktiv 52.4 AUS2 aktiv 52.5 AUS3 aktiv 52.6 Einschaltsperre aktiv 52.7 Wechselrichterwarnung aktiv 52.8 Abweichung Sollwert/Istwert 52.9 PZD-Regelung (Prozessdatenregelung) 52.A Maximale Frequenz erreicht 52.B Warnung: Motorstrombegrenzung 52.C Motorhaltebremse (MHB) aktiv 52.D Motorüberlast 52.E Motorlaufrichtung rechts 52.F Wechselrichterüberlast 53.0 Gleichstrombremse aktiv 53.1 Wechselrichterfreq. kleiner Abschaltgrenze 53.2 Wechselrichterfreq. kleiner Mindestfrequenz 53.3 Strom größer oder gleich Grenzwert 53.4 Ausgangsfrequenz höher Vergleichsfrequenz 53.5 Ausgangsfrequenz größer/gleich Sollwert 53.7 Spannung unter Schwellwert 53.8 Spannung über Schwellwert 53.A PID-Ausgang an unterem Grenzwert (P2292)	O Geschlossen	Def:	52:7	
	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest. Illungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichterfehler aktiv 52.4 AUS2 aktiv 52.5 AUS3 aktiv 52.6 Einschaltsperre aktiv 52.7 Wechselrichterwarnung aktiv 52.8 Abweichung Sollwert/Istwert 52.9 PZD-Regelung (Prozessdatenregelung) 52.A Maximale Frequenz erreicht 52.B Warnung: Motorstrombegrenzung 52.C Motorhaltebremse (MHB) aktiv 52.D Motorüberlast 52.E Motorlaufrichtung rechts 52.F Wechselrichterüberlast 53.0 Gleichstrombremse aktiv 53.1 Wechselrichterfreq. kleiner Abschaltgrenze 53.2 Wechselrichterfreq. kleiner Mindestfrequenz 53.3 Strom größer oder gleich Grenzwert 53.4 Ausgangsfrequenz höher Vergleichsfrequenz 53.5 Ausgangsfrequenz größer/gleich Sollwert 53.7 Spannung unter Schwellwert 53.8 Spannung über Schwellwert 53.8 PID-Ausgang an unterem Grenzwert (P2292) 53.B PID-Ausgang an oberem Grenzwert (P2291)	O Geschlossen	Def:	52:7	
Einste	P0731[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest.  Illungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichter fehler aktiv 52.4 AUS2 aktiv 52.5 AUS3 aktiv 52.6 Einschaltsperre aktiv 52.7 Wechselrichterwarnung aktiv 52.8 Abweichung Sollwert/Istwert 52.9 PZD-Regelung (Prozessdatenregelung) 52.A Maximale Frequenz erreicht 52.B Warnung: Motorstrombegrenzung 52.C Motorhaltebremse (MHB) aktiv 52.D Motorüberlast 52.E Motorlaufrichtung rechts 52.F Wechselrichterüberlast 53.0 Gleichstrombremse aktiv 53.1 Wechselrichterfreq. kleiner Abschaltgrenze 53.2 Wechselrichterfreq. kleiner Mindestfrequenz 53.3 Strom größer oder gleich Grenzwert 53.4 Ausgangsfrequenz höher Vergleichsfrequenz 53.5 Ausgangsfrequenz kleiner Vergleichsfrequenz 53.6 Ausgangsfrequenz größer/gleich Sollwert 53.7 Spannung über Schwellwert 53.8 Spannung über Schwellwert 53.8 PID-Ausgang an unterem Grenzwert (P2291) P0732[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS)	O Geschlossen	Def:	52:7	
Einste	P0731[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0731[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  BI: Funktion Digitalausgang 2 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort  Legt die Quelle für Digitalausgang 2 fest.  Illungen: 52.0 Wechselrichter bereit 52.1 Wechselrichter betriebsbereit 52.2 Wechselrichter in Betrieb 52.3 Wechselrichter in Betrieb 52.4 AUS2 aktiv 52.5 AUS3 aktiv 52.6 Einschaltsperre aktiv 52.7 Wechselrichterwarnung aktiv 52.8 Abweichung Sollwert/Istwert 52.9 PZD-Regelung (Prozessdatenregelung) 52.A Maximale Frequenz erreicht 52.B Warnung: Motorstrombegrenzung 52.C Motorhaltebremse (MHB) aktiv 52.D Motorüberlast 52.E Motorlaufrichtung rechts 52.F Wechselrichterüberlast 53.0 Gleichstrombremse aktiv 53.1 Wechselrichterfreq. kleiner Abschaltgrenze 53.2 Wechselrichterfreq. kleiner Mindestfrequenz 53.3 Strom größer oder gleich Grenzwert 53.4 Ausgangsfrequenz höher Vergleichsfrequenz 53.5 Ausgangsfrequenz kleiner Vergleichsfrequenz 53.6 Ausgangsfrequenz größer/gleich Sollwert 53.7 Spannung über Schwellwert 53.8 PID-Ausgang an unterem Grenzwert (P2292) 53.B PID-Ausgang an oberem Grenzwert (P2291)	O Geschlossen	Def:	52:7	

Andere Einstellungen sind in der Betriebsart "Experte" möglich (siehe P0003 - Anwenderzugriffsstufe).

	[3]		unktion Digitalau	usgang 3 Datentyp: U32	Einhe	it -	Min: Def:	0:0 0:0	Stufe <b>2</b>
			ppe: COMMANDS	Aktiv: Sofort	-		Max:	4000:0	
	Einste	Legt d	ie Quelle für Digitalaus	sgang 3 fest.					<del>_</del>
		52.0	Wechselrichter bereit			Geschlosse			
		52.1	Wechselrichter betrie		0	Geschlosse			
			Wechselrichter in Bet Wechselrichterfehler		0				
			AUS2 aktiv	anuv	1	Geschlosse			
			AUS3 aktiv		1	Geschlosse			
			Einschaltsperre aktiv		0	Geschlosse			
		52.7	Wechselrichterwarnu		0	Geschlosse			
			Abweichung Sollwert		1	Geschlosse			
		52.9	PZD-Regelung (Proze		0	Geschlosse			
		52.A 52.B	Maximale Frequenz & Warnung: Motorstron		1	Geschlosse Geschlosse			
		52.C	Motorhaltebremse (M		-	Geschlosse			
		52.D	Motorüberlast	ii ib) aktiv	1	Geschlosse			
		52.E	Motorlaufrichtung rec	hts	0	Geschlosse			
		52.F	Wechselrichterüberla	st	1	Geschlosse	n		
		53.0	Gleichstrombremse a		0	Geschlosse			
		53.1	Wechselrichterfreq. k		0	Geschlosse			
		53.2		leiner Mindestfrequenz		Geschlosse			
		53.3 53.4	Strom größer oder gle	eich Grenzwert iher Vergleichsfrequenz	0				
				einer Vergleichsfrequen:					
		53.6	Ausgangsfrequenz gr			Geschlosse			
		53.7	Spannung unter Schv			Geschlosse			
		<ul><li>53.8 Spannung über Schwellwert</li><li>53.A PID-Ausgang an unterem Grenzwert (P2292)</li></ul>		0	Geschlosse	n			
					Geschlosse				
	Index:	53.B	PID-Ausgang an obe	rem Grenzwert (P2291)	0	Geschlosse	n		
		P0733 P0733	[0] : 1. Befehlsdatens [1] : 2. Befehlsdatens [2] : 3. Befehlsdatens	satz (CDS)					
	Hinwei		- First-II	. dan Databaharat II Fransat	- U V U - I-	/-:-b- D000	Ο Δ	l - ································	
r0747			BO: Zustand Digi	i der Betriebsart "Expert talausgänge	e moglich	(siene Pood	Min:	-	Stufe
		P-Gru	ppe: COMMANDS	Datentyp: U16	Einhe	it -	Def:		2
							Max:	-	3
				usgänge an (inklusive L	Jmkehrung	yon Digitala	Max: usgänger	- - n über P0748	
	Bitfeld		den Status der Digitala		Jmkehrung	0	usgänger NEIN	- - n über P0748	
	Bitfeld	er: Bit00	den Status der Digitala  Digitalausgan	g 1 aktiv	Jmkehrung	0	usgänger NEIN JA	- - 1 über P0748	
	Bitfeld	er: Bit00	den Status der Digitala	g 1 aktiv	Jmkehrung	0 1 0	usgänger NEIN JA NEIN	- - n über P0748	
	Bitfeld	er: Bit00	den Status der Digitala  Digitalausgan  Digitalausgan	g 1 aktiv g 2 aktiv	Jmkehrung	0	usgänger NEIN JA	- - n über P0748	
		Bit00 Bit01 Bit02	den Status der Digitala  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan	g 1 aktiv g 2 aktiv	Jmkehrung	0 1 0	usgänger NEIN JA NEIN JA	- - n über P0748	
	Bitfeld Abhän	Bit01 Bit02 Bit02	den Status der Digitala  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan	g 1 aktiv g 2 aktiv g 3 aktiv	Jmkehrung	0 1 0 1	usgänger NEIN JA NEIN JA NEIN	- - n über P0748	
		er: Bit00 Bit01 Bit02 gigkeit Bit 0	den Status der Digitala  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan  Relais stromlos / R	g 1 aktiv g 2 aktiv g 3 aktiv  Kontakte geöffnet	Jmkehrung	0 1 0 1	usgänger NEIN JA NEIN JA NEIN	- - n über P0748	
	Abhän	Bit 01 Bit 02 Bit 02 Bit 01 Bit 01 Bit 01	den Status der Digitala  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan	g 1 aktiv g 2 aktiv g 3 aktiv  Kontakte geöffnet ontakte geschlossen	Jmkehrung	0 1 0 1	NEIN JA NEIN JA NEIN JA NEIN JA		).
	Abhän	Bit 00  Bit 00  Bit 00  Bit 00  1 = Re	den Status der Digitala  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan  Plais eingeschaltet / Koalausgänge inve	g 1 aktiv g 2 aktiv g 3 aktiv  Kontakte geöffnet ontakte geschlossen rtieren		0 1 0 1 0	NEIN JA NEIN JA NEIN JA MEIN JA	0	). Stufe
	Abhän	Bit00 Bit00 Bit00 Bit00 Bit00 Digit AndS	den Status der Digitala  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan  Plais etromlos / Relais eingeschaltet / Koalausgänge invektat: CUT	g 1 aktiv g 2 aktiv g 3 aktiv  Contakte geöffnet ontakte geschlossen rtieren Datentyp: U16	Einhe	0 1 0 1 0	NEIN JA NEIN JA NEIN JA Min: Def:	0 0	).
	Abhän	Bit00 Bit00 Bit00 Bit00 Bit00 Digit AndS	den Status der Digitala  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan  Plais eingeschaltet / Koalausgänge inve	g 1 aktiv g 2 aktiv g 3 aktiv  Kontakte geöffnet ontakte geschlossen rtieren		0 1 0 1 0	NEIN JA NEIN JA NEIN JA MEIN JA	0	). Stufe
	Abhän	Bit00 Bit00 Bit00 Bit00 Digit Bit 0 Digit AndS P-Gru	den Status der Digitala  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan  Pigitalausgan  Relais stromlos / Relais eingeschaltet / Koalausgänge invertatteten CUT  pppe: COMMANDS	g 1 aktiv g 2 aktiv g 3 aktiv  Contakte geöffnet ontakte geschlossen rtieren Datentyp: U16	Einhe -	0 1 0 1 0	NEIN JA NEIN JA NEIN JA Min: Def:	0 0	). Stufe
	Abhän	Bit00 Bit00 Bit00 Bit00 Bit00 Digit ÄndS P-Gru Ermögler:	den Status der Digitala  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan  Poigitalausgan  Relais stromlos / Relais eingeschaltet / Koalausgänge invetat: CUT  ppe: COMMANDS  Slicht eine Invertierung	g 1 aktiv g 2 aktiv g 3 aktiv  Contakte geöffnet ontakte geschlossen rtieren Datentyp: U16 Aktiv: Sofort  der auszugebenden Sig	Einhe -	0 1 0 1 0	NEIN JA NEIN JA NEIN JA Min: Def:	0 0	). Stufe
	Abhän	Bit00 Bit00 Bit00 Bit00 1 = Re Digit ÄndS P-Gru	den Status der Digitala  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan  Poigitalausgan  Relais stromlos / Relais eingeschaltet / Koalausgänge invetat: CUT  ppe: COMMANDS  Slicht eine Invertierung	g 1 aktiv g 2 aktiv g 3 aktiv  Kontakte geöffnet entakte geschlossen  rtieren Datentyp: U16 Aktiv: Sofort	Einhe -	0 1 0 1 0 1	NEIN JA NEIN JA NEIN JA NEIN JA Min: Def: Max:	0 0	). Stufe
	Abhän	Bit 00 Bit 00 Bit 00 Bit 00 1 = Re Digit ÄndS P-Gru Ermögler: Bit 00	den Status der Digitala  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan  Control of the lais eingeschaltet / Kontrol of the la	g 1 aktiv g 2 aktiv g 3 aktiv  Contakte geöffnet ontakte geschlossen rtieren Datentyp: U16 Aktiv: Sofort  der auszugebenden Sig g 1 invertieren	Einhe -	0 1 0 1 0 1	NEIN JA NEIN JA Min: Def: Max:	0 0	). Stufe
	Abhän	Bit00 Bit00 Bit00 Bit00 Bit00 Digit ÄndS P-Gru Ermögler:	den Status der Digitala  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan  Control of the lais eingeschaltet / Kontrol of the la	g 1 aktiv g 2 aktiv g 3 aktiv  Contakte geöffnet ontakte geschlossen rtieren Datentyp: U16 Aktiv: Sofort  der auszugebenden Sig	Einhe -	0 1 0 1 0 1 1	NEIN JA NEIN JA Min: Def: Max: NEIN JA	0 0	). Stufe
	Abhän	Bit 00 Bit 00 Bit 00 Bit 00 1 = Re Digit ÄndS P-Gru Ermögler: Bit 00	den Status der Digitala  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan  Control of the laise eingeschaltet / Kontrol of the laise eingeschaltet /	g 1 aktiv g 2 aktiv g 3 aktiv  Contakte geöffnet ontakte geschlossen rtieren Datentyp: U16 Aktiv: Sofort  der auszugebenden Sig g 1 invertieren	Einhe -	0 1 0 1 0 1	NEIN JA NEIN JA Min: Def: Max:  NEIN JA NEIN JA NEIN JA NEIN JA NEIN JA NEIN JA	0 0	). Stufe
P0748	Abhän Bitfeld	Bit00 Bit00 Bit00 Bit00 Bit00 Bit00 Digit AndS P-Gru Ermögler: Bit00 Bit00 Bit00	den Status der Digitala  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan  Control of the lais eingeschaltet / Kontrol of the la	g 1 aktiv g 2 aktiv g 3 aktiv  Kontakte geöffnet ontakte geschlossen rtieren Datentyp: U16 Aktiv: Sofort  der auszugebenden Sig g 1 invertieren g 2 invertieren	Einhe -	0 1 0 1 0 1	NEIN JA NEIN JA Min: Def: Max:  NEIN JA	0 0	). Stufe
	Abhän Bitfeld	Bit00 Bit00 Bit00 Bit00 Bit00 Bit00 Digit AndS P-Gru Ermögler: Bit00 Bit00 Bit00	den Status der Digitala  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan  Digitalausgan  Control of the laise eingeschaltet / Kontrol of the laise eingeschaltet /	g 1 aktiv g 2 aktiv g 3 aktiv  Kontakte geöffnet ontakte geschlossen rtieren Datentyp: U16 Aktiv: Sofort  der auszugebenden Sig g 1 invertieren g 2 invertieren	Einhe -	0 1 0 1 0 1 1	NEIN JA NEIN JA Min: Def: Max:  NEIN JA NEIN JA NEIN JA NEIN JA NEIN JA NEIN JA	0 0	Stufe 3

Zeigt die Anzahl der verfügbaren Analogeingänge an.

r0751 **BO: ADC-Zustandswort** Stufe Min: Datentyp: U16 Einheit -Def: 4 P-Gruppe: TERMINAL Max: Zeigt den Status eines Analogeingangs an. Bitfelder: Bit00 Drahtbruch ADC 1 0 NEIN JA NEIN Bit01 Drahtbruch ADC 2 0 JΑ Stufe r0752[2] ADC-Eingangswert [V] oder [mA] Min: Einheit -Datentyp: Float Def: 2 P-Gruppe: TERMINAL Max: Zeigt den geglätteten Analogeingangswert in Volt vor dem Datenblock an. Index: r0752[0]: Analogeingang 1 (ADC 1)

: Analogeingang 2 (ADC 2)

P0753[2] ADC-Glättungszeit Stufe Min: n ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit ms Def: 3 P-Gruppe: TERMINAL Aktiv: Sofort 10000 Max:

Legt die Filterzeit (PT1-Filter) in [ms] für den Analogeingang fest.

Index:

P0753[0]: Analogeingang 1 (ADC 1) P0753[1]: Analogeingang 2 (ADC 2)

Hinweis:

Eine Erhöhung dieser Zeit (glättet) reduziert die Welligkeit, verlangsamt jedoch auch die Antwort an den Analogeingang.

P0753 = 0 : kein Filter

ADC-Wert nach Skalierung [%] r0754[2] Stufe Min: Datentyp: Float Einheit % Def: 2 P-Gruppe: TERMINAL Max:

Zeigt den geglätteten Wert des Analogeingangs in [%] nach dem Skalierungsblock an.

Index:

r0754[0]: Analogeingang 1 (ADC 1) r0754[1]: Analogeingang 2 (ADC 2)

Abhängigkeit:

P0757 bis P0760 legen den Bereich fest (ADC-Skalierung)

r0755[2] CO: ADC-Wert nach Skal. [4000h] Stufe Min: Datentyp: 116 Einheit -Def: 2 P-Gruppe: TERMINAL Max:

Zeigt den Analogeingang an, der mit Hilfe von P0757 - P0760 skaliert wurde.

Der Analogsollwert (ASP) des Analogskalierungsblocks kann zwischen dem minimalen Analogsollwert (ASPmin) bis zu dem maximalen Analogsollwert (ASPmax) variieren; siehe P0757 (ADC-Skalierung).

Der größte Betrag (Wert ohne Vorzeichen) von ASPmin und ASPmax legt die Skalierung von 16384 fest. Beispiel:

ASPmin = 300 %, ASPmax = 100 %, dann entspricht 16384 300 %.

Dieser Parameter variiert von 5461 bis 16364

ASPmin = -200 %, ASPmax = 100 %, dann entspricht 16384 200 %.

Dieser Parameter variiert von -16384 bis +8192

Index:

r0755[0]: Analogeingang 1 (ADC 1) : Analogeingang 2 (ADC 2) r0755[1]

Hinweis:

Dieser Wert wird als Eingang für Analog-BICO-Konnektoren verwendet.

ASPmax stellt den höchsten Analogsollwert dar (kann bei 10 V liegen).

ASPmin stellt den niedrigsten Analogsollwert dar (kann bei 0 V liegen).

**Details:** 

Siehe Parameter P0757 bis P0760 (ADC-Skalierung)

P0756[2]	ADC-Typ	<b>Min</b> : 0	Stufe		
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	<b>Def</b> : 0	2
	P-Gruppe: TERMINAL	Aktiv: Sofort	-	Max: 4	

Legt den Typ des Analogeingangs fest und aktiviert die Analogeingangsüberwachung.

Zum Umschalten von einem Spannungs- zu einem Stromanalogeingang ist die Änderung des Parameters P0756 nicht ausreichend. Vielmehr müssen auch die DIP-Schalter auf der Klemmenplatte in die richtige Stellung gebracht werden. Dabei gelten folgende DIP-Einstellungen:

- AUS = Spannungseingang (10 V)
- EIN = Stromeingang (20 mA)

Zuordnung der DIP-Schalter zu den Analogeingängen:

- Linker DIP (DIP 1) = Analogeingang 1
- Rechter DIP (DIP 2) = Analogeingang 2

#### Mögliche Einstellungen:

- 0 Unipolarer Spannungseingang ( 0 bis +10 V )
- 1 Unipolarer Spannungseingang mit Überwachung (0 bis 10V)
- 2 Unipolarer Stromeingang (0 bis 20 mA)
- 3 Unipolarer Stromeingang mit Überwachung (0 bis 20 mA)
  - Bipolarer Spannungseingang (-10 bis +10 V)

#### Index:

P0756[0]: Analogeingang 1 (ADC 1) P0756[1]: Analogeingang 2 (ADC 2)

### Abhängigkeit:

Diese Funktion ist deaktiviert, wenn der Analogskalierungsblock auf negative Ausgangssollwerte programmiert ist (siehe P0757 bis P0760).

### Notiz:


Ist die Überwachung aktiviert und eine Totzone festgelegt (P0761), dann wird ein Fehlerzustand generiert (F0080), wenn die analoge Eingangsspannung unter 50 % der Totzonenspannung absinkt.

### **Details**:

Siehe Parameter P0757 bis P0760 (ADC-Skalierung)

#### 

Über die Parameter P0757 - P0760 wird die Eingangsskalierung wie in der Abbildung konfiguriert:



### Dabei gilt folgendes:

Analogsollwerte stellen einen Prozentanteil [%] der normierten Frequenz in P2000 dar.

Analogsollwerte können größer sein als 100 %.

ASPmax stellt den höchsten Analogsollwert dar (kann bei 10 V liegen).

ASPmin stellt den niedrigsten Analogsollwert dar (kann bei 0 V liegen).

Voreinstellungswerte ergeben eine Skalierung von 0 V = 0 % und 10 V = 100 %.

### Index:

P0757[0]: Analogeingang 1 (ADC 1) P0757[1]: Analogeingang 2 (ADC 2)

# P0758[2] y1-Wert ADC-Skalierung

y	ADO GRANCIAN	9			-55555.5	
ÄndStat:	CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	0.0	2
P-Gruppe:	TERMINAL	Aktiv: Sofort	-	Max:	99999.9	

Setzt den Y1-Wert in [%] wie in P0757 beschrieben (ADC-Skalierung).

### Index:

P0758[0] : Analogeingang 1 (ADC 1)

P0758[1]: Analogeingang 2 (ADC 2)

### **Abhängigkeit**:

Beeinflusst P2000 bis P2003 (Bezugsfrequenz, -spannung, -strom oder -drehmoment) entsprechend des zu generierenden Sollwerts.

Min.

\_00000 0

Stufe

P0759[2]	x2-Wert ADC-Skalierung [V / mA]			Min:	-20	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit -	Def:	10	2
	P-Gruppe: TERMI	NAL Aktiv: Sofort	-	Max:	20	_

Setzt den X2-Wert wie in P0757 beschrieben (ADC-Skalierung).

Index:

P0759[0]: Analogeingang 1 (ADC 1) P0759[1]: Analogeingang 2 (ADC 2)

y2-Wert ADC-Skalierung P0760[2]

Stufe Min: -99999.9 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit % Def: 100.0 2 99999.9 P-Gruppe: TERMINAL Aktiv: Sofort Max:

Setzt den Y2-Wert in [%] wie in P0757 beschrieben (ADC-Skalierung).

Index:

P0760[0]: Analogeingang 1 (ADC 1)
P0760[1]: Analogeingang 2 (ADC 2)

Abhängigkeit:

Beeinflusst P2000 bis P2003 (Bezugsfrequenz, -spannung, -strom oder -drehmoment) entsprechend des zu generierenden Sollwerts.


P0761[2]	Breite der ADC-Totzone [V / mA]			Min: 0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit -	<b>Def</b> : 0	2
	P-Gruppe: TERMINAL	Aktiv: Sofort	-	Max: 20	

Bestimmt die Breite der Totzone am Analogeingang. Dies wird durch die nachfolgenden Abbildungen näher erläutert.

### Beispiel:

ADC-Wert 2-10 V (0 bis 50 Hz)


Das obige Beispiel produziert einen 2-10 V-Analogeingang (0 bis 50 Hz) P0757 = 2 V P0761 = 2 V P2000 = 50 Hz



ADC-Wert 2-10 V (-50 bis +50 Hz)

Das obige Beispiel produziert einen 2-10 V-Analogeingang (-50 to +50 Hz) mit Mittelnullpunkt und einem 0,2 V breiten "Haltepunkt".

P0761 = 0,1 (0,1 V auf beiden Seite der Mitte) P0758 = -100 %



### Index:

P0761[0]: Analogeingang 1 (ADC 1) : Analogeingang 2 (ADC 2)

Hinweis:

P0761[x] = 0: keine Totzone aktiv.

Notiz:

Die Totzone verläuft von 0 V bis zum Wert von P0761, wenn die Werte von P0758 und P0760 (y-Koordinaten der ADC-Skalierung) das gleiche Vorzeichen aufweisen. Die Totzone ist in beiden Richtungen ab dem Schnittpunkt (x-Achse mit ADC-Skalierungskurve) aktiv, wenn P0758 und P0760 unterschiedliche Vorzeichen aufweisen.

Bei Verwendung der Konfiguration mit Nullpunkt in der Mitte sollte Fmin (P1080) Null sein. Am Ende der Totzone tritt keine Hysterese auf.

P0762[2] Stufe Verzögerung ADC-Signalverlust Min: 0 ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit ms Def: 10 3 Aktiv: Nein P-Gruppe: TERMINAL Max: 10000

> Bestimmt die Verzögerungszeit zwischen dem Verlust des Analogsollwerts und der Anzeige der Fehlermeldung F0080.

Index:

P0762[0]: Analogeingang 1 (ADC 1) P0762[1]: Analogeingang 2 (ADC 2)

Hinweis:

Erfahrene Anwender können die gewünschte Reaktion auf F0080 wählen (die Standardeinstellung ist AUS2)

**DAC-Anzahl** r0770 Stufe Datentyp: U16 Einheit -Def: 3 P-Gruppe: TERMINAL Max:

Zeigt die Anzahl der verfügbaren Analogausgänge an

P0771[2] CI: DAC

Stufe Min: 0:0 ÄndStat: Einheit -21:0 Datentyp: U32 Def: 2 P-Gruppe: TERMINAL Aktiv: Sofort 4000:0 Max:

Legt die Funktion des 0 - 20 mA-Analogausgangs fest.

Einstellungen:

21 CO: Ausgangsfrequenz (skaliert nach P2000)

24 CO: Wechselrichter-Ausgangsfrequenz (skaliert nach P2000)

25 CO: Ausgangsspannung (skaliert nach P2001)

26 CO: Zwischenkreisspannung (skaliert nach P2001)

27 CO: Ausgangsstrom (skaliert nach P2002)

Index:

P0771[0]: Analogausgang 1 (DAC 1) P0771[1]: Analogausgang 2 (DAC 2)

**DAC-Glättungszeit** P0773[2]

Stufe Min: 0 ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit ms Def: 3 1000 P-Gruppe: TERMINAL Aktiv: Sofort Max:

Bestimmt die Glättungszeit [ms] für Analogausgangssignale. Dieser Parameter gibt die Glättung für den DAC-Eingang mit einem PT1-Filter frei.

Index:

P0773[0]: Analogausgang 1 (DAC 1) P0773[1] : Analogausgang 2 (DAC 2)

Abhängigkeit:

P0773 = 0: Filter deaktiviert

Stufe r0774[2] DAC-Werte [V] oder [mA] Min: Datentyp: Float Einheit -Def: 2 P-Gruppe: TERMINAL Max:

Zeigt den Wert des Analogausgangs in [V] oder [mA] nach dem Filter- und Skaliervorgang an.

Index:

r0774[0]: Analogausgang 1 (DAC 1) : Analogausgang 2 (DAC 2) r0774[1]

P0776[2] **DAC-Typ** 

Stufe Min: 0 ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit -Def: 0 4 P-Gruppe: TERMINAL Aktiv: Sofort Max:

Bestimmt den Typ des Analogausgangs.

Mögliche Einstellungen:

Stromausgang 0 1 Spannungsausgang

Index:

P0776[0]: Analogausgang 1 (DAC 1) P0776[1]: Analogausgang 2 (DAC 2)


Hinweis:

Bei MM440 ist nur die Index-Festlegung [0] (Stromausgang) möglich.

P0777[2]	x1-Wert DAC-Skalier	x1-Wert DAC-Skalierung				Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	0.0	2
	P-Gruppe: TERMINAL	Aktiv: Sofort	-	Max:	99999.0	_

Bestimmt den Ausgangskennwert x1 in [%]. Der Skalierungsblock ist verantwortlich für die Anpassung des in P0771 (DAC-Konnektoreingang) definierten Ausgangswerts.

Die Parameter des DAC-Skalierungsblocks (P0777 ... P0781) werden wie folgt eingesetzt:



Dabei gilt folgendes:

Die Punkte P1 (x1, y1) und P2 (x2, y2) sind frei wählbar.

Die Standardwerte des Skalierungsblocks führen zu einer Skalierung von

P1: 0,0 % = 0 mA oder 0 V und P2: 100,0 % = 20 mA oder 20 V.

Index:

P0777[0] : Analogausgang 1 (DAC 1) P0777[1] : Analogausgang 2 (DAC 2)

Abhängigkeit:

Beeinflusst P2000 bis P2003 (Bezugsfrequenz, -spannung, -strom oder -drehmoment) entsprechend des zu

generierenden Sollwerts

P0778[2]	y1-Wert DAC-Skalie	y1-Wert DAC-Skalierung			Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit -	<b>Def</b> : 0	2
	P-Gruppe: TERMINAL	Aktiv: Sofort	-	<b>Max</b> : 20	_

Bestimmt y1 der Ausgangskennlinie.

Index:

P0778[0]: Analogausgang 1 (DAC 1) P0778[1]: Analogausgang 2 (DAC 2)

P0779[2] x2-Wert DAC-Skalierung Stufe -99999.0 Min: ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit % Def: 100.0 2 P-Gruppe: TERMINAL Aktiv: Sofort Max: 99999.0

Bestimmt x2 der Ausgangskennlinie in [%].

Index:

P0779[0]: Analogausgang 1 (DAC 1) P0779[1]: Analogausgang 2 (DAC 2)

Abhängigkeit:

Beeinflusst P2000 bis P2003 (Bezugsfrequenz, -spannung, -strom oder -drehmoment) entsprechend des zu generierenden Sollwerts.

P0780[2]	y2-Wert DAC-Skalierung				Min:	0	Stufe
	ÄndStat:	CUT	Datentyp: Float	Einheit -	Def:	20	2
	P-Gruppe:	TERMINAL	Aktiv: Sofort	-	Max:	20	_

Bestimmt y2 der Ausgangskennlinie.

Index:

P0780[0]: Analogausgang 1 (DAC 1) P0780[1]: Analogausgang 2 (DAC 2)

P0781[2]	Breite der DAC-Totze	Breite der DAC-Totzone				Stufe
	ÄndStat: CUT P-Gruppe: TERMINAL	Datentyp: Float Aktiv: Sofort	Einheit -	Def: Max:	0 20	2

Stellt die Breite einer Totzone für den Analogausgang in [mA] ein.

Index:

P0781[0]: Analogausgang 1 (DAC 1) P0781[1]: Analogausgang 2 (DAC 2)

P0800[3] BI: Parametersatz 0 laden

Stufe Min: 0:0 Datentyp: U32 ÄndStat: CT Einheit -Def: 0:0 3 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort Max: 4000:0

Bestimmt die Befehlsquelle für den Beginn des Ladevorgangs des Parametersatzes 0 von dem angeschlossenen AOP. Die ersten drei Stellen stellen die Parameternummer der Befehlsquelle dar, die letzte Stelle bezieht sich auf die Biteinstellung für den Parameter.

Einstellungen:

Digitaleingang 1 (P0701 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 7220 =Digitaleingang 2 (P0702 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.1 = 722.2 Digitaleingang 3 (P0703 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) Digitaleingang 4 (P0704 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.3 = Digitaleingang 5 (P0705 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.4 = 722.5 Digitaleingang 6 (P0706 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)

Index:

P0800[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P0800[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0800[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

### Hinweis:

Signal des Digitaleingangs:

0 = Nicht laden

1 = Laden des Parametersatzes 0 von AOP starten.

#### P0801[3] BI: Parametersatz 1 laden

Stufe Min: 0:0 ÄndStat: CT Datentyp: U32 Einheit -Def: 0.0 3 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort Max: 4000:0

Bestimmt die Befehlsquelle für den Beginn des Ladevorgangs des Parametersatzes 1 von dem angeschlossenen AOP. Die ersten drei Stellen stellen die Parameternummer der Befehlsquelle dar, die letzte Stelle bezieht sich auf die Biteinstellung für den Parameter.

Einstellungen:

722.0 = Digitaleingang 1 (P0701 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) Digitaleingang 2 (P0702 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.1 = Digitaleingang 3 (P0703 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722 2 = Digitaleingang 4 (P0704 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.3 = 722.4 = Digitaleingang 5 (P0705 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.5 = Digitaleingang 6 (P0706 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)

Index:

P0801[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P0801[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0801[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

### Hinweis:

Signal des Digitaleingangs:

0 = Nicht laden.

1 = Laden des Parametersatzes 1 von AOP starten.

#### P0809[3] Befehlsdatensatz kopieren

Stufe Min: 0 ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit -Def: 0 2 Aktiv: Sofort P-Gruppe: COMMANDS Max: 2

Ruft die Funktion "Befehlsdatensatz kopieren" auf.

Index:

P0809[0]: Von CDS kopieren P0809[1]: In CDS kopieren P0809[2] : Kopieren starten

### Hinweis:

Der Startwert in Index 2 wird nach Ausführung der Funktion automatisch auf 0 zurückgesetzt

#### P0810 BI: CDS Bit0 (local / remote)

Stufe Min: 0:0 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 Einheit -Def: 0:0 2 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort Max: 4095:0

Wählt die Befehlsquelle aus, in der Bit 0 für die Auswahl eines BICO-Datensatzes ausgelesen werden soll (siehe Steuerwort 1, Bit 15)

### Hinweis:

Bit 1 ist für die Auswahl des BICO-Datensatzes ebenfalls relevant.

P0811 BI: CDS Bit1 Stufe Min: 0.0 ÄndStat: CUT Einheit -Def: 0:0 Datentyp: U32 2 4095:0 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort Max:

> Wählt die Befehlsquelle aus, in der Bit 1 für die Auswahl eines BICO-Datensatzes ausgelesen werden soll (siehe Steuerwort 2, Bit 06 in P0055)

Hinweis:

Bit 0 ist für die Auswahl des BICO-Datensatzes ebenfalls relevant

P0819[3] Stufe Antriebsdatensatz kopieren Min: 0 ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit -Def: 0 2 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort Max: 2

Ruft die Funktion "Antriebssdatensatz kopieren" auf.

Index:

P0819[0]: Von DDS kopieren P0819[1]: In CDS kopieren P0819[2]: Kopieren starten

Hinweis:

Der Startwert in Index 2 wird nach Ausführung der Funktion automatisch auf 0 zurückgesetzt

P0820[3] BI: Antriebsdatensatz (DDS) Bit0 Stufe Min: ÄndStat: CT Datentyp: U32 Einheit -Def: 0:0 3 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort Max: 4095:0

> Wählt die Befehlsquelle aus, in der Bit 0 für die Auswahl eines Antriebsdatensatzes ausgelesen werden soll (siehe Steuerwort 2, Bit 15 in P0055).

Index:

P0820[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P0820[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0820[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

Hinweis:

Bit 1 ist für die Auswahl des BICO-Datensatzes ebenfalls relevant

P0821[3] Stufe BI: Antriebsdatensatz (DDS) Bit1 Min: 0:0 ÄndStat: CT Datentyp: U32 0.0 Einheit -Def: 3 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort Max: 4095:0

> Wählt die Befehlsquelle aus, in der Bit 1 für die Auswahl eines Antriebsdatensatzes ausgelesen werden soll (siehe Steuerwort 2, Bit 15 in P0055).

Einstellungen:

Digitaleingang 1 (P0701 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.0 =

722.1 = Digitaleingang 2 (P0702 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)

Digitaleingang 3 (P0703 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)

722.3 = Digitaleingang 4 (P0704 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.4 =

Digitaleingang 5 (P0705 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)

722.5 = Digitaleingang 6 (P0706 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)

Digitaleingang 7 (über Analogeingang 1, P0707 muss auf 99 gesetzt sein)

Digitaleingang 8 (über Analogeingang 2, P0708 muss auf 99 gesetzt sein) 722 7 =

19.0 = EIN/AUS1 über BOP/AOP

Index:

P0821[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P0821[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) 3. Befehlsdatensatz (CDS P0821[2]

Hinweis:

Bit 0 ist für die Auswahl des BICO-Datensatzes ebenfalls relevant.

P0840[3]	BI: EIN/AUS1			Min:	0:0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U32	Einheit -	Def:	722:0	3
	P-Gruppe: COMMANDS	Aktiv: Sofort	-	Max:	4000:0	

Ermöglicht die Auswahl der EIN/AUS1-Befehlsquelle über BICO. Die ersten drei Stellen stellen die Parameternummer der Befehlsquelle dar, die letzte Stelle bezieht sich auf die Biteinstellung für den Parameter.

### Einstellungen:

```
722.0 = Digitaleingang 1 (P0701 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.1 = Digitaleingang 2 (P0702 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.2 = Digitaleingang 3 (P0703 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.3 = Digitaleingang 4 (P0704 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.4 = Digitaleingang 5 (P0705 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.5 = Digitaleingang 6 (P0706 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
```

722.6 = Digitaleingang 7 (über Analogeingang 1, P0707 muss auf 99 gesetzt sein) 722.7 = Digitaleingang 8 (über Analogeingang 2, P0708 muss auf 99 gesetzt sein)

19.0 = EIN/AUS1 über BOP/AOP

#### Index:

P0840[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P0840[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0840[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

#### Abhängigkeit:

Nur aktiv wenn P0719 = 0 (ferne Auswahl der Befehls-/Sollwertquelle).

Bei BICO muss P0700 auf 2 gesetzt sein (BICO freigeben).

Die Standardeinstellung (EIN rechts) lautet Digitaleingang 1 (722.0). Eine andere Quelle ist nur möglich, wenn die Funktion von Digitaleingang 1 geändert wird (über P0701), bevor der Wert von P0840 geändert wird.

#### P0842[3] BI: EIN/AUS1 mit reversieren ÄndStat: CT Datentyp: U32 Einheit - Def: 0:0 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort - Max: 4000:0 Stufe Def: 0:0 Max: 4000:0 Stufe Def: 0:0 Max: 4000:0

Ermöglicht die Auswahl der EIN/AUS1-Befehlsquelle mit reversieren über BICO. Dabei wird i.a. bei einem positiven Frequenzsollwert dieser entgegen dem Uhrzeigersinn (negative Frequenz) angefahren.

Die ersten drei Stellen stellen die Parameternummer der Befehlsquelle dar, die letzte Stelle bezieht sich auf die Biteinstellung für den Parameter.

### Einstellungen:

```
722.0 = Digitaleingang 1 (P0701 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.1 = Digitaleingang 2 (P0702 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.2 = Digitaleingang 3 (P0703 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.3 = Digitaleingang 4 (P0704 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.4 = Digitaleingang 5 (P0705 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.5 = Digitaleingang 6 (P0706 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.6 = Digitaleingang 7 (über Analogeingang 1, P0707 muss auf 99 gesetzt sein)
722.7 = Digitaleingang 8 (über Analogeingang 2, P0708 muss auf 99 gesetzt sein)
19.0 = EIN/AUS1 über BOP/AOP
```

### 19.0 = EIN/AUST uper BOP/AUF

### Index:

P0842[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P0842[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0842[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)

### Abhängigkeit:

Nur aktiv wenn P0719 = 0 (ferne Auswahl der Befehls-/Sollwertquelle).

P0844[3] Stufe **BI: 1. AUS2** Min: 0.0 ÄndStat: CT Einheit -Def: Datentyp: U32 1:0 3 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort Max: 4000:0

> Bestimmt die erste Quelle von AUS2 bei P0719 = 0 (BICO). Die ersten drei Stellen stellen die Parameternummer der Befehlsquelle dar, die letzte Stelle bezieht sich auf die Biteinstellung für den Parameter.

### Einstellungen:

722.0 = Digitaleingang 1 (P0701 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) Digitaleingang 2 (P0702 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722 1 = Digitaleingang 3 (P0703 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.2 = Digitaleingang 4 (P0704 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) Digitaleingang 5 (P0705 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.4 = Digitaleingang 6 (P0706 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.5 =

722.6 = Digitaleingang 7 (über Analogeingang 1, P0707 muss auf 99 gesetzt sein) 722.7 = Digitaleingang 8 (über Analogeingang 2, P0708 muss auf 99 gesetzt sein)

19.0 = EIN/AUS1 über BOP/AOP

19.1 = AUS2: elektrischer Stopp über BOP/AOP

#### Index:

P0844[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P0844[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0844[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

#### Abhängigkeit:

Nur aktiv wenn P0719 = 0 (ferne Auswahl der Befehls-/Sollwertquelle).

Bei Auswahl eines der Digitaleingänge für AUS2 kann der Wechselrichter nur betrieben werden, wenn der Digitaleingang aktiv ist.

#### Hinweis:

AUS2 bedeutet sofortige Impulssperre; der Motor trudelt aus.

AUS2 ist niedrig-aktiv, d. h.:

0 = Impulssperre.

1 = Betriebsbereitschaft

#### P0845[3] **BI: 2. AUS2**

Stufe Min: 0:0 ÄndStat: CT Datentyp: U32 Einheit -Def: 19:1 3 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort Max: 4000:0

Bestimmt die zweite Quelle von AUS2. Die ersten drei Stellen stellen die Parameternummer der Befehlsquelle dar, die letzte Stelle bezieht sich auf die Biteinstellung für den Parameter.

## Einstellungen:

Digitaleingang 1 (P0701 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.0 = 722.1 = Digitaleingang 2 (P0702 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) Digitaleingang 3 (P0703 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.2 = 7223 = Digitaleingang 4 (P0704 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.4 = Digitaleingang 5 (P0705 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) Digitaleingang 6 (P0706 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) Digitaleingang 7 (über Analogeingang 1, P0707 muss auf 99 gesetzt sein)

Digitaleingang 8 (über Analogeingang 2, P0708 muss auf 99 gesetzt sein)

19.0 = EIN/AUS1 über BOP/AOP

## Index:

P0845[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P0845[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0845[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

### Abhängigkeit:

Im Gegensatz zu P0844 (erste Quelle von AUS2) ist dieser Parameter unabhängig von P0719 (Auswahl von Befehls- und Frequenzsollwert) immer aktiv.

Bei Auswahl eines der Digitaleingänge für AUS2 kann der Wechselrichter nur betrieben werden, wenn der Digitaleingang aktiv ist.

### Hinweis:

AUS2 bedeutet sofortige Impulssperre; der Motor trudelt aus

AUS2 ist niedrig-aktiv, d. h.:

0 = Impulssperre.

1 = Betriebsbereitschaft.

P0848[3] BI: 1. AUS3

ÄndStat: CT
P-Gruppe: COMMANDS

Datentyp: U32
Aktiv: Sofort

Aktiv: Sofort

P-Gruppe: COMMANDS

Datentyp: U32
Aktiv: Sofort

Aktiv: Sofort

Aktiv: Sofort

Datentyp: U32
Aktiv: Sofort

Bestimmt die erste Quelle von AUS3 bei P0719 = 0 (BICO). Die ersten drei Stellen stellen die Parameternummer der Befehlsquelle dar, die letzte Stelle bezieht sich auf die Biteinstellung für den Parameter.

### Einstellungen:

722.0 = Digitaleingang 1 (P0701 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.1 = Digitaleingang 2 (P0702 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.2 = Digitaleingang 3 (P0703 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.3 = Digitaleingang 4 (P0704 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.4 = Digitaleingang 5 (P0705 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.5 = Digitaleingang 6 (P0706 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)

722.6 = Digitaleingang 7 (über Analogeingang 1, P0707 muss auf 99 gesetzt sein) 722.7 = Digitaleingang 8 (über Analogeingang 2, P0708 muss auf 99 gesetzt sein)

19.0 = EIN/AUS1 über BOP/AOP

### Index:

P0848[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P0848[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0848[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

#### Abhängigkeit:

Nur aktiv wenn P0719 = 0 (ferne Auswahl der Befehls-/Sollwertquelle).

Bei Auswahl eines der Digitaleingänge für AUS3 kann der Wechselrichter nur betrieben werden, wenn der Digitaleingang aktiv ist.

### Hinweis:

AUS3 bedeutet schneller Rücklauf bis 0.

AUS3 ist niedrig-aktiv, d. h.:

0 = Rampenstopp bie U/f bzw. Bremsen an der Stromgrenze bei FOC.

1 = Betriebsbereitschaft.

# P0849[3] BI: 2. AUS3

BI: 2. AUS3			Min:	0:0	Stule
ÄndStat: CT	Datentyp: U32	Einheit -	Def:	1:0	3
P-Gruppe: COMMANDS	Aktiv: Sofort	-	Max:	4000:0	

Bestimmt die zweite Quelle von AUS3. Die ersten drei Stellen stellen die Parameternummer der Befehlsquelle dar, die letzte Stelle bezieht sich auf die Biteinstellung für den Parameter.

### Einstellungen:

722.0 = Digitaleingang 1 (P0701 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.1 = Digitaleingang 2 (P0702 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.2 = Digitaleingang 3 (P0703 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.3 = Digitaleingang 4 (P0704 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.4 = Digitaleingang 5 (P0705 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.5 = Digitaleingang 6 (P0706 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)

722.6 = Digitaleingang 7 (über Analogeingang 1, P0707 muss auf 99 gesetzt sein) 722.7 = Digitaleingang 8 (über Analogeingang 2, P0708 muss auf 99 gesetzt sein)

19.0 = EIN/AUS1 über BOP/AOP

### Index:

P0849[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P0849[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0849[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

### Abhängigkeit:

Im Gegensatz zu P0848 (erste Quelle von AUS3) ist dieser Parameter unabhängig von P0719 (Auswahl von Befehls- und Frequenzsollwert) immer aktiv.

Bei Auswahl eines der Digitaleingänge für AUS3 kann der Wechselrichter nur betrieben werden, wenn der Digitaleingang aktiv ist.

### Hinweis:

AUS3 bedeutet schneller Rücklauf bis 0.

AUS3 ist niedrig-aktiv, d. h.:

0 = Rampenstopp bie U/f bzw. Bremsen an der Stromgrenze bei FOC.

1 = Betriebsbereitschaft.

Ctuto

Stufe

P0852[3]	BI: Impulsfreigabe			<b>Min:</b> 0:0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U32	Einheit -	<b>Def:</b> 1:0	3
	P-Gruppe: COMMANDS	Aktiv: Sofort	-	Max: 4000	0:0

Bestimmt die Quelle des Impulsfreigabe-/Impulssperresignals.

### Einstellungen:

722.0 = Digitaleingang 1 (P0701 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.1 = Digitaleingang 2 (P0702 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) Digitaleingang 3 (P0703 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.2 = Digitaleingang 4 (P0704 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 7223 = Digitaleingang 5 (P0705 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.4 = Digitaleingang 6 (P0706 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)

Digitaleingang 7 (über Analogeingang 1, P0707 muss auf 99 gesetzt sein) 722.6 = 722.7 = Digitaleingang 8 (über Analogeingang 2, P0708 muss auf 99 gesetzt sein)

#### Index:

P0852[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P0852[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P0852[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

### Abhängigkeit:

Nur aktiv wenn P0719 = 0 (ferne Auswahl der Befehls-/Sollwertquelle)

#### P0918 **CB-Adresse** Min: 0 Stufe ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit -Def: 3 2 P-Gruppe: COMM Aktiv: Sofort 65535 Max:

Bestimmt die Adresse der Kommunikationsbaugruppe (CB) oder anderen Optionsmodule.

Für die Festlegung der Busadresse stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl:

1 über DIP-Schalter an dem PROFIBUS-Modul

2 über einen vom Anwender eingegebenen Wert

#### Hinweis:

Mögliche PROFIBUS-Einstellungen:

1 ... 125

0, 126, 127 sind unzulässig.

Bei Verwendung eines PROFIBUS-Moduls gilt folgendes:

DIP-Schalter = 0 Die in P0918 (CB-Adresse) definierte Adresse ist gültig

DIP-Schalter nicht = 0 DIP-Schaltereinstellung hat Vorrang; DIP-Schalterstellung wird durch P0918 angezeigt.

P0927	Parameter änderbar	über
	And Ctate CLIT	

Parameter änderbar über				0	Stufe
ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	15	2
P-Gruppe: COMM	Aktiv: Sofort	-	Max:	15	

Gibt die Schnittstelle zum Ändern von Parametern an.

### Beispiel:

"b - - n n" (Bits 0, 1, 2 und 3 gesetzt) auf Standardeinstellung bedeutet, dass Parameter über eine beliebige Schnittstelle geändert werden können.

"b - - r n" (Bits 0, 1 und 3 gesetzt) bedeutet, dass Parameter über PROFIBUS/CB, BOP und USS an COM-Link (RS485 USS), aber nicht über USS an BOP-Link (RS232) geändert werden können.

### Bitfelder:

Bit00	PROFIBUS / CB	0	NEIN
		1	JA
Bit01	BOP	0	NEIN
		1	JA
Bit02	USS üb. BOP-Link	0	NEIN
		1	JA
Bit03	USS üb. COM-Link	0	NEIN
		1	JA

### **Details:**

Die Beschreibung des binären Anzeigeformates wird unter "Einführung zu den MICROMASTER-Systemparametern" erläutert.


r0947[8]	Letzte Fehlermeldung			Min: -	Stufe
	_	Datentyp: U16	Einheit -	Def: -	2
	P-Gruppe: ALARMS			Max: -	

Zeigt die Fehlerhistorie entsprechend des nachfolgenden Abbildung an.

#### Dabei gilt folgendes:

- "F1" ist der erste aktive Fehler (noch nicht quittiert).
- "F2" ist der zweite aktive Fehler (noch nicht guittiert).
- "F1e" ist die Durchführung der Fehlerquittierungen für F1 & F2.

Hierbei wird der Wert in den zwei Indizes nach unten in das nächste Indexpaar verschoben und dort gespeichert. Die Indizes 0 & 1 enthalten die aktiven Fehler. Mit der Quittierung der Fehler werden die Indizes 0 & 1 auf 0 zurückgesetzt.



### Beispiel:

Wenn der Wechselrichter wegen Unterspannung abschaltet und danach einen externen Ausschaltbefehl erhält, bevor die Unterspannung quittiert wird, ergibt sich folgende Situation:

Index 0 = 3 Unterspannung

Index 1 = 85 Externe Abschaltung

Sobald ein Fehler in Index 0 quittiert wird (F1e), verschiebt sich die Fehlerhistorie wie in der obigen Abbildung dargestellt.

### Index:

r0947[0]: Letzte Störung --, Fehler1 r0947[1]: Letzte Störung --, Fehler2 r0947[2]: Letzte Störung -1, Fehler3 r0947[3]: Letzte Störung -1, Fehler4 r0947[4]: Letzte Störung -2, Fehler5 r0947[5]: Letzte Störung -2, Fehler6 r0947[6]: Letzte Störung -3, Fehler7 r0947[7]: Letzte Störung -3, Fehler8

# Abhängigkeit:

Index 2 wird nur verwendet, wenn der zweite Fehler vor der Quittierung des ersten Fehlers eintritt.

### Details:

Siehe Fehlercodes in der Bedienungsanleitung.

	Fehlerze	it	Datentyp: U	116 <b>Einheit</b>	Min t - Def		Stufe 3
	P-Gruppe:	ALARMS			Max		3
Beispi	Zeitstempel		Zeitpunkt des Auftreten 114 (Laufzeitzähler) und			en Quelle	n des
Index:	P2115 wird P2114 verw		e verwendet, wenn dies	er Parameter über	Echtzeit aktualisie	rt wurde.	Andernfalls wird
Hinwe	r0948[0] : r0948[1] : r0948[2] : r0948[3] : r0948[4] : r0948[6] : r0948[7] : r0948[7] : r0948[9] : r0948[10] : r0948[10] : r0948[10] : r0948[11] :	Letzte Fel Letzte Fel Letzte Fel Letzte Fel Letzte Fel Letzte Fel Letzte Fel Letzte Fel Letzte Fel	nlerabschaltung, Fehl nlerabschaltung, Fehl nlerabschaltung, Fehl nlerabschaltung -1, Feh nlerabschaltung -1, Feh nlerabschaltung -2, Feh nlerabschaltung -2, Feh nlerabschaltung -2, Feh nlerabschaltung -3, Feh shlerabschaltung -3, Feh	erzeit Stunden+Taglerzeit Monat+Jahr Ilerzeit Sekunden+M Ilerzeit Stunden+Taglerzeit Monat+Jahr Ilerzeit Stunden+Taglerzeit Stunden+Taglerzeit Stunden+Taglerzeit Monat+Jahr Ilerzeit Sekunden+Mallerzeit Stunden+Taglerzeit S	ge Minuten age Minuten age Minuten age		
		ı über AO	P, den Startvorgang, di	e Antriebsüberwach	hung, usw., aktuali	siert were	*
r0949[8]	Fehlerwe P-Gruppe:		Datentyp: ∪	116 <b>Einheit</b>	Min t - Def Max	: -	Stufe 4
Index:	Zeigt die Fe		des Antriebs an.				
	r0949[1] : r0949[2] : r0949[3] : r0949[4] : r0949[5] : r0949[6] :	Letzte Stö Letzte Stö Letzte Stö Letzte Stö Letzte Stö Letzte Stö	brabschaltung, Fehler brabschaltung, Fehler brabschaltung -1, Fehler brabschaltung -1, Fehler brabschaltung -2, Fehler brabschaltung -2, Fehler brabschaltung -3, Fehler brabschaltung -3, Fehler	wert 2 rwert 3 rwert 4 rwert 5 rwert 6 rwert 7			
P0952		der ges	peicherten Fehler Datentyp: ∪	I16 <b>Einheit</b>	Min t - Def Max	: 0	Stufe 3
					IVICA	<b>.</b> .	
Abhär	ngigkeit:	nzahl der i ung 0 wird	n P0947 (letzter Fehlerd I die Fehlerhistorie zurü	code) gespeicherte	en Fehler an.	-	Parameter P0948
	ngigkeit: Bei Einstelli Fehlerzeit, : Firmware	nzahl der i ung 0 wird zurückges e Versic	n P0947 (letzter Fehlerd I die Fehlerhistorie zurü getzt).	code) gespeichertei ckgesetzt (bei Ände	en Fehler an. derung auf 0 wird au  Min t - Def	uch der F	Parameter P0948 Stufe 3
	pgigkeit: Bei Einstelli Fehlerzeit, : Firmware P-Gruppe: Firmware Viel:	nzahl der i ung 0 wird zurückges e Versic COMM	n P0947 (letzter Fehlerd I die Fehlerhistorie zurü setzt). onsdaten Datentyp: U	code) gespeichertei ckgesetzt (bei Ände	en Fehler an. Jerung auf 0 wird au	uch der F	Stufe
<b>r0964[5]</b> Beispi	pgigkeit: Bei Einstelli Fehlerzeit, ; Firmware P-Gruppe: Firmware V iel: r0964[0] = r0964[1] =	nzahl der i ung 0 wird zurückges e Versic COMM	n P0947 (letzter Fehlerd I die Fehlerhistorie zurü etzt). onsdaten Datentyp: U	code) gespeicherter ckgesetzt (bei Ände	en Fehler an. derung auf 0 wird au  Min t - Def	uch der F	Stufe
r0964[5]	P-Gruppe: Firmware Viel: r0964[0] = r0964[4] = r0964[0] : r0964[1] : r0964[2] : r0964[3] :	ung 0 wird zurückges e Versio COMM /ersionsda 42 1001 1002 1003 1004 1005 507 Firma (Sie Produktty Firmware-	n P0947 (letzter Fehlerd I die Fehlerhistorie zurü ietzt).  Dnsdaten Datentyp: U  ten  "SIEMENS" "MICROMASTER 420' "MICROMASTER 440' "MICROMASTER 440' "MICROMASTER 410' "reserviert" bedeutet 5. Juli.	code) gespeicherter ckgesetzt (bei Ände	en Fehler an. derung auf 0 wird au  Min t - Def	uch der F	Stufe

Kennzeichnung der Profilnummer/-version für PROFIDrive.

r0967	Steuer P-Grupp	wort 1 Datentyp: U16 De: COMM	Einheit -	Min: - Def: - Max: -	Stufe 3
		s Steuerwort 1 an.		IVIGA	
Bitfe	elder:				
Bit	Bit00	EIN/AUS1	0	NEIN	
		,	1	JA	
	Bit01	AUS2: Elektr. Halt	0	JA	
			1	NEIN	
	Bit02	AUS3: Schnellhalt	0	JA	
			1	NEIN	
	Bit03	Impulsfreigabe	0	NEIN	
		_	1	JA	
	Bit04	HLG Freigabe	0	NEIN	
			1	JA	
	Bit05 Bit06 Bit07 Bit08	HLG Anlauf	0 1 0 1	NEIN	
				JA	
		Sollwert-Freigabe Störquittierung JOG rechts		NEIN	
				JA	
			0	NEIN	
			1 0 1	JA	
				NEIN	
				JA	
	Bit09	JOG links	0	NEIN	
			1 0	JA	
	Bit10	Steuerung von AG		NEIN	
		3	1	JA	
	Bit11	Reversieren (Drehr.Umkehr)	0 1 0	NEIN	
				JA	
	Bit13	Motorpotentiometer höher		NEIN	
		-	1	JA	
	Bit14	Motorpotentiometer tiefer	0	NEIN	
			1	JA	
	Bit15	CDS Bit 0 (Vorort/Fernbed.)	0	NEIN	
	21013	020 210 0 (101010/10112001.)	1	JA	
r0968	Zueter	adewort 1			Stufe
10300	Zustandswort 1		Einhait	Min: -	
	D C	Datentyp: U16	Einheit -	Def: -	3
	P-Grupp	oe: COMM		Max: -	

Zeigt das aktive Zustandswort des Wechselrichters (im Binärformat) an und kann zur Anzeige der aktiven Befehle verwendet werden.

Bitfelde	r	:
Ŧ	3	i

Bit00	Einschaltbereit	0	NEIN
DICCO	Biibcialcocicic	1	JA
Bit01	Betriebsbereit	0	NEIN
21001	20011022201010	1	JA
Bit02	Antrieb läuft	0	NEIN
		1	JA
Bit03	Störung aktiv	0	NEIN
		1	JA
Bit04	AUS2 aktiv	0	JA
		1	NEIN
Bit05	AUS3 aktiv	0	JA
		1	NEIN
Bit06	EIN-Sperre aktiv	0	NEIN
		1	JA
Bit07	Warnung aktiv	0	NEIN
		1	JA
Bit08	Abweichung Soll / Ist	0	JA
		1	NEIN
Bit09	Steuerung von AG	0	NEIN
		1	JA
Bit10	Maximalfrequenz erreicht	0	NEIN
		1	JA
Bit11	Warnung: Motorstrom Grenzw.	0	JA
		1	NEIN
Bit12	Motor Haltebremse aktiv	0	NEIN
		1	JA
Bit13	Motor Überlast	0	JA
		1	NEIN
Bit14	Rechtslauf	0	NEIN
		1	JA
Bit15	Wechselrichter Überlast	0	JA
		1	NEIN

P0970	Rücksetzen der Werk	seinstellung		<b>Min:</b> 0	Stufe
	ÄndStat: C	Datentyp: U16	Einheit -	<b>Def</b> : 0	1
	P-Gruppe: PAR_RESET	Aktiv: Sofort	-	<b>Max:</b> 1	•

Bei P0970 = 1 werden alle Parameter auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.

## Mögliche Einstellungen:

0 Gesperrt

Param. zurücksetz.

### Abhängigkeit:

Zunächst P0010 = 30 (Werkseinstellung) setzen.

Die Parameter können nur auf ihre Standardwerte zurückgesetzt werden, wenn zuvor der Antrieb angehalten wurde, d. h. alle Impulse deaktiviert wurden.

## Hinweis:

Folgende Parameter behalten ihre Werte bei einer Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen bei: P0918 (CB-Adresse),

P2010 (USS-Baudrate) und P2011 (USS-Adresse)

P0971	Werte vom RAM ins EEPROM laden			<b>Min:</b> 0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	<b>Def</b> : 0	3
	P Gruppo: COMM	Aktive Sofort		Max: 1	•

Überträgt bei Einstellung P0971 = 1 Werte aus dem RAM in den EEPROM.

### Mögliche Einstellungen:

0 Inaktiv

Start RAM->EEPROM

# Hinweis:

Alle Werte im RAM werden in den EEPROM übertragen.

Nach erfolgreicher Übertragung wird der Parameter automatisch auf 0 (Standardeinstellung) zurückgesetzt.

P1000[3]	Auswahl Frequenzso	ollwert		Min:	0	Stufe	
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	2	1	l
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Sofort	QuickCom	Max:	77	•	l

Wählt die Quelle des Frequenzsollwerts aus. In der nachfolgenden Tabelle der mögliche Einstellungen werden der Hauptsollwert über die niederwertigste Ziffer (d.h. 0 bis 6) und alle Zusätzsollwerte über die höchstwertige Ziffer (d. h. x0 bis x6) ausgewählt.

### Beispiel:

Bei Einstellung 12 werden der Hauptsollwert (2) durch Analogeingang ("Analogsollwert") und der Zusatzsollwert (1) durch das Motorpotentiometer ("MOP-Sollwert") bestimmt.

### Einstellungen:

- 1 Motorpotentiometersollwert
- 2 Analogeingang 3 Festfrequenzsollwert
- 4 USS an BOP-Link
- 5 USS an COM-Link
- 6 CM an COM-Link

Andere Einstellungen einschließlich eines Zusatzsollwerts können mit Hilfe der obigen Tabelle ausgewählt werden.

## Mögliche Einstellungen:

0	Kein Hauptsollwert	
1	Motorpotentiomete	
2	Analogsollwert	
3	Festfreguenz	
4	USS an BOP-Link	
5	USS an COM-Link	
6	CB an COM-Link	
7	Analogsollwert 2	
10	Kein Hauptsollwert	+ MOP-Sollwert
11	MOP-Sollwert	+ MOP-Sollwert
12	Analogsollwert	+ MOP-Sollwert
13	Festfrequenz	+ MOP-Sollwert
14	USS an BOP-Link	+ MOP-Sollwert
15	USS an COM-Link	+ MOP-Sollwert
16	CB an COM-Link	+ MOP-Sollwert
17	Analogsollwert 2	+ MOP-Sollwert
20	Kein Hauptsollwert	+ Analogsollwert
21	MOP-Sollwert	+ Analogsollwert
22	Analogsollwert	+ Analogsollwert
23	Festfrequenz	+ Analogsollwert
24	USS an BOP-Link	+ Analogsollwert
25	USS an COM-Link	+ Analogsollwert
26	CB an COM-Link	+ Analogsollwert
27	Analogsollwert 2	+ Analogsollwert
30	Kein Hauptsollwert	+ Festfrequenz
31	MOP-Sollwert	+ Festfrequenz
32	Analogsollwert	+ Festfrequenz
33	Festfrequenz	+ Festfrequenz
34	USS an BOP-Link	+ Festfrequenz
35	USS an COM-Link	+ Festfrequenz
36	CB an COM-Link	+ Festfrequenz
37	Analogsollwert 2	+ Festfrequenz
40	Kein Hauptsollwert	+ USS an BOP-Link
41	MOP-Sollwert	+ USS an BOP-Link
42	Analogsollwert	+ USS an BOP-Link
43	Festfrequenz	+ USS an BOP-Link
44	USS an BOP-Link	+ USS an BOP-Link
45	USS an COM-Link	+ USS an BOP-Link
46	CB an COM-Link	+ USS an BOP-Link
47	Analogsollwert 2	+ USS an BOP-Link
50	Kein Hauptsollwert	+ USS an COM-Link
51	MOP-Sollwert	+ USS an COM-Link
52	Analogsollwert	+ USS an COM-Link
53	Festfrequenz	+ USS an COM-Link
54 55	USS an BOP-Link	+ USS an COM-Link
55	USS an COM-Link	+ USS an COM-Link
56 57	CB an COM-Link	+ USS an COM-Link
57 60	Analogsollwert 2	+ USS an COM-Link
60	Kein Hauptsollwert	+ CB an COM-Link
61 62	MOP-Sollwert	+ CB an COM-Link
62	Analogsollwert	+ CB an COM-Link
63 64	Festfrequenz	+ CB an COM-Link
64 65	USS an BOP-Link	+ CB an COM-Link
65 66	USS an COM-Link	+ CB an COM-Link

CB an COM-Link + CB an COM-Link

Analogsollwert 2 + CB an COM-Link

66

70 Kein Hauptsollwert + Analogsollwert 2 71 MOP-Sollwert + Analogsollwert 2 72 Analogsollwert + Analogsollwert 2 73 Festfrequenz + Analogsollwert 2 USS an BOP-Link + Analogsollwert 2 USS an COM-Link + Analogsollwert 2 75 76 CB an COM-Link + Analogsollwert 2 Analogsollwert 2 + Analogsollwert 2

Index:

P1000[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1000[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1000[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

### Hinweis:

Einzelne Ziffern stehen für Hauptsollwerte ohne Zusatzsollwerte

### P1001[3]

Festfrequenz 1			Min:	-650.00	Stute
ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	0.00	2
P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Nein	-	Max:	650.00	_

Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 1 (FF1).

Es gibt drei Arten von Festfrequenzen.

- 1. Direktauswahl
- 2. Direktauswahl + EIN-Befehl
- 3. Binärcodierte Auswahl + EIN-Befehl
- 1. Direktauswahl (P0701 P0706 = 15)

In dieser Betriebsart wählt 1 Digitaleingang 1 Festfrequenz. Sind mehrere Eingänge gleichzeitig aktiv, dann werden die gewählten Frequenzen addiert. Z. B.: FF1 + FF2 + FF3 + FF4 + FF5 + FF6.

2. Direktauswahl + EIN-Befehl (P0701 - P0706 = 16)

Bei dieser Festfrequenzwahl werden die Festfrequenzen mit einem EIN-Befehl kombiniert. In dieser Betriebsart wählt 1 Digitaleingang 1 Festfrequenz.

Sind mehrere Eingänge gleichzeitig aktiv, dann werden die gewählten Frequenzen addiert. Z. B.: FF1 + FF2 + FF3 + FF4 + FF5 + FF6.

3. Binärcodierte Auswahl + EIN-Befehl (P0701 - P0706 = 17)

Mit Hilfe dieses Verfahrens können bis zu 16 Festfrequenzen gewählt werden. Die Festfrequenzen werden entsprechend nachstehender Tabelle gewählt:

		DIN4	DIN3	DIN2	DIN1
	OFF	Inactive	Inactive	Inactive	Inactive
P1001	FF1	Inactive	Inactive	Inactive	Active
P1002	FF2	Inactive	Inactive	Active	Inactive
P1003	FF3	Inactive	Inactive	Active	Active
P1004	FF4	Inactive	Active	Inactive	Inactive
P1005	FF5	Inactive	Active	Inactive	Active
P1006	FF6	Inactive	Active	Active	Inactive
P1007	FF7	Inactive	Active	Active	Active
P1008	FF8	Active	Inactive	Inactive	Inactive
P1009	FF9	Active	Inactive	Inactive	Active
P1010	FF10	Active	Inactive	Active	Inactive
P1011	FF11	Active	Inactive	Active	Active
P1012	FF12	Active	Active	Inactive	Inactive
P1013	FF13	Active	Active	Inactive	Active
P1014	FF14	Active	Active	Active	Inactive
P1015	FF15	Active	Active	Active	Active

### Index

P1001[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1001[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1001[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

### Abhängigkeit:

Wählt den Festfrequenzbetrieb (mit Hilfe von P1000) aus.

Bei Direktauswahl ist ein EIN-Befehl erforderlich, um den Wechselrichter zu starten (P0701 - P0706 = 15)

### Hinweis:

Um mit Festfrequenzen zu arbeiten, muss mit Hilfe von P1000 der Festfrequenzbetrieb gewählt werden. Festfrequenzen können mit Hilfe der Digitaleingänge gewählt und mit einem EIN-Befehl kombiniert werden.

P1002[3]		Datentyp: Float	Einheit Hz	Min: Def: Max:	-650.00 5.00 650.00	Stufe <b>2</b>
	Bestimmt den Sollwert für die Fes					
Index:	P1002[0] : 1. Antriebsdatensatz P1002[1] : 2. Antriebsdatensatz P1002[2] : 3. Antriebsdatensatz	(DDS)				
Details	s: Siehe Parameter P1001 (Festfred	guenz 1).				
P1003[3]	Festfrequenz 3 ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Min: Def: Max:	-650.00 10.00 650.00	Stufe 2
Index:		. , ,				1
Details	P1003[0]: 1. Antriebsdatensatz P1003[1]: 2. Antriebsdatensatz P1003[2]: 3. Antriebsdatensatz	(DDS)				
Details	Siehe Parameter P1001 (Festfred	quenz 1).				
P1004[3]		Oatentyp: Float Aktiv: Nein	Einheit Hz -	Min: Def: Max:	-650.00 15.00 650.00	Stufe 2
Index:		. , ,				
D.4-III	P1004[0] : 1. Antriebsdatensatz P1004[1] : 2. Antriebsdatensatz P1004[2] : 3. Antriebsdatensatz	(DDS)				
Details	s: Siehe Parameter P1001 (Festfred	guenz 1).				
P1005[3]	Festfrequenz 5 ÄndStat: CUT	Datentyp: Float Aktiv: Nein	Einheit Hz -	Min: Def: Max:	-650.00 20.00 650.00	Stufe 2
Index:		. ,				<del>-</del>
D. 4-W	P1005[0]: 1. Antriebsdatensatz P1005[1]: 2. Antriebsdatensatz P1005[2]: 3. Antriebsdatensatz	(DDS)				
Details	s: Siehe Parameter P1001 (Festfred	guenz 1).				
P1006[3]	Festfrequenz 6 ÄndStat: CUT	Datentyp: Float Aktiv: Nein	Einheit Hz -	Min: Def: Max:	-650.00 25.00 650.00	Stufe <b>2</b>
Index:	Bestimmt den Sollwert für die Fes	stfrequenz 6 (FF6).				<u>-</u>
	P1006[0] : 1. Antriebsdatensatz P1006[1] : 2. Antriebsdatensatz P1006[2] : 3. Antriebsdatensatz	(DDS)				
Details	s: Siehe Parameter P1001 (Festfred	guenz 1)				
P1007[3]	Festfrequenz 7 ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Min: Def: Max:	-650.00 30.00 650.00	Stufe 2
Index:	Bestimmt den Sollwert für die Fes	stfrequenz 7 (FF7).				_
	P1007[0] : 1. Antriebsdatensatz P1007[1] : 2. Antriebsdatensatz P1007[2] : 3. Antriebsdatensatz	(DDS)				
Details	s: Siehe Parameter P1001 (Festfred	quenz 1).				

Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1).

P1008[3] Stufe Festfrequenz 8 Min: -650 00 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 35.00 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Nein 650.00 Max: Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 8 (FF8). Index: P1008[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1008[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1008[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) **Details:** Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1) Festfrequenz 9 Stufe P1009[3] Min: -650.00 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz 40.00 Def: 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Nein Max: 650.00 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 9 (FF9). Index: P1009[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1009[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1009[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Stufe P1010[3] Festfrequenz 10 Min: -650.00 ÄndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 45.00 2 Aktiv: Nein 650.00 Max: Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 10 (FF10). Index: P1010[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1010[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1010[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) **Details:** Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Stufe P1011[3] Festfrequenz 11 Min: -650.00 ÄndStat: CUT 50.00 Datentyp: Float Finheit Hz Def: 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Nein Max: 650.00 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 11 (FF11). Index: P1011[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1011[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1011[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) **Details:** Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). P1012[3] Festfrequenz 12 Stufe Min: -650.00 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz 55.00 Def: 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Nein Max: 650.00 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 12 (FF12). Index: P1012[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1012[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1012[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) **Details:** Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1) Stufe P1013[3] Festfrequenz 13 Min: -650.00 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 60.00 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Nein 650.00 Max: Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 13 (FF13). Index: P1013[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1013[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1013[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) **Details:** 

P1014[3] Stufe Festfrequenz 14 Min: -650 00 ÄndStat: CUT Einheit Hz Def: 65.00 Datentyp: Float 2 Aktiv: Nein P-Gruppe: SETPOINT Max: 650 00

Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 14 (FF14).

Index:

P1014[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1014[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1014[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Details:

Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1)

Stufe P1015[3] Festfrequenz 15 Min: -650.00 ÄndStat: CUT Einheit Hz 65.00 Datentyp: Float Def: 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Nein 650.00 Max:

Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 15 (FF15).

Index:

P1015[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1015[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1015[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Details:

Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1).

P1016 Stufe Festfrequenz-Modus - Bit 0 Min: ÄndStat: CT Einheit -Def: Datentyp: U16 3 Aktiv: Sofort P-Gruppe: SETPOINT Max: 3

> Festfrequenzen können über drei verschiedene Methoden ausgewählt werden. Parameter P1016 bestimmt die Auswahlmethode, Bit 0.

Mögliche Einstellungen:

Festfrequenz binärkodiert 1 2

Festfrequenz binärkodiert + EIN-Befehl

Festfrequenz BCD-kodiert + EIN-Befehl

**Details:** 

3

In der Tabelle in P1001 (Festfrequenz 1) wird die Verwendung von Festfrequenzen beschrieben.

P1017	Festfrequenz-Modus	- Bit 1		Min: 1	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def: 1	3
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Sofort	-	<b>Max:</b> 3	

Festfrequenzen können über drei verschiedene Methoden ausgewählt werden. Parameter P1017 bestimmt die Auswahlmethode, Bit 1.

Mögliche Einstellungen:

1 Festfrequenz binärkodiert

2 Festfrequenz binärkodiert + EIN-Befehl 3

Festfrequenz BCD-kodiert + EIN-Befehl

**Details:** 

In der Tabelle in P1001 (Festfrequenz 1) wird die Verwendung von Festfrequenzen beschrieben.

P1018	Festfrequenz-Modus	- Bit 2		Min: 1	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	<b>Def</b> : 1	3
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Sofort	-	<b>Max:</b> 3	

Festfrequenzen können über drei verschiedene Methoden ausgewählt werden. Parameter P1018 bestimmt die Auswahlmethode, Bit 2.

Mögliche Einstellungen:

Festfrequenz binärkodiert 1 2

Festfrequenz binärkodiert + EIN-Befehl

Festfrequenz BCD-kodiert + EIN-Befehl

Details:

3

In der Tabelle in P1001 (Festfrequenz 1) wird die Verwendung von Festfrequenzen beschrieben.

P1019	Festfrequenz-Modus	- Bit 3		Min: 1	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def: 1	3
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Sofort	-	<b>Max:</b> 3	

Festfrequenzen können über drei verschiedene Methoden ausgewählt werden. Parameter P1019 bestimmt die Auswahlmethode, Bit 3.

Mögliche Einstellungen:

Festfrequenz binärkodiert

2 Festfrequenz binärkodiert + EIN-Befehl

Festfrequenz BCD-kodiert + EIN-Befehl

3 Details:

In der Tabelle in P1001 (Festfrequenz 1) wird die Verwendung von Festfrequenzen beschrieben.

	BI: Festfrequenz-A ÄndStat: CT P-Gruppe: COMMANDS	Datentyp: U32	Einheit -	Min: 0:0 Def: 0:0 Max: 4000:0	Stufe 3
		der die Festfrequenzauswa	ahl erfolat	Max. 4000.0	
Einste	ellungen:	dei die Festifequelizauswa	ani enoigi.		
	P1020 = 722.0 ==> D				
	P1021 = 722.1 ==> D P1022 = 722.2 ==> D				
	P1022 = 722.2 ==> D P1023 = 722.3 ==> D	Digitaleingang 3 Digitaleingang 4			
	P1026 = 722.4 ==> D	igitaleingang 5			
ladov	P1028 = 722.5 ==> D	igitaleingang 6			
Index	: P1020[0] : 1. Befehlsda	atensatz (CDS)			
	P1020[1] : 2. Befehlsda				
∆hhäi	P1020[2] : 3. Befehlsda ngigkeit:	atensatz (CDS)			
Abilai		0701 - P0706 = 99 (Funktio	on der Digitaleingäng	e = BICO)	
P1021[3]	BI: Festfrequenz-A	Auswahl Bit 1		<b>Min:</b> 0:0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U32	Einheit -	<b>Def:</b> 0:0	3
	P-Gruppe: COMMANDS	S Aktiv: Sofort	-	Max: 4000:0	
	Bestimmt die Quelle mit	der die Festfrequenzauswa	ahl erfolat		
Index		•	<b>-</b>		
	P1021[0] : 1. Befehlsda	` ,			
	P1021[1] : 2. Befehlsda P1021[2] : 3. Befehlsda				
Abhäı	ngigkeit:	aterisatz (CDS)			
	• •	20701 - P0706 = 99 (Funktio	on der Digitaleingäng	e = BICO)	
Detail		hitan Cinatallunanan aind in	D4000 /Faatfraar		
24000[0]		hlten Einstellungen sind in	P 1020 (Festirequenz	,	
P1022[3]	BI: Festfrequenz-A ÄndStat: CT		Einheit -	Min: 0:0 Def: 0:0	Stufe
	P-Gruppe: COMMANDS	Datentyp: U32 S Aktiv: Sofort	-	Max: 4000:0	3
		7 111111 00.0.1			
Indov		der die Festfrequenzauswa	ahl erfolgt.		
Index	:	·	ahl erfolgt.		
Index		atensatz (CDS)	ahl erfolgt.		
	: P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda	atensatz (CDS) atensatz (CDS)	ahl erfolgt.		
	: P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda <b>ngigkeit:</b>	atensatz (CDS) atensatz (CDS) atensatz (CDS)	Ū	o - BICO)	
	: P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda ngigkeit: Zugriff nur möglich bei P	atensatz (CDS) atensatz (CDS)	Ū	e = BICO)	
Abhäi	: P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda ngigkeit: Zugriff nur möglich bei P s:	atensatz (CDS) atensatz (CDS) atensatz (CDS)	on der Digitaleingäng	,	
Abhäi Detail	P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda ngigkeit: Zugriff nur möglich bei P s: Die am häufigsten gewäl	atensatz (CDS) atensatz (CDS) atensatz (CDS) r0701 - P0706 = 99 (Funktion	on der Digitaleingäng	,	
Abhäi Detail	P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda ngigkeit: Zugriff nur möglich bei P s: Die am häufigsten gewäl BI: Festfrequenz-A ÄndStat: CT	atensatz (CDS) atensa	on der Digitaleingäng	auswahl Bit 0) zu finder Min: 0:0 Def: 722:3	Stufe
Abhäi Detail	P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda ngigkeit: Zugriff nur möglich bei P s: Die am häufigsten gewäl	atensatz (CDS) atensa	on der Digitaleingäng P1020 (Festfrequenz	auswahl Bit 0) zu finder  Min: 0:0	
Abhäi Detail	P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda ngigkeit:     Zugriff nur möglich bei P s:     Die am häufigsten gewäl BI: Festfrequenz-A ÄndStat: CT P-Gruppe: COMMANDS	atensatz (CDS) atensa	on der Digitaleingäng P1020 (Festfrequenz Einheit - -	auswahl Bit 0) zu finder Min: 0:0 Def: 722:3	Stufe
Abhäi Detail	P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda ngigkeit: Zugriff nur möglich bei Ps: Die am häufigsten gewäl BI: Festfrequenz-A ÄndStat: CT P-Gruppe: COMMANDS Bestimmt die Quelle mit	atensatz (CDS) atensa	on der Digitaleingäng P1020 (Festfrequenz Einheit - -	auswahl Bit 0) zu finder Min: 0:0 Def: 722:3	Stufe
Abhäi Detail P1023[3]	P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda ngigkeit: Zugriff nur möglich bei P s: Die am häufigsten gewäl BI: Festfrequenz-A ÄndStat: CT P-Gruppe: COMMANDS Bestimmt die Quelle mit	atensatz (CDS)	on der Digitaleingäng P1020 (Festfrequenz Einheit - -	auswahl Bit 0) zu finder Min: 0:0 Def: 722:3	Stufe
Abhäi Detail P1023[3]	P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda ngigkeit: Zugriff nur möglich bei P s: Die am häufigsten gewäl BI: Festfrequenz-A ÄndStat: CT P-Gruppe: COMMANDS Bestimmt die Quelle mit : P1023[0] : 1. Befehlsda P1023[1] : 2. Befehlsda	atensatz (CDS)	on der Digitaleingäng P1020 (Festfrequenz Einheit - -	auswahl Bit 0) zu finder Min: 0:0 Def: 722:3	Stufe
Abhäi Detail P1023[3] Index	P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda P1023[0] : 1. Befehlsda P1023[1] : 2. Befehlsda P1023[2] : 3. Befehlsda	atensatz (CDS)	on der Digitaleingäng P1020 (Festfrequenz Einheit - -	auswahl Bit 0) zu finder Min: 0:0 Def: 722:3	Stufe
Abhäi Detail P1023[3] Index	P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda ngigkeit: Zugriff nur möglich bei P s: Die am häufigsten gewäl BI: Festfrequenz-A ÄndStat: CT P-Gruppe: COMMANDS Bestimmt die Quelle mit : P1023[0] : 1. Befehlsda P1023[1] : 2. Befehlsda P1023[2] : 3. Befehlsda ngigkeit:	atensatz (CDS)	on der Digitaleingäng <u>P1020 (Festfrequenz</u> <b>Einheit</b> - - ahl erfolgt.	min: 0:0  Min: 0:0  Def: 722:3  Max: 4000:0	Stufe
Abhäi Detail P1023[3] Index	P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda p1022[2] : 3. Befehlsda p1022[2] : 3. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[3] : 4. Befehlsda p1023[3] : 1. Befehlsda p1023[3] : 2. Befehlsda p1023[3] : 3. Befehlsda p1023[3] : 3. Befehlsda p1023[3] : 3. Befehlsda p1023[4] : 2. Befehlsda p1023[5] : 3. Befehlsda p1023[6] : 3. Befehlsda p1023[7] : 3. Befehlsda p1023[8] : 3. Befehlsda p1023[8] : 3. Befehlsda p1023[9] : 3. Befehlsda p1023[9] : 3. Befehlsda p1023[9] : 3. Befehlsda p1023[9] : 3. Befehlsda	atensatz (CDS)	on der Digitaleingäng P1020 (Festfrequenz Einheit - - ahl erfolgt.	min: 0:0  Def: 722:3  Max: 4000:0  e = BICO)	Stufe 3
Abhäi Detail P1023[3] Index Abhäi	P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda ngigkeit:  Zugriff nur möglich bei P s:  Die am häufigsten gewäl BI: Festfrequenz-A ÄndStat: CT P-Gruppe: COMMANDS  Bestimmt die Quelle mit :  P1023[0] : 1. Befehlsda P1023[1] : 2. Befehlsda P1023[2] : 3. Befehlsda ngigkeit:  Zugriff nur möglich bei P s: Die am häufigsten gewäl	atensatz (CDS)	on der Digitaleingäng P1020 (Festfrequenz Einheit - - ahl erfolgt.	Min: 0:0   Def: 722:3   Max: 4000:0   Def: 8   Column   Max   Max: 4000:0   Def: 9   Column   Def:	Stufe 3
Abhäi Detail P1023[3] Index Abhäi	P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda p1022[2] : 3. Befehlsda p1022[2] : 3. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[3] : 4. Befehlsda p1023[3] : 1. Befehlsda p1023[3] : 2. Befehlsda p1023[3] : 3. Befehlsda p1023[3] : 3. Befehlsda p1023[3] : 3. Befehlsda p1023[4] : 2. Befehlsda p1023[5] : 3. Befehlsda p1023[6] : 3. Befehlsda p1023[7] : 3. Befehlsda p1023[8] : 3. Befehlsda p1023[8] : 3. Befehlsda p1023[9] : 3. Befehlsda p1023[9] : 3. Befehlsda p1023[9] : 3. Befehlsda p1023[9] : 3. Befehlsda	atensatz (CDS)	on der Digitaleingäng P1020 (Festfrequenz Einheit - - ahl erfolgt. on der Digitaleingäng	min: 0:0  Def: 722:3  Max: 4000:0  e = BICO)  mauswahl Bit 0) zu finder  Min: -	Stufe 3
Abhäi Detail P1023[3] Index Abhäi	P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda P1023 E	atensatz (CDS)	on der Digitaleingäng P1020 (Festfrequenz Einheit - - ahl erfolgt.	min: 0:0  Def: 722:3  Max: 4000:0  e = BICO)  mauswahl Bit 0) zu finder  Min: -  Def: -	Stufe 3
Abhäi Detail P1023[3] Index Abhäi	P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda ngigkeit:  Zugriff nur möglich bei P s:  Die am häufigsten gewäl BI: Festfrequenz-A ÄndStat: CT P-Gruppe: COMMANDS  Bestimmt die Quelle mit :  P1023[0] : 1. Befehlsda P1023[1] : 2. Befehlsda P1023[2] : 3. Befehlsda ngigkeit:  Zugriff nur möglich bei P s: Die am häufigsten gewäl	atensatz (CDS)	on der Digitaleingäng P1020 (Festfrequenz Einheit - - ahl erfolgt. on der Digitaleingäng	min: 0:0  Def: 722:3  Max: 4000:0  e = BICO)  mauswahl Bit 0) zu finder  Min: -	Stufe 3
Abhäi Detail P1023[3] Index Abhäi	P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda p1022[2] : 3. Befehlsda p1022[2] : 3. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[3] : 2. Befehlsda p1023[0] : 1. Befehlsda p1023[0] : 1. Befehlsda p1023[1] : 2. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[3] : 2. Befehlsda p1023[4] : 2. Befehlsda p1023[5] : 3. Befehlsda p1023[6] : 3. Befehlsda p1023[6] : 3. Befehlsda p1023[7] : 2. Befehlsda p1023[8] : 3. Befehlsda p1023[8] : 3. Befehlsda p1023[9] : 3. Befehlsda p1023[	atensatz (CDS)	en der Digitaleingäng P1020 (Festfrequenz Einheit - - ahl erfolgt. en der Digitaleingäng P1020 (Festfrequenz Einheit Hz	min: 0:0  Def: 722:3  Max: 4000:0  e = BICO)  mauswahl Bit 0) zu finder  Min: -  Def: -	Stufe 3
Abhäi Detail P1023[3] Index Abhäi	P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda p1022[2] : 3. Befehlsda p1022[2] : 3. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[3] : 2. Befehlsda p1023[0] : 1. Befehlsda p1023[0] : 1. Befehlsda p1023[1] : 2. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[3] : 2. Befehlsda p1023[4] : 2. Befehlsda p1023[5] : 3. Befehlsda p1023[6] : 3. Befehlsda p1023[6] : 3. Befehlsda p1023[7] : 2. Befehlsda p1023[8] : 3. Befehlsda p1023[8] : 3. Befehlsda p1023[9] : 3. Befehlsda p1023[	atensatz (CDS)	en der Digitaleingäng P1020 (Festfrequenz Einheit - - ahl erfolgt. en der Digitaleingäng P1020 (Festfrequenz Einheit Hz	min: 0:0  Def: 722:3  Max: 4000:0  e = BICO)  mauswahl Bit 0) zu finder  Min: -  Def: -	Stufe 3
Abhäi Detail P1023[3] Index Abhäi Detail	P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda p1022[2] : 3. Befehlsda p1022[2] : 3. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[3] : 1. Befehlsda p1023[0] : 1. Befehlsda p1023[0] : 1. Befehlsda p1023[1] : 2. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[2] : 5. Befehlsda p1023[6] : 1. Befehlsda p1023[7] : 2. Befehlsda p1023[8] : 2. Befehlsda p1023[8] : 3. Befehlsda p1023[9] : 3. Befehlsda p1023[9] : 3. Befehlsda p1023[9] : 5. Befehlsda p1023[	atensatz (CDS)	en der Digitaleingäng P1020 (Festfrequenz Einheit - - ahl erfolgt. en der Digitaleingäng P1020 (Festfrequenz Einheit Hz	e = BICO)  auswahl Bit 0) zu finder  Min: 0:0  Def: 722:3  Max: 4000:0  e = BICO)  auswahl Bit 0) zu finder  Min: -  Def: -  Max: -  Min: 1  Def: 1	Stufe 3
Abhäi Detail P1023[3] Index Abhäi Detail	P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda p1022[2] : 3. Befehlsda p1022[2] : 3. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[3] : 5. Befehlsda p1023[0] : 1. Befehlsda p1023[1] : 2. Befehlsda p1023[1] : 2. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[3] : 5. Befehlsda p1023[4] : 5. Befehlsda p1023[5] : 5. Befehlsda p1023[6] : 5. Befehlsda p1023[7] : 5. Befehlsda p1023[8] : 5. Befehlsda p1023[9] : 5. Befehlsda p1023[9] : 5. Befehlsda p1023[9] : 5. Befehlsda p1023[1] : 5. Befehlsda p1023[	atensatz (CDS)	en der Digitaleingäng P1020 (Festfrequenz Einheit -  ahl erfolgt.  Einheit Hz  Einheit Hz	e = BICO)  auswahl Bit 0) zu finder  Min: 0:0  Def: 722:3  Max: 4000:0  e = BICO)  auswahl Bit 0) zu finder  Min: -  Def: -  Max: -	Stufe 3
Abhäi Detail P1023[3] Index Abhäi Detail	P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda p1022[2] : 3. Befehlsda ngigkeit: Zugriff nur möglich bei P s: Die am häufigsten gewäl BI: Festfrequenz-A ÄndStat: CT P-Gruppe: COMMANDS Bestimmt die Quelle mit : P1023[0] : 1. Befehlsda P1023[1] : 2. Befehlsda P1023[2] : 3. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda ngigkeit: Zugriff nur möglich bei P s: Die am häufigsten gewäl CO: Ist-Festfreque P-Gruppe: SETPOINT Zeigt die Summe der aus Festfrequenz-Mod ÄndStat: CT P-Gruppe: SETPOINT	atensatz (CDS)	en der Digitaleingäng P1020 (Festfrequenz Einheit -  ahl erfolgt.  Einheit Hz  Einheit Hz	e = BICO)  auswahl Bit 0) zu finder  Min: 0:0  Def: 722:3  Max: 4000:0  e = BICO)  auswahl Bit 0) zu finder  Min: -  Def: -  Max: -  Min: 1  Def: 1	Stufe 3
Abhäi Detail P1023[3] Index Abhäi Detail r1024	P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda ngigkeit: Zugriff nur möglich bei P s: Die am häufigsten gewäl BI: Festfrequenz-A ÄndStat: CT P-Gruppe: COMMANDS Bestimmt die Quelle mit : P1023[0] : 1. Befehlsda P1023[1] : 2. Befehlsda P1023[2] : 3. Befehlsda P1023[2] : 3. Befehlsda P1023[2] : 3. Befehlsda P1023[2] : 5. Befehlsda Die am häufigsten gewäl CO: Ist-Festfreque P-Gruppe: SETPOINT Zeigt die Summe der aus Festfrequenz-Mod ÄndStat: CT P-Gruppe: SETPOINT Direktauswahl oder Direktene Einstellungen:	atensatz (CDS) atensa	en der Digitaleingäng P1020 (Festfrequenz Einheit -  ahl erfolgt.  Einheit Hz  Einheit Hz	e = BICO)  auswahl Bit 0) zu finder  Min: 0:0  Def: 722:3  Max: 4000:0  e = BICO)  auswahl Bit 0) zu finder  Min: -  Def: -  Max: -  Min: 1  Def: 1	Stufe 3
Abhäi Detail P1023[3] Index Abhäi Detail r1024	P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda p1022[2] : 3. Befehlsda p1022[2] : 3. Befehlsda p1022[2] : 3. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[0] : 1. Befehlsda p1023[1] : 2. Befehlsda p1023[1] : 2. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[3] : 2. Befehlsda p1023[4] : 2. Befehlsda p1023[5] : 3. Befehlsda p1023[6] : 3. Befehlsda p1023[7] : 2. Befehlsda p1023[8] : 3. Befehlsda p1023[8] : 3. Befehlsda p1023[8] : 3. Befehlsda p1023[1] : 2. Befehlsda p1023[	atensatz (CDS) atensa	en der Digitaleingäng P1020 (Festfrequenz Einheit -  ahl erfolgt.  Einheit Hz  Einheit Hz	e = BICO)  auswahl Bit 0) zu finder  Min: 0:0  Def: 722:3  Max: 4000:0  e = BICO)  auswahl Bit 0) zu finder  Min: -  Def: -  Max: -  Min: 1  Def: 1	Stufe 3
Abhäi P1023[3] Index Abhäi Detail r1024	P1022[0] : 1. Befehlsda P1022[1] : 2. Befehlsda P1022[2] : 3. Befehlsda p1022[2] : 3. Befehlsda p1022[2] : 3. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[3] : 1. Befehlsda p1023[3] : 1. Befehlsda p1023[3] : 2. Befehlsda p1023[3] : 3. Befehlsda p1023[3] : 3. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[2] : 3. Befehlsda p1023[3] : 2. Befehlsda p1023[4] : 2. Befehlsda p1023[5] : 3. Befehlsda p1023[6] : 3. Befehlsda p1023[7] : 2. Befehlsda p1023[8] : 3. Befehlsda p1023[9] : 3. Befehlsda p1023[1] : 2. Befehlsda p1023[1] : 3. Befehlsda p1023[1] : 2. Befehlsda p1023[1] : 3. Befehlsda p1023[1] : 4. Befehlsda p1023[1] : 5. Befehlsda p1023[1] : 5. Befehlsda p1023[1] : 5. Befehlsda p1023[1] : 6. Befehlsda p1023[1] : 7. Befehlsda p1023[	atensatz (CDS) atensa	en der Digitaleingäng P1020 (Festfrequenz Einheit -  ahl erfolgt.  Einheit Hz  Einheit Hz	e = BICO)  auswahl Bit 0) zu finder  Min: 0:0  Def: 722:3  Max: 4000:0  e = BICO)  auswahl Bit 0) zu finder  Min: -  Def: -  Max: -  Min: 1  Def: 1	Stufe 3 Stufe 3

P1026[3]	BI: Festfrequenz-Aus	wahl Bit 4		Min:	0:0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U32	Einheit -	Def:	722:4	3
	P-Gruppe: COMMANDS	Aktiv: Sofort	-	Max:	4000:0	•

Bestimmt die Quelle mit der die Festfrequenzauswahl erfolgt.

Index:

P1026[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1026[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1026[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

Abhängigkeit:

Zugriff nur möglich bei P0701 - P0706 = 99 (Funktion der Digitaleingänge = BICO)

**-** . ..

Die am häufigsten gewählten Einstellungen sind in P1020 (Festfrequenzauswahl Bit 0) zu finden.

P1027 Festfrequenz-Modus - Bit 5 Min: 1 Stufe
ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit - Def: 1
P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort - Max: 3

Direktauswahl oder Direktauswahl + EIN für Bit 5

Mögliche Einstellungen:

1

Festfrequenz binärkodiert

2 Festfrequenz binärkodiert + EIN-Befehl

3 Festfrequenz BCD-kodiert + EIN-Befehl

**Details:** 

Unter Parameter P1001 wird die Verwendung von Festfrequenzen beschrieben

 P1028[3]
 BI: Festfrequenz-Auswahl Bit 5
 Min: 0:0
 Stufe

 ÄndStat: CT
 Datentyp: U32
 Einheit - P-Gruppe: COMMANDS
 Def: 722:5
 722:5

 Aktiv: Sofort
 Max: 4000:0
 3

Bestimmt die Quelle mit der die Festfrequenzauswahl erfolgt.

Index:

P1028[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1028[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1028[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

Abhängigkeit:

Zugriff nur möglich bei P0701 - P0706 = 99 (Funktion der Digitaleingänge = BICO)

Details:

Die am häufigsten gewählten Einstellungen sind in P1020 (Festfrequenzauswahl Bit 0) zu finden.

P1031[3]	MOP-Sollwertspeiche	r		Min:	0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	2
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Nein	-	Max:	1	_

Speichert den letzten Motorpotentiometersollwert, der vor dem AUS-Befehl oder dem Ausschalten aktiv war.

Mögliche Einstellungen:

0 PID-Motorpotentiometersollwert wird nicht gespeichert

PID-Motorpotentiometersollwert wird gespeichert (P2240 wird aktualisiert)

Index:

P1031[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1031[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1031[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Hinweis:

Bei dem nächsten EIN-Befehl ist der Motorpotentiometersollwert der in Parameter P1040 (MOP-Sollwert) gespeicherte Wert.

P1032 MOP-Reversierfunktion sperren Min: 0 Stufe AndStat: CT Datentyp: U16 Einheit - Def: 1 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort - Max: 1

Sperrt die Reversierfunktion des MOP.

Mögliche Einstellungen:

0 Reversieren zulässig1 Reversieren gesperrt

Abhängigkeit:

Das Motorpotentiometer (P1040) muss als Hauptsollwert oder als Zusatzsollwert (mit Hilfe von P1000) ausgewählt werden.

Hinweis:

Die Motorrichtung kann über den Motorpotentiometersollwert geändert werden (Erhöhung / Verringerung der Frequenz über Digitaleingänge oder über Höher- / Tiefer-Taste auf BOP-/AOP-Tastatur).

P1035[3] Stufe BI: Auswahl für MOP-Erhöhung Min: 0.0 ÄndStat: Datentyp: U32 Einheit -Def: 19:13 3 P-Gruppe: COMMANDS 4000:0 Aktiv: Sofort Max: Bestimmt die Quelle für die Erhöhung des Motorpotentiometersollwerts. Einstellungen: 722.0 = Digitaleingang 1 (P0701 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.1 Digitaleingang 2 (P0702 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) Digitaleingang 3 (P0703 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.2 = Digitaleingang 4 (P0704 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.3 =Digitaleingang 5 (P0705 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.4 = Digitaleingang 6 (P0706 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.6 = Digitaleingang 7 (über Analogeingang 1, P0707 muss auf 99 gesetzt sein) Digitaleingang 8 (über Analogeingang 2, P0708 muss auf 99 gesetzt sein) 722.7 = 19.D = MOP auf über BOP/AOP Index: P1035[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1035[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1035[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS) P1036[3] BI: Auswahl für MOP-Verringerung Min: 0:0 Stufe ÄndStat: CT Datentyp: U32 Einheit -Def: 19:14 3 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort 4000:0 Max: Bestimmt die Quelle für die Verringerung des Motorpotentiometersollwerts. Einstellungen: Digitaleingang 1 (P0701 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.0 = Digitaleingang 2 (P0702 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.1 = Digitaleingang 3 (P0703 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.2 = 722.3 = Digitaleingang 4 (P0704 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) Digitaleingang 5 (P0705 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.4 = 722.5 = Digitaleingang 6 (P0706 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) Digitaleingang 7 (über Analogeingang 1, P0707 muss auf 99 gesetzt sein) Digitaleingang 8 (über Analogeingang 2, P0708 muss auf 99 gesetzt sein) 19.E = MOP ab über BOP/AOP Index: P1036[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1036[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1036[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS P1040[3] Stufe **Motorpotentiometer - Sollwert** Min: -650.00 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 5.00 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Nein 650.00 Max: Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Index: P1040[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1040[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1040[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) Hinweis: Bei Auswahl des Motorpotentiometer als Haupt- oder als Zusatzsollwert wird die Umkehrrichtung standardmäßig durch P1032 (Umkehrrichtung des MOP sperren) gesperrt. Zur erneuten Freigabe der Umkehrrichtung P1032 = 0 setzen. Stufe r1050 CO: MOP - Ausgangsfrequenz Min: Datentyp: Float Einheit Hz Def: 3 P-Gruppe: SETPOINT Max:

Zeigt die aktuelle Ausgangsfrequenz des Motorpotentiometersollwerts ([Hz]) an.

#### P1055[3] Stufe **BI: Auswahl JOG rechts** Min: 0.0 ÄndStat: Datentyp: U32 Einheit -0:0 Def: 3 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort Max: 4000:0

Bestimmt die Quelle von JOG rechts (Tippen rechts) bei P0719 = 0 (ferne Auswahl der Befehls-/Sollwertquelle).

## Einstellungen:

722.0 = Digitaleingang 1 (P0701 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) Digitaleingang 2 (P0702 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.1 Digitaleingang 3 (P0703 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722 2 = Digitaleingang 4 (P0704 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.3 = Digitaleingang 5 (P0705 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)

Digitaleingang 6 (P0706 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.5 =

Digitaleingang 7 (über Analogeingang 1, P0707 muss auf 99 gesetzt sein) 722.6 =

Digitaleingang 8 (über Analogeingang 2, P0708 muss auf 99 gesetzt sein)

19.8 = JOG rechts über BOP/AOP

### Index:

P1055[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1055[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1055[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

#### P1056[3] **BI: Auswahl JOG links**

Stufe Min: 0.0 ÄndStat: CT Datentyp: U32 Einheit -Def: 0:0 3 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort Max: 4000:0

Bestimmt die Quelle von JOG links (Tippen links) bei P0719 = 0 (ferne Auswahl der Befehls-/Sollwertquelle).

### Einstellungen:

722.0 = Digitaleingang 1 (P0701 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.1 Digitaleingang 2 (P0702 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) Digitaleingang 3 (P0703 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.2 = 722.3 = Digitaleingang 4 (P0704 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) Digitaleingang 5 (P0705 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)

Digitaleingang 6 (P0706 muss auf 99 gesetzt sein, BICO) 722.5 =

Digitaleingang 7 (über Analogeingang 1, P0707 muss auf 99 gesetzt sein) 722 6 = Digitaleingang 8 (über Analogeingang 2, P0708 muss auf 99 gesetzt sein)

19.9 = JOG links über BOP/AOP

## Index:

P1056[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1056[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1056[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS) P1056[2]

#### P1058[3] **JOG-Frequenz rechts**

Min: Stufe 0.00 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 5.00 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Nein 650.00 Max:

Im Tippbetrieb (JOG-Betrieb) wird der Motor mit der hier definierten Frequenz gespeist. Die Tipptasten (JOG-Tasten) verwenden einen nichtspeichernden Schalter an einem der Digitaleingänge zur Steuerung der Motordrehzahl.

Ist JOG rechts (Tippen rechts) gewählt (siehe P1055), dann bestimmt dieser Parameter die Frequenz, mit der der Wechselrichter arbeitet.

## Index:

P1058[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1058[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1058[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

## Abhängigkeit:

P1060 und P1061 erhöhen bzw. verringern die Rampenzeiten für den Tippbetrieb

#### Stufe P1059[3] JOG Frequenz links 0.00 Min: Datentyp: Float ÄndStat: CUT 5.00 Einheit Hz Def: 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Nein Max: 650.00

Im Tippbetrieb (JOG-Betrieb) wird der Motor mit der hier definierten Frequenz gespeist. Die Tipptasten (JOG-Tasten) verwenden einen nichtspeichernden Schalter an einem der Digitaleingänge zur Steuerung der Motordrehzahl.

Ist JOG links (Tippen links) gewählt (siehe P1056), dann bestimmt dieser Parameter die Frequenz, mit der der Umrichter arbeitet.

## Index


P1059[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1059[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1059[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

## Abhängigkeit:

P1060 und P1061 erhöhen bzw. verringern die Rampenzeiten für den Tippbetrieb.

P1060[3]	JOG Hochlaufzeit			Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	10.00	2
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Sofort	-	Max:	650.00	_

Stellt die Hochlaufzeit ein. Diese Zeit wird im Tippbetrieb oder bei aktivem P1124 (JOG-Rampenzeiten freigeben) verwendet.




## Index:

P1060[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1060[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1060[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

## P1061[3]

JOG Rücklaufzeit Stufe Min: 0.00 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit s Def: 10.00 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort 650.00 Max:

Stellt Rücklaufzeit ein. Diese Zeit wird im Tippbetrieb oder bei aktivem P1124 (JOG-Rampenzeiten freigeben) verwendet.



## Index:

P1061[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1061[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1061[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

P1070[3]	CI: Auswahl Hauptsollwert			Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U32	Einheit -	Def:	755:0	3
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Sofort	-	Max:	4000:0	

Bestimmt die Quelle des Hauptsollwerts (HSW).

Einstellungen:

755 = Analogeingangssollwert 1024 = Festfrequenzsollwert

1050 = Motorpotentiometersollwert (MOP-Sollwert)

Index:

P1070[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1070[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1070[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

P1071[3]		ung atentyp: U32 ktiv: Sofort	Einheit -	Min: Def: Max:	0:0 1:0 4000:0	Stufe 3
	P-Gruppe: SETPOINT AI	Kliv: Soloit	-	wax.	4000.0	
Einste	Bestimmt die Quelle der Hauptsoll  Ilungen:  755 = Analogeingangssollwert  1024 = Festfrequenzsollwert  1050 = Motorpotentiometersoll	t C	-Skalierung).			
Index:	P1071[0]: 1. Befehlsdatensatz ((P1071[1]: 2. Befehlsdatensatz (P1071[2]: 3. Befehlsdatensatz (	CDS)				
P1074[3]	BI: Ausw. Zusatzsollwert-			Min:	0:0	Stufe
1 1074[0]	ÄndStat: CUT Da	atentyp: U32 ktiv: Sofort	Einheit - -	Def: Max:	0:0 4000:0	3
Einste	Deaktiviert den Zusatzsollwert (ZS <b>Illungen:</b> 722.0 = Digitaleingang 1 (P070: 722.1 = Digitaleingang 2 (P070: 722.2 = Digitaleingang 3 (P070:	1 muss auf 99 gesetzt 2 muss auf 99 gesetzt 3 muss auf 99 gesetzt	sein, BICO) sein, BICO)			
Index:	722.3 = Digitaleingang 4 (P0704) 722.4 = Digitaleingang 5 (P0705) 722.5 = Digitaleingang 6 (P0706) 722.6 = Digitaleingang 7 (über 722.7 = Digitaleingang 8 (über 722.7)	5 muss auf 99 gesetzt 6 muss auf 99 gesetzt Analogeingang 1, P07	sein, BICO) sein, BICO) 07 muss auf 99 geset			
	P1074[0] : 1. Befehlsdatensatz (CP1074[1] : 2. Befehlsdatensatz (CP1074[2] : 3. Befehlsdatensatz (C	CDS)				
P1075[3]		ert atentyp: U32 ktiv: Sofort	Einheit -	Min: Def: Max:	0:0 0:0 4000:0	Stufe <b>3</b>
Einste Index:	Bestimmt die Quelle des Zusatzsch verwendet werden soll. Illungen: 755 = Analogeingangssollwert 1024 = Festfrequenzsollwert 1050 = Motorpotentiometersoll	1	sätzlich zum Hauptsoll	lwert (H	SW, siehe P1	070)
muox.	P1075[0]: 1. Befehlsdatensatz ((P1075[1]: 2. Befehlsdatensatz ((P1075[2]: 3. Befehlsdatensatz (	CDS)				
P1076[3]		ung atentyp: U32 ktiv: Sofort	Einheit - -	Min: Def: Max:	0:0 1:0 4000:0	Stufe 3
	Bestimmt die Quelle der Skalierun siehe P1070) verwendet werden sillungen:  1 = Skalierung mit 1,0 (100%)  755 = Analogeingangssollwert  1024 = Festfrequenzsollwert  1050 = MOP-Sollwert	soll.	: (ZSO), der zusätzlich	n zum H	auptsollwert (l	HSW,
Index:	P1076[0] : 1. Befehlsdatensatz (0 P1076[1] : 2. Befehlsdatensatz (0 P1076[2] : 3. Befehlsdatensatz (0	CDS)				
r1078	CO: Anzeige Gesamtsolly			Min:	-	Stufe
	P-Gruppe: SETPOINT	atentyp: Float	Einheit Hz	Def: Max:	-	3

Zeigt die Summe des Haupt- und des Zusatzsollwerts in [Hz] an.

r1079 CO: Sollwert-Auswahl

Datentyp: Float Einheit Hz

P-Gruppe: SETPOINT

Min: Def: Max: 
Stufe
3

Zeigt den ausgewählten Frequenzsollwert an.

Folgende Frequenzsollwerte werden angezeigt:

Gesamtsollwert (HSW+ZSO) r1078 JOG-Frequenz rechts P1058 JOG-Frequenz links P1059

Abhängigkeit:

P1055 (BI: Freigabe JOG rechts) oder P1056 (BI: Freigabe JOG links) bestimmt die Befehlsquelle von JOG rechts bzw. JOG links.

Hinweis:

P1080[3] Stufe Minimal Frequenz Min: 0.00 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 0.00 1 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Nein QuickCom Max: 650.00

Stellt die kleinste Motorfrequenz [Hz] ein, mit der der Motor unabhängig vom Frequenzsollwert arbeitet.

Index:

P1080[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1080[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1080[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Hinweis:

Der hier eingestellte Wert gilt für beide Drehrichtungen.

Unter bestimmten Umständen (z. B. Hoch-/Rücklauf, Strombegrenzung) kann der Motor unter der Mindestfrequenz arbeiten.

P1082[3] Stufe Maximal Frequenz Min: 0.00 ÄndStat: CT Datentyp: Float Einheit Hz 50.00 Def: 1 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QuickCom Max: 650.00

Stellt die höchste Motorfrequenz [Hz] ein, mit der Motor unabhängig vom Frequenzsollwert arbeitet.

Index:

P1082[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1082[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1082[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Intern auf 200 Hz oder 5 \* Nennmotorfrequenz (P0305) begrenzt, wenn P1300 >= 20 (Regelungsmodus = Vektorregelung). Der Wert wird in r0209 (Höchstfrequenz) angezeigt

Hinweis:

Der hier eingestellte Wert gilt für beide Drehrichtungen.

Die maximale Ausgangsfrequenz des Umrichters kann überschritten werden, wenn Folgendes aktiv ist:

Slip compensation =  $f \max + f slip \ comp \ \max$  or or Flying restart =  $f \max + f slip \ nom$ 

Notiz:


Die maximale Motordrehzahl hängt von mechanischen Begrenzungen ab

r1084 Maximaler Frequenzsollwert
Datentyp: Float Einheit Hz
P-Gruppe: CONTROL
Min: Def: Max: 
Stufe
3

Zeigt maximale Frequenz an. Die maximale Frequenz für Vektorregelung entspricht dem Minimum von 200.00Hz und 5\*P310 (Sollmotorfrequenz).

P1091[3]	Ausblendfrequenz 1			Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	0.00	3
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Nein	-	Max:	650.00	

Vermeidet mechanische Resonanzeffekte und unterdrückt Frequenzen im Bereich von +/- P1101 (Ausblendbandbreite).



Index:

P1091[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1091[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS)

P1091[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1091[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Notiz:

Stationärer Betrieb ist im unterdrückten Frequenzbereich nicht möglich; der Bereich wird einfach weitergegeben (auf der Rampe).

Wenn beispielsweise P1091 = 10 Hz und P1101 = 2 Hz, ist ein ununterbrochener Betrieb zwischen 10 Hz +/- 2 Hz (d.h. zwischen 8 und 12 Hz) nicht möglich.

## P1092[3]

Ausblendfrequenz 2			Min:	0.00	Stufe
ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	0.00	3
P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Nein	-	Max:	650.00	•

Vermeidet mechanische Resonanzeffekte und unterdrückt Frequenzen im Bereich von +/- P1101 (Ausblendbandbreite).

Index:

P1092[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1092[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1092[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Details:

Siehe P1091 (Ausblendfrequenz 1).

P1093[3]	Ausblendfrequenz 3
	v

Ausbiendirequenz 3			win:	0.00	Stule
ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	0.00	3
P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Nein	-	Max:	650.00	)

Vermeidet mechanische Resonanzeffekte und unterdrückt Frequenzen im Bereich von +/- P1101 (Ausblendbandbreite).

Index:

P1093[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1093[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1093[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Details:

Siehe P1091 (Ausblendfrequenz 1).

P1094[3] Stufe Ausblendfrequenz 4 Min: 0.00 ÄndStat: CUT Def: 0.00 Datentyp: Float Einheit Hz 3 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Nein Max: 650 00

Vermeidet mechanische Resonanzeffekte und unterdrückt Frequenzen im Bereich von +/- P1101 (Ausblendbandbreite).

Index:

P1094[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1094[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1094[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Details:

Siehe P1091 (Ausblendfrequenz 1).

P1101[3] Bandbreite Ausblendfrequenz Min: 0.00 Stufe

AndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 2.00
P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Nein - Max: 10.00

Stufe

Min: 0.00
Def: 2.00
Max: 10.00

Liefert Frequenzbandbreite, die auf Ausblendfrequenzen (P1091 - P1094) angewandt werden (in [Hz]).

Index:

P1101[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1101[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1101[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Details:

Siehe P1091 (Ausblendfrequenz 1).

 P1110[3]
 BI: Negative Sollwertsperre
 Min:
 0:0
 Stufe

 ÄndStat:
 CT
 Datentyp: U32
 Einheit Def:
 0:0
 3

 P-Gruppe:
 COMMANDS
 Aktiv:
 Sofort
 Max:
 4000:0

Unterdrückt Richtungswechsel und verhindert somit, dass der Motor bei einem negativen Sollwert in umgekehrter Richtung läuft. Statt dessen läuft er bei minimaler Frequenz (P1080) in normaler Richtung.

Einstellungen:

0 = Deaktiviert 1 = Aktiviert

Index:

P1110[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1110[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1110[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

Hinweis:

Es ist möglich, alle Rücklaufbefehle zu deaktivieren (d.h. der Befehl wird ignoriert). Um dies zu tun, setzen Sie P0719 = 0 (Remote-Auswahl des Befehls/der Sollwertquelle) und definieren die Befehlsquellen (P1113) einzeln.

Notiz:

Durch diese Funktion wird die "Umkehrbefehlsfunktion" nicht deaktiviert; stattdessen bewirkt ein Umkehrbefehl, dass der Motor in normaler Richtung läuft, wie oben beschrieben.

Definiert die Quelle des Reversierbefehls, der verwendet wird, wenn P0719 = 0 (Remote-Auswahl des Befehls /der Sollwertquelle).

Einstellungen:

722.0 = Digitaleingang 1 (erfordert, dass P0701 auf 99 eingestellt wird, BICO)
722.1 = Digitaleingang 2 (erfordert, dass P0702 auf 99 eingestellt wird, BICO)
722.2 = Digitaleingang 3 (erfordert, dass P0703 auf 99 eingestellt wird, BICO)
722.3 = Digitaleingang 4 (erfordert, dass P0704 auf 99 eingestellt wird, BICO)
722.4 = Digitaleingang 5 (erfordert, dass P0705 auf 99 eingestellt wird, BICO)

722.5 = Digitaleingang 6 (erfordert, dass P0706 auf 99 eingestellt wird, BICO)

19.B = Rückwärts durch BOP/AOP

Index:

P1113[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1113[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1113[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

r1114 CO: Sollwert nach Reversiereinh.

Datentyp: Float Einheit Hz Def: P-Gruppe: SETPOINT Max: 
Stufe

Min: Stufe

Max: -

Zeigt die Sollfrequenz nach dem Funktionsblock zur Drehrichtungsumkehr.


r1119 CO: Sollwert vor Hochlaufgeber Min: - Stufe
Datentyp: Float Einheit Hz Def: - Max: - Stufe

P-Gruppe: SETPOINT Max: -

Zeigt den Sollwert vor dem Hochlaufgeber (HLG) nach Modifizierung durch andere Funktionen an, z.B. BI: Verhindere negativen Frequenzsollwert (P1110) oder Ausblendfrequenzen, f\_min, f\_max, Begrenzungen, etc.

P1120[3]	Hochlaufzeit			Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	10.00	1
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Sofort	QuickCom	Max:	650.00	-

Die Zeit, die der Motor zur Beschleunigung aus dem Stillstand bis zur höchsten Motorfrequenz (P1082) benötigt, wenn keine Verrundung verwendet wird.



Das Einstellen einer zu kurzen Rampenhochlaufzeit kann zum Abschalten des Umrichters führen (Überstrom).

## Index:

P1120[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1120[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1120[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)


## Hinweis:

Bei Verwendung eines externen Frequenzsollwertes, bei dem bereits Rampenzeiten eingestellt sind (z. B. von einer PLC), wird ein optimales Antriebsverhalten erzielt, wenn die Rampenzeiten in P1120 und P1121 etwas kürzer eingestellt werden, als die der PLC.

## P1121[3]

Rücklaufzeit Min: 0.00					Stufe
ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	10.00	1
P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Sofort	QuickCom	Max:	650.00	•

Die Zeit, die der Motor für die Verzögerung der maximalen Motorfrequenz (P1082) bis zum Stillstand benötigt, wenn keine Verrundung verwendet wird.



## Index:

P1121[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1121[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1121[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

## Notiz:

Das Einstellen einer zu kurzen Rampenabwärtslaufzeit kann zum Abschalten des Umrichters führen (Überstrom). (Überstrom (F0001) / Überspannung (F0002)).

P1124[3]	BI: Auswahl JOG Hochlaufzeiten Min: 0:0				Stufe	
	ÄndStat: CT	Datentyp: U32	Einheit -	Def:	0:0	3
	P-Gruppe: COMMANDS	Aktiv: Sofort	-	Max:	4000:0	

Definiert Quelle für Umschaltung zwischen Sprungrampenzeiten und normalen Rampenzeiten.

Einstellungen:

722.0 = Digitaleingang 1 (erfordert, dass P0701 auf 99 eingestellt wird, BICO)
722.1 = Digitaleingang 2 (erfordert, dass P0702 auf 99 eingestellt wird, BICO)
722.2 = Digitaleingang 3 (erfordert, dass P0703 auf 99 eingestellt wird, BICO)
722.3 = Digitaleingang 4 (erfordert, dass P0704 auf 99 eingestellt wird, BICO)
722.4 = Digitaleingang 5 (erfordert, dass P0705 auf 99 eingestellt wird, BICO)

722.5 = Digitaleingang 6 (erfordert, dass P0706 auf 99 eingestellt wird, BICO)


Index:

P1124[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1124[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1124[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

P1124[2] : 3. Berenisdatensatz

# P1130[3] Anfangsverrundungszeit Hochlauf Min: 0.00 Stufe AndStat: CUT Datentyp: Float Einheit s Def: 0.00 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort - Max: 40.00

Bestimmt die Anfangsrundungszeit in Sekunden, wie im nachstehenden Diagramm gezeigt.



darin ist:

Tup total = 
$$\frac{1}{2}P1130 + X*P1120 + \frac{1}{2}P1131$$
  
Tdown total =  $\frac{1}{2}P1130 + X*P1121 + \frac{1}{2}P1133$   
X is defined as  $\Delta f = X*f$  max

i.e. X is the ratio between the frequency step and  $\mathbf{f}_{\text{max}}$ 

Index:

P1130[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1130[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1130[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Hinweis:

Rundungszeiten werden empfohlen, da sie eine abrupte Reaktion und somit schädliche Auswirkungen auf die Mechanik verhindern.

Notiz:

Rundungszeiten werden nicht empfohlen, wenn Analogeingänge verwendet werden, da in diesem Fall ein Überschwingen der Umrichterausgangsfrequenz auftreten kann.

P1131[3]	Endverrun	idungszeit Ho	chlauf		Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: C	UT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	0.00	2
	P-Gruppe: S	ETPOINT	Aktiv: Sofort	-	Max:	40.00	_

Definiert Rundungszeit am Ende des in P1130 gezeigten Rampenhochlaufs.

Index:

P1131[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1131[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1131[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Hinweis:

Rundungszeiten werden empfohlen, da sie eine abrupte Reaktion und somit schädliche Auswirkungen auf die Mechanik verhindern.

Notiz:

Rundungszeiten werden nicht empfohlen, wenn Analogeingänge verwendet werden, da in diesem Fall ein Überschwingen der Umrichterausgangsfrequenz auftreten kann.

P1132[3]	Anfangsverrundungs	szeit Rücklauf		Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	0.00	2
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Sofort	-	Max:	40.00	_

Definiert Rundungszeit am Anfang des in P1130 gezeigten Rampenrücklaufs.

Index:

P1132[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1132[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1132[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

## Hinweis:

Rundungszeiten werden empfohlen, da sie eine abrupte Reaktion und somit schädliche Auswirkungen auf die Mechanik verhindern.

## Notiz:

Rundungszeiten werden nicht empfohlen, wenn Analogeingänge verwendet werden, da in diesem Fall ein Überschwingen der Umrichterausgangsfrequenz auftreten kann.

## P1133[3]

Endverrundungszeit Rücklauf Min: 0.00					
ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	0.00	2
P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Sofort	-	Max:	40.00	_

Definiert Rundungszeit am Ende des in P1130 gezeigten Rampenrücklaufs.

Index:

P1133[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1133[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1133[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

### Hinweis:

Rundungszeiten werden empfohlen, da sie eine abrupte Reaktion und somit schädliche Auswirkungen auf die Mechanik verhindern.


### Notiz:

Rundungszeiten werden nicht empfohlen, wenn Analogeingänge verwendet werden, da in diesem Fall ein Überschwingen der Umrichterausgangsfrequenz auftreten kann.

#### Varrundungatun P1134[3]

Verrundungstyp			Min:	0	Stufe
ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	2
P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Nein	-	Max:	1	-

Definiert Glättungsreaktion auf AUS-Befehle oder Sollwertreduktion.



## Mögliche Einstellungen:

Kontinuierliche Glättung Diskontinuierliche Glättung

## Index:

P1134[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1134[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1134[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

## Abhängigkeit:

Keine Auswirkung, bis Gesamtrundungszeit (P1130) > 0 s.

## Notiz:


Rundungszeiten werden nicht empfohlen, wenn Analogeingänge verwendet werden, da in diesem Fall ein Überschwingen der Umrichterausgangsfrequenz auftreten kann.

P1135[3]	AUS3 Rücklaufzeit ÄndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT	Datentyp: Float Aktiv: Sofort	Einheit s QuickCom	Min: Def: Max:	0.00 5.00 650.00	Stufe 2
Index:	Definiert Rampenrücklaufzei P1135[0] : 1. Antriebsdaten P1135[1] : 2. Antriebsdaten P1135[2] : 3. Antriebsdaten	satz (DDS) satz (DDS)	enz bis zum Stillstand	d für den AU	S3-Befehl.	
Hinwei	i <b>s:</b> Diese Zeit kann überschrittei	n werden, wenn die max	k. Zwischenkreisspar	nung erreic	ht wird.	
P1140[3]	BI: Auswahl HLG Frei ÄndStat: CT P-Gruppe: COMMANDS	igabe Datentyp: U32 Aktiv: Sofort	Einheit - -	Min: Def: Max:	0:0 1:0 4000:0	Stufe <b>4</b>
Index:	Definiert Befehlsquelle des FP1140[0]: 1. Befehlsdatens P1140[1]: 2. Befehlsdatens P1140[2]: 3. Befehlsdatens	satz (CDS) satz (CDS)	s (HLG: Hochlaufgeb	er).		
P1141[3]	BI: Auswahl HLG Star ÄndStat: CT P-Gruppe: COMMANDS	rt Datentyp: U32 Aktiv: Sofort	Einheit - -	Min: Def: Max:	0:0 1:0 4000:0	Stufe <b>4</b>
Index:	Definiert Befehlsquelle des F P1141[0] : 1. Befehlsdatens P1141[1] : 2. Befehlsdatens P1141[2] : 3. Befehlsdatens	satz (CDS) satz (CDS)	Hochlaufgeber).			
P1142[3]	BI: Auswahl HLG Soll	,		Min:	0:0	Stufe
	ÄndStat: CT P-Gruppe: COMMANDS	Datentyp: U32 Aktiv: Sofort	Einheit - -	Def: Max:	1:0 4000:0	4
Index:	Definiert Befehlsquelle des F P1142[0] : 1. Befehlsdatens P1142[1] : 2. Befehlsdatens P1142[2] : 3. Befehlsdatens	satz (CDS) satz (CDS)	.G: Hochlaufgeber).			
r1170	CO: Sollwert nach HL	.G		Min:	-	Stufe
	P-Gruppe: SETPOINT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def: Max:	-	3

 $\label{thm:continuity} \mbox{Zeigt nach Hochlaufgeber (HLG) den Gesamtfrequenzsollwert an.}$ 

P1200	Anwahl Fangen			Min:	0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	2
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: Sofort	-	Max:	6	_

Das Fangen erlaubt das Einschalten des Umrichters auf einen laufenden Motor. Dabei wird die Ausgangsfrequenz des Umrichters solange verändert, bis die aktuelle Motorfrequenz gefunden ist. Danach läuft der Motor mit normaler Rampenzeit bis zum Sollwert hoch.



## Mögliche Einstellungen:

- Fangschaltung gesperrt
- Fangschaltung immer aktiv, Start in Richtung des Sollwerts
- Fangschaltung ist aktiv, falls Netz-Ein, AUS2, Start in Richtung des Sollwerts
- 2 Fangschaltung ist aktiv, falls Fehler, AUS2, Start in Richtung des Sollwerts
- Fangschaltung immer aktiv, nur in Richtung des Sollwerts
- 5 6
- Fangschaltung ist aktiv, falls Fehler, AUS2, nur in Richtung des Sollwerts Fangschaltung ist aktiv, falls Fehler, AUS2, nur in Richtung des Sollwerts

## Hinweis:

Zweckmäßig bei Motoren, deren Last ein hohes Trägheitsmoment aufweist.

Bei den Einstellungen 1 bis 3 erfolgt die Suche in beiden Richtungen. Einstellungen 4 bis 6 suchen nur in der Richtung des Sollwertes.

## Notiz:

Die Funktion Fangen muss in Fällen verwendet werden, in denen der Motor möglicherweise noch läuft (z.B. nach einer kurzen Netzunterbrechung) oder durch die Ladung angetrieben wird. Andernfalls kommt es zu Abschaltungen wegen Überstrom.

P1202[3]	Motorstrom: Fangen			Min:	50	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit %	Def:	100	3
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: Sofort	-	Max:	200	•

Definiert Suchstromstärke, der während des Fangens verwendet wird.

Wert ist in [%] auf der Basis des Motornennstromes (P0305).

### Index:

P1202[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1202[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1202[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)


## Hinweis:

Eine Verringerung der Suchstromstärke kann das Verhalten der Fangschaltung verbessern, wenn die Systemsträgheit nicht sehr hoch ist.

## P1203[3]

Suchgeschwindigkeit	Suchgeschwindigkeit: Fangen Min: 50				
ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit %	Def:	100	3
P-Gruppe: FUNC	Aktiv: Sofort	-	Max:	200	

Stellt den Faktor ein, mit dem sich die Ausgangsfrequenz während des Fangens ändert, um sich auf den laufenden Motor zu synchronisieren. Dieser Wert wird in [%] relativ zum Vorgabezeitfaktor eingegeben und definiert die Anfangssteigung in der Kurve unten (und beeinflusst somit die für die Suche der Motorfrequenz verwendete Zeit):



Die Suchzeit ist die für das Durchsuchen aller Frequenzen zwischen f\_max + 2 x f\_slip bis 0 Hz verwendete Zeit

P1203 = 100 % wird definiert als das Geben einer Rate von 2 % of f slip,nom / [ms]

P1203 = 200 % würde eine Frequenzänderungsrate von 1 % of f\_slip,nom / [ms] ergeben

## Beispiel:

Für einen Motor mit 50 Hz, 1350 rpm, würden 100 % eine maximale Suchzeit von 600 ms ergeben. Wenn der Motor läuft, wird die Motorfrequenz in einer kürzeren Zeit gefunden.

## Index:

P1203[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1203[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1203[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

## Hinweis:

Ein höherer Wert führt zu einer flacheren Suchkurve und damit zu einer längeren Suchzeit. Ein niedigerer Wert hat den gegenteiligen Effekt.

r1204	Zustar	ndswort: Fangen		Finh 14		Min:	-	Stufe	
	P-Grupp	e: FUNC	Datentyp: U16 Ein	Einheit -		Def: - Max: -	-	4	
Bitfelo	Bit-Parameter zur Überprüfung und Überwachung von Zuständen während des Fangens.								
	Bit00	Stromeinprägung	g OK		0 1	NEIN JA			
	Bit01	Stromeinprägung	g nicht OK		0 1	NEIN JA			
	Bit02 Bit03				0 1	NEIN JA			
				0 1	-	NEIN JA			
	Bit04	Strom unter Ans	sprechschwelle		0 1	NEIN JA			
	Bit05	Strom Minimum			0 1	NEIN JA			
	Bit07	Drehzahl nicht	gefunden		0 1	NEIN JA			
r1205	Status	Fangen Beobac		Einheit -		Min: Def:	-	Stufe	
	P-Grupp	e: FUNC	Datentyp: U16	Emment -		Max:	-	3	

Bit-Parameter zur Überprüfung des Status der Fangschaltung, der mit n-Anpassung des Beobachters durchgeführt wird.

	fel		

Bit00	Transformation activ	0	NEIN
		1	JA
Bit01	Initialisierung n-Adaption	0	NEIN
		1	JA
Bit02	Stromeinprägung aktiv	0	NEIN
		1	JA
Bit03	n-Regler geschlossen	0	NEIN
_		1	JA
Bit04	Isd-Regler geschlossen	0	NEIN
D'. 05	**** G 1 1.	1	JA
Bit05	HLG angehalten	0	NEIN
Ditos	a Adambian and O antonio	1	JA
Bit06	n-Adaption auf 0 setzen	0 1	NEIN JA
Bit07	Reserved	0	NEIN
BICOT	Reserved	1	JA
Bit08	Reserved	0	NEIN
21000	10001104	1	JA
Bit09	Reserved	0	NEIN
		1	JA
Bit10	Richtung positiv	0	NEIN
		1	JA
Bit11	Suche ist gestartet	0	NEIN
		1	JA
Bit12	Stromeinprägung aktiv	0	NEIN
		1	JA
Bit13	Suche abgebrochen	0	NEIN
		1	JA
Bit14	Abweichung ist 0	0	NEIN
D-1+1-	a Barley shells	1	JA
Bit15	n-Regler aktiv	0	NEIN JA
		1	UΑ

P1210	Automatischer Wie	ederanlauf		<b>Min</b> : 0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	Def: 1	2
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: Sofort	-	<b>Max:</b> 5	_

Ermöglicht den Wiederanlauf nach einer Netzunterbrechung oder einer Störung.

## Mögliche Einstellungen:

- 0 Gesperrt
- Fehlerquittung bei Netz-Ein: P1211 gesperrt
- Wiederanlauf nach Netzunterbrechung; Netz-Ein: 2 P1211 gesperrt Wiederanlauf nach Netzunterbrechung: P1211 freigegeben Wiederanlauf nach Netzunterbrechung: P1211 freigegeben P1211 freigegeben Wiederanlauf nach Netzunterbrechung: P1211 freigegeben
- 3 4
- Wiederanlauf nach Netzunterbrechung/Fehler/Netz-Ein: P1211 gesperrt

## Abhängigkeit:

Der automatischer Wiederanlauf erfordert einen aktiven EIN-Befehl (z.B. über eine digitale Eingangsleitung).

## Vorsicht:

Die Einstellungen 2 bis 5 können ein unerwartetes Wiederanlaufen des Motors bewirken!

## Notiz:

Das Fangen muss in Fällen verwendet werden, in denen der Motor möglicherweise noch läuft (z.B. nach einer kurzen Netzunterbrechung) oder durch die Ladung angetrieben wird (P1200).


P1211	Anzahl der Wieder	anlaufversuche		<b>Min:</b> 0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	<b>Def</b> : 3	3
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: Sofort	-	<b>Max:</b> 10	

Legt fest, wie oft der Umrichter versucht, neu zu starten, wenn P1210 (Fangen) aktiviert ist.

P1215	Freigabe Motorhal	Freigabe Motorhaltebremse				
	ÄndStat: ⊺	Datentyp: U16	Einheit -	Def: 0	)	2
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: Sofort	-	Max: 1	1	_

Aktiviert/deaktiviert die Motorhaltebremse (MHB).

Es ist auch möglich, an den Punkten 1 und 2 ein Relais schalten zu lassen, um eine Bremse zu steuern (wenn in P0731 = 52.C programmiert ist).



## Mögliche Einstellungen:

Motor Haltebremse gesperrt Motor Haltebremse freigegeben

## Hinweis:

Das Bremsrelais öffnet am Punkt 1, wenn es mit P0731 aktiviert wird (Funktion des Digitalausgangs), und schließt am Punkt 2.

P1216	Freigabeverzögeru	Min:	0	Stufe		
	ÄndStat: ⊺	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	1.0	2
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: Sofort	-	Max:	20.0	_

Definiert die Zeitspanne, während der Umrichter mit f\_min läuft, bevor er bei Punkt 1 hochläuft (wie in P1215 gezeigt - Haltebremse aktivieren). Der Umrichter läuft bei diesem Profil mit f\_min an, d. h. ohne Rampe

## Hinweis:

Ein typischer Wert von f\_min für Anwendungen dieser Art ist die Schlupffrequenz des Motors.

Die Nenn-Schlupffrequenz kann nach folgender Formel berechnet werden:

Nsyn - Nrated \* frated

**n**syn

### Notiz:

Wenn sie verwendet wird, um den Motor gegen die mechanische Bremse auf einer bestimmten Frequenz zu halten (d.h. Sie verwenden ein Relais, um die mechanische Bremse zu steuern), ist es wichtig, dass f\_min < 5 Hz ist; andernfalls kann die aufgenommene Stromstärke zu hoch sein, so dass das Relais nicht

#### P1217 Rücklaufhaltezeit Haltebremse Stufe Min: 0 ÄndStat: Datentyp: Float Einheit s Def: 1.0 2 P-Gruppe: FUNC Aktiv: Sofort Max: 20.0

Definiert die Zeit, während der der Umrichter mit Minimalfrequenz (P1080) läuft, nachdem bei Punkt 2 ein Rampenabwärtslauf erfolgt.

#### Details:

Siehe Diagramm P1215 (Haltebremse aktivieren)

P1230[3]	BI: Freigabe Gleichstr	BI: Freigabe Gleichstrom-Bremse					
	ÄndStat: CUT	Def:	0:0	3			
	P-Gruppe: COMMANDS	Aktiv: Sofort	-	Max:	4000:0		

Ermöglicht Gleichstrombremsung über ein Signal, das von einer externen Quelle verwendet wurde. Funktion bleibt aktiv, solange das externe Eingangssignal aktiv ist.

Die Gleichstrombremsung bewirkt ein schnelles Stoppen des Motors durch Einspeisen eines Gleichstromes (Der eingespeiste Strom bewirkt auch ein stationäres Bremsmoment).

Wird das Gleichstrombremssignal aktiv, dann werden die Ausgangsimpulse des Umrichters gesperrt, und der Gleichstrom wird erst angelegt, nachdem der Motor ausreichend entmagnetisiert ist.

## Einstellungen:

722.0 = Digitaleingang 1 (erfordert, dass P0701 auf 99 eingestellt wird, BICO)

Digitaleingang 2 (erfordert, dass P0702 auf 99 eingestellt wird, BICO) 722.1 = Digitaleingang 3 (erfordert, dass P0703 auf 99 eingestellt wird, BICO)

722.2 = 722.3 =

Digitaleingang 4 (erfordert, dass P0704 auf 99 eingestellt wird, BICO) Digitaleingang 5 (erfordert, dass P0705 auf 99 eingestellt wird, BICO)

Digitaleingang 6 (erfordert, dass P0706 auf 99 eingestellt wird, BICO) 722 5 =

Digitaleingang 7 (über Analogeingang 1, erfordert, dass P0707 auf 99 eingestellt wird) 722.6 =

722.7 = Digitaleingang 8 (über Analogeingang 2, erfordert, dass P0708 auf 99 eingestellt wird)

## Index:

P1230[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS)

P1230[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS)

P1230[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

## Achtung:

Häufiger Einsatz langer Gleichstrom-Bremszeiten kann zur Überhitzung des Motors führen.

## Notiz:

Diese Verzögerungszeit wird in P0347 eingestellt (Entmagnetisierungszeit). Eine zu kurze Verzögerung kann zu Abschaltungen wegen Überstrom führen.

	ŭ ŭ				
P1232[3]	Bremsgleichstrom			Min: 0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit %	<b>Def</b> : 100	2
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: Nein	_	Max: 250	_

Definiert Höhe des Gleichstroms in [%] relativ zur Nennmotorstromstärke (P0305).

## Index:

P1232[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1232[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1232[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

P1233[3]	Dauer der Gleichst	Dauer der Gleichstrom-Bremsung Min: 0					
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit s	<b>Def</b> : 0	2		
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: Nein	-	Max: 250	_		

Bestimmt die Zeit, während der die Gleichstrombremsung nach einem AUS1-Befehl aktiv bleiben soll. Während des DC-Bremsens reagiert der Umrichter nicht auf einen Ein-Befehl.

Werte:

P1233 = 0 : Nicht aktiv, auf AUS1 folgend.

P1233 = 1 - 250: Aktiv für die angegebene Dauer.

Index:

P1233[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1233[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1233[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

#### Achtung:

Häufiger Einsatz langer Gleichstrom-Bremszeiten kann zur Überhitzung des Motors führen.

#### Notiz:

Die Gleichstrombremsfunktion bewirkt ein schnelles Stoppen des Motors durch Einspeisen eines Gleichstromes (Der eingespeiste Strom bewirkt auch ein stationäres Bremsmoment). Wenn das Gleichstrombremssignal aktiv wird, werden die Umrichterausgangsimpulse blockiert und der Gleichstrom wird solange nicht verwendet, bis der Motor hinreichend entmagnetisiert wurde (Entmagnetisierungszeit wird automatisch anhand der Motordaten berechnet).

# P1234[3] Startfrequenz der DC-Bremsung Min: 0 Stufe AndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 0 P-Gruppe: FUNC Aktiv: Nein - Max: 650.00

Stellt Startfrequenz für Gleichstrombremsung nach einem Aus-Befehl ein.

Index:

P1234[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1234[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1234[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Details:

Siehe P1230 (Gleichstrombremsung aktivieren) und P1233 (Dauer der Gleichstrombremsung)

P1236[3]	Überlagerte Gleich	strombremse		Min:	0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit %	Def:	0	2
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: Nein	-	Max:	250	

Bestimmt die Höhe des Gleichstroms, der der Wechselstromkurve überlagert wird. Der Wert wird in [%] relativ zur Nennmotorstromstärke (P0305) eingegeben.

Werte:

P1236 = 0 : Gesamtbremsung deaktiviert.

P1236 = 1 - 250 : Höhe der Gleichstrombremsungsstromsträrke als ein [%] der Nennmotorstromstärke

(P0305).

Index:

P1236[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1236[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1236[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Notiz:

Die Erhöhung des Wertes verbessert im Allgemeinen die Bremswirkung; wird der Wert jedoch zu hoch eingestellt, dann kann eine Abschaltung wegen Überstrom erfolgen.

P1237	Widerstandsbrems	ung		Min:	0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	2
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: Nein	-	Max:	5	_

Beim dynamischen Bremsen wird die Bremsenergie im Widerstand des Bremschoppers in Wärme umgewandelt. Dieser Parameter definiert die Nenneinschaltdauer des Bremswiderstands (Chopper-Widerstand).

## Mögliche Einstellungen:

Gesperrt
 5 % Lastspiel
 10 % Lastspiel
 20 % Lastspiel
 50 % Lastspiel
 100 % Lastspiel

## Notiz:

Anfangs arbeitet die Bremse in Abhängigkeit von der Zwischenkreisspannung mit einer hohen Einschaltdauer, bis die thermische Höchstlast annähernd erreicht wird. Danach wird die durch diesen Parameter angegebene Einschaltdauer erzwungen. Der Widerstand sollte in der Lage sein, auf diesem Niveau unbegrenzt zu arbeiten, ohne zu überhitzen.

P1240[3]	Konfiguration des	<b>Min</b> : 0	Stufe		
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	<b>Def</b> : 1	3
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: Nein	-	<b>Max:</b> 3	

Aktiviert / deaktiviert Spannungszwischenkreis-Regler (Vdc-Regler).

Der Vdc-Regler steuert die Zwischenkreisspannung, um bei Systemen mit hoher Trägheit Abschaltungen wegen Überspannungen zu vermeiden.

## Mögliche Einstellungen:

0 Vdc-Regler gesperrt

1 Vdc-max Regler freigegeben

Vdc-min Regler (kinetische Pufferung) freigegeben

Vdc-max und Vdc-min Regler freigegeben

Index:

3

P1240[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1240[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1240[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

## Hinweis:

Vdc max erhöht die Rücklaufzeiten automatisch, um die Zwischenkreisspannung (r0026) in Grenzen (P2172) zu halten

Vdc min wird aktiviert, wenn die Zwischenkreisspannung (Vdc) unter die Mindesthöhe fällt. Die kinetische Energie des Motors wird dann verwendet, um die Zwischenkreisspannung zu puffern und so eine Verzögerung des Antriebs zu bewirken.

r1242	CO: Einschaltpegel Vdc-max Regl.		Min: -	Stufe
	Datentyp: Float	Einheit ∨	Def: -	3
	P-Gruppe: FUNC		Max: -	

Zeigt die Einschaltstufe des Vdc-Max-Reglers an.

# P1243[3] Dynamik-Faktor Vdc-max Regler Min: 10 Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit % Def: 100 P-Gruppe: FUNC Aktiv: Nein - Max: 200

Definiert den Dynamikfaktor für den Zwischenkreisspannungs-Reglers (Vdc-Regler) in [%].

Index:

P1243[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1243[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1243[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

P1243 = 100 % bedeutet, dass die Parameter P1250, P1251 und P1252 (Integrationszeit, Differenzzeit und Ausgangsbegrenzung) gemäß Einstellung verwendet werden. Andernfalls werden sie mit P1243 (Dynamikfaktor von Vdc-max) multipliziert.

## Hinweis:

Vdc-Regleranpassung wird automatisch anhand der Motor- und Umrichterdaten berechnet.

P1245[3]	Einschal	tpegel kinet. P		Min:	65	Stufe	
	ÄndStat:	CUT	Datentyp: U16	Einheit %	Def:	76	3
	P-Gruppe:	FUNC	Aktiv: Nein	-	Max:	115	

Gibt Einschaltstufe für kinetische Pufferung in [%] relativ zur Netzspannung (P0210) an.

Index:

P1245[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1245[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1245[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Hinweis:

100 % = Standardeinstellung

P1247[3]	Dynamik	faktor kinet. F	Pufferung		Min:	Stufe	
	ÄndStat:	CUT	Datentyp: U16	Einheit %	Def:	100	3
	P-Gruppe:	FUNC	Aktiv: Nein	-	Max:	200	

Gibt Dynamikfaktor des Reglers der kinetischen Pufferungregler ein (Vdc-Min Regler).

Index:

P1247[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1247[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1247[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Hinweis:

P1247 = 100 % : Standardeinstellung

P1250[3]	Verstärkungsfaktor	· Vdc-Regler		Min:	0.00	Stufe	l
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit -	Def:	1.00	4	l
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: Nein	-	Max:	10.00		l

Verstärkung des Zwischenkreisspannung-Reglers (Vdc-Regler) ein.

Index:

P1250[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1250[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1250[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

D40E4[3]	Intogrationa-ait Vda	Doglor		Missi	0.4	Stufe
P1251[3]	Integrationszeit Vdc-	•	Elishald	Min:	0.1	_
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float Aktiv: Nein	Einheit ms	Def:	40.0 1000.0	4
	P-Gruppe: FUNC	AKUV: Nein	-	Max:	1000.0	
	Integrationszeitkonstante de	es Vdc-Reglers (Zwische	nkreisspannung-Rec	ler) ein.		
Index:	•	• (		,		
	P1251[0]: 1. Antriebsdate	` ,				
	P1251[1]: 2. Antriebsdate					
	P1251[2]: 3. Antriebsdate	nsatz (DDS)				
P1252[3]	Differenzierzeit Vdc-l	Regler		Min:	0.0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit ms	Def:	1.0	4
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: Nein	-	Max:	1000.0	_
	Diffii	- Vala Daniana (Zwia alaa				
Index:	Differenzierzeitkonstante de	es vac-Regiers (Zwische	nkreisspannung-Reg	lier) ein.		
illuex.	P1252[0] : 1. Antriebsdate	neatz (DDS)				
	P1252[1]: 2. Antriebsdate					
	P1252[2] : 3. Antriebsdate					
P1253[3]	Vdc-Regler Ausgang	-		Min:	0	Stufe
1 1233[3]	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	10	
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: Nein	-	Max:	600	3
	1 Grappe: 1 Site	ARTITION		mux.	000	
	Begrenzt den Ausgang des	Vdc-max-Reglers.				
Index:						
	P1253[0]: 1. Antriebsdate					
	P1253[1]: 2. Antriebsdate	` ,				
	P1253[2]: 3. Antriebsdate	nsatz (DDS)				_
P1254	Autom. Erf. Vdc-Reg	ler Ein-pegel		Min:	0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	1	3
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: Nein	-	Max:	1	


Aktiviert/deaktiviert die automatische Erkennung der Einschaltstufen für den Vdc-max-Regler.

Mögliche Einstellungen:

0 Gesperrt
1 Freigegeben

P1300[3]	Regelungsart			Min:	0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	2
	P-Gruppe: CONTROL	Aktiv: Sofort	QuickCom	Max:	23	_

Mit diesem Parameter wird die Regelungsart ausgewählt. Unter anderem ist die Beziehung zwischen der Motordrehzahl und der durch den Umrichter zugeführten Spannung, wie im Diagramm unten dargestellt von der Regelungsart abhängig.



## Mögliche Einstellungen:

- U/f mit linearer Kennlinie
- U/f mit FCC
- 2 U/f mit parabelförmiger Kennlinie
- U/f mit programmierbarer Kennlinie U/f mit ECO-Modus 3
- 4
- 5 U/f für Textilanwendungen
- 6 U/f mit FCC für Textilanwendungen
- 19 U/f-Steuerung mit unabhängigem Spannungssollwert
- 20 Vektorregelung ohne Sensor
  - Vektor-Drehmomentregelung ohne Sensor

## Index:

P1300[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1300[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1300[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

## Abhängigkeit:

Intern auf 200 Hz oder 5 \* Nennmotorfrequenz (P0310) begrenzt, wenn P1300 >= 20 (Regelungsmodus = Vektorregelung). Der Wert wird in r1084 (Höchstfrequenz) angezeigt

## Hinweis:

P1300 = 1 : U/f mit FCC

- \* Hält Motorflussstromstärke für verbesserte Effizienz aufrecht
- \* Wenn FCC gewählt wird, ist lineare U/f bei niedrigen Frequenzen aktiv.


P1300 = 2 : U/f mit einer quadratischen Kurve

\* Passend für Strömungsmaschinen (Ventilatoren / Pumpen)

P1500 definiert die Sollwertquelle für die Drehzahlregelung

P1310[3]	Konstante Spannung	Konstante Spannungsanhebung				
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	50.0	2
	P-Gruppe: CONTROL	Aktiv: Nein	-	Max:	250.0	_

Definiert die Spannungsanhebung in [%] relativ zu  $\square$  (Nennmotorstromstärke), die gemäß des untenstehenden Diagramms sowohl auf lineare als auch quadratische U/f-Kurven anwendbar sind:



darin sind V\_Boost,100 = die durch die Motornennstrom (P0305) gegebene Spannung \* Ständerwiderstand (P0350)

## Index:

P1310[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1310[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1310[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Einstellung in P0640 (Motorüberlastunsfaktor [%]) begrenzt die Anhebung.

## Hinweis:

Die Anhebungswerte werden miteinander kombiniert, wenn konstante Spannungsanhebung (P1310) in Verbindung mit anderen Anhebungsparameter verwendet wird (Beschleunigungsanhebung P1311 und Startanhebung P1312). Diesen Parametern werden allerdings Prioritäten zugewiesen, wie folgt: P1310 > P1311> P1312


## Notiz:

Die Spannungsanhebungen erhöhen die Motorerwärmung (insbesondere im Stillstand).

Boosts 
$$\leq 300 / I_{mot} * Rs$$

P1311[3]	Spannungsanheb. b	ei Beschleunig.		Min:	0.0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	0.0	2
	P-Gruppe: CONTROL	Aktiv: Nein	-	Max:	250.0	_

Stellt die Spannungsanhebung bei Beschleunigung ein (in [%] relativ zu P0305 (Motornennstrom)). Sie folgt auf eine positive Sollwertänderung und geht zurück, sobald der Sollwert erreicht ist.



Index:

P1311[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1311[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1311[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Einstellung in P0640 (Motorüberlastfaktor [%]) begrenzt die Anhebung.

## Hinweis:

DDie Spannungsanhebung bei Beschleunigung kann zur Verbesserung der Reaktion auf kleine positive Sollwertänderungen beitragen.

Boosts 
$$\leq 300 / I_{mot} * Rs$$

Notiz:

Die Spannungsanhebungen erhöhen die Motorerwärmung .


## Details:

Siehe Anmerkung in P1310 zur Priorisierung der Spannungsanhebungen.

P1312[3]	Spannungsanhebung	Spannungsanhebung beim Anlauf				Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	0.0	2
	P-Gruppe: CONTROL	Aktiv: Nein	-	Max:	250.0	

Versieht die aktive U/f-Kurve (linear oder quadratisch) nach einem EIN-Befehl mit einem konstanten linearen Offset (in [%] relativ zu P0305 (Motornennstrom)) und bleibt aktiv, bis der Sollwert erstmalig erreicht wird. Zweckmäßig für das Starten von Lasten mit hohem Trägheitsmoment.

Das Einstellen einer zu hohen Startanhebung (P1312) bewirkt, dass der Umrichter die Stromstärke begrenzt, wodurch wiederum die Ausgangsfrequenz auf einen Wert unterhalb der Sollfrequenz begrenzt wird.



Index:

P1312[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1312[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1312[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Einstellung in P0640 (Motorüberlastungsfaktor [%]) begrenzt die Anhebung

Notiz:

Die Spannungsanhebungen erhöhen die Motorerwärmung.

Boosts 
$$\leq 300 / I_{mot} * Rs$$

Details:

Siehe Anmerkung in P1310 zur Priorisierung der Spannungsanhebungen.

r1315	CO: Gesamte Spannungsanhebung		Min: -	Stufe
	Datentyp: Float	Einheit ∨	Def: -	4
	P-Gruppe: CONTROL		Max: -	7

Zeigt den Gesamtwert der Spannungsanhebung (in Volt) an.

P1316[3]	Endfrequenz Spannı	ıngsanhebung		<b>Min:</b> 0.0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	<b>Def:</b> 20.0	3
	P-Gruppe: CONTROL	Aktiv: Nein	-	Max: 100.0	•

Gibt die Frequenz an, bei der die programmierte Spannungsanhebung 50 % ihres parametrierten Wertes erreicht.

Dieser Wert wird in [%] relativ zu P0310 (Motornennfrequenz) angegeben.

Diese Frequenz wird folgendermaßen definiert:

fboostnin=2\* ((153 $\sqrt{Pmoto}$ r+3)

Sie wird als [%]-Wert von f\_nominal angezeigt.

Index:

P1316[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1316[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1316[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Hinweis:


Erfahrene Anwender können diesen Wert ändern, um die Form der Kurve zu verändern, z.B. um das Drehmoment bei einer bestimmten Frequenz zu erhöhen.

Details:

Siehe Diagramm in P1310 (stetige Anhebung)

P1320[3]	Programmierb. U/f Freq. Koord. 1 Min: 0.00					Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	0.00	3
	P-Gruppe: CONTROL	Aktiv: Nein	-	Max:	650.00	

Stellt U/f-Koordinaten (P1320/1321 bis P1324/1325) ein, um U/f-Eigenschaften zu definieren.



## Beispiel:

Mit Hilfe dieses Parameters kann die U/f-Kennlinie frei definiert werden. Ein Anwendungsfall ist der Betrieb von Synchronmotoren.

## Index:

P1320[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1320[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1320[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

## Abhängigkeit:

Um diesen Parameter zu setzen, wählen Sie P1300 = 3 (U/f mit programmierbaren Eigenschaften)

## Hinweis:

Zwischen den Punkten von P1320/1321 bis P1324/1325 wird linear interpoliert.

U/f mit programmierbaren Eigenschaften (P1300 = 3) besitzt 3 programmierbare Punkte. Die zwei nichtprogrammierbaren Punkte sind:

Anhebungsspannung P1310 bei 0 Hz Nennspannung bei Nennfrequenz

Die Spannungsanhebung beim Beschleunigen und beim Anlauf, definiert in P1311 und P1312, werden auch auf die U/f-Kennlinie mit programmierbaren Eigenschaften angewendet.

P1321[3]	Programmierb. U/f S	Programmierb. U/f Spg. Koord. 1				Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit V	Def:	0.0	3
	P-Gruppe: CONTROL	Aktiv: Nein	-	Max:	3000.0	•

Siehe P1320 (programmierbare U/f-Frequenz- Koord. 1).

## Index:

P1321[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1321[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS)

P1321[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

P1322[3]	Programmierb. U/f F	req. Koord. 2		Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	0.00	3
	P-Gruppe: CONTROL	Aktiv: Nein	-	Max:	650.00	

Siehe P1320 (programmierbare U/f-Frequenz- Koord. 1).

## Index:

P1322[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1322[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1322[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

#### 

Siehe P1320 (programmierbare U/f-Frequenz- Koord. 1).

## Index:

P1323[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1323[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1323[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) P1324[3] Stufe Programmierb. U/f Freq. Koord. 3 Min: 0.00 ÄndStat: CT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 0.00 3 650.00 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein Max: Siehe P1320 (programmierbare U/f-Frequenz- Koord. 1). Index: P1324[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1324[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1324[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) P1325[3] Stufe Programmierb. U/f Spg. Koord. 3 Min: 0.0 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit V Def: 0.0 3 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein Max: 3000.0 Siehe P1320 (programmierbare U/f-Frequenz- Koord. 1). Index: P1325[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1325[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1325[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) Stufe P1330[3] CI: V(Sollwert) Min: 0:0 ÄndStat: T Datentyp: U32 Einheit -Def: 0:0 3 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sofort 4000:0 Max: BICO-Parameter zum Auswählen der Quelle des Spannungssollwertes für freie U/f-Steuerung. Index: P1330[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1330[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1330[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS) Stufe P1333[3] Anfahrfrequenz für FCC Min: 0.0 ÄndStat: CUT 10.0 Datentyp: Float Einheit % Def: 3 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein 100.0 Max: Definiert die Startfrequenz bei der die FCC (Flux-Current-Control) in [%] der Nennmotorfrequenz (P0310) aktiviert wird. Index:

P1333[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1333[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS)

P1333[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Notiz:

Ein zu niedriger Wert kann zu Instabilitäten führen.

P1335[3] Stufe Schlupfkompensation Min: 0.0 ÄndStat: CUT Einheit % Def: 0.0 Datentyp: Float 2 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein 600.0 Max:

> Passt die Ausgangsfrequenz des Umrichters dynamisch so an, dass die Motordrehzahl unabhängig von der Motorbelastung konstant gehalten wird.

Werte:

P1335 = 0 % : Schlupfkompensation deaktiviert.

P1335 = 100 %: Diese verwendet die Motordaten und das Motormodell, um die Nennschlupffrequenz, die

Motornenndrehzahl und den Motornennstrom hinzuzufügen.

Index:

P1335[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1335[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1335[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Hinweis:

Mit Hilfe der Drehzahlreglerverstärkung kann die tatsächliche Motordrehzahl justiert werden (siehe P1460 -Drehzahlreglerverstärkung).

100% = Standardeinstellung für betriebswarmen Motor.

P1336[3] Schlupfgrenze Stufe Min: 0 ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit % Def: 250 2 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein Max: 600

Grenzwert der Schlupfkompensation in [%] relativ zum r0330 (Motornennschlupf).

Index:

P1336[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1336[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS)

P1336[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Schlupfkompensation (P1335) aktiv.

r1337	CO: U/f Schlupffreq.			Min: -	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float	Einheit %	Def: - Max: -	3

Zeigt tatsächlich kompensierten Motorschlupf als [%]

Abhängigkeit:

Schlupfkompensation (P1335) aktiv.

P1338[3]	Resonanzdämpfung	Verstärkung U/f		Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit -	Def:	0.00	3
	P-Gruppe: CONTROL	Aktiv: Nein	-	Max:	10.00	•

Definiert die Verstärkung des Reglers zur Resonanzdämpfung bei Betrieb mit U/f-Kennlinie.

Index:

P1338[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1338[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1338[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Hinweis:

Der Resonanzdämpfungsregler dämpft Schwingungen des Wirkstroms, welche sich häufig im Leerlaufs auftreten.

In den U/f-Betriebsarten (Siehe P1300) ist der Resonanzdämpfungsregler in einem Bereich von annäherend 5 % bis 70 % der Motornennfrequenz (P0310) aktiv.

# P1340[3] Imax Regler Prop. Verstärkung ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein Min: 0.000 Def: 0.000 Max: 0.499 Stufe 3

Der Imax-Regler wird aktiv, wenn der Ausgangsstrom die maximale Motorstromstärke überschreitet (P0067). Dies wird bewirkt durch anfängliche Begrenzung der Umrichterausgangsfrequenz (auf ein mögliches Minimum der Nennschlupffrequenz). Wenn die Aktion die Überstrombedingung nicht erfolgreich beseitigt, wird die Umrichterausgangsspannung verringert. Wenn die Überstrombedingung erfolgreich beseitigt wurde, wird die Frequenzbegrenzung unter Verwendung der in P1120 eingestellten Rampenhochlaufzeit entfernt.

Index:

P1340[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1340[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1340[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

# P1341[3] Imax Regler Integrationszeit Min: 0.000 Stufe ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit s Def: 0.300 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein - Max: 50.000

Integrationszeitkonstante des I\_max-Reglers. P1340 = 0 und P1341 = 0 : Imax-Regler deaktiviert P1340 = 0 und P1341 > 0 : verbessertes Integral P1340 > 0 und P1341 > 0 : normale PI-regelung

Index:

P1341[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1341[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1341[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

# r1343 CO: Imax Regler Frequenzausgang Min: - Stufe Datentyp: Float Einheit Hz Def: - Max: - Stufe Max: -

Zeigt effektive Frequenzbegrenzung an.

Abhängigkeit:

Wenn der I\_max-Regler nicht in Betrieb ist, zeigt der Parameter normalerweise f\_max (P1082).

r1344	CO: Imax Regler Spannur	ngsausgang		Min:	-	Stufe	i
	D	atentyp: Float	Einheit V	Def:	-	3	i
	P-Gruppe: CONTROL			Max:	-		ı

Zeigt den Betrag, um den der I\_max-Regler die Umrichterausgangsspannung reduziert.

P1345[3]	Imax Regler Prop. Ve	erstärkung		Min:	0.000	Stufe	
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit -	Def:	0.250	3	
	P-Gruppe: CONTROL	Aktiv: Nein	-	Max:	5.499		

Wenn der Ausgangsstrom den Maximastrom (P0660) überschreitet, wird der Umrichter durch Reduzieren der Ausgangsspannung dynamisch gesteuert. Dieser Parameter stellt die Proportionalverstärkung dieses Reglers ein.

Index:

P1345[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1345[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1345[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

P1346[3]	Imax R	egler Integratio	nszeit			Min:	0.000	Stufe
	ÄndStat		Datentyp: Float	Einheit s		Def:	0.300	3
	P-Grupp	e: CONTROL	Aktiv: Nein	-		Max:	50.000	
	Integration	onszeitkonstante des	I_max-Spannungsreg	lers.				
	P1340 =	0 und P1341 = 0 : Im	nax-Regler deaktiviert					
		0 und P1345 > 0 : ve						
Index:		0 und P1345 > 0 : no	ormale PI-regelung					
muex.		: 1. Antriebsdatens	atz (DDS)					
		: 2. Antriebsdatens						
		: 3. Antriebsdatens						
1350[3]	Spanni	ung Sanftanlauf	•			Min:	0	Stufe
	ÄndStat:	: ČUT	Datentyp: U16	Einheit -		Def:	0	3
	P-Grupp	e: CONTROL	Aktiv: Sofort	-		Max:	1	
	I ant fact	oh die Spannung w	ährend der Magnetisie	rungezoit etatig :	aufae	haut wird (	FINI) oder ob	cia dirakt
		nhebespannung spri		rungszen stellg t	auige	baat wiia (i	_114) 0001 00	SIC UII CKL
Möglic	he Einste	llungen:	<b>5</b> /					
	0	AUS						
Indov	1	EIN						
Index:	P1350[0]	: 1. Antriebsdatens	eatz (DDS)					
		: 2. Antriebsdatens						
		: 3. Antriebsdatens						
Hinwe	is:					-		
			Parameter besitzen Vo					
			gsanhebung springen)					
		Fluss wird schnell aut Motor kann sich bew						
		stetiger Spannungsa						
			s weniger wahrschein	lich				
	Nachteil:	Aufbau des Flusses	dauert länger					
1400[3]	Konfig	. Drehzahlregel	ung			Min:	0	Stufe
	ÄndStat:		Datentyp: U16	Einheit -		Def:	1	3
	P-Grupp	e: CONTROL	Aktiv: Nein	-		Max:	3	
	Konfigura	ation der Drehzahlreg	neluna					
Bitfeld		ation doi Dionzaimos	joiurig.					
	Bit00	Automatische K	p-Adaption		0	NEIN		
	D': 01		7. (67776)		1	JA		
	Bit01	Integrator ann	altenen (SLVC)		0 1	NEIN JA		
Index:					_	UA		
		: 1. Antriebsdatens	atz (DDS)					
	P1400[1]	: 2. Antriebsdatens	atz (DDS)					
	P1400[2]	: 3. Antriebsdatens	satz (DDS)					
1407	CO/BO	: Status 2 Moto	rregelung			Min:	-	Stufe
			Datentyp: U16	Einheit -		Def:	-	3
	P-Grupp	e: CONTROL				Max:	-	
	Zeigt den	Status der Motorreg	gelung an, der zur Diag	gnose des Antrie	bs ve	rwenden ka	ann.	
Bitfeld				-				
	Bit00	U/F-Steuerung	freigeben		0	NEIN		
	D-1 + 0-1	Decided to Comme			1	JA		
	Bit01	Freigabe SLVC			0 1	NEIN JA		
	Bit02	Drehmomentrege	lung freigeben		0	NEIN		
					1	JA		
	Bit05	I-Ant. Drehzah	lreg. anhalten		0	NEIN		
	Ditos	T 7	J		1	JA		
	Bit06	I-Ant. Drehzah	ureg. setzen		0 1	NEIN JA		
	Bit08	Obere Drehmome	ntgrenze aktiv		0	NEIN		
					1	JA		
	Bit09	Unt. Drehmomen	tgrenze aktiv		0	NEIN		
					1	JA		
	Bit10	Freigabe Stati	k		0	NEIN		
	Bit15	DDS-Wechsel ak	tiv		1	JA NEIN		
	נבטבע	DDD WECHPET GV	.C. v		1	JA		
Details	s:				_	V		
		52 (CO/BO: Statusw	ort 1)					

r1438	CO: Frequenzsollwert zu			Min:	-	Stufe
		Datentyp: Float	Einheit Hz	Def: Max:	-	3
	Zeigt Sollwert des Drehzahlregle	rs an.			<u>Ļ</u>	
P1442[3]	Filterzeit für Ist-Drehzahl			Min:	0	Stufe
		Datentyp: U16 Aktiv: Nein	Einheit ms -	Def: Max:	4 32000	4
Index:	Stellt Zeitkonstante des PT1-Filte	ers ein, um die Regela	bweichung des Drehz	ahlreglei	rs zu glätten.	
muex.	P1442[0]: 1. Antriebsdatensatz P1442[1]: 2. Antriebsdatensatz P1442[2]: 3. Antriebsdatensatz	(DDS)				
r1445	CO: Ist: gefilterte Freque	enz		Min:	-	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def: Max:	-	4
	Zeigt die tatsächliche gefilterte D	rehzahl am Drehzahlr	eglereingang an.			
P1452[3]		LVC) Datentyp: U16 Aktiv: Nein	Einheit ms	Min: Def: Max:	0 4 32000	Stufe 3
	Stellt die Zeitkonstante des PT1- Betriebsmodus SLVC (sensorlos	Filters ein, um die Reg			1	
Index:	P1452[0]: 1. Antriebsdatensatz P1452[1]: 2. Antriebsdatensatz P1452[2]: 3. Antriebsdatensatz	(DDS)				
P1460[3]	Verstärkungsfaktor Dreh			Min:	0.0	Stufe
		<b>Datentyp:</b> Float <b>Aktiv:</b> Nein	Einheit - -	Def: Max:	3.0 2000.0	4
Index:	Gibt die Verstärkung des Drehza	hlreglers ein.				
index.	P1460[0]: 1. Antriebsdatensatz P1460[1]: 2. Antriebsdatensatz P1460[2]: 3. Antriebsdatensatz	(DDS)				
P1462[3]		Iregler Datentyp: U16 Aktiv: Nein	Einheit ms	Min: Def: Max:	25 400 32001	Stufe <b>4</b>
	Gibt die Integrationszeitkonstante	e des Drehzahlreglers	ein.			
Index:	P1462[0]: 1. Antriebsdatensatz P1462[1]: 2. Antriebsdatensatz	(DDO)				
	P1462[2] : 3. Antriebsdatensatz	, ,				
P1470[3]		gl. (SLVC) Datentyp: Float Aktiv: Nein	Einheit -	Min: Def: Max:	0.0 3.0 2000.0	Stufe 2
	Gibt die Verstärkung des Drehza	hlreglers für sensorlos	e Vektorregelung (SL	VC) ein.		
Index:	P1470[0]: 1. Antriebsdatensatz P1470[1]: 2. Antriebsdatensatz P1470[2]: 3. Antriebsdatensatz	(DDS)				
P1472[3]	Integrationszeit Drehz.r.	` '		Min:	25	Stufe
- · · · -[•]	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16 Aktiv: Nein	Einheit ms -	Def: Max:	400 32001	2
Index:	Gibt die Integrationszeitkonstante	e des Drehzahlreglers	für sensorlose Vektor	regelung	(SLVC) ein.	
muex.	P1472[0]: 1. Antriebsdatensatz P1472[1]: 2. Antriebsdatensatz P1472[2]: 3. Antriebsdatensatz	(DDS)				
P1477[3]	BI: Integrator Drehz.reg.	` '		Min:	0:0	Stufe
- <b>-</b>		Datentyp: U32 Aktiv: Sofort	Einheit -	Def: Max:	0:0 4000:0	3
Index:	Wählt Quelle aus, um den Befeh	l zur Aktivierung des D	rehzahlreglers auszul	esen.		
muex.	P1477[0]: 1. Befehlsdatensatz P1477[1]: 2. Befehlsdatensatz P1477[2]: 3. Befehlsdatensatz	(CDS)				

P1478[3] Stufe CI: Integrator Drehz.reg. setzen Min: 0.0 ÄndStat: UT Datentyp: U32 Einheit -Def: 0:0 3 4000:0 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sofort Max: Wählt Quelle für Integralanteil des Drehzahlreglers aus. Index: P1478[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1478[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1478[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS) Abhängigkeit: Im Falle einer sensorlosen Vektorregelung muss der Integrator des Drehzahlreglers im Bereich des I-Modells angehalten werden (P1400=1), um den Inhalt des Integrators zu speichern Hinweis: Wenn der Einstellungsbefehl nicht verbunden ist (P1477=0), wird ein noch anstehender Wert nach Impulsfreigabe am Ende der Auferregungszeit (P0346) eingelesen, und der Integralanteil des Drehzahlreglers wird einmal eingestellt. Wenn P1482 (Integralanteil des Drehzahlreglers) bei Impulsfreigabe verbunden wird, wird der Integralanteil des Reglers auf den letzten Wert vor der Impulssperre gesetzt. Notiz: Keine der Funktionen ist nach dem Fangen verfügbar. CO: Integ.anteil Drehz.reg.ausg. r1482 Stufe Min: Datentyp: Float Einheit Nm Def: 3 P-Gruppe: CONTROL Max: Zeigt integralen Teil des Drehzahlreglerausgangs an Stufe P1488[3] **Quelle Statik** Min: 0 ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit -Def: 0 3 Aktiv: Sofort P-Gruppe: CONTROL Max: 3 Wählt Quelle des Statik Eingangssignals. Mögliche Einstellungen: Statik gesperrt Quelle Statik:Drehmomentsollwert 1 2 Quelle Statik:Drehzahlreglerausg 3 Quelle Statik:I-Ant. d. n-Regler Index: P1488[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1488[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1488[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) Abhängigkeit: Statik Skalierung (P1489) muss für Statik > 0 sein, damit sie wirksam ist P1489[3] Stufe Skalierung Statik Min: 0.0 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit -Def: 0.05 3 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein Max: 0.50 Definiert Grad der Statik pro Einheit bei voller Belastung in [%]. Index: P1489[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1489[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1489[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) Hinweis: Wenn 0 als Wert eingegeben wird, wird keine Statik verwendet r1490 Stufe CO: Statik Frequenz Min: Datentyp: Float Einheit Hz Def: 3 P-Gruppe: CONTROL Max: Zeigt Ausgangssignal der Statik Funktion. Dieses Ergebnis der Statik Berechnung wird vom Drehzahlreglersollwert subtrahiert. Stufe P1492[3] Freigabe Statik ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit -Def: 0 3 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sofort Max: 1 Aktiviert Statik. Mögliche Einstellungen: 0 Gesperrt Freigegeben Index: P1492[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1492[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1492[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) Abhängigkeit: Nur wirksam bei Statik-Skalierung (P1489) > 0

P1496[3]	Skal. Beschleunig. V	/orsteuerung		Min:	0.0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	0.0	3
	P-Gruppe: CONTROL	Aktiv: Nein	-	Max:	400.0	•

Gibt Skalierung der Beschleunigung in [%].

Index:

P1496[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1496[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1496[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Hinweis:

100 % = Standardeinstellung

P1499[3]	Skal. Beschl. Drehme	omentregelung		Min:	0.0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	100.0	3
	P-Gruppe: CONTROL	Aktiv: Nein	-	Max:	400.0	•

Gibt Skalierung der Beschleunigung in [%] für sensorlose Drehmomentregelung (SLVC) bei niedrigen Frequenzen ein.

Index:

P1499[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1499[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1499[2] : 3. Antriebsdatensatz (DDS)

P1500[3]	Anwahl Di	rehmomentso	ollwert		Min:	0	Stufe	l
	ÄndStat: C	CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	2	l
	P-Gruppe: C	CONTROL	Aktiv: Sofort	QuickCom	Max:	77	_	l

Wählt Drehmomentsollwertquelle aus. In der nachfolgenden Tabelle der möglichen Einstellungen wird der Hauptsollwert von der niederwertigen Dezimalstelle ("Einerstelle" : x0 bis x7) und der Zusatzsollwert von der höherwertigen Dezimalstelle ("Zehnerstelle" : 0x bis 6x) ausgewählt.

Einstellung 12 wählt den Hauptsollwert (2) (-> Analogeingang) mit den Zusatzsollwert (1) (-> MOP des Bedienfeldes). Einstellige Zahlen stellen nur Hauptsollwerte ohne Zusatzsollwert dar.

## Einstellungen:

Verwenden Sie nachstehende Tabelle, um weitere Einstellungen, einschließlich eines zusätzlichen Sollwertes, auszuwählen.

- 0 Kein Hauptsollwert
- Motorpotentiometersollwert
- Analogsollwert

- 2 Analogsoliwert3 Feste Frequenz4 USS auf BOP-Verbindung5 USS auf COM-Verbindung
- 6 CB auf COM-Verbindung

## Mögliche Einstellungen:

3		
0	Kein Hauptsollwert	•
1	Motorpotentiomete	rsollwert
2	Analogsollwert	
3		
	Festfrequenz	
4	USS an BOP-Link	
5	USS an COM-Link	
6	CB an COM-Link	
7	Analogsollwert 2	
10	Kein Hauptsollwert	+ MOP-Sollwert
11	MOP-Sollwert	+ MOP-Sollwert
12		+ MOP-Sollwert
	Analogsollwert	
13	Festfrequenz	+ MOP-Sollwert
14	USS an BOP-Link	+ MOP-Sollwert
15	USS an COM-Link	+ MOP-Sollwert
16	CB an COM-Link	+ MOP-Sollwert
17	Analogsollwert 2	+ MOP-Sollwert
20	Kein Hauptsollwert	+ Analogsollwert
21	MOP-Sollwert	+ Analogsollwert
22	Analogsollwert	+ Analogsollwert
23		
	Festfrequenz	
24	USS an BOP-Link	+ Analogsollwert
25	USS an COM-Link	+ Analogsollwert
26	CB an COM-Link	+ Analogsollwert
27	Analogsollwert 2	+ Analogsollwert
30	Kein Hauptsollwert	+ Festfrequenz
31	MOP-Sollwert	+ Festfrequenz
32	Analogsollwert	+ Festfrequenz
33	Festfrequenz	+ Festfrequenz
34	USS an BOP-Link	
35	USS an COM-Link	+ Festfrequenz
36	CB an COM-Link	+ Festfrequenz
37	Analogsollwert 2	+ Festfrequenz
40	Kein Hauptsollwert	+ USS an BOP-Link
41	MOP-Sollwert	+ USS an BOP-Link
42	Analogsollwert	+ USS an BOP-Link
43	Festfrequenz	+ USS an BOP-Link
44	USS an BOP-Link	+ USS an BOP-Link
45	USS an COM-Link	+ USS an BOP-Link
46	CB an COM-Link	+ USS an BOP-Link
47		
	Analogsollwert 2	+ USS an BOP-Link
50	Kein Hauptsollwert	+ USS an COM-Link
51	MOP-Sollwert	+ USS an COM-Link
52	Analogsollwert	+ USS an COM-Link
53	Festfrequenz	+ USS an COM-Link
54	USS an BOP-Link	+ USS an COM-Link
55	USS an COM-Link	+ USS an COM-Link
56	CB an COM-Link	+ USS an COM-Link
57	Analogsollwert 2	+ USS an COM-Link
	•	
60	Kein Hauptsollwert	+ CB an COM-Link
61	MOP-Sollwert	+ CB an COM-Link
62	Analogsollwert	+ CB an COM-Link
63	Festfrequenz	+ CB an COM-Link
64	USS an BOP-Link	+ CB an COM-Link
65	USS an COM-Link	+ CB an COM-Link
66	CD on COM Link	L CD on COM Link

CB an COM-Link + CB an COM-Link

Analogsollwert 2 + CB an COM-Link

66 67

	70 Kein Hauptsollwert + Analogsollwert 2	2		
	71 MOP-Sollwert + Analogsollwert 2			
	72 Analogsollwert + Analogsollwert 2 73 Festfrequenz + Analogsollwert 2			
	73 Festfrequenz + Analogsollwert 2 74 USS an BOP-Link + Analogsollwert 2			
	75 USS an COM-Link + Analogsollwert 2			
	76 CB an COM-Link + Analogsollwert 2			
ماميد	77 Analogsollwert 2 + Analogsollwert 2	2		
Index:	P1500[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS)			
	P1500[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1500[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)			
P1501[3]	BI:Wechs. z. Drehmomentregelung		<b>Min:</b> 0:0	Stufe
	ÄndStat: CT Datentyp: U32	Einheit -	<b>Def:</b> 0:0	3
	P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sofort	-	<b>Max:</b> 4000:0	
la dasa	Wählt Befehlsquelle aus, von der es möglich ist, (Drehmomentregelung) umzuschalten.	zwischen Master (Drehza	ahlregelung) und Slave	
Index:	P1501[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS)			
	P1501[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS)			
	P1501[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)			
P1503[3]	CI: Drehmomentsollwert		<b>Min:</b> 0:0	Stufe
	ÄndStat: T Datentyp: U32	Einheit -	<b>Def:</b> 0:0	3
	P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sofort	-	<b>Max:</b> 4000:0	
Index:	Wählt Quelle des Drehmomentsollwertes für Dre	hmomentregelung.		
	P1503[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS)			
	P1503[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS)			
	P1503[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)			04.4-
r1508	CO: Drehmomentsollwert	Finds at Non	Min: -	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	Einheit Nm	Def: - Max: -	2
	r-Gruppe. CONTROL		IVIGA	
	Zeigt den Drehmomentsollwert vor der Begrenzu	ng an.		_
D4E44[3]	Ol. D			Stufe
P1511[3]	CI: Drehmoment-Zusatzsollwert		<b>Min:</b> 0:0	
Pibli[s]	ÄndStat: T Datentyp: U32	Einheit -	<b>Def:</b> 0:0	3
Pistijsj		Einheit - -		
	ÄndStat: T Datentyp: U32	-	<b>Def:</b> 0:0	
Index:	ÄndStat:       T       Datentyp: U32         P-Gruppe:       CONTROL       Aktiv: Sofort         Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes	-	<b>Def:</b> 0:0	
	ÄndStat:       T       Datentyp: U32         P-Gruppe:       CONTROL       Aktiv: Sofort         Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes         P1511[0]:       1. Befehlsdatensatz (CDS)	-	<b>Def:</b> 0:0	
	ÄndStat:TDatentyp: U32P-Gruppe:CONTROLAktiv: SofortWählt Quelle des Drehmoment-ZusatzsollwertesP1511[0] :1. Befehlsdatensatz (CDS)P1511[1] :2. Befehlsdatensatz (CDS)	-	<b>Def:</b> 0:0	
Index:	ÄndStat: T Datentyp: U32 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sofort  Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes  P1511[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)	-	Def: 0:0 Max: 4000:0	3
	ÄndStat:TDatentyp: U32P-Gruppe:CONTROLAktiv: SofortWählt Quelle des Drehmoment-ZusatzsollwertesP1511[0] :1. Befehlsdatensatz (CDS)P1511[1] :2. Befehlsdatensatz (CDS)	-	<b>Def:</b> 0:0	3 Stufe
Index:	ÄndStat: T Datentyp: U32 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sofort  Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes  P1511[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  CO: Drehmoment-Zusatzsollwert	<u>-</u>	Def: 0:0 Max: 4000:0	3
Index:	ÄndStat: T Datentyp: U32 Aktiv: Sofort  Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes  P1511[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  CO: Drehmoment-Zusatzsollwert Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL	<u>-</u>	Def: 0:0 Max: 4000:0 Min: - Def: -	3 Stufe
Index:	ÄndStat: T Datentyp: U32 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sofort  Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes  P1511[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  CO: Drehmoment-Zusatzsollwert Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Drehmoment-Zusatzsollwert an.	<u>-</u>	Def: 0:0 Max: 4000:0 Min: - Def: - Max: -	Stufe 2
Index:	ÄndStat: T Datentyp: U32 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sofort  Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes  P1511[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  CO: Drehmoment-Zusatzsollwert Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Drehmoment-Zusatzsollwert an.  CO: Beschleunigngsdrehmoment	Einheit Nm	Def: 0:0 Max: 4000:0 Min: - Def: - Max: -	Stufe 2
Index:	ÄndStat: T Datentyp: U32 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sofort  Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes  P1511[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  CO: Drehmoment-Zusatzsollwert Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Drehmoment-Zusatzsollwert an.	<u>-</u>	Def: 0:0 Max: 4000:0 Min: - Def: - Max: -	Stufe 2
Index:	ÄndStat: T Datentyp: U32 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sofort  Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes  P1511[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  CO: Drehmoment-Zusatzsollwert Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Drehmoment-Zusatzsollwert an.  CO: Beschleunigngsdrehmoment Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL	Einheit Nm Einheit Nm	Def: 0:0 Max: 4000:0  Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -	Stufe 2
r1515	ÄndStat: T Datentyp: U32 Aktiv: Sofort  Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes  P1511[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  CO: Drehmoment-Zusatzsollwert Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Drehmoment-Zusatzsollwert an.  CO: Beschleunigngsdrehmoment Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Beschleunigungsdrehmoment an. Der Wer	Einheit Nm Einheit Nm	Def: 0:0   Max: 4000:0   Min: -   Def: -   Max: -   Min: -   Def: -   Max: -	Stufe 2
Index:	ÄndStat: T Datentyp: U32 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sofort  Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes  P1511[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  CO: Drehmoment-Zusatzsollwert Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Drehmoment-Zusatzsollwert an.  CO: Beschleunigngsdrehmoment Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL	Einheit Nm Einheit Nm	Def: 0:0 Max: 4000:0  Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -	Stufe 2 Stufe 3
r1515	ÄndStat: T Datentyp: U32 Aktiv: Sofort  Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes  P1511[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  CO: Drehmoment-Zusatzsollwert Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Drehmoment-Zusatzsollwert an.  CO: Beschleunigngsdrehmoment Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Beschleunigungsdrehmoment an. Der Wer  CO: Oberer Drehmoment-Grenzwert	Einheit Nm  Einheit Nm  t ist relativ zum Motorner	Def: 0:0   Max: 4000:0   Min: -   Def: -   Max: -   Min: -   Def: -   Max: -   Max: -	Stufe 2
r1515	ÄndStat: T Datentyp: U32 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sofort  Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes  P1511[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  CO: Drehmoment-Zusatzsollwert Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Drehmoment-Zusatzsollwert an.  CO: Beschleunigngsdrehmoment Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Beschleunigungsdrehmoment an. Der Wer CO: Oberer Drehmoment-Grenzwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein	Einheit Nm  Einheit Nm  t ist relativ zum Motornen  Einheit Nm -	Def: 0:0 Max: 4000:0  Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  Indrehmoment (r0333).  Min: -99999.0 Def: 5.13 Max: 99999.0	Stufe 2 Stufe 3
r1515	ÄndStat: T Datentyp: U32 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sofort  Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes  P1511[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  CO: Drehmoment-Zusatzsollwert Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Drehmoment-Zusatzsollwert an.  CO: Beschleunigngsdrehmoment Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Beschleunigungsdrehmoment an. Der Wer  CO: Oberer Drehmoment-Grenzwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float	Einheit Nm  Einheit Nm  t ist relativ zum Motornen  Einheit Nm -	Def: 0:0 Max: 4000:0  Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  Indrehmoment (r0333).  Min: -99999.0 Def: 5.13 Max: 99999.0	Stufe 2 Stufe 3
r1515 r1518 P1520[3]	ÄndStat: T Datentyp: U32 Aktiv: Sofort  Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes  P1511[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  CO: Drehmoment-Zusatzsollwert Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Drehmoment-Zusatzsollwert an.  CO: Beschleunigngsdrehmoment Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Beschleunigungsdrehmoment an. Der Wert ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL  Gibt obere Drehmoment-Begrenzung an. Der Wert  P1520[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS)	Einheit Nm  Einheit Nm  t ist relativ zum Motornen  Einheit Nm -	Def: 0:0 Max: 4000:0  Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  Indrehmoment (r0333).  Min: -99999.0 Def: 5.13 Max: 99999.0	Stufe 2 Stufe 3
r1515 r1518 P1520[3]	ÄndStat: T Datentyp: U32 Aktiv: Sofort  Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes  P1511[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  CO: Drehmoment-Zusatzsollwert Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Drehmoment-Zusatzsollwert an.  CO: Beschleunigngsdrehmoment Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Beschleunigungsdrehmoment an. Der Wer  CO: Oberer Drehmoment-Grenzwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Gibt obere Drehmomentbegrenzung an. Der Wer  P1520[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1520[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS)	Einheit Nm  Einheit Nm  t ist relativ zum Motornen  Einheit Nm -	Def: 0:0 Max: 4000:0  Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  Indrehmoment (r0333).  Min: -99999.0 Def: 5.13 Max: 99999.0	Stufe 2 Stufe 3
r1515 r1518 P1520[3]	ÄndStat: T P-Gruppe: CONTROL  Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes  P1511[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  CO: Drehmoment-Zusatzsollwert	Einheit Nm  Einheit Nm  t ist relativ zum Motorner  Einheit Nm - rt ist relativ zum Motorner	Def: 0:0 Max: 4000:0  Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  Indrehmoment (r0333).  Min: -99999.0 Def: 5.13 Max: 99999.0  Indrehmoment (r0333).	Stufe 2 Stufe 3
r1515 r1518 P1520[3]	AndStat: T P-Gruppe: CONTROL  Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes  P1511[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  CO: Drehmoment-Zusatzsollwert	Einheit Nm  Einheit Nm  t ist relativ zum Motorner  Einheit Nm -  rt ist relativ zum Motorner	Def: 0:0 Max: 4000:0  Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  Indrehmoment (r0333).  Min: -99999.0 Def: 5.13 Max: 99999.0  Indrehmoment (r0333).  Min: -99999.0  Min: -99999.0	Stufe 2 Stufe 2 Stufe 2
r1515 r1518 P1520[3]	ÄndStat: T Datentyp: U32 Aktiv: Sofort  Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes  P1511[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  CO: Drehmoment-Zusatzsollwert Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Drehmoment-Zusatzsollwert an.  CO: Beschleunigngsdrehmoment Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Beschleunigungsdrehmoment an. Der Wert ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Gibt obere Drehmomentbegrenzung an. Der Wert  P1520[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1520[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1520[2] : 3. Antriebsdatensatz (DDS) CO: Unterer Drehmoment-Grenzwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float	Einheit Nm  Einheit Nm  t ist relativ zum Motorner  Einheit Nm - rt ist relativ zum Motorner	Def: 0:0 Max: 4000:0  Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  Indrehmoment (r0333).  Min: -99999.0 Def: 5.13 Max: 99999.0  Indrehmoment (r0333).	Stufe 2 Stufe 3
r1515 r1518 P1520[3]	AndStat: T P-Gruppe: CONTROL  Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes  P1511[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  CO: Drehmoment-Zusatzsollwert Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Drehmoment-Zusatzsollwert an.  CO: Beschleunigngsdrehmoment Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Beschleunigungsdrehmoment an. Der Wert ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL  Gibt obere Drehmomentbegrenzung an. Der Wert  P1520[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1520[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1520[2] : 3. Antriebsdatensatz (DDS)  CO: Unterer Drehmoment-Grenzwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float Aktiv: Nein  CO: Unterer Drehmoment-Grenzwert AndStat: CUT Datentyp: Float Aktiv: Nein	Einheit Nm  Einheit Nm  t ist relativ zum Motorner  Einheit Nm  - t ist relativ zum Motorner  Einheit Nm -	Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  Min: -99999.0 Def: 5.13 Max: 99999.0  nndrehmoment (r0333).  Min: -99999.0  Def: -5.13 Max: 99999.0	Stufe 2 Stufe 2 Stufe 2
r1515 r1518 P1520[3] Index:	ÄndStat: T Datentyp: U32 Aktiv: Sofort  Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes  P1511[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  CO: Drehmoment-Zusatzsollwert Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Drehmoment-Zusatzsollwert an.  CO: Beschleunigngsdrehmoment Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Beschleunigungsdrehmoment an. Der Wert ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Gibt obere Drehmomentbegrenzung an. Der Wert  P1520[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1520[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1520[2] : 3. Antriebsdatensatz (DDS) CO: Unterer Drehmoment-Grenzwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float	Einheit Nm  Einheit Nm  t ist relativ zum Motorner  Einheit Nm  - t ist relativ zum Motorner  Einheit Nm -	Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  Min: -99999.0 Def: 5.13 Max: 99999.0  nndrehmoment (r0333).  Min: -99999.0  Def: -5.13 Max: 99999.0	Stufe 2 Stufe 2 Stufe 2
r1515 r1518 P1520[3]	ÄndStat: T P-Gruppe: CONTROL  Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes  P1511[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  CO: Drehmoment-Zusatzsollwert Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Drehmoment-Zusatzsollwert an.  CO: Beschleunigngsdrehmoment Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Beschleunigungsdrehmoment an. Der Wert ÄndStat: CUT Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Gibt obere Drehmomentbegrenzung an. Der Wert  P1520[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1520[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1520[2] : 3. Antriebsdatensatz (DDS)  CO: Unterer Drehmoment-Grenzwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float Aktiv: Nein  CO: Unterer Drehmoment-Grenzwert AndStat: CUT Datentyp: Float Aktiv: Nein  Gibt untere Drehmoment-Grenzwert AndStat: CUT Datentyp: Float Aktiv: Nein	Einheit Nm  Einheit Nm  t ist relativ zum Motorner  Einheit Nm  - t ist relativ zum Motorner  Einheit Nm -	Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  Min: -99999.0 Def: 5.13 Max: 99999.0  nndrehmoment (r0333).  Min: -99999.0  Def: -5.13 Max: 99999.0	Stufe 2 Stufe 2 Stufe 2
r1515 r1518 P1520[3] Index:	AndStat: T P-Gruppe: CONTROL  Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes  P1511[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  CO: Drehmoment-Zusatzsollwert Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Drehmoment-Zusatzsollwert an.  CO: Beschleunigngsdrehmoment Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Beschleunigungsdrehmoment an. Der Wert ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL  Gibt obere Drehmomentbegrenzung an. Der Wert  P1520[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1520[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1520[2] : 3. Antriebsdatensatz (DDS)  CO: Unterer Drehmoment-Grenzwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float Aktiv: Nein  CO: Unterer Drehmoment-Grenzwert AndStat: CUT Datentyp: Float Aktiv: Nein	Einheit Nm  Einheit Nm  t ist relativ zum Motorner  Einheit Nm  - t ist relativ zum Motorner  Einheit Nm -	Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  Min: -99999.0 Def: 5.13 Max: 99999.0  nndrehmoment (r0333).  Min: -99999.0  Def: -5.13 Max: 99999.0	Stufe 2 Stufe 2 Stufe 2
r1515 r1518 P1520[3] Index:	AndStat: T Datentyp: U32 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sofort  Wählt Quelle des Drehmoment-Zusatzsollwertes  P1511[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P1511[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  CO: Drehmoment-Zusatzsollwert	Einheit Nm  Einheit Nm  t ist relativ zum Motorner  Einheit Nm  - t ist relativ zum Motorner  Einheit Nm -	Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  Min: - Def: - Max: -  Min: -99999.0 Def: 5.13 Max: 99999.0  nndrehmoment (r0333).  Min: -99999.0  Def: -5.13 Max: 99999.0	Stufe 2 Stufe 2 Stufe 2

D4522[2]	Cl. Oboror Drohmom	ont Gronzwort		Min	0.0	Stufe
P1522[3]	CI: Oberer Drehmom ÄndStat: T P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: U32 Aktiv: Sofort	Einheit - -	Min: Def: Max:	0:0 1520:0 4000:0	3
Index:	Wählt Quelle der oberen Dro	ehmomentbegrenzung.				<del></del>
illuex.	P1522[0]: 1. Befehlsdaten P1522[1]: 2. Befehlsdaten P1522[2]: 3. Befehlsdaten	satz (CDS)				
P1523[3]	CI: Unterer Drehmon ÄndStat: T P-Gruppe: CONTROL	nent-Grenzwert Datentyp: U32 Aktiv: Sofort	Einheit - -	Min: Def: Max:	0:0 1521:0 4000:0	Stufe <b>3</b>
Index:	Wählt Quelle der unteren Di	0 0				
	P1523[0]: 1. Befehlsdaten P1523[1]: 2. Befehlsdaten P1523[2]: 3. Befehlsdaten	satz (CDS)				
P1525[3]	Skal. unt. Drehmome ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL	nt-Grenzwert Datentyp: Float Aktiv: Nein	Einheit %	Min: Def: Max:	-400.0 100.0 400.0	Stufe <b>3</b>
Index:	Gibt Skalierung der unteren	Drehmomentbegrenzun	g in [%] ein.			
	P1525[0]: 1. Antriebsdater P1525[1]: 2. Antriebsdater P1525[2]: 3. Antriebsdater	nsatz (DDS)				
Hinwe						
r1526	CO: Oberer Drehmon			Min:	-	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float	Einheit Nm	Def: Max:	-	3
	Zeigt tatsächliche obere Dre (r0333).	hmomentbegrenzung ar	n. Der Wert ist relativ	zum Motorn	enndrehmor	ment
r1527	CO: Unterer Drehmon P-Gruppe: CONTROL	ment-Grenzwert Datentyp: Float	Einheit Nm	Min: Def: Max:	-	Stufe <b>3</b>
	- ''	ehmomentbegrenzung a	n. Der Wert ist relativ		nenndrehmo	ment
	(r0333).					
P1530[3]		e Leistung Datentyp: Float Aktiv: Nein	Einheit - -	Min: Def: Max:	0.0 0.75 8000.0	Stufe <b>2</b>
	(r0333).  Grenzwert motorisch ÄndStat: CUT	Datentyp: Float Aktiv: Nein	-	Def: Max:	0.75 8000.0	2
P1530[3]	(r0333).  Grenzwert motorisch ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float Aktiv: Nein motorischem Betrieb an. nsatz (DDS) nsatz (DDS)	-	Def: Max:	0.75 8000.0	2
	(r0333).  Grenzwert motorisch ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL  Gibt maximale Leistung bei  P1530[0]: 1. Antriebsdater P1530[1]: 2. Antriebsdater	Datentyp: Float Aktiv: Nein  motorischem Betrieb an. nsatz (DDS) nsatz (DDS) nsatz (DDS)	-	Def: Max:	0.75 8000.0	2
Index:	(r0333).  Grenzwert motorisch ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL  Gibt maximale Leistung bei P1530[0]: 1. Antriebsdater P1530[1]: 2. Antriebsdater P1530[2]: 3. Antriebsdater Grenzw. generatorisc ÄndStat: CUT	Datentyp: Float Aktiv: Nein  motorischem Betrieb an. nsatz (DDS) nsatz (DDS) nsatz (DDS) che Leistung Datentyp: Float Aktiv: Nein	- Der Wert ist relativ z  Einheit -	Def: Max: cur Nennmot Min: Def: Max:	0.75 8000.0 corleistung (r -8000.0 -0.75 0.0	2 0333). Stufe 2
Index:	Grenzwert motorisch ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL  Gibt maximale Leistung bei P1530[0] : 1. Antriebsdater P1530[1] : 2. Antriebsdater P1530[2] : 3. Antriebsdater Grenzw. generatorisch ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float Aktiv: Nein  motorischem Betrieb an. nsatz (DDS) nsatz (DDS) nsatz (DDS) che Leistung Datentyp: Float Aktiv: Nein generatorischem Betrieb nsatz (DDS) nsatz (DDS)	- Der Wert ist relativ z  Einheit -	Def: Max: cur Nennmot Min: Def: Max:	0.75 8000.0 corleistung (r -8000.0 -0.75 0.0	2 0333). Stufe 2
Index:	(r0333).  Grenzwert motorisch ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL  Gibt maximale Leistung bei  P1530[0]: 1. Antriebsdater P1530[1]: 2. Antriebsdater P1530[2]: 3. Antriebsdater Grenzw. generatorisc ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL  Gibt maximale Leistung bei  P1531[0]: 1. Antriebsdater P1531[1]: 2. Antriebsdater	Datentyp: Float Aktiv: Nein  motorischem Betrieb an. nsatz (DDS) nsatz (DDS) nsatz (DDS) che Leistung Datentyp: Float Aktiv: Nein generatorischem Betrieb nsatz (DDS) nsatz (DDS) nsatz (DDS) nsatz (DDS) nsatz (DDS)	Einheit an. Der Wert ist relativ z	Def: Max: cur Nennmor Min: Def: Max: tiv zur Nenr	0.75 8000.0 corleistung (r -8000.0 -0.75 0.0	2 0333). Stufe 2 ng (r0333).
Index: P1531[3] Index:	Grenzwert motorisch ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL  Gibt maximale Leistung bei  P1530[0] : 1. Antriebsdater P1530[1] : 2. Antriebsdater P1530[2] : 3. Antriebsdater Grenzw. generatorisc ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL  Gibt maximale Leistung bei P1531[0] : 1. Antriebsdater P1531[1] : 2. Antriebsdater P1531[2] : 3. Antriebsdater	Datentyp: Float Aktiv: Nein  motorischem Betrieb an. nsatz (DDS) nsatz (DDS) satz (DDS) che Leistung Datentyp: Float Aktiv: Nein generatorischem Betrieb nsatz (DDS) nsatz (DDS) nsatz (DDS) nsatz (DDS)	- Der Wert ist relativ z  Einheit -	Def: Max: :ur Nennmol Min: Def: Max: tiv zur Nenr	0.75 8000.0 corleistung (r -8000.0 -0.75 0.0	2 0333). Stufe 2 ng (r0333).
Index: P1531[3] Index:	Grenzwert motorisch ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL  Gibt maximale Leistung bei P1530[0]: 1. Antriebsdater P1530[1]: 2. Antriebsdater P1530[2]: 3. Antriebsdater Grenzw. generatorisc ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL  Gibt maximale Leistung bei P1531[0]: 1. Antriebsdater P1531[1]: 2. Antriebsdater P1531[1]: 2. Antriebsdater P1531[1]: 3. Antriebsdater P1531[1]: 3. Antriebsdater P1531[2]: 3. Antriebsdater P1531[2]: CONTROL  Zeigt die maximale drehmore	Datentyp: Float Aktiv: Nein  motorischem Betrieb an. nsatz (DDS) nsatz (DDS) nsatz (DDS) che Leistung Datentyp: Float Aktiv: Nein generatorischem Betrieb nsatz (DDS) ntbild. Strom Datentyp: Float	Einheit an. Der Wert ist relativ z	Def: Max: tur Nennmor Min: Def: Max: tiv zur Nenr Min: Def:	0.75 8000.0 corleistung (r -8000.0 -0.75 0.0	2 0333). Stufe 2 ng (r0333).
Index: P1531[3]	Grenzwert motorisch ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL  Gibt maximale Leistung bei P1530[0]: 1. Antriebsdater P1530[1]: 2. Antriebsdater P1530[2]: 3. Antriebsdater Grenzw. generatorisc ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL  Gibt maximale Leistung bei P1531[0]: 1. Antriebsdater P1531[1]: 2. Antriebsdater P1531[1]: 2. Antriebsdater P1531[2]: 3. Antriebsdater P1531[2]: 3. Antriebsdater P1531[2]: 3. Antriebsdater P1531[2]: CONTROL	Datentyp: Float Aktiv: Nein  motorischem Betrieb an. nsatz (DDS) nsatz (DDS) nsatz (DDS) che Leistung Datentyp: Float Aktiv: Nein generatorischem Betrieb nsatz (DDS) ntbild. Strom Datentyp: Float	Einheit an. Der Wert ist relativ z	Def: Max: tur Nennmor Min: Def: Max: tiv zur Nenr Min: Def:	0.75 8000.0 corleistung (r -8000.0 -0.75 0.0	2 0333). Stufe 2 ng (r0333).

Zeigt die maximale drehmomentbildende Stromkomponente bei generatorischem Betrieb an.

r1538	CO: Ob. DrehmomGren			Min: -	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float	Einheit Nm	Def: - Max: -	2
	Zeigt die gesamte obere Drehmo (r0333).	omentbegrenzung a	n. Der Wert ist relativ	zum Motornenndrehn	noment
r1539	CO: Unt. Drehmom.Gren	zwert (ges)		Min: -	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float	Einheit Nm	Def: - Max: -	2
	Zeigt die gesamte untere Drehme (r0333).	omentbegrenzung a	nn. Der Wert ist relativ	/ zum Motornenndrehr	moment
P1570[3]	CO: Festsollwert Motorfl			Min: 50.0	Stufe
		Datentyp: Float Aktiv: Nein	Einheit %	<b>Def:</b> 110.0 <b>Max:</b> 200.0	2
Index:	Zeigt den Fluss-Sollwertes in [%]	relativ zum Motorn	ennfluss an.		
illuex.	P1570[0]: 1. Antriebsdatensatz P1570[1]: 2. Antriebsdatensatz P1570[2]: 3. Antriebsdatensatz	(DDS)			
Hinwe	is:	,	#0 danl action 100 (	)/ auf dan Mantuan D	1570
	Wenn P1570 > 100%, steigt der zwischen Leerlauf und normaler	•	als der Last von 100 s	% auf den vvert von P	1570
P1574[3]	Dynamische Spannungs			Min: 0	Stufe
		<b>Datentyp:</b> U16 <b>Aktiv:</b> Nein	Einheit V -	<b>Def:</b> 10 <b>Max:</b> 150	3
la dave	Stellt dynamische Spannungsübe	ersteuerungsreserv	e für Vektorregelung	ein.	
Index:	P1574[0]: 1. Antriebsdatensatz	(DDS)			
	P1574[1]: 2. Antriebsdatensatz P1574[2]: 3. Antriebsdatensatz				
P1580[3]	Optimierung Wirkungsg			Min: 0	Stufe
		<b>Datentyp:</b> U16 <b>Aktiv:</b> Nein	Einheit % -	<b>Def:</b> 0 <b>Max:</b> 100	2
1	Gibt Grad der Effizienzoptimierung	ng in [%] an.			
Index:	P1580[0]: 1. Antriebsdatensatz P1580[1]: 2. Antriebsdatensatz				
Hinwe	P1580[2]: 3. Antriebsdatensatz	(DDS)			
	Ist P1580 > 0, wird die Dynamik vermeiden. Bei Leerlauf stellt eir Motornennfluss). Bei Verwendun	n Wert von 100 % v	olle Fluss-Reduzierur	ng her (d.h. 50 % der	_
P1582[3]	(P1582) zu erhöhen.  Glättungszeit Fluss-Solly	wert		Min: 4	Stufe
1002[0]	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16 Aktiv: Nein	Einheit ms -	<b>Def:</b> 15 <b>Max:</b> 500	3
l. d	Stellt die Zeitkonstante des PT1-	Filters ein, um den	Fluss-Sollwert zu glät	tten.	
Index	P1582[0]: 1. Antriebsdatensatz P1582[1]: 2. Antriebsdatensatz	(DDS)			
r1583	P1582[2]: 3. Antriebsdatensatz CO: Fluss-Sollwert (gegl	`		Min: -	Stufe
		Datentyp: Float	Einheit %	Def: - Max: -	4
	Zeigt geglätteten Wert des Fluss	-Sollwertes in [%] re	elativ zur Motornennfl	uss an.	
P1596[3]	Integrationsz. Feldschw.	Regler		Min: 20	Stufe
		Datentyp: U16 Aktiv: Nein	Einheit ms -	<b>Def:</b> 50 <b>Max:</b> 32001	3
Index:	Stellt Integrationszeitkonstante fü	ür Feldschwächregl	er ein.		

r1597	CO: Ausgang Feldschwächung Regl.  Datentyp: Float	Einhait 0/	Min: -	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	Einheit %	Def: - Max: -	4
	Zeigt Ausgangssignal des Feldschwächreglers in	[%] relativ zur Motorne	nnfluss an.	
r1598	CO: Fluss-Sollwert (gesamt)		Min: -	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	Einheit %	Def: - Max: -	3
	Zeigt Gesamtwert des Fluss-Sollwertes in [%] rela	tiv zum Motornennflus	s an.	
P1610[3]	Konst. Drehmomentanhebung (SLVC ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein	) Einheit % -	Min: 0.0 Def: 50.0 Max: 200.0	Stufe 2
	Stellt konstante Drehmomentanhebung im unterer ein.	n Drehzahlbereich der	SLVC (sensorlose Vekt	orregelung
Index:	Wert wird in [%] relativ zum Motornenndrehmome	nt eingegeben.		
	P1610[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1610[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1610[2] : 3. Antriebsdatensatz (DDS)			
Hinwe	vis: P1610 = 100 % entspricht dem Motornenndrehmo	oment		
P1611[3]	Drehmomentanheb. b. Beschleunig.		<b>Min:</b> 0.0	Stufe
	ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein	Einheit %	<b>Def:</b> 0.0 <b>Max:</b> 200.0	2
	Stellt Drehmomentanhebung bei Beschleunigung Vektorregelung) ein.	im unteren Drehzahlbe	reich der SLVC (sensor	rlosen
	Wert wird in [%] relativ zum Motornenndrehmome	nt eingegeben.		
Index	: P1611[0]:1. Antriebsdatensatz (DDS)			
	P1611[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS)			
Hinwe	P1611[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)			
	P1611[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  is: P1611 = 100 % entspricht dem Motornenndrehmo	oment.		Ctute
	P1611[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)	oment. Einheit ms	Min: 2.0 Def: 6.0 Max: 20.0	Stufe 4
P1654[3]	P1611[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  is:  P1611 = 100 % entspricht dem Motornenndrehmo  Glättungszeit Isq-Sollwert  ÄndStat: CUT Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Stellt die Zeitkonstante des PT1-Filters zur Glättur Feldschwächbereich ein.	Einheit ms -	Def: 6.0 Max: 20.0	4
	P1611[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  is:  P1611 = 100 % entspricht dem Motornenndrehmo  Glättungszeit Isq-Sollwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Stellt die Zeitkonstante des PT1-Filters zur Glättur Feldschwächbereich ein.  P1654[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1654[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS)	Einheit ms -	Def: 6.0 Max: 20.0	4
P1654[3]	P1611[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  is:  P1611 = 100 % entspricht dem Motornenndrehmo  Glättungszeit Isq-Sollwert  ÄndStat: CUT Datentyp: Float  P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Stellt die Zeitkonstante des PT1-Filters zur Glättur Feldschwächbereich ein.  P1654[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1654[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1654[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)	Einheit ms -	Def: 6.0 Max: 20.0 enden Stromkomponer	4 nte im
P1654[3]	P1611[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  is:  P1611 = 100 % entspricht dem Motornenndrehmo  Glättungszeit Isq-Sollwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Stellt die Zeitkonstante des PT1-Filters zur Glättur Feldschwächbereich ein.  P1654[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1654[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS)	Einheit ms -	Def: 6.0 Max: 20.0	4 nte im
Index:	P1611[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  is:  P1611 = 100 % entspricht dem Motornenndrehmo  Glättungszeit Isq-Sollwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Stellt die Zeitkonstante des PT1-Filters zur Glättur Feldschwächbereich ein.  P1654[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1654[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1654[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  Verstärkungsfaktor Stromregler ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Gibt die Verstärkung des Stromreglers ein.	Einheit ms - ng der drehmomentbild	Def: 6.0 Max: 20.0  enden Stromkomponer  Min: 0.0 Def: 0.25	4 atte im
P1654[3]	P1611[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  is:  P1611 = 100 % entspricht dem Motornenndrehmo  Glättungszeit Isq-Sollwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Stellt die Zeitkonstante des PT1-Filters zur Glättur Feldschwächbereich ein.  P1654[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1654[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1654[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  Verstärkungsfaktor Stromregler ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Gibt die Verstärkung des Stromreglers ein.	Einheit ms - ng der drehmomentbild	Def: 6.0 Max: 20.0  enden Stromkomponer  Min: 0.0 Def: 0.25	4 atte im
Index:	P1611[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  is: P1611 = 100 % entspricht dem Motornenndrehmo  Glättungszeit Isq-Sollwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Stellt die Zeitkonstante des PT1-Filters zur Glättur Feldschwächbereich ein.  1. Antriebsdatensatz (DDS) P1654[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1654[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1654[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  Verstärkungsfaktor Stromregler ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Gibt die Verstärkung des Stromreglers ein.  P1715[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1715[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS)	Einheit ms - ng der drehmomentbild	Def: 6.0 Max: 20.0  enden Stromkomponer  Min: 0.0 Def: 0.25	4 Stufe
P1654[3] Index: P1715[3]	P1611[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  pis: P1611 = 100 % entspricht dem Motornenndrehmo  Glättungszeit Isq-Sollwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Stellt die Zeitkonstante des PT1-Filters zur Glättur Feldschwächbereich ein.  P1654[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1654[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1654[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  Verstärkungsfaktor Stromregler ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Gibt die Verstärkung des Stromreglers ein.  P1715[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1715[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) Integrationszeit Stromregler ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Integrationszeit Stromregler ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Gibt die Integrationszeitkonstante des Stromregler	Einheit ms - ng der drehmomentbild  Einheit Einheit ms -	Def: 6.0 Max: 20.0  Tenden Stromkomponer  Min: 0.0 Def: 0.25 Max: 5.0  Min: 1.0 Def: 4.1	Stufe Stufe
P1654[3] Index:	P1611[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  pis: P1611 = 100 % entspricht dem Motornenndrehmo  Glättungszeit Isq-Sollwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Stellt die Zeitkonstante des PT1-Filters zur Glättur Feldschwächbereich ein.  P1654[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1654[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1654[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  Verstärkungsfaktor Stromregler ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Gibt die Verstärkung des Stromreglers ein.  P1715[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1715[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) Integrationszeit Stromregler ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Integrationszeit Stromregler ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Gibt die Integrationszeitkonstante des Stromregler	Einheit ms - ng der drehmomentbild  Einheit Einheit ms -	Def: 6.0 Max: 20.0  Tenden Stromkomponer  Min: 0.0 Def: 0.25 Max: 5.0  Min: 1.0 Def: 4.1	4 Stufe
P1654[3] Index: P1715[3]	P1611[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  pis: P1611 = 100 % entspricht dem Motornenndrehmotor Glättungszeit Isq-Sollwert  ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Stellt die Zeitkonstante des PT1-Filters zur Glättur Feldschwächbereich ein.  P1654[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1654[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1654[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  Verstärkungsfaktor Stromregler ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Gibt die Verstärkung des Stromreglers ein.  P1715[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1715[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1715[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) P1715[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  Integrationszeit Stromregler ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein  Gibt die Integrationszeitkonstante des Stromregler  P1717[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1717[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS)	Einheit ms - ng der drehmomentbild  Einheit Einheit ms -	Def: 6.0 Max: 20.0  Tenden Stromkomponer  Min: 0.0 Def: 0.25 Max: 5.0  Min: 1.0 Def: 4.1	4 Stufe

Zeigt aktuellen Ausgang des Isq-Stromes(drehmomentbildender Strom)-Reglers (PI-Regler) an. Enthält den proportionalen und integralen Teil des PI-Reglers.

r1719	CO: Int.Ausgabe Isq-Regler		Min: -	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	: Float <b>Einheit</b> V	Def: - Max: -	4
	Zeigt Integralanteil des Isq-Stromes (drehr	momenthildender Strom)-Red		
r1723	CO: Ausgang Isd-Regler	nomentalidender etroin) reeg	Min: -	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	: Float <b>Einheit</b> V	Def: - Max: -	4
	Zeigt den aktuellen Ausgang des Isd-Stror den proportionalen und integralen Teil des		n)-Reglers (PI-Regle	r) an. Enthält
r1724	CO: Int.Ausgabe Isd-Regler		Min: -	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	: Float Einheit V	Def: - Max: -	4
	Zeigt den Integralanteil des Isd-Stromes (f	lussbildender Strom)-Reglers	(PI-Regler) an.	
r1725	CO: IntGrenzwert Isd-Regler		Min: -	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	: Float <b>Einheit</b> V	Def: - Max: -	4
	Zeigt den Grenzwert des Integralanteils de	es Isd-Stromreglers an.		
r1728	CO: Enkopplungsspannung	Float Float-1437	Min: -	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	: Float Einheit V	Def: - Max: -	4
	Zeigt den aktuellen Ausgang der Querkan	alentkopplung an.		
P1740	Verstärkung Schwingungsdäm		Min: 0.000	) Stufe
	ÄndStat: CUT Datentyp: P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nei	: Float Einheit -	<b>Def:</b> 0.000 <b>Max:</b> 10.00	
	Stellt Verstärkung des Reglers zur Dämpfiniedrigen Frequenzen ein.	ung von Schwingungen in der	geberlosen Vektori	egelung bei
P1750[3]				
P1750[3]	Steuerwort Motormodell		Min: 0	Stufe
P1750[3]	Steuerwort Motormodell         ÄndStat:       CUT       Datentyp:         P-Gruppe:       CONTROL       Aktiv:       Sol		Min: 0 Def: 0 Max: 3	Stufe 3
P1750[3]	ÄndStat: CUT Datentyp:		<b>Def</b> : 0	
P1750[3] Bitfeld	AndStat: CUT Datentype: P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sol	fort -	Def: 0 Max: 3	
	AndStat: CUT Datentype: P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Soft Steuerworth (STW) des Motormodells. der:  Bit00 Start I-Modell		<b>Def</b> : 0	
	AndStat: CUT Datentype: P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sol	fort - 0 1 0	Def: 0 Max: 3 NEIN JA NEIN	
P1750[3] Bitfeld	ÄndStat: CUT Datentyp: P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sof  Steuerwortn (STW) des Motormodells. der: Bit00 Start I-Modell  Bit01 Nulld. I-Modell  P1750[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS)	fort - 0 1	Def: 0 Max: 3	
Bitfeld Index:	AndStat: CUT Datentyp: P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sof  Steuerwortn (STW) des Motormodells. der: Bit00 Start I-Modell Bit01 Nulld. I-Modell  P1750[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS)	fort - 0 1 0	Def: 0 Max: 3 NEIN JA NEIN	3
Bitfeld Index:	ÄndStat: CUT Datentyp: P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sof  Steuerwortn (STW) des Motormodells. der: Bit00 Start I-Modell  Bit01 Nulld. I-Modell  P1750[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  Statuswort Motormodell  Datentyp:	fort - 0 1 0 1	Def: 0 Max: 3  NEIN JA NEIN JA  Min: - Def: -	3
Bitfeld Index:	ÄndStat: CUT Datentyp: P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sol  Steuerwortn (STW) des Motormodells. der: Bit00 Start I-Modell  Bit01 Nulld. I-Modell  P1750[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  Statuswort Motormodell  Datentyp: P-Gruppe: CONTROL	o 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Def: 0 Max: 3  NEIN JA NEIN JA  Min: - Def: - Max: -	3 Stufe
Bitfeld Index:	ÄndStat: CUT Datentyp: P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sol  Steuerwortn (STW) des Motormodells. der: Bit00 Start I-Modell  Bit01 Nulld. I-Modell  P1750[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  Statuswort Motormodell Datentyp: P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Status des Überganges zwischen de	o 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Def: 0 Max: 3  NEIN JA NEIN JA  Min: - Def: - Max: -	3 Stufe
Bitfeld Index:	ÄndStat: CUT Datentyp: P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sol  Steuerwortn (STW) des Motormodells. der: Bit00 Start I-Modell  Bit01 Nulld. I-Modell  P1750[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  Statuswort Motormodell Datentyp: P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Status des Überganges zwischen de	em I-Modell und der Beobacht	NEIN JA NEIN JA NEIN JA  Min: - Def: - Max: -  terregelung an. NEIN	3 Stufe
Bitfeld Index:	ÄndStat: CUT Datentyp: P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Soft  Steuerwortn (STW) des Motormodells. der: Bit00 Start I-Modell  Bit01 Nulld. I-Modell  P1750[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  Statuswort Motormodell  Datentyp: P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Status des Überganges zwischen der der: Bit00 Wechsel zum I-Modell	fort -  0 1 0 1 0 1 Einheit -  em I-Modell und der Beobacht 0 1	NEIN JA NEIN JA NEIN JA  Min: - Def: - Max: -  terregelung an.  NEIN JA	3 Stufe
Bitfeld Index:	ÄndStat: CUT Datentyp: P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Soft  Steuerwortn (STW) des Motormodells. der: Bit00 Start I-Modell  Bit01 Nulld. I-Modell  P1750[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  Statuswort Motormodell  Datentyp: P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Status des Überganges zwischen der der: Bit00 Wechsel zum I-Modell  Bit01 n-Adaption freigegeben	erm I-Modell und der Beobacht	NEIN JA NEIN JA Min: - Def: - Max: - terregelung an.  NEIN JA NEIN JA NEIN JA NEIN JA NEIN JA	3 Stufe
Bitfeld Index:	ÄndStat: CUT Datentyp: P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Soft  Steuerwortn (STW) des Motormodells. der: Bit00 Start I-Modell  Bit01 Nulld. I-Modell  P1750[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  Statuswort Motormodell  Datentyp: P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Status des Überganges zwischen der der: Bit00 Wechsel zum I-Modell	erm I-Modell und der Beobacht	NEIN JA  Min: - Def: - Max: -  terregelung an.  NEIN JA  NEIN	3 Stufe
Bitfeld Index:	ÄndStat: CUT Datentyp: P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Soft  Steuerwortn (STW) des Motormodells. der: Bit00 Start I-Modell  Bit01 Nulld. I-Modell  P1750[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  Statuswort Motormodell  Datentyp: P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Status des Überganges zwischen der der: Bit00 Wechsel zum I-Modell  Bit01 n-Adaption freigegeben	er 0	NEIN JA  Min: - Def: - Max: -  terregelung an.  NEIN JA	3 Stufe
Bitfeld Index:	ÄndStat: CUT Datentyp: P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Sof  Steuerwortn (STW) des Motormodells. der: Bit00 Start I-Modell  Bit01 Nulld. I-Modell  P1750[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  Statuswort Motormodell  Datentyp: P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Status des Überganges zwischen der der: Bit00 Wechsel zum I-Modell  Bit01 n-Adaption freigegeben  Bit02 f-Umschalt zum Beobacht	er 0	NEIN JA  Min: - Def: - Max: -  terregelung an.  NEIN JA	3 Stufe
Bitfeld Index:	ÄndStat: CUT Datentyp: P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Soft  Steuerwortn (STW) des Motormodells. der: Bit00 Start I-Modell  Bit01 Nulld. I-Modell  P1750[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  Statuswort Motormodell Datentyp: P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Status des Überganges zwischen der der: Bit00 Wechsel zum I-Modell  Bit01 n-Adaption freigegeben  Bit02 f-Umschalt zum Beobacht  Bit03 n-Regler freigegeben  Bit04 Stromeinprägung	fort -  0 1 0 1 0 1  Einheit -  em I-Modell und der Beobacht 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	NEIN JA	3 Stufe
Bitfeld Index:	ÄndStat: CUT Datentyp: P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Soft  Steuerwortn (STW) des Motormodells. der: Bit00 Start I-Modell  Bit01 Nulld. I-Modell  P1750[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  Statuswort Motormodell  Datentyp: P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Status des Überganges zwischen der der: Bit00 Wechsel zum I-Modell  Bit01 n-Adaption freigegeben  Bit02 f-Umschalt zum Beobacht  Bit03 n-Regler freigegeben  Bit04 Stromeinprägung  Bit05 Beginn Flussreduktion	er 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0	NEIN JA NEIN	3 Stufe
Bitfeld Index:	ÄndStat: CUT Datentyp: P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Soft  Steuerwortn (STW) des Motormodells. der: Bit00 Start I-Modell  Bit01 Nulld. I-Modell  P1750[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1750[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)  Statuswort Motormodell Datentyp: P-Gruppe: CONTROL  Zeigt Status des Überganges zwischen der der: Bit00 Wechsel zum I-Modell  Bit01 n-Adaption freigegeben  Bit02 f-Umschalt zum Beobacht  Bit03 n-Regler freigegeben  Bit04 Stromeinprägung	o 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NEIN JA NEIN	3 Stufe

P1755[3] Stufe Stopp-Frequenz Motormod. (SLVC) Min: 0.1 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 2.5 4 250.0 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein Max: Gibt die Frequenz an, ab der die sensorlose Vektorregelung (SLVC) aktiv wird. Wert wird in [%] relativ zu P0310 (Nenntmotorfrequenz) eingegeben. Index: P1755[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1755[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1755[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) P1756[3] Stufe Hysterese-Freq. Motormod. (SLVC) Min: 10.0 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit % Def: 50.0 4 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein Max: 100.0 Gibt Hysterese der Umschaltfrequenz an (in Prozent der Stoppfrequenz P1755), um vom I-Modell zur sensorlosen Vektorregelung (SLVC) umzuschalten. Wert wird in einem Bereich von 0 % bis 50 % relativ zu P1755 (SLVC-Stoppfrequenz) eingegeben. Index: P1756[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1756[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1756[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) Stufe P1758[3] Wartezeit Übergang in I-Modell Min: 100 Datentyp: U16 1500 ÄndStat: CUT Einheit ms Def: 4 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein Max: 2000 Stellt Wartezeit für Wechsel vom Beobachtermodus zum I-Modell ein Index: P1758[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1758[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1758[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) Stufe P1759[3] T(warten) bis Ende n-Adaption Min: 50 ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit ms Def: 100 4 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein 2000 Max: Stellt Wartezeit ein, während der sich der Beobachter auf die Drehzahl einstellen kann. Index: P1759[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1759[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1759[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) P1764[3] Stufe Kp n-Adaption (SLVC) Min: 0.0 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit -Def: 0.2 4 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein Gibt die Verstärkung des Drehzahl-Anpassungsreglers für die sensorlose Vektorregelung ein. Index: P1764[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1764[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1764[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) P1767[3] Stufe Tn n-Adaption (SLVC) Min: 1.0 ÄndStat: CUT **Datentyp:** Float Einheit ms 4.0 Def: 4 P-Gruppe: CONTROL Aktiv: Nein Max: 200.0 Gibt die Integrationszeitkonstante des Drehzahlanpassungsreglers ein. Index: P1767[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1767[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1767[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) Stufe r1770 CO: Prop.-Ausgang n-Adaption Min: Datentyp: Float Einheit Hz Def: 3 P-Gruppe: CONTROL Max: Zeigt P-Anteil des Drehzahlanpassungsreglers an. r1771 Stufe CO: Int.-Ausgang n-Adaption Min: Einheit Hz Datentyp: Float Def: 3 P-Gruppe: CONTROL Max:

Zeigt I-Anteil des Drehzahlanpassungsreglers an.

	CO: Flusswinkeldiffe			Min:	-	Stufe
	P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float	Einheit °	Def: Max:	-	4
	Zeigt Flusswinkeldifferenz zwist.	wischen Motormodell ur	d Stromtransformati		das Motorm	odell aktiv
P1780[3]	Steuerwort Rs/Rr-Ada	aption		Min:	0	Stufe
	ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: U16 Aktiv: Sofort	Einheit - -	Def: Max:	3	3
Bitfeld	Das Steuerwort (STW) aktiv Temperaturerhöhungen, um oder Drehzahlfehler in der D	Drehmomentfehler in d	er Drehzahl-/Drehmo	omentregelui	ng mit Drehz	ahlsensor
Bitield	Bit00 Therm. Rs/Rr-	adapt. freig	0 1	NEIN JA		
	Bit01 Beob. Rs/Xm-a	dapt. freig.	0	NEIN JA		
Index:	P1780[0] : 1. Antriebsdater P1780[1] : 2. Antriebsdater P1780[2] : 3. Antriebsdater	nsatz (DDS)				
Hinwe	<b>is:</b> Für Sychronmotoren wird nu	ır der Ständerwiderstand	d angepasst.			
P1781[3]	Tn Rs-Adaption ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: U16 Aktiv: Nein	Einheit ms	Min: Def: Max:	10 500 2000	Stufe 4
	Gibt die Integrationszeitkons	stante des Anpassungsr	eglers für den Ständ	erwiderstand	I ein.	
Index:	P1781[0]: 1. Antriebsdater P1781[1]: 2. Antriebsdater	nsatz (DDS)				
	P1781[2] : 3. Antriebsdater					
r1782		nsatz (DDS) ption		Min:	-	Stufe
r1782	P1781[2]: 3. Antriebsdater	nsatz (DDS)	Einheit %	Min: Def: Max:	- - -	Stufe 3
r1782	P1781[2] : 3. Antriebsdater  Ausgang der Rs-Ada	nsatz (DDS)  ption Datentyp: Float		Def: Max:	- - - - / zum	
r1782 Hinwe	P1781[2]: 3. Antriebsdater  Ausgang der Rs-Ada  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt den Ausgang des Reg Motornennwiderstand an.	nsatz (DDS)  ption Datentyp: Float  lers zur Anpassung des	Ständerwiderstands	Def: Max:	- - - - / zum	
	P1781[2]: 3. Antriebsdater  Ausgang der Rs-Ada  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt den Ausgang des Reg  Motornennwiderstand an.  is:	nsatz (DDS)  ption Datentyp: Float  lers zur Anpassung des  rgibt sich aus der Forme	Ständerwiderstands	Def: Max: in [%] relativ		
Hinwe	P1781[2]: 3. Antriebsdater  Ausgang der Rs-Ada  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt den Ausgang des Reg Motornennwiderstand an.  is:  Der Motornennwiderstand er	nsatz (DDS)  ption Datentyp: Float  lers zur Anpassung des  rgibt sich aus der Forme	Ständerwiderstands	Def: Max: in [%] relativ		
Hinwe P1786[3]	P1781[2]: 3. Antriebsdater  Ausgang der Rs-Ada  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt den Ausgang des Reg Motornennwiderstand an.  is: Der Motornennwiderstand er  Rated motor resistance =  Tn Xm-Adaption ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL  Gibt die Integrationszeitkons	ption Datentyp: Float  lers zur Anpassung des  rgibt sich aus der Forme  P0304 (rated motor vo  Datentyp: U16 Aktiv: Nein	Ständerwiderstands  il:  litage) * √3 * P0305 (  Einheit ms  -	Def: Max: in [%] relative	voltage) 10 100	3 Stufe
Hinwe	P1781[2]: 3. Antriebsdater  Ausgang der Rs-Ada  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt den Ausgang des Reg Motornennwiderstand an.  is: Der Motornennwiderstand er  Rated motor resistance =  Tn Xm-Adaption ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL  Gibt die Integrationszeitkons	ption Datentyp: Float  Property Float  Datentyp: Float  Datentyp: Float  Posset Former  Posset F	Ständerwiderstands  il:  litage) * √3 * P0305 (  Einheit ms  -	Def: Max: in [%] relative	voltage) 10 100	3 Stufe
Hinwe P1786[3]	P1781[2]: 3. Antriebsdater  Ausgang der Rs-Ada  P-Gruppe: CONTROL  Zeigt den Ausgang des Reg Motornennwiderstand an. is: Der Motornennwiderstand er  Rated motor resistance =  Tn Xm-Adaption ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL  Gibt die Integrationszeitkons  P1786[0]: 1. Antriebsdater P1786[1]: 2. Antriebsdater	ption Datentyp: Float  lers zur Anpassung des  rgibt sich aus der Forme  P0304 (rated motor vo  Datentyp: U16 Aktiv: Nein  stante des Xm-Anpassun  nsatz (DDS)  nsatz (DDS)  nsatz (DDS)	Ständerwiderstands  il:  litage) * √3 * P0305 (  Einheit ms  -	Def: Max: in [%] relative	voltage) 10 100	3 Stufe

Zeigt den Ausgang des Reglers zur Anpassung der Hauptreaktanz in [%] relativ zur Nennimpedanz an.

Hinweis:

Der Motornennwiderstand ergibt sich aus der Formel:

Rated motor resistance = P0304 (rated motor voltage) \*  $\sqrt{3}$  \* P0305 (rated motor voltage)

P1800	Pulsfrequenz			Min: 2	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit kHz	Def: 4	2
	P-Gruppe: INVERTER	Aktiv: Nein	-	<b>Max:</b> 16	_

Stellt die Pulsfrequenz der des Umrichters ein. Die Pulsfrequenz kann in Stufen von 2 kHz verändert werden.

Impulsfrequenzen > 4 kHz ausgewählt bei 380-480 V-Units reduzieren die maximale kontinuierliche Motorstromstärke.

#### Abhängigkeit:

Die minimale Pulsfrequenz hängt von P1082 (Höchstfrequenz) und P0310 (Motornennfrequenz) ab.

#### Hinweis:

Ist ein geräuscharmer Betrieb nicht unbedingt erforderlich, dann können die Verluste und die abgestrahlten Hochfrequenzstörungen des Umrichters durch die Wahl niedrigerer Pulsfrequenzen verringert werden.

Unter bestimmten Umständen kann der Umrichter die Pulsfrequenz verringern, um sich selbsttätig vor Überhitzung zu schützen.(siehe P0290, Zugriffstufe 3).

r1801 CO: Aktuelle Pulsfrequenz

Datentyp: U16 Einheit kHz Def: P-Gruppe: INVERTER

Min: Def: Max: -

Zeigt die tatsächliche Pulsfrequenz des Umrichters an.

# Notiz:

Unter bestimmten Bedingungen (Schutz vor Umrichterüberhitzung, siehe P0290), kann sich diese von den in P1800 (Pulsfrequenz) ausgewählten Werten unterscheiden.

P1802 Betriebsart Modulator

ÄndStat: CUT

P-Gruppe: INVERTER

Aktiv: Sofort

Datentyp: U16
Aktiv: Sofort

Binheit 
Min: 0
Def: 0
Max: 2

Wählt Betriebsart des Modulators aus.

#### Mögliche Einstellungen:

1

- 0 SVM/ASVM automatische Auswahl
  - ASVM (reduzierte Schaltverluste)
- 2 Raumzeigermodulation (SVM)

## Notiz:

ASVM-Modulation (asymmetrische Raumzeigermodulation) erzeugt geringere Umschaltverluste als SVM (space vector modulation), kann jedoch bei sehr niedrigen Drehzahlen die Qualität des Rundlaufs beeinträchtigen.

SVM mit Übermodulation kann bei hohen Ausgangsspannungen zu Verzerrung der Kurvenform des Stroms führen.

SVM ohne Übermodulation reduziert die für den Motor verfügbare maximale Ausgangsspannung.

P1803[3]	Max. Modulation			Min:	20.0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	106.0	4
	P-Gruppe: INVERTER	Aktiv: Nein	-	Max:	150.0	T

Stellt maximalen Modulationsgrad ein.

### Index:

P1803[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1803[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1803[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

# Hinweis:

100 % = Grenze für Übersteuerung.

P1820[3]	Umgekehrte Ausgangs-Phasenfolge			<b>Min</b> : 0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	<b>Def</b> : 0	2
	P-Gruppe: INVERTER	Aktiv: Sofort	-	Max: 1	_

Ändert die Motordrehrichtung ohne den Sollwerts zu invertieren.

# Mögliche Einstellungen:

0 AUS 1 EIN

Index:

P1820[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P1820[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P1820[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

#### Abhängigkeit:

Wenn positive und negative Drehrichtung freigegeben sind, wird der Frequenzsollwert direkt verwendet. Wenn sowohl positive als auch negative Drehrichtung gesperrt sind, wird der Sollwert auf Null gesetzt.

# Details:

Siehe P1000 (Frequenzsollwert auswählen)

P1825	Durchlassspannung	IGBT		Min:	0.0	Stufe		
	ÄndStat: CUT	Einheit V	Def:	1.4	4			
	P-Gruppe: INVERTER Aktiv: Nein - Max: 20.0							
	Korrigiert Spannungsfehler I	nervorgerufen durch die	Durchlassspannung	der IGBTs.				
P1828	Totzeit der IGBT-Anto			Min:	0.00	Stufe		
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit us	Def:	0.50	4		
	P-Gruppe: INVERTER	Aktiv: Sofort	-	Max:	3.50			
	Stellt Kompensationszeit zu	r Korrektur der Totzeiter	der IGBT-Treiber eir	١.				
P1909[3]	Steuerwort Motoride	ntifikation		Min:	0	Stufe		
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	1	4		
	P-Gruppe: CONTROL	Aktiv: Sofort	-	Max:	1			
	Steuerwort (STW) für die Ide	entifikation der Motordat	en.					
Bitfel	<b>der:</b> Bit00 Xs Bestimmunc	,	0	NEIN				
	BICOO AS BESCHMMANG		1	JA				
Index	:							
	P1909[0]: 1. Antriebsdater							
	P1909[1]: 2. Antriebsdater							
	P1909[2]: 3. Antriebsdater					04.4		
P1910	Anwahl Motordaten-l			Min:	0	Stuf		
	ÄndStat: CT P-Gruppe: MOTOR	Datentyp: U16 Aktiv: Sofort	Einheit - QuickCom	Def: Max:	0 20	2		
	F-Gruppe. WOTOR	ARTIV. SOIDIT	QuickCom	IVIAX.	20			
	Führt eine Motordatenidentit	ikation durch.						
Einste	ellungen: P1910 = 1: Alle Motordaten							
	* P0350 Ständerwiderstand							
	* P0350 Rotorwiderstand,	,						
	* P0356 Ständer-Streureak	tanz.						
	* P0356 Rotor-Streureaktar	,						
	* P0360 Hauptreaktanz	<del>,</del>						
	werden identifiziert und Para	ameter werden geändert	•					
	P1910 = 3: Sättigungskurve							
	* P0362 P0365 Magnetisi	erungskennlinie Fluss 1	4					
	* P0366 P0369 Magnetisi							
	werden identifiziert und Para	ameter werden geändert						
Mögli	che Einstellungen:							
	0 Gesperrt							
		r Parameter mit Parame						
	•	r Parameter ohne Parar	•					
		Sättigungskurve mit Pa						
		Sättigungskurve ohne F						
		XsigDyn (r1920) ohne l						
	o identifizierung von	T_totz. (r1926) ohne Pa	arameteranuerung					
	7 Identifizierung von	ı Rs (r1912) ohne Param						

# Hinweis:

8

10

20

Wenn eingeschaltet (1910 = 1), generiert A0541 eine Warnung, dass beim nächsten Befehl EIN der Messvorgang der Motorparameter eingeleitet wird.

#### Notiz:

Identifizierung von Xs (r1915) ohne Parameteränderung Identifizierung von Tr (r1913) ohne Parameteränderung

Spannungsvektor einstellen

Identifizierung von Xsigma (r1914) ohne Parameteränderung

- Bei der Auswahl der Einstellung für den Messvorgang, beobachten Sie Folgendes:

  1. "mit Parameteränderung" bedeutet, dass die Werte als Pxxxx-Parametereinstellungen (siehe allgemeine Einstellungen oben) angenommen und auch auf den Regler angewandt wurden, wie bei den schreibgeschützten Parametern unten gezeigt.
- 2. "ohne Parameteränderung" bedeutet, dass die Werte nur angezeigt, d.h. zum Überprüfen in den schreibgeschützten Parametern r1912 (identifizierter Ständerwiderstand), r1913 (identifizierte Rotorzeitkonstante), r1914 (identifizierte Gesamtstreureaktanz), r1915/r1916/1917/1918/1919 (identifizierte Nennständerreaktanz/identifizierte Ständerreaktanz 1 bis 4) und

1926 (identifizierte Totzeit-Gate-Einheit) gezeigt werden. Diese Werte werden nicht auf den Regler angewandt.

P1911	Nummer der identifiz	Min:	1	Stufe		
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	3	2
	P-Gruppe: INVERTER	Aktiv: Nein	-	Max:	3	_

Wählt die Anzahl der bei der Motoridentifikation zu betrachtenden Phasen aus.

r1912[3] Identifizierter. Ständerwiderst. Stufe Min: Datentyp: Float Einheit Ohm Def: 2 P-Gruppe: MOTOR Max: Zeigt den gemessenen Ständerwiderstandswert (verketteter Wert) in [Ohm] an Index: r1912[0]: Phase U r1912[1]: Phase V r1912[2]: Phase W Hinweis: Dieser Wert wird unter Verwendung von P1910 = 1 oder 2 gemessen, d. h. Erkennung aller Parameter mit/ohne Änderung. Stufe r1913[3] Identifizierte Läuferzeitkonst. Min: Datentyp: Float Einheit ms Def: 2 P-Gruppe: MOTOR Max: Zeigt die identifizierte Läuferzeitkonstante an. Index: r1913[0]: Phase U r1913[1]: Phase V r1913[2] : Phase W Stufe r1914[3] Identifiz. Gesamt-Streuinduktanz Min: Datentyp: Float Einheit -Def: 2 P-Gruppe: MOTOR Max: Zeigt die identifizierte Gesamtstreurindutanz an. Index: r1914[0]: Phase U r1914[1] : Phase V r1914[2] : Phase W Stufe r1915[3] Identifiz. Ständernenninduktanz Min: Datentyp: Float Einheit -Def: 2 P-Gruppe: MOTOR Max: Zeigt die identifizierte Ständerinduktanz an. Index: r1915[0]: Phase U r1915[1]: Phase V r1915[2]: Phase W Notiz: Wenn der identifizierte Wert (Xs = Ständerrindutanz) nicht innerhalb des Bereichs 50 % < Xs [p. u.] < 500 % liegt, wird die Störmeldung F0041 (Fehler Motordatenidentifikation) abgesetzt. P0949 bietet weitere Informationen (Störwert = 4 in diesem Fall). r1916[3] Stufe Identifizierte Ständerinduktanz 1 Min: Einheit -Def: 2 P-Gruppe: MOTOR Max: Zeigt die identifizierte Ständerreaktanz an. Index: r1916[0] : Phase U r1916[1] : Phase V r1916[2]: Phase W **Details:** Siehe P1915 (identifizierte nominale Ständerinduktanz) r1917[3] Stufe Identifizierte Ständerinduktanz 2 Min: Einheit -Datentyp: Float Def: 2 P-Gruppe: MOTOR Max: Zeigt die identifizierte Ständerreaktanz an. Index: r1917[0]: Phase U r1917[1]: Phase V r1917[2] : Phase W **Details:** 

Siehe P1915 (identifizierte nominale Ständerinduktanz)

r1918[3]	Identifizierte Ständering			Min:	-	Stufe
	P-Gruppe: MOTOR	Datentyp: Float	Einheit -	Def: Max:	-	2
Index:	Zeigt die identifizierte Ständerin	nduktanz an.				
	r1918[0] : Phase U r1918[1] : Phase V r1918[2] : Phase W					
Details	:: Siehe P1915 (identifizierte nom	inale Ständerreaktanz)				
r1919[3]	Identifizierte Ständering	duktanz 4		Min:	-	Stufe
	P-Gruppe: MOTOR	Datentyp: Float	Einheit -	Def: Max:	-	2
	Zeigt die identifizierte Ständerin	nduktanz an.				
Index:	r1919[0] : Phase U r1919[1] : Phase V r1919[2] : Phase W					
Details		inale Ständerreaktanz)				
·1920[3]	Identifiez. dyn. Streuing			Min:	-	Stufe
	-	Datentyp: Float	Einheit -	Def:	-	2
	P-Gruppe: MOTOR	de a Otana da da da arra arra		Max:	-	
Index:	Zeigt die identifizierte dynamisc r1920[0] : Phase U r1920[1] : Phase V	rne Streuinduktanz an.				
r1925	r1920[2] : Phase W  Identifizierte Durchlass	enannung		Min:	_	Stufe
1323	P-Gruppe: INVERTER	Datentyp: Float	Einheit V	Def: Max:	- -	2
	Zeigt die identifizierte Durchlass	s-Spannung der IGBTs	an.			
1926	Ident. Totzeit IGBT-Ans	teuerung Datentyp: Float	Einheit us	Min: Def:	-	Stufe 2
	P-Gruppe: INVERTER	- Datomypi i loat		Max:	-	
	Zeigt die identifizierte Totzeit de	er IGBT-Ansteuerung a	n.			,
P1930	Spannungssollw. für Ka ÄndStat: CUT P-Gruppe: INVERTER	alibrierung Datentyp: Float Aktiv: Nein	Einheit V	Min: Def: Max:	0 0 1000	Stufe 4
	Gibt den Sollwert eines Prüfspa	annungsvektors (z. B. fü	ir Kalibrierung der Shi	unts verv	vendet) an.	
P1931	Phase ÄndStat: CUT P-Gruppe: INVERTER	Datentyp: U16 Aktiv: Nein	Einheit -	Min: Def: Max:	1 1 6	Stufe 4
	Definiert die Phase in der die P	rüfspannung erzeugt w	ird.			L
P2000[3]	Bezugsfrequenz			Min:	1.00	Stufe
	ÄndStat: CT P-Gruppe: COMM	Datentyp: Float Aktiv: Sofort	Einheit Hz -	Def: Max:	50.00 650.00	2
Index:	Die Bezugsfrequenz entspricht seriellen Schnittstellen, den and				wie sie z.B. b	ei den
	P2000[0]: 1. Antriebsdatensa: P2000[1]: 2. Antriebsdatensa: P2000[2]: 3. Antriebsdatensa:	tz (DDS)				
P2001[3]	Bezugsspannung ÄndStat: CT P-Gruppe: COMM	Datentyp: U16 Aktiv: Sofort	Einheit V	Min: Def: Max:	10 1000 2000	Stufe 3
Beispi	Die Bezugsspannung (Ausgang sie z.B. bei den seriellen Schnit el:			6 in der I	Normierung 4	000H, w
Index:	P0201 = 230 gibt an, dass 4000		en, 230 V bedeutet.			
	P2001[0]: 1. Antriebsdatensar P2001[1]: 2. Antriebsdatensar P2001[2]: 3. Antriebsdatensar	tz (DDS)				

P2002[3] Stufe **Bezugsstrom** Min: 0.10 ÄndStat: CT Datentyp: Float Einheit A Def: 0.10 3 10000.00 P-Gruppe: COMM Aktiv: Sofort Max: Der Bezugsstrom (Ausgangsstrom) entspricht einem Wert von 100% in der Normierung 4000H, wie sie z.B. bei den seriellen Schnittstellen verwendet wird. Index: P2002[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2002[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2002[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) Stufe P2003[3] Bezugsdrehmoment Min: 0.10 ÄndStat: CT Datentyp: Float Einheit Nm Def: 0.75 3 P-Gruppe: COMM Aktiv: Sofort 99999.00 Max: Das Bezugsdrehmoment entspricht einem Wert von 100% in der Normierung 4000H, wie sie z.B. bei den seriellen Schnittstellen verwendet wird. Index: P2003[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2003[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2003[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) r2004[3] Bezugsleistung Min: Stufe Datentyp: Float Einheit -Def: 3 P-Gruppe: COMM Max: Die Bezugsleistung entspricht einem Wert von 100% in der Normierung 4000H, wie sie z.B. bei den seriellen Schnittstellen verwendet wird. Index: r2004[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) r2004[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) r2004[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) P2009[2] Stufe USS Normierung Min: 0 ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit -Def: 0 3 P-Gruppe: COMM Aktiv: Sofort Max: Wählt die spezielle Normierung für USS ein. Mögliche Einstellungen: 0 Gesperrt Freigegeben Index: P2009[0]: Serielle Schnittst. COM-Link P2009[1]: Serielle Schnittst. BOP-Link Wenn eingeschaltet, wird der Hauptsollwert (Wort 2 in PZD) nicht als 100 % = 4000H, sondern statt dessen als Absolutwert (z. B. 4000H = 16384 bedeutet 163,84 Hz) interpretiert P2010[2] Stufe **USS Baudrate** Min: 4 ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit -Def: 6 2 P-Gruppe: COMM Aktiv: Sofort Max: 12 Stellt die Baudrate für die USS-Datenübertragung ein. Mögliche Einstellungen: 2400 Baud 4 4800 Baud 5 6 7 9600 Baud 19200 Baud 8 38400 Baud 9 57600 Baud 10 76800 Baud 11 93750 Baud 115200 Baud

Index:

P2010[0]: Serielle Schnittst. COM-Link P2010[1]: Serielle Schnittst. BOP-Link

P2011[2] Stufe **USS Adresse** Min: 0 ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit -Def: 0 2 P-Gruppe: COMM Aktiv: Sofort Max: 31

Stellt die eindeutige Adresse des Wechselrichters ein.

Index:

P2011[0] : Serielle Schnittst. COM-Link P2011[1]: Serielle Schnittst. BOP-Link

Hinweis:

Es ist möglich, über die serielle Leitung bis zu 30 weitere Wechselrichter (d. h. insgesamt 31 Wechselrichter) anzuschließen und sie mit dem USS-Protokoll für den seriellen Bus zu steuern.

P2012[2]	USS PZD-Länge			<b>Min:</b> 0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	Def: 2	3
	P-Gruppe: COMM	Aktiv: Sofort	-	<b>Max</b> : 8	

Definiert die Anzahl der 16-Bit-Wörter im PZD-Teil des USS-Telegramms. Der PZD-Teil des USS-Telegramms wird für den Hauptsollwert und zur Steuerung des Wechselrichters verwendet.

Index:

P2012[0]: Serielle Schnittst. COM-Link P2012[1]: Serielle Schnittst. BOP-Link

P2012[1] : Serielle Schnittst. BOP-L

 P2013[2]
 USS PKW-Länge
 Min: 0
 Stufe

 ÄndStat:
 CUT
 Datentyp: U16
 Einheit Def: 127
 127

 P-Gruppe:
 COMM
 Aktiv: Sofort
 Max: 127

Definiert die Anzahl der 16-Bit-Wörter im PKW-Teil des USS-Telegramms. Der PKW-Teil des USS-Telegramms wird zum Lesen und Schreiben einzelner Parameterwerte verwendet.

Mögliche Einstellungen:

0 kein PKW 3 3 Worte 4 4 Worte 127 Variable

Index:

P2013[0]: Serielle Schnittst. COM-Link P2013[1]: Serielle Schnittst. BOP-Link

Notiz:

Die Einstellung P2013 hat Auswirkungen auf die PKW-Wortreihenfolge. Weitere Informationen dazu bietet die Technische Beschreibung

 P2014[2]
 USS Telegramm Ausfallzeit
 Min:
 0
 Stufe

 ÄndStat:
 CT
 Datentyp:
 U16
 Einheit ms
 Def:
 0
 3

 P-Gruppe:
 COMM
 Aktiv:
 Nein
 Max:
 65535

Definiert eine Zeit, nach deren Ablauf ein Fehler ausgelöst wird (F0070), wenn kein Telegramm über die USS-Kanäle empfangen wird.

Index:

P2014[0]: Serielle Schnittst. COM-Link P2014[1]: Serielle Schnittst. BOP-Link

Notiz:

In der Standardeinstellung (Zeit auf 0 gesetzt) wird kein Fehler ausgelöst (d. h. Überwachung ausgeschaltet).

 r2015[8]
 CO: PZD von BOP-Link (USS)
 Min: Stufe

 Datentyp: U16
 Einheit Def: 3

 P-Gruppe: COMM

Zeigt Prozeßdaten an, die über USS auf der BOP-Leitung (RS232 USS) empfangen wurden.

Index:

r2015[0]: Empfangenes Wort 0 r2015[1]: Empfangenes Wort 1 r2015[2]: Empfangenes Wort 2 r2015[3]: Empfangenes Wort 3 r2015[4]: Empfangenes Wort 4 r2015[5]: Empfangenes Wort 5 r2015[6]: Empfangenes Wort 6 r2015[7]: Empfangenes Wort 7

Hinweis:

Die Steuerwörter können als Bit-Parameter r2032 und r2033 angezeigt werden.

P2016[8] CI: PZD an BOP-Link (USS)

AndStat: CT

P-Gruppe: COMM

Aktiv: Nein

Datentyp: U32

Aktiv: Nein

Min: 0:0

Def: 52:0

Max: 4000:0

Stufe

Max: 4000:0

Wählt Signale aus, die über die BOP-Leitung an die serielle Schnittstelle übertragen werden sollen

Beispiel:

P2016[0] = 52,0 (Standard). In diesem Fall wird der Wert von r0052[0] (CO/BO: Statuswort) als 1. PZD an die BOP-Leitung übertragen.

Index:

P2016[0] : Übertragenes Wort0
P2016[1] : Übertragenes Wort1
P2016[2] : Übertragenes Wort2
P2016[3] : Übertragenes Wort3
P2016[4] : Übertragenes Wort4
P2016[5] : Übertragenes Wort5
P2016[6] : Übertragenes Wort6
P2016[7] : Übertragenes Wort7

Hinweis:

Wenn r0052 nicht indiziert ist, zeigt die Anzeige keinen Index (",0" ).

r2018[8]	CO: PZD von COM-Link (USS)		Min: -	Stufe				
	P-Gruppe: COMM	Einheit -	Def: - Max: -	3				
	Zeigt Prozeßdaten an, die über USS auf der CC	DM-Leitung empfangen v	vurden	<u> </u>				
Index:	r2018[0]: Empfangenes Wort 0 r2018[1]: Empfangenes Wort 1 r2018[2]: Empfangenes Wort 2 r2018[3]: Empfangenes Wort 3 r2018[4]: Empfangenes Wort 4 r2018[5]: Empfangenes Wort 5 r2018[6]: Empfangenes Wort 6 r2018[7]: Empfangenes Wort 7							
Hinwei	<b>is:</b> Die Steuerwörter können als Bit-Parameter r200	32 und r2033 angezeigt v	werden					
P2019[8]	CI: PZD an COM-Link (USS)	52 dila 12000 aligezetgi.	Min: 0:0	Stufe				
	ÄndStat:CTDatentyp: U32P-Gruppe:COMMAktiv: Nein	Einheit - -	<b>Def:</b> 52:0 <b>Max:</b> 4000:0	3				
Index:	P2019[0]: Übertragenes Wort0 P2019[1]: Übertragenes Wort1 P2019[2]: Übertragenes Wort2 P2019[3]: Übertragenes Wort3 P2019[4]: Übertragenes Wort4 P2019[5]: Übertragenes Wort5							
Details	P2019[6] : Übertragenes Wort6 P2019[7] : Übertragenes Wort7							
Details	Siehe r2016 (PZD-zu-BOP-Leitung)							
r2024[2]	USS fehlerfreie Telegramme	Pink ait	Min: -	Stufe				
	P-Gruppe: COMM	Einheit -	Def: - Max: -	3				
	Zeigt die Anzahl der fehlerfrei empfangenen US	S-Telegramme an.						
Index:	r2024[0]: Serielle Schnittst. COM-Link r2024[1]: Serielle Schnittst. BOP-Link							
r2025[2]	USS abgelehnte Telegramme Datentyp: U16	Einheit -	Min: - Def: -	Stufe 3				
	P-Gruppe: COMM		Max: -					
Index:	Zeigt die Anzahl der verworfenen USS-Telegramme an.  r2025[0] : Serielle Schnittst. COM-Link							
	r2025[1] : Serielle Schnittst. BOP-Link							
r2026[2]	USS Framefehler Datentyp: U16 P-Gruppe: COMM	Einheit -	Min: - Def: - Max: -	Stufe 3				
	Zeigt die Anzahl der USS-Framefehler an.			L				
Index:	r2026[0] : Serielle Schnittst. COM-Link r2026[1] : Serielle Schnittst. BOP-Link							
r2027[2]	USS Überlauffehler		Min: -	Stufe				
	P-Gruppe: COMM	Einheit -	Def: - Max: -	3				
	Zeigt die Anzahl der USS-Telegramme mit Über	rlauffehler an.						
Index:	r2027[0] : Serielle Schnittst. COM-Link r2027[1] : Serielle Schnittst. BOP-Link							
r2028[2]	USS Paritätsfehler		Min: -	Stufe				
	P-Gruppe: COMM	Einheit -	Def: - Max: -	3				
	Zeigt die Anzahl der USS-Telegramme mit Parit	tätsfehler an.						
Index:	r2028[0] : Serielle Schnittst. COM-Link r2028[1] : Serielle Schnittst. BOP-Link							

r2029[2]	USS Telegr. Start	nicht erkannt		Min:	-	Stufe
	_	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	-	3
	P-Gruppe: COMM			Max:	-	
Index:	Zeigt die Anzahl der US	SS-Telegramme mit nicht erk	anntem Anfang ar	1.		
index.	r2029[0] : Serielle Sch r2029[1] : Serielle Sch					
r2030[2]	USS BCC-Fehler			Min:	-	Stufe
	P-Gruppe: COMM	Datentyp: U16	Einheit -	Def: Max:	-	3
	Zeigt die Anzahl der Us	SS-Telegramme mit BCC-Fe	hler an.			
Index:	r2030[0] : Serielle Sch r2030[1] : Serielle Sch					
<sup>2031[2]</sup>	USS Längenfehle	er		Min:	-	Stufe
	P-Gruppe: COMM	Datentyp: U16	Einheit -	Def: Max:	-	3
	Zeigt die Anzahl der Us	SS-Telegramme mit falscher	Länge an.			
Index:	r2031[0] : Serielle Sch r2031[1] : Serielle Sch					
r2032	BO: Steuerwort1	v. BOP-Link(USS)		Min:	-	Stufe
	P-Gruppe: COMM	Datentyp: U16	Einheit -	Def: Max:	-	3
		der BOP-Leitung (PZD World	: 1 innerhalb von U	SS) an.		
Bitfeld	er: Bit00 EIN/AUS1		(	) NEIN		
	Bit01 AUS2: Ele	ktr. Halt	(	L JA D JA		
	Bit02 AUS3: Sch	nellhalt		l NEIN ) JA		
				l NEIN		

Bit00	EIN/AUS1	0	NEIN
		1	JA
Bit01	AUS2: Elektr. Halt	0	JA
		1	NEIN
Bit02	AUS3: Schnellhalt	0	JA
		1	NEIN
Bit03	Impulsfreigabe	0	NEIN
		1	JA
Bit04	HLG Freigabe	0	NEIN
		1	JA
Bit05	HLG Anlauf	0	NEIN
D11.06		1	JA
Bit06	Sollwert-Freigabe	0	NEIN
D: + 07		1 0	JA
Bit07	Störquittierung		NEIN
Bit08	JOG rechts	1 0	JA NEIN
BIC08	JOG rechts	1	JA
Bit09	JOG links	0	NEIN
DICOS	UUG IIIIKS	1	JA
Bit10	Steuerung von AG	0	NEIN
DICIO	becaering von no	1	JA
Bit11	Reversieren (Drehr.Umkehr)	0	NEIN
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	JA
Bit13	Motorpotentiometer höher	0	NEIN
	-	1	JA
Bit14	Motorpotentiometer tiefer	0	NEIN
	-	1	JA
Bit15	CDS Bit 0 (Vorort/Fernbed.)	0	NEIN
		1	JA

P-Gruppe: COMM

BO: St	euerwort2 v. BOP-Link(USS)		Min: -	Stufe
P-Grupp		Einneit -	Det: - Max: -	3
	euerwort 2 von der BOP-Leitung (PZD Wort	4 innerhalb von US	S) an.	
Bit00	Festfrequenz Bit 0	0	NEIN	
		1	JA	
Bit01	Festfrequenz Bit 1	0	NEIN	
		1	JA	
Bit02	Festfrequenz Bit 2	0	NEIN	
		1	JA	
Bit03	Festfrequenz Bit 3	0	NEIN	
	1	1		
Bi+04	Antriebsdatensatz (DDS) Bit0			
DICOI	THICLICADAGCCHBGCZ (BBB) B100			
Bit05	Antriebsdatensatz (DDS) Bit1			
DICOS	THICLICODAGCCHDGCZ (BBB) BICL	-		
D:+00	DID Poglor froigogobon			
БІСОО	FID-Regiel lielgegeben	-		
D:+00	DC Duamas fusionarias			
BITU9	DC-Bremse Ireigegeben	-		
Bit11	Statik	-		
Bit12	Drehmomentregelung	0	NEIN	
		1	JA	
Bit13	Externer Fehler 1	0	JA	
		1	NEIN	
Bit15	Befehlsdatensatz (CDS) Bit1	0	NEIN	
		1	JA	
naiakeit:				
	5 (USS auf COM-Leitung) und P0719 = 0 (	Befehl / Sollwert = E	BICO-Parameter).	
	•		,	Stufe
BU. 30		F1114		3
	P-Grupp Zeigt Ste der: Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 Bit08 Bit09 Bit11 Bit12 Bit13 Bit15 ngigkeit: P0700 =	P-Gruppe: COMM  Zeigt Steuerwort 2 von der BOP-Leitung (PZD Wort der: Bit00 Festfrequenz Bit 0 Bit01 Festfrequenz Bit 1 Bit02 Festfrequenz Bit 2 Bit03 Festfrequenz Bit 3 Bit04 Antriebsdatensatz (DDS) Bit0 Bit05 Antriebsdatensatz (DDS) Bit1 Bit08 PID-Regler freigegeben Bit09 DC-Bremse freigegeben Bit11 Statik Bit12 Drehmomentregelung Bit13 Externer Fehler 1 Bit15 Befehlsdatensatz (CDS) Bit1  ngigkeit:	P-Gruppe: COMM  Zeigt Steuerwort 2 von der BOP-Leitung (PZD Wort 4 innerhalb von USter:  Bit00 Festfrequenz Bit 0 0 0  Bit01 Festfrequenz Bit 1 0 1  Bit02 Festfrequenz Bit 2 0 1  Bit03 Festfrequenz Bit 3 1 1  Bit04 Antriebsdatensatz (DDS) Bit0 0 0  Bit05 Antriebsdatensatz (DDS) Bit1 0 1  Bit08 PID-Regler freigegeben 0 0  Bit09 DC-Bremse freigegeben 0 0  Bit11 Statik 0 0  Bit12 Drehmomentregelung 0 0  Bit13 Externer Fehler 1 1  Bit15 Befehlsdatensatz (CDS) Bit1 0 0  Bit15 Befehlsdatensatz (CDS) Bit1 0 0  Bit16 Drehmomentregelung 0 0  Bit17 Drehmomentregelung 0 0  Bit18 Externer Fehler 1 0 0  Bit19 Drehmomentregelung 0 0  Bit19 Drehmomentregelung 0 0  Bit10 Drehmomentregelung 0 0  Bit11 Externer Fehler 1 0 0  Bit12 Drehmomentregelung 0 0  Bit13 Externer Fehler 1 0 0  Bit15 Befehlsdatensatz (CDS) Bit1 0 0  Bit15 Befehlsdatensatz (CDS) Bit1 0 0  BO: Steuerwort1 v. COM-Leitung) und P0719 = 0 (Befehl / Sollwert = E	P-Gruppe: COMM

Zeigt Steuerwort 1 von der COM-Leitung (PZD Wort 1 innerhalb von USS) an.  ${\bf Bitfelder:}$ 

Bit00	EIN/AUS1	0	NEIN
		1	JA
Bit01	AUS2: Elektr. Halt	0	JA
		1	NEIN
Bit02	AUS3: Schnellhalt	0	JA
		1	NEIN
Bit03	Impulsfreigabe	0	NEIN
		1	JA
Bit04	HLG Freigabe	0	NEIN
		1	JA
Bit05	HLG Anlauf	0	NEIN
		1	JA
Bit06	Sollwert-Freigabe	0	NEIN
		1	JA
Bit07	Störquittierung	0	NEIN
		1	JA
Bit08	JOG rechts	0	NEIN
		1	JA
Bit09	JOG links	0	NEIN
		1	JA
Bit10	Steuerung von AG	0	NEIN
		1	JA
Bit11	Reversieren (Drehr.Umkehr)	0	NEIN
		1	JA
Bit13	Motorpotentiometer höher	0	NEIN
		1	JA
Bit14	Motorpotentiometer tiefer	0	NEIN
		1	JA
Bit15	CDS Bit 0 (Vorort/Fernbed.)	0	NEIN
		1	JA

**Details:**Siehe r2033 (Steuerwort 2 von der BOP-Leitung)

r2037	BO: St	euerwort2 v. C	COM-Link(USS)		Min:	-	Stufe	
	P-Grupp	e: COMM	Datentyp: U16	Einheit -	Def: Max:	-	3	
	Zeigt Steuerwort 2 von der COM-Leitung (PZD Wort 4 innerhalb von USS) an.							
Bitfel	der: Bit00	Festfrequenz	Bit 0	0	NEIN			
	Bit01	Festfrequenz	Bit 1	1 0	JA NEIN			
	Bit02	Festfrequenz	Bit 2	1 0	JA NEIN			
	Bit03	Festfrequenz		1 0	JA NEIN			
	Bit04	_	nsatz (DDS) Bit0	1 0	JA NEIN			
	Bit05		nsatz (DDS) Bit1	1 0	JA NEIN			
				1	JA			
	Bit08	PID-Regler f		0	NEIN JA			
	Bit09	DC-Bremse fro	eigegeben	0 1	NEIN JA			
	Bit11	Statik		0	NEIN JA			
	Bit12	Drehmomentre	gelung	0	NEIN JA			
	Bit13	Externer Feh	ler 1	0	JA			
	Bit15	Befehlsdaten	satz (CDS) Bit1	1	NEIN NEIN			
Detai	ls:			1	JA			
D2040		,	von der BOP-Leitung)				Stufe	
P2040	ÄndStat	<b>amm Ausfallze</b> : CT pe: COMM	Datentyp: U16 Aktiv: Nein	Einheit ms	Min: Def: Max:	0 20 65535	3	
	Definierf		A					
	Kommur ngigkeit:	die Zeit, nach dere nikationsbaugruppe ng 0 = Überwachur		gelöst wird (F0070),	wenn kein Te	elegramm vo		
	Kommur ngigkeit: Einstellu CB Pa ÄndStat	nikationsbaugruppe ng 0 = Überwachur rameter	empfangen wird.	gelöst wird (F0070),  Einheit -	wenn kein Te Min: Def: Max:	0 0 65535	Stufe	
	Kommur ngigkeit: Einstellu CB Pa ÄndStat P-Grupp	ng 0 = Überwachur  rameter  : CT  be: COMM	empfangen wird.  ng ausgeschaltet  Datentyp: U16		Min: Def:	0 0	Stufe	
P2041[5] Index	Kommur ngigkeit: Einstellu CB Pai ÄndStat P-Grupp Konfigur :: P2041[0] P2041[1] P2041[2] P2041[3] P2041[4]	ng 0 = Überwachur  rameter  : CT  be: COMM	Datentyp: U16 Aktiv: Sofort  cationsbaugruppe (CB).		Min: Def:	0 0	Stufe	
P2041[5]	Kommur ngigkeit: Einstellu CB Pal ÄndStat P-Grupp Konfigur :: P2041[0] P2041[1] P2041[2] P2041[4] P2041[4] Is: Informati	ikationsbaugruppe  ng 0 = Überwachur  rameter : CT ne: COMM  iert eine Kommunik   : CB-Parameter	page page wird.  ng ausgeschaltet  Datentyp: U16 Aktiv: Sofort  cationsbaugruppe (CB).  1 2 3 4  definition und den erford	Einheit -	Min: Def: Max:	0 0 65535	Stufe 3	
P2041[5] Index Detai	Kommur ngigkeit: Einstellu  CB Pai ÄndStat P-Grupp  Konfigur  E P2041[0] P2041[1] P2041[2] P2041[3] P2041[4] Is: Informati Kommur	ikationsbaugruppe  ng 0 = Überwachur  rameter : CT ne: COMM  iert eine Kommunik   : CB-Parameter   : CB-Parameter   : CB-Parameter   : CB-Parameter   : CB-Parameter	page page wird.  ng ausgeschaltet  Datentyp: U16 Aktiv: Sofort  cationsbaugruppe (CB).  1 2 3 4  definition und den erford	Einheit -	Min: Def: Max:	0 0 65535	Stufe 3	
P2041[5] Index Detai	Kommur ngigkeit: Einstellu  CB Pai ÄndStat P-Grupp  Konfigur  EP2041[0] P2041[1] P2041[2] P2041[4] Is: Informati Kommur  CO: P2	ikationsbaugruppe  ing 0 = Überwachur  rameter : CT ie: COMM  iert eine Kommunik   : CB-Parameter	page page wird.  ng ausgeschaltet  Datentyp: U16 Aktiv: Sofort  cationsbaugruppe (CB).  1 2 3 4  definition und den erford	Einheit -	Min: Def: Max:	0 0 65535	Stufe 3	
P2041[5] Index Detai	Kommur ngigkeit: Einstellu  CB Pa ÄndStat P-Grupp  Konfigur  P2041[0] P2041[1] P2041[2] P2041[4] Is: Informati Kommur  CO: P2	ikationsbaugruppe  ng 0 = Überwachur  rameter : CT  ie: COMM  iert eine Kommunik  : CB-Parameter  onen zur Protokolle hikationsbaugruppe  ZD von CB  ie: COMM	patentyp: U16 Aktiv: Sofort  cationsbaugruppe (CB).  0 1 2 3 4 definition und den erford	Einheit - - erlichen Einstellung Einheit -	Min: Def: Max:  en bietet das  Min: Def: Max:	0 0 65535	Stufe 3	
P2041[5] Index	Kommur ngigkeit: Einstellu CB Pai ÄndStat P-Grupp Konfigur Einstellu P2041[0] P2041[1] P2041[2] P2041[4] Is: Informati Kommur CO: P2 P-Grupp Zeigt das: r2050[0] r2050[1] r2050[2] r2050[3] r2050[6] r2050[6] r2050[6] r2050[7]	ikationsbaugruppe  ng 0 = Überwachur  rameter : CT  ie: COMM  iert eine Kommunik  : CB-Parameter  onen zur Protokolle hikationsbaugruppe  ZD von CB  ie: COMM	Datentyp: U16 Aktiv: Sofort  cationsbaugruppe (CB).  Datentyp: U16 Aktiv: Sofort  cationsbaugruppe (CB).  Datentyp: U16  Aktiv: Sofort  cationsbaugruppe (CB).  Comparison of the comparison of	Einheit - - erlichen Einstellung Einheit -	Min: Def: Max:  en bietet das  Min: Def: Max:	0 0 65535	Stufe 3	

MICROMASTER 440 Parameterliste 6SE6400-5BB00-0AP0

P2051[8]	CI: PZD an CB			Min:	0:0	Stufe	l
	ÄndStat: CT P-Gruppe: COMM	Datentyp: U32 Aktiv: Nein	Einheit - -	Def: Max:	52:0 4000:0	3	
							•

Verbindet PZD mit CB.

Dieser Parameter erlaubt dem Anwender, die Quelle der Statuswörter und die Istwerte für die Antwort-PZD zu definieren.

#### Einstellungen:

Statuswort 1 = 52

CO/BO: Ist-Statuswort 1 (siehe r0052)

Istwert 1 = 21 Wechselrichterausgangsfrequenz (siehe r0021)

Andere BICO-Einstellungen sind möglich

#### Index:

P2051[0] : Übertragenes Wort0
P2051[1] : Übertragenes Wort1
P2051[2] : Übertragenes Wort2
P2051[3] : Übertragenes Wort3
P2051[4] : Übertragenes Wort4
P2051[5] : Übertragenes Wort5
P2051[6] : Übertragenes Wort6
P2051[7] : Übertragenes Wort7

# r2053[5] CB Identifikation Min: - Stufe Datentyp: U16 Einheit - Def: - Max: - Stufe P-Gruppe: COMM Stufe Max: - Stufe

Zeigt Identifikationsdaten der Kommunikationsbaugruppe (CB) an. Die verschiedenen CB-Typen (r2035[0]) werden in der Enum-Deklarierung angegeben.

#### Mögliche Einstellungen:

0 Baugruppe ohne CB-Option

1 PROFIBUS DP

2 DeviceNet

56 nicht definiert

#### Index:

r2053[0] : CB-Typ (PROFIBUS = 1)

r2053[1]: Firmware-Version

r2053[2]: Firmware-Version Datum r2053[3]: Firmware-Datum (Jahr)

r2053[4] : Firmware-Datum (Tag/Monat)

# r2054[7] CB Diagnose

CB Diagnose			Min: -	Stufe
-	Datentyp: U16	Einheit -	Def: -	3
P-Gruppe: COMM			Max: -	

Zeigt Diagnoseinformationen zur Kommunikationsbaugruppe (CB) an.

# Index:

r2054[0] : CB-Diagnose 0 r2054[1] : CB-Diagnose 1 r2054[2] : CB-Diagnose 2 r2054[3] : CB-Diagnose 3 r2054[4] : CB-Diagnose 4 r2054[5] : CB-Diagnose 5 r2054[6] : CB-Diagnose 6

#### Details:

Siehe dazu das Handbuch zur entsprechenden Kommunikationsbaugruppe.

JA

r2090	BO: Steuerwort 1 von CB	Min: -	Stufe	
	Datentyp: U16	Einheit -	Def: -	3
	P-Gruppe: COMM		Max: -	

Zeigt Steuerwort 1 an, das von der Kommunikationsbaugruppe (CB) empfangen wurde.

Bitfeld		derwort i an, das von der Kommunikationsbaugruppe (Ob	Cilipi	angen wu
Dition	Bit00	EIN/AUS1	0	NEIN
			1	JA
	Bit01	AUS2: Elektr. Halt	0	JA
			1	NEIN
	Bit02	AUS3: Schnellhalt	0	JA
			1	NEIN
	Bit03	Impulsfreigabe	0	NEIN
			1	JA
	Bit04	HLG Freigabe	0	NEIN
			1	JA
	Bit05	HLG Anlauf	0	NEIN
			1	JA
	Bit06	Sollwert-Freigabe	0	NEIN
			1	JA
	Bit07	Störquittierung	0	NEIN
			1	JA
	Bit08	JOG rechts	0	NEIN
			1	JA
	Bit09	JOG links	0	NEIN
			1	JA
	Bit10	Steuerung von AG	0	NEIN
		_	1	JA
	Bit11	Reversieren (Drehr.Umkehr)	0	NEIN
	D:+10	Matana da antida	1	JA
	Bit13	Motorpotentiometer höher	0	NEIN
	D:+14	Makannahankianakan kiafan	1	JA
	Bit14	Motorpotentiometer tiefer	0 1	NEIN JA
	Bit15	CDS Bit 0 (Vorort/Fernbed.)		
	RICID	CDS BIL U (VOTOTL/Fermbed.)	0	NEIN

Details:

Informationen zur Protokolldefinition und den erforderlichen Einstellungen bietet das Handbuch zur Kommunikationsbaugruppe.

r2091	BO: Steuerwort 2 von CB		Min: -	Stufe
	Datentyp: U16	Einheit -	Def: -	3
	P-Gruppe: COMM		Max: -	

Zeigt Steuerwort 2 an, das von der Kommunikationsbaugruppe (CB) empfangen wurde.

Bitfeld		derwort 2 ari, das vori der Norminariikationsbaugruppe (OD)	Cilipie	ingen wai
Dition	Bit00	Festfrequenz Bit 0	0	NEIN
			1	JA
	Bit01	Festfrequenz Bit 1	0	NEIN
			1	JA
	Bit02	Festfrequenz Bit 2	0	NEIN
			1	JA
	Bit03	Festfrequenz Bit 3	0	NEIN
			1	JA
	Bit04	Antriebsdatensatz (DDS) Bit0	0	NEIN
			1	JA
	Bit05	Antriebsdatensatz (DDS) Bit1	0	NEIN
			1	JA
	Bit08	PID-Regler freigegeben	0	NEIN
			1	JA
	Bit09	DC-Bremse freigegeben	0	NEIN
			1	JA
	Bit11	Statik	0	NEIN
			1	JA
	Bit12	Drehmomentregelung	0	NEIN
			1	JA
	Bit13	Externer Fehler 1	0	JA
			1	NEIN
	Bit15	Befehlsdatensatz (CDS) Bit1	0	NEIN
			1	JA

Details:

Informationen zur Protokolldefinition und den erforderlichen Einstellungen bietet das Handbuch zur Kommunikationsbaugruppe.

P2100[3]	Auswahl Alarmnum	Auswahl Alarmnummer				Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	3
	P-Gruppe: ALARMS	Aktiv: Sofort	-	Max:	65535	•

Wählt bis zu 3 Fehler oder Warnungen für nicht-standardmäßige Reaktionen aus.

#### Beispiel:

Wenn von F0005 ein AUS3 statt eines AUS2 durchgeführt werden soll, P2100[0] = 5 einstellen, dann die gewünschte Reaktion in P2101[0] auswählen (in diesem Fall P2101[0] = 3 einstellen)

#### Hinweis:

Alle Störungen weisen als Standardreaktion AUS2 auf. Für manche Störungen, die durch Hardwareausfälle (z. B. Überstrom) verursacht werden, können die Standardreaktionen nicht geändert werden.

P2101[3]	Stop Reaktionswert			Min:	0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	3
	P-Gruppe: ALARMS	Aktiv: Sofort	-	Max:	4	0

Stellt die Antriebsstoppreaktionswerte für den durch P2100 ausgewählten Fehler ein (Alarmnummer Stoppreaktion).

Dieser indizierte Parameter gibt die Reaktion auf Fehler/Warnungen an, die in den P2100-Indizes 0 bis 2 definiert sind.

#### Mögliche Einstellungen:

- Keine Reaktion, keine Anzeige
- AUS1 Stopp-Reaktion 1
- 2 AUS2 Stopp-Reaktion
- 3 AUS3 Stopp-Reaktion
  - Keine Reaktion, nur Warnung

## Hinweis:

Die Einstellungen 0 - 3 sind nur für Störungen verfügbar

Die Einstellungen 0 und 4 sind nur für Warnungen verfügbar

Index 0 (P2101) bezieht sich auf Fehler/Warnung in Index 0 (P2100)

P2103[3]	BI: Quelle 1. Fehlerquittung			Min:	0:0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U32	Einheit -	Def:	722:2	3
	P-Gruppe: COMMANDS	Aktiv: Sofort	-	Max:	4000:0	

Definiert die Quelle der Störungsquittierung, z. B. Tastenblock/DIN etc. (abhängig von der Einstellung).

# Einstellungen:

722,0 = Digitaleingabe 1 (erfordert, dass P0701 auf 99 gesetzt ist, BICO) Digitaleingabe 2 (erfordert, dass P0702 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722,1 =

Digitaleingabe 3 (erfordert, dass P0703 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722,2 =

Digitaleingabe 4 (erfordert, dass P0704 auf 99 gesetzt ist, BICO) Digitaleingabe 5 (erfordert, dass P0705 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722.4 =

Digitaleingabe 6 (erfordert, dass P0706 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722 5 =

722,6 = Digitaleingabe 7 (über Analogeingabe 1, erfordert, dass P0707 auf 99 gesetzt ist)

722,7 = Digitaleingabe 8 (über Analogeingabe 2, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist)

# Index:

P2103[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P2103[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS)

3. Befehlsdatensatz (CDS) P2103[2]

#### Stufe P2104[3] BI: Quelle 2. Fehlerquittung Min: 0:0 Datentyp: U32 ÄndStat: CT Einheit -0.0 Def: 3 P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort Max: 4000:0

Wählt die zweite Quelle der Störungsquittierung aus.

# Einstellungen:

Digitaleingabe 1 (erfordert, dass P0701 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722,0 =

Digitaleingabe 2 (erfordert, dass P0702 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722,1 =

Digitaleingabe 3 (erfordert, dass P0703 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722,2 = 722.3 = Digitaleingabe 4 (erfordert, dass P0704 auf 99 gesetzt ist, BICO)

Digitaleingabe 5 (erfordert, dass P0705 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722.4 =

Digitaleingabe 6 (erfordert, dass P0706 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722.5 =

Digitaleingabe 7 (über Analogeingabe 1, erfordert, dass P0707 auf 99 gesetzt ist)

722,7 = Digitaleingabe 8 (über Analogeingabe 2, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist)

#### Index:


P2104[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P2104[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P2104[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

P2106[3]   Bi: Quelle Externer Fehler							0.6		
Waht die Quelle externer Störungen aus.	P2106[3]	••					Stufe		
Wählt die Quelle externer Störungen aus.  Einstellungen: 722,0 = Digitaleingabe 1 (erfordert, dass P0701 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722,1 = Digitaleingabe 2 (erfordert, dass P0702 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722,2 = Digitaleingabe 2 (erfordert, dass P0703 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722,3 = Digitaleingabe 4 (erfordert, dass P0703 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722,4 = Digitaleingabe 4 (erfordert, dass P0705 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722,5 = Digitaleingabe 6 (erfordert, dass P0705 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722,5 = Digitaleingabe 6 (erfordert, dass P0705 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722,6 = Digitaleingabe 7 (loter Analogeingabe 1, erfordert, dass P0707 auf 99 gesetzt ist) 722,7 = Digitaleingabe 7 (loter Analogeingabe 1, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist)  Index:  P2106[0] : 1. Befehisdatensatz (CDS) P2106[1] : 2. Befehisdatensatz (CDS) P2106[1] : 3. Befehisdatensatz (CDS) P2106[1] : 4. Befehisdatensatz (CDS) P2106[1] : 5. Befehisdatensatz (CDS) P2106[1] : 8. Befehisd				Einheit -			3		
Einstellungen:		P-Gruppe: COMMANDS	AKLIV: SOIOIL		wax.	4000.0			
722.1		Wählt die Quelle externer Stö	rungen aus.						
722,1	Einste		•						
722.3 = Digitaleriapabe 3 (erfordert, dass P0703 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722.4 = Digitaleriapabe 4 (erfordert, dass P0704 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722.5 = Digitaleriapabe 6 (erfordert, dass P0705 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722.6 = Digitaleriapabe 7 (bler Analogeingabe 1, erfordert, dass P0707 auf 99 gesetzt ist) 722.7 = Digitaleriapabe 8 (bler Analogeingabe 2, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist)  Index:  P2106[0] : 1, Befehlsdatensatz (CDS) P2106[1] : 2, Befehlsdatensatz (CDS) P2106[1] : 2, Befehlsdatensatz (CDS) P2106[1] : 2, Befehlsdatensatz (CDS) P2106[2] : 3, Befehlsdatensatz (CDS) P2106[1] : 2, Befehlsdatensatz (CDS) P2106[2] : 3, Befehlsdatensatz (CDS) P2106[2] : 4, Befehlsdatensatz (CDS) P2106[2] : 5, Befehlsdatensatz (CDS) P2106[2] : 4, Befehlsdatensatz (CDS) P2									
722.4 =   Digitaleringabe 4 (erfordert, dass P0705 auf 99 gesetzt ist, BICO)   722.5 =   Digitaleringabe 6 (erfordert, dass P0705 auf 99 gesetzt ist, BICO)   722.5 =   Digitaleringabe 6 (erfordert, dass P0705 auf 99 gesetzt ist, BICO)   722.7 =   Digitaleringabe 7 (other Analogeringabe 1, erfordert, dass P0707 auf 99 gesetzt ist)   722.7 =   Digitaleringabe 8 (über Analogeringabe 1, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist)   P2106[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS)   P2106[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS)   P2106[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS)   P2106[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS)   P2106[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)   P2106[2] : 4. B									
722.4 = Digitaleriapabe 6 (erfordert, dass P0705 auf 99 gesetzt ist, BICO)   722.5 = Digitaleriapabe 6 (erfordert, dass P0706 auf 99 gesetzt ist, BICO)   722.7 = Digitaleriapabe 7 (über Analogeingabe 1, erfordert, dass P0707 auf 99 gesetzt ist)   722.7 = Digitaleriapabe 8 (über Analogeingabe 2, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist)   722.7 = Digitaleriapabe 8 (über Analogeingabe 2, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist)   722.7 = Digitaleriapabe 8 (über Analogeingabe 2, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist)   722.7 = Digitaleriapabe 8 (über Analogeingabe 2, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist)   722.7 = Digitaleriapabe 8 (über Analogeingabe 2, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist)   722.7 = Digitaleriapabe 8 (über Analogeingabe 2, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist)   722.7 = Digitaleriapabe 8 (über Analogeingabe 2, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist)   722.7 = Digitaleriapabe 8 (über Analogeingabe 2, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist)   722.7 = Digitaleriapabe 8 (über Analogeingabe 2, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist)   722.7 = Digitaleriapabe 8 (über Analogeingabe 2, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist)   722.7 = Digitaleriapabe 8 (über Analogeingabe 2, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist)   722.7 = Digitaleriapabe 8 (über Analogeingabe 2, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist)   722.7 = Digitaleriapabe 8 (über Analogeingabe 2, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist)   722.7 = Digitaleriapabe 8 (über Analogeingabe 2, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist)   722.6									
722.5 = Digitaleingabe ( erfordert, dass P0706 auf 99 gesetzt ist, BICO) 723.6 = Digitaleingabe 8 (über Analogeingabe 1, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist) 722.7 = Digitaleingabe 8 (über Analogeingabe 2, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist) 72106[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P2106[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P2106[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS) P2106[2] : Warnungsinformationen an.  Maximal 2 aktive Warnungen (Indizes 0 und 1) und 2 Warnungen der Vergangenheit (Indizes 2 und 3) können angezeigt werden.  Index: P2110[0] : Warnungen -, Warnung 1 P2110[1] : Warnungen -, Warnung 2 P2110[2] : Warnungen -, Warnung 3 P2110[2] : Warnungen -, Warnung 4  Hinweis: Der Tastenblock blinkt, wenn eine Warnung aktiv ist. In diesem Fall geben die LED-Anzeigen den Warnungsstatus an.  Wenn ein AOP verwendet wird, zeigt das Display Nummer und Text der aktiven Warnung.  Notiz: Die Indizes 0 und 1 werden nicht gespeichert.  P2111 Gesamtzahl Warnungen AndStat: CT Datentyp: U16 Einheit Def: 0 3 Amax: 4  Zeigt den Zumger ALARMS Aktiv: Sofort - Max: 4  Zeigt den Zeitzähler Datentyp: U16 Einheit Def: 0 3  Zeigt den Zeitzähler an.  Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2115[3] AOP Echtzeituhr Andstat: CT Datentyp: U16 Einheit Def: 0 5 P-Gruppe: ALARMS Aktiv: Nein - Max: 65535  3  Zeigt AOP-Echtzeit an.  Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2120 Anzeige-Zähler Andstat: CUT Datentyp: U16 Einheit Def: 0 44									
722.6 = Digitaleingabe 7 (über Analogeingabe 1, erfordert, dass P0707 auf 99 gesetzt ist) 722.7 = Digitaleingabe 8 (über Analogeingabe 2, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist)  P2106[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P2106[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P2106[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  P2106[2] : 4. Befehlsdatensatz (CDS) P2106[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  P21016[2] : 4. Befehlsdatensatz (CDS) P2106[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)  P21016[2] : 4. Befehlsdatensatz (CDS) P2106[2] : 4. Befehlsdatensatz (CDS)  P21016[2] : 4. Befehlsdatensatz (CDS) P21016[2] : 4. Befehlsdatensatz (CDS)  P21016[2] : 4. Befehlsdatensatz (CDS) P31016[2]									
Index:					ıf 99 aes	etzt ist)			
P2106[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS)									
P2106[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS)	Index:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0 0 ,	,	Ü	,			
P2110[4]   Warnnummer									
P-Gruppe: ALARMS									
P-Gruppe: ALARMS  Zeigt Warnungsinformationen an.  Maximal 2 aktive Warnungen (Indizes 0 und 1) und 2 Warnungen der Vergangenheit (Indizes 2 und 3) können angezeigt werden.  Index:  r2110[0] : Warnungen -, Warnung 1 r2110[1] : Warnungen -, Warnung 2 r2110[2] : Warnungen -1, Warnung 3 r2110[3] : Warnungen -1, Warnung 4  Hinweis:  Der Tastenblock blinkt, wenn eine Warnung aktiv ist. In diesem Fall geben die LED-Anzeigen den Warnungsstatus an.  Wenn ein AOP verwendet wird, zeigt das Display Nummer und Text der aktiven Warnung.  Notiz:  Die Indizes 0 und 1 werden nicht gespeichert.  P2111  Gesamtzahl Warnungen Aktiv: Sofort - Min: 0 Stufe P-Gruppe: ALARMS Aktiv: Sofort - Max: 4  Zeigt die Nummer der Warnung (bis zu 4) seit dem letzten Rücksetzen an. Auf 0 setzen, um das Warnungsprotokoll zu löschen.  r2114[2] Laufzeit-Zähler Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 3  P-Gruppe: ALARMS Aktiv: Sofort Def: 0 3  Zeigt den Zeitzähler an.  Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2115[3] AOP Echtzeituhr Aktiv: Nein Max: 65535 3  Zeigt AOP-Echtzeit an.  Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2120 Anzeige-Zähler Anster Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Stufe Anster Siehe P0948 (Störzeit)  P2120 Anzeige-Zähler Anster Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Stufe Anster Siehe P0948 (Störzeit)  P2120 Anzeige-Zähler Anster Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Stufe Anster Siehe P0948 (Störzeit)		P2106[2]: 3. Befehlsdatensa	atz (CDS)						
P-Gruppe: ALARMS  Zeigt Warnungsinformationen an.  Maximal 2 aktive Warnungen (Indizes 0 und 1) und 2 Warnungen der Vergangenheit (Indizes 2 und 3) können angezeigt werden.  Index:    P110[0] : Warnungen, Warnung 1	r2110[4]	Warnnummer			Min:	-	Stufe		
P-Gruppe: ALARMS Max: -  Maximal 2 aktive Warnungen (Indizes 0 und 1) und 2 Warnungen der Vergangenheit (Indizes 2 und 3) können angezeigt werden.  Index:  r2110[0]: Warnungen, Warnung 1 r2110[1]: Warnungen, Warnung 2 r2110[2]: Warnungen, Warnung 3 r2110[3]: Warnungen, Warnung 4  Hinweis:  Der Tastenblock blinkt, wenn eine Warnung aktiv ist. In diesem Fall geben die LED-Anzeigen den Warnungsstatus an.  Wenn ein AOP verwendet wird, zeigt das Display Nummer und Text der aktiven Warnung.  Notiz:  Die Indizes 0 und 1 werden nicht gespeichert.  P2111 Gesamtzahl Warnungen Aktiv: Sofort Def: 0 P-Gruppe: ALARMS Aktiv: Sofort Def: 0 Aktiv: Sofort Def: 0 Yarnungsprotokoll zu löschen.  P2114[2] Laufzeit-Zähler Datentyp: U16 Einheit Def: 0 P-Gruppe: ALARMS Datentyp: U16 Einheit Def: 0 P-Gruppe: ALARMS Datentyp: U16 Einheit Def: 0 P-Gruppe: ALARMS Datentyp: U16 Einheit Def: 0 Stufe Def: 0 ACTION Datentyp: U16 Einheit Def: 0 Stufe Def: 0 ACTION Datentyp: U16 Einheit Def: 0 Stufe Def: 0 ACTION Datentyp: U16 Einheit Def: 0 Stufe Def: 0 Active: Nein Def: 0 Stufe Def: 0 Stu			Datentyp: U16	Einheit -	Def:	-	2		
Maximal 2 aktive Warnungen (Indizes 0 und 1) und 2 Warnungen der Vergangenheit (Indizes 2 und 3) können angezeigt werden.  Index:  r2110[0]: Warnungen, Warnung 1 r2110[1]: Warnungen, Warnung 2 r2110[2]: Warnungen1, Warnung 3 r2110[3]: Warnungen1, Warnung 4  Hinweis:  Der Tastenblock blinkt, wenn eine Warnung aktiv ist. In diesem Fall geben die LED-Anzeigen den Warnungsstatus an.  Wenn ein AOP verwendet wird, zeigt das Display Nummer und Text der aktiven Warnung.  Notiz:  Die Indizes 0 und 1 werden nicht gespeichert.  P2111  Gesamtzahl Warnungen AndStat: CT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 3 P-Gruppe: ALARMS Aktiv: Sofort - Max: 4  Zeigt die Nummer der Warnung (bis zu 4) seit dem letzten Rücksetzen an. Auf 0 setzen, um das Warnungsprotokoll zu löschen.  r2114[2] Laufzeit-Zähler Datentyp: U16 Einheit - Def: - 3 P-Gruppe: ALARMS Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2115[3] AOP Echtzeituhr ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 3 Zeigt AOP-Echtzeit an. Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2120 Anzeige-Zähler AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndState: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stu		P-Gruppe: ALARMS			Max:	-			
Maximal 2 aktive Warnungen (Indizes 0 und 1) und 2 Warnungen der Vergangenheit (Indizes 2 und 3) können angezeigt werden.  Index:  r2110[0]: Warnungen, Warnung 1 r2110[1]: Warnungen, Warnung 2 r2110[2]: Warnungen1, Warnung 3 r2110[3]: Warnungen1, Warnung 4  Hinweis:  Der Tastenblock blinkt, wenn eine Warnung aktiv ist. In diesem Fall geben die LED-Anzeigen den Warnungsstatus an.  Wenn ein AOP verwendet wird, zeigt das Display Nummer und Text der aktiven Warnung.  Notiz:  Die Indizes 0 und 1 werden nicht gespeichert.  P2111  Gesamtzahl Warnungen AndStat: CT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 3 P-Gruppe: ALARMS Aktiv: Sofort - Max: 4  Zeigt die Nummer der Warnung (bis zu 4) seit dem letzten Rücksetzen an. Auf 0 setzen, um das Warnungsprotokoll zu löschen.  r2114[2] Laufzeit-Zähler Datentyp: U16 Einheit - Def: - 3 P-Gruppe: ALARMS Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2115[3] AOP Echtzeituhr ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 3 Zeigt AOP-Echtzeit an. Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2120 Anzeige-Zähler AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stufe AndState: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$Stu		Zoigt Warnungsinformationen	on				<del>-</del> '		
können angezeigt werden.  Index:  12110[0]: Warnungen, Warnung 1 12110[1]: Warnungen, Warnung 2 12110[2]: Warnungen, Warnung 3 12110[3]: Warnungen -1, Warnung 4  Hinweis:  Der Tastenblock blinkt, wenn eine Warnung aktiv ist. In diesem Fall geben die LED-Anzeigen den Warnungsstatus an.  Wenn ein AOP verwendet wird, zeigt das Display Nummer und Text der aktiven Warnung.  Notiz:  Die Indizes 0 und 1 werden nicht gespeichert.  P2111  Gesamtzahl Warnungen ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 3 2eigt die Nummer der Warnung (bis zu 4) seit dem letzten Rücksetzen an. Auf 0 setzen, um das Warnungsprotokoll zu löschen.  r2114[2] Laufzeit-Zähler P-Gruppe: ALARMS Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 3 P-Gruppe: ALARMS Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 3  Zeigt den Zeitzähler an.  Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2115[3] AOP Echtzeituhr ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 3  Zeigt AOP-Echtzeit an.  Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2120 Anzeige-Zähler Ändstat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$tufe Åndstat: CUT Datentyp: U16 Ei		Zeigi warnungsinionnationen	all.						
können angezeigt werden.  Index:  12110[0]: Warnungen, Warnung 1 12110[1]: Warnungen, Warnung 2 12110[2]: Warnungen, Warnung 3 12110[3]: Warnungen -1, Warnung 4  Hinweis:  Der Tastenblock blinkt, wenn eine Warnung aktiv ist. In diesem Fall geben die LED-Anzeigen den Warnungsstatus an.  Wenn ein AOP verwendet wird, zeigt das Display Nummer und Text der aktiven Warnung.  Notiz:  Die Indizes 0 und 1 werden nicht gespeichert.  P2111  Gesamtzahl Warnungen ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 3 2eigt die Nummer der Warnung (bis zu 4) seit dem letzten Rücksetzen an. Auf 0 setzen, um das Warnungsprotokoll zu löschen.  r2114[2] Laufzeit-Zähler P-Gruppe: ALARMS Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 3 P-Gruppe: ALARMS Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 3  Zeigt den Zeitzähler an.  Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2115[3] AOP Echtzeituhr ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 3  Zeigt AOP-Echtzeit an.  Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2120 Anzeige-Zähler Ändstat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 \$tufe Åndstat: CUT Datentyp: U16 Ei		Maximal 2 aktive Warnungen	(Indizes 0 und 1) und	2 Warnungen der Verga	ngenheit	(Indizes 2 un	id 3)		
Index:			(mai200 o ana 1) ana	z wamangon dor vorga	ngomion	(11101200 2 011	ia 0)		
r/2110[1]: Warnungen, Warnung 2 r/2110[2]: Warnungen -1, Warnung 3 r/2110[3]: Warnungen -1, Warnung 4    Hinweis:   Der Tastenblock blinkt, wenn eine Warnung aktiv ist. In diesem Fall geben die LED-Anzeigen den Warnungsstatus an.   Wenn ein AOP verwendet wird, zeigt das Display Nummer und Text der aktiven Warnung.   Notiz: Die Indizes 0 und 1 werden nicht gespeichert.    P2111	Index:								
r2110[2]: Warnungen -1, Warnung 3 r2110[3]: Warnungen -1, Warnung 4  Hinweis:  Der Tastenblock blinkt, wenn eine Warnung aktiv ist. In diesem Fall geben die LED-Anzeigen den Warnungsstatus an.  Wenn ein AOP verwendet wird, zeigt das Display Nummer und Text der aktiven Warnung.  Notiz:  Die Indizes 0 und 1 werden nicht gespeichert.  P2111  Gesamtzahl Warnungen ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Max: 4  Zeigt die Nummer der Warnung (bis zu 4) seit dem letzten Rücksetzen an. Auf 0 setzen, um das Warnungsprotokoll zu löschen.  r2114[2] Laufzeit-Zähler Datentyp: U16 Einheit - Def: - Stufe P-Gruppe: ALARMS Aktiv: Sofort  Datentyp: U16 Einheit - Def: - 3 Seighe P0948 (Störzeit)  P2115[3] AOP Echtzeituhr ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Max: 65535  Zeigt AOP-Echtzeit an. Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2120 Anzeige-Zähler ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Stufe Anseige-Zähler ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Stufe Anseige-Zähler ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Stufe									
P2110[3] : Warnungen -1, Warnung 4									
Hinweis: Der Tastenblock blinkt, wenn eine Warnung aktiv ist. In diesem Fall geben die LED-Anzeigen den Warnungsstatus an.  Wenn ein AOP verwendet wird, zeigt das Display Nummer und Text der aktiven Warnung.  Notiz:  Die Indizes 0 und 1 werden nicht gespeichert.  P2111  Gesamtzahl Warnungen Ändstat: CT Datentyp: U16 Einheit Def: 0 3  P-Gruppe: ALARMS Aktiv: Sofort - Max: 4  Zeigt die Nummer der Warnung (bis zu 4) seit dem letzten Rücksetzen an. Auf 0 setzen, um das Warnungsprotokoll zu löschen.  r2114[2] Laufzeit-Zähler Datentyp: U16 Einheit Def: - Stufe P-Gruppe: ALARMS  Zeigt den Zeitzähler an.  Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2115[3] AOP Echtzeituhr ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit Def: 0 3  Zeigt AOP-Echtzeit an. Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2120 Anzeige-Zähler ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit Def: 0 \$Stufe 4  Anzeige-Zähler ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit Def: 0 \$Stufe 4  Anzeige-Zähler ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit Def: 0 \$Stufe 4  Stufe Allendister Def: 0 \$Stufe 4  Stufe Allendister Def: 0 \$Stufe 4  P2120 Anzeige-Zähler ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit Def: 0 \$Stufe 4									
Der Tastenblock blinkt, wenn eine Warnung aktiv ist. In diesem Fall geben die LED-Anzeigen den Warnungsstatus an.  Wenn ein AOP verwendet wird, zeigt das Display Nummer und Text der aktiven Warnung.  Notiz:  Die Indizes 0 und 1 werden nicht gespeichert.  P21111  Gesamtzahl Warnungen ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Max: 4  Zeigt die Nummer der Warnung (bis zu 4) seit dem letzten Rücksetzen an. Auf 0 setzen, um das Warnungsprotokoll zu löschen.  P-Gruppe: ALARMS Datentyp: U16 Einheit - Def: - Stufe Max: -  Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2115[3]  AOP Echtzeituhr ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Max: 65535  Zeigt AOP-Echtzeit an. Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2120  Anzeige-Zähler ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Stufe Max: 65535	<del></del>		arnung 4						
Warnungsstatus an.  Wenn ein AOP verwendet wird, zeigt das Display Nummer und Text der aktiven Warnung.  Polit Indizes 0 und 1 werden nicht gespeichert.  P21111 Gesamtzahl Warnungen	Hinwe		oino Marnuna aktiv ia	In diagon Fall gobon d	io LED /	Anzoigon don			
Wenn ein AOP verwendet wird, zeigt das Display Nummer und Text der aktiven Warnung.   Die Indizes 0 und 1 werden nicht gespeichert.    P2111			eine wantung aktiv is	i. III dieseili Faii gebeil d	ie LED-A	anzeigen den			
Notiz: Die Indizes 0 und 1 werden nicht gespeichert.  P2111 Gesamtzahl Warnungen ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Max: 4  Zeigt die Nummer der Warnung (bis zu 4) seit dem letzten Rücksetzen an. Auf 0 setzen, um das Warnungsprotokoll zu löschen.  P2114[2] Laufzeit-Zähler Datentyp: U16 Einheit - Def: - Max: -  P-Gruppe: ALARMS Zeigt den Zeitzähler an. Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2115[3] AOP Echtzeituhr ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Stufe Def: 0 Max: 65535  Zeigt AOP-Echtzeit an. Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2120 Anzeige-Zähler ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Min: 0 Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Max: 65535  P2120 Anzeige-Zähler ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 At Einheit - Def: 0 Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 At Einh		vvarrangootatao ari.							
Die Indizes 0 und 1 werden nicht gespeichert.  P2111 Gesamtzahl Warnungen ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Max: 4  Zeigt die Nummer der Warnung (bis zu 4) seit dem letzten Rücksetzen an. Auf 0 setzen, um das Warnungsprotokoll zu löschen.  P-Gruppe: ALARMS Datentyp: U16 Einheit - Def: - Stufe Max: -  Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2115[3] AOP Echtzeituhr AndStat: CT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Max: 65535  Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2120 Anzeige-Zähler Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0 Stufe Max: 65545  P1110 Beinheit - Def: 0 Max: 65535  Biehe P0948 (Störzeit)		Wenn ein AOP verwendet wir	d, zeigt das Display N	ummer und Text der akti	ven War	nung.			
P2111   Gesamtzahl Warnungen	Notiz:								
AndStat: CT		Die Indizes 0 und 1 werden ni	cht gespeichert.						
And State	P2111	Gesamtzahl Warnunge	en		Min:	0	Stufe		
P-Gruppe: ALARMS				Einheit -	Def:	0	3		
Warnungsprotokoll zu löschen.  r2114[2] Laufzeit-Zähler		P-Gruppe: ALARMS	Aktiv: Sofort	-	Max:	4			
Warnungsprotokoll zu löschen.  r2114[2] Laufzeit-Zähler		7-:	(l-! A)!t -l	latatan Döslaratası an A	0 4-				
P-Gruppe: ALARMS				ietzten Rucksetzen an. <i>F</i>	tur o setz	zen, um das			
P-Gruppe: ALARMS	0444501		l.				04.4-		
P-Gruppe: ALARMS	r2114[2]	Laufzeit-Zahler				-			
Zeigt den Zeitzähler an.  Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2115[3] AOP Echtzeituhr ÄndStat: CT P-Gruppe: ALARMS Aktiv: Nein - Min: 0 Min: 0 Def: 0 Max: 65535  Zeigt AOP-Echtzeit an. Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2120 Anzeige-Zähler ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Min: 0 Def: 0  Stufe Ature Cut Min: 0 Def: 0  Stufe Ature Cut Atur Atur Atur Atur Atur Atur Atur At		B.O. ALADMO	Datentyp: U16	Einheit -		-	3		
Details:   Siehe P0948 (Störzeit)     Stufe     AOP Echtzeituhr     AndStat: CT   Datentyp: U16   Einheit -   Def: 0   Max: 65535     Stufe     Aktiv: Nein   -   Min: 0   Max: 65535     Aktiv: Nein   -   Min: 0   Max: 65535     Aktiv: Nein   -   Min: 0		P-Gruppe: ALARMS			Max:	-			
Details:   Siehe P0948 (Störzeit)     Stufe     AOP Echtzeituhr     AndStat: CT   Datentyp: U16   Einheit -   Def: 0   Max: 65535     Stufe     Aktiv: Nein   -   Min: 0   Max: 65535     Aktiv: Nein   -   Min: 0   Max: 65535     Aktiv: Nein   -   Min: 0		Zeigt den Zeitzähler an.							
P2115[3] AOP Echtzeituhr ÄndStat: CT P-Gruppe: ALARMS Aktiv: Nein         Datentyp: U16 Aktiv: Nein         Einheit - Def: 0 Max: 65535         Stufe Max: 65535           Zeigt AOP-Echtzeit an. Details: Siehe P0948 (Störzeit)           P2120 Anzeige-Zähler ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0         Min: 0 Stufe Def: 0         Stufe Def: 0	Details	3							
AndStat: CT		Siehe P0948 (Störzeit)							
AndStat: CT	P2115[3]	AOP Echtzeituhr		·	Min	0	Stufe		
P-Gruppe: ALARMS Aktiv: Nein - Max: 65535  Zeigt AOP-Echtzeit an. Details:			Datentyp: U16	Einheit -			2		
Zeigt AOP-Echtzeit an.  Details: Siehe P0948 (Störzeit)  P2120 Anzeige-Zähler ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-			3		
Details:     Siehe P0948 (Störzeit)     P2120     Anzeige-Zähler     AndStat:   CUT   Datentyp: U16   Einheit -   Def:   0   0   4									
Siehe P0948 (Störzeit)	<b>.</b>	0							
P2120 Anzeige-Zähler Min: 0 Stufe AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0	Details								
ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0							0.5		
	P2120		_						
P-Gruppe: ALARMS Aktiv: Nein - Max: 65535				Einheit -			4		
		P-Gruppe: ALARMS	Aktiv: Nein	-	Max:	65535			

Gibt die Gesamtzahl der Warnungen. Dieser Parameter wird inkrementiert, wenn eine Warnung auftritt.

P2150[3]	Hysterese-Frequenz	Hysterese-Frequenz f,hys				
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	3.00	3
	P-Gruppe: ALARMS	Aktiv: Nein	-	Max:	10.00	5

Zeigt die Hysterese-Ebene an, die angewendet wird, um Frequenz und Drehzahl mit dem Schwellwert zu vergleichen (siehe dazu das folgende Diagramm)




Index:

P2150[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2150[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2150[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

P2151[3] CI:Drehzahlsollwert für Meldung Min: 0:0 Stufe
ÄndStat: CUT Datentyp: U32 Einheit - Def: 0:0
P-Gruppe: ALARMS Aktiv: Nein - Max: 4000:0

Wählt die Quelle für den Schwellwert (der Drehzahl) aus, mit dem der Ist-Wert der Drehzahl verglichen wird.



Index:

P2151[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P2151[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P2151[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

Details:

Siehe auch das Diagramm in P2150 (Hysteresefrequenz f,hys)

P2152[3]	CI: Ist-Dre	CI: Ist-Drehzahl für Meldung			Min:	0:0	Stufe
	ÄndStat: (	CUT	Datentyp: U32	Einheit -	Def:	0:0	3
	P-Gruppe: A	ALARMS	Aktiv: Nein	-	Max:	4000:0	•

Wählt die Quelle für den Istwert der Drehzahl aus, die dem Schwellwert verglichen werden soll.

Index:


P2152[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P2152[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P2152[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

**Details:** 

Siehe die Diagramme in P2150 (Hysteresefrequenz f,hys) und P2151 (Geschwindigkeitssollwert für Meldung)

P2153[3]	Zeitkonstante Dreha	Zeitkonstante Drehzahlfilter				Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit ms	Def:	5	2
	P-Gruppe: ALARMS	Aktiv: Nein	-	Max:	1000	_

Gibt die Zeitkonstante der des PT1-Gliedes and, mit dem der Ist-Wert der Drehzahl geglättet wird. Die gefilterte Drehzahl wird dann mit den Schwellwerten verglichen (siehe dazu das folgende Diagramm).



Index:

P2153[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2153[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2153[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Details:

Siehe auch das Diagramm in P2157 (Frequenzschwellwert f 2)

P2155[3]	2155[3] Frequenzschwellwert f_1						Stufe
	ÄndStat:	CUT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	30.00	3
	P-Gruppe:	ALARMS	Aktiv: Nein	-	Max:	650.00	

Stellt einen Schwellwert f\_1 für den Vergleich mit der Ist-Drehzahl (oder -Frequenz) ein. Dieser Schwellwert steuert die Status-Bits 4 und 5 in Statuswort 2 (r0053).

Index:

P2155[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2155[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2155[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Details:

Siehe das Diagramm in P2153 (Zeitkonstante Drehzahlfilter)

P2156[3] Verzög.zeit Freq.schwelle f\_1

ÄndStat: CUT

P-Gruppe: ALARMS

Aktiv: Nein

Min: 0

Def: 10

Max: 10000

Stufe

Stellt die Verzögerungszeit vor dem Vergleich mit dem Frequenzschwellwert f\_1 (P2155) ein.

Index:


P2156[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2156[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2156[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Details:

Siehe das Diagramm in P2153 (Zeitkonstante Drehzahlfilter)

Frequenzschwellwert f\_2 für den Vergleich von Drehzahl oder Frequenz (siehe dazu das folgende Diagramm).

P2157



Index:

P2157[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2157[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2157[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Details:

Siehe auch das Diagramm in P2153 (Zeitkonstante Drehzahlfilter)

P2158[3]	Verzög.zeit Freq.schwelle f_2				Min:	0	Stufe
	ÄndStat:	CUT	Datentyp: U16	Einheit ms	Def:	10	2
	P-Gruppe:	ALARMS	Aktiv: Nein	-	Max:	10000	_

Stellt die Verzögerungszeit vor dem Vergleich mit dem Frequenzschwellwert f\_2 (P2157) ein.

Index:

P2158[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2158[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2158[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Details:

Siehe das Diagramm in P2157 (Frequenzschwellwert f\_2)

P2159[3]	Frequenzschwellwe	Frequenzschwellwert f_3					
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	30.00	2	
	P-Gruppe: ALARMS	Aktiv: Nein	-	Max:	650.00	_	

Frequenzschwellwert f\_3 für den Vergleich von Drehzahl oder Frequenz (siehe dazu das folgende Diagramm).

Index:

P2159[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2159[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2159[2] : 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Details:

Siehe das Diagramm in P2157 (Frequenzschwellwert f\_2)

P2160[3] Verzög.zeit Freq.schwelle f\_3

ÄndStat: CUT

P-Gruppe: ALARMS

Aktiv: Nein

Def: 10

Max: 10000

Stufe

2

Stellt die Verzögerungszeit vor dem Vergleich mit dem Frequenzschwellwert f\_3 (P2159) ein.

Index:

P2160[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2160[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2160[2] : 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Details:

Siehe das Diagramm in P2157 (Frequenzschwellwert f\_2)

P2161[3] Minimaler Frequenzschwellwert Min: 0.00 Stufe

AndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 3.00
P-Gruppe: ALARMS Aktiv: Nein - Max: 10.00

Kleinster Schwellwert für den Vergleich mit Drehzahl- oder Frequenzsollwert.

Index:


P2161[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2161[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2161[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

**Details:** 

Siehe das Diagramm in P2151 (Drehzahlsollwert für Meldung)

P2162[3]	Hysteresefreq. bei Überdrehzahl			Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	20.00	2
	P-Gruppe: ALARMS	Aktiv: Nein	-	Max:	650.00	_

Hysteresedrehzahl (oder Frequenz) der Überdrehzahlerkennung (siehe dazu das folgende Diagramm).




Index:

P2162[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2162[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2162[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

P2163[3]	Zulässige Frequenz	Zulässige Frequenzabweichung					
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	3.00	2	
	P-Gruppe: ALARMS	Aktiv: Nein	-	Max:	20.00	_	

Schwellwert für die Erkennung einer Drehlzahlabweichung vom Sollwert (siehe dazu das folgende Diagramm).



Index:

P2163[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2163[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2163[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

# P2164[3] Hysterese Frequenzabweichung Min: 0.00 Stufe AndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz P-Gruppe: ALARMS Aktiv: Nein - Max: 10.00

Hysterese der Erkennung der zulässigen Abweichung (voll Sollwert) oder Frequenz oder Drehzahl. Diese Frequenz steuert Bit 8 in Statuswort 1 (P0052) und Bit 6 in Statuswort 2 (P0053)

Index:

P2164[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2164[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2164[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Details:

Siehe Diagramm zu P2163 (Quelle der zulässigen Frequenzabweichung)

P2165[3]	Verzög.zeit zulässig	Min:	0	Stufe		
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit ms	Def:	10	2
	P-Gruppe: ALARMS	Aktiv: Nein	-	Max:	10000	_

Verzögerungszeit zur Erkennung der zulässigen Abweichung von Drehzahl oder Frequenz vom Sollwert.

Index:

P2165[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2165[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2165[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Details:

Siehe Diagramm zu P2163 (Quelle der zulässigen Frequenzabweichung)

P2166[3]	Verzög.zeit	Verzög.zeit Hochlauf beendet					Stufe
	ÄndStat: CL	JT	Datentyp: U16	Einheit ms	Def:	10	2
	P-Gruppe: AL	ARMS	Aktiv: Nein	-	Max:	10000	_

Verzögerungszeit des Signals, das das Ende des Hochlaufen angibt.

Index:

P2166[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2166[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2166[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)


Details:

Siehe Diagramm zu P2163 (Quelle der zulässigen Frequenzabweichung)

#### P2167[3] Stufe Abschaltfrequenz f\_aus Min: 0.00 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 1.00 3 P-Gruppe: ALARMS Aktiv: Nein 10.00 Max:

Stellt den Frequenzschwellwert ein, bei dessen Unterschreitung der Wechselrichter ausgeschaltet wird.

Wenn die Frequenz diesen Schwellwert unterschreitet, wird Bit 1 in Statuswort 2 (r0053) gesetzt.



#### Index:

P2167[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2167[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2167[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

#### Abhängigkeit:

Wird nur ausgeschaltet, wenn AUS1 oder AUS3 aktiv ist

P2168[3]	Verzögerungszeit T	Min:	0	Stufe		
	ÄndStat: CUT P-Gruppe: ALARMS	Datentyp: U16 Aktiv: Nein	Einheit ms	Def: Max:	10 10000	3
	r -Oluppe. ALAINIO	ARLIV. INCIII	_	wa.	10000	

Definiert, wie lange der Wechselrichter unterhalb der Abschaltfrequenz (P2167) betrieben werden kann, bevor die Abschaltung erfolgt.

#### Index:

P2168[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2168[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2168[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

#### Abhängigkeit:

Aktiv, wenn Haltebremse (P1215) nicht parametriert ist.

## Details:

Siehe das Diagramm in P2167 (Abschaltfrequenz)


r2169	CO: gefilterte Ist-Frequenz		Min: -	Stufe
	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def: -	2
	P-Gruppe: ALARMS		Max: -	

Gefilterte Drehzahl (oder Frequenz) für Meldung.

# P2170[3] Stromschwellwert I\_Schwell AndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: ALARMS Aktiv: Nein - Max: 400.0 Stufe Date: 100.0 Max: 400.0

Definiert den Stromschwellwert in [%], relativ zu P0305 (Motornennstrom), der beim Vergleich von I\_act und I\_Thresh verwendet wird (siehe dazu das folgende Diagramm).

# |I,act| > I,thresh



# Index:

P2170[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2170[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2170[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

## Hinweis:

Dieser Schwellwert steuert Bit 3 in Statuswort 3 (P0053).

 P2171[3]
 Verzögerungszeit Stromschwellw.
 Min:
 0
 Stufe

 ÄndStat:
 CUT
 Datentyp:
 U16
 Einheit ms
 Def:
 10
 3

 P-Gruppe:
 ALARMS
 Aktiv:
 Nein
 Max:
 10000

Definiert die Verzögerungszeit vor der Aktivierung des Stromvergleichs.

Index:


P2171[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2171[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2171[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Details:

Siehe Diagramm zu P2170 (Stromschwellwert I\_Schwell)

Definiert den Zwischenkreisspannungsschwellwert, der mit der Istspannung verglichen wird (siehe dazu das folgende Diagramm).

### |Vdc,act| <,> Vdc,thresh



Index:

P2172[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2172[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2172[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Hinweis:

Diese Spannung steuert die Bits 7 und 8 in Statuswort 3 (P0053)

P2173[3]	Verzögerungszeit Vd	Min:	0	Stufe		
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit ms	Def:	10	3
	P-Gruppe: ALARMS	Aktiv: Nein	_	Max:	10000	

Definiert die Verzögerungszeit vor der Aktivierung des Schwellwertvergleichs.

Index:

P2173[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2173[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2173[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Details:

Siehe Diagramm zu P2172 (Zwischenkreisspannungsschwellwert)

P2174[3]	Oberer Drehmomen	t-Schwellwert		Min:	0.0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Nm	Def:	5.13	2
	P-Gruppe: ALARMS	Aktiv: Nein	-	Max:	99999.0	_

Oberer Drehmomentschwellwert für den Vergleich mit dem Istdrehmoment.

Index:

P2174[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2174[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2174[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

P2176[3] Verzög.zeit Drehmom.schwellwert Min: 0 Stufe
AndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit ms Def: 10
P-Gruppe: ALARMS Aktiv: Nein - Max: 10000

Verzögerungszeit für den Vergleich des Istdrehmoments mit dem Schwellwert.

Index:

P2176[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2176[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2176[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

P2177[3]	Verzögerungszeit M	otor blockiert		Min:	0	Stufe
	ÄndStat: CUT P-Gruppe: ALARMS	Datentyp: U16 Aktiv: Nein	Einheit ms -	Def: Max:	10 10000	2

Verzögerungszeit für die Erkennung, dass der Motor blockiert ist.

Index:

P2177[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2177[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2177[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

P2178[3] Verzögerungszeit Motor gekippt

Stufe Min: 0 10 ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit ms Def: 2 10000 P-Gruppe: ALARMS Aktiv: Nein Max:

Verzögerungszeit für die Erkennung, dass der Motor gekippt ist.

Index:


P2178[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2178[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2178[2] : 3. Antriebsdatensatz (DDS)

P2179

Stromschwelle Leerlauferkennung Min: 0.0						
ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	3.0	3	
P-Gruppe: ALARMS	Aktiv: Nein	-	Max:	10.0		

Stromschwellwert für A0922 (fehlende Last) in [%], relativ zu P0305 (Motornennstrom), wie im folgenden Diagramm dargestellt.

### load missing



# Hinweis:

Möglicherweise ist der Motor nicht angeschlossen (fehlende Last), oder es fehlt eine Phase.

Notiz:

Wenn kein Motorsollwert eingegeben werden kann und die aktuelle Grenze (P2179) nicht überschritten ist, wird Alarm A0922 (keine Last angewendet) abgesetzt, nachdem die Verzögerungszeit (P2180) verstrichen

P2180	Verzög.zeit Leerlauf	Min:	0	Stufe		
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit ms	Def:	2000	3
	P-Gruppe: ALARMS	Aktiv: Nein	-	Max:	10000	

Verzögerungszeit der Erkennung, dass der Strom kleiner als die in P2179 definierte Schwelle ist.

Hinweis:

Möglicherweise ist der Motor nicht angeschlossen (fehlende Last), oder es fehlt eine Phase.

Notiz:

Wenn kein Motorsollwert eingegeben werden kann und die aktuelle Grenze (P2179) nicht überschritten ist, wird Alarm A0922 (keine Last angewendet) abgesetzt, wenn die Verzögerungszeit (P2180) verstrichen ist.

**Details:** 

Siehe das Diagramm in P2179 (aktuelle Grenze für Leerlauf-Identifikation)

P2181[3]	Lastmomentüberwa	Lastmomentüberwachung					
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	<b>Def</b> : 0	2		
	P-Gruppe: ALARMS	Aktiv: Sofort	-	<b>Max</b> : 6			

Mit diesem Parameter wird die Reaktion der Lastmomentüberwachung eingestellt.

# Mögliche Einstellungen:

- Gesperrt
- Warn.:Drehmoment/Drehzahl tief
- 2 Warn.:Drehmoment/Drehzahl hoch
- 3 Warn.:Drehm./Drehz. außer Tol.
- Stör.:Drehmoment/Drehzahl tief
- 5 Stör.:Drehmoment/Drehzahl hoch
- Stör.:Drehm./Drehz. außer Tol.


# Index:

P2181[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P2181[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS)

#### P2181[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS P2182[3]

Lastmomentüberw. Freq.schwelle 1 Min: 0.00						
ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	5.00	3	
P-Gruppe: ALARMS	Aktiv: Nein	-	Max:	650.00	•	

Gibt die Frequenz f\_1 an, bei der das aktuelle Lastdrehmoment mit dem oberen Drehmomentschwellwert M\_ob1 und dem untereren Drehmomentschwellwert M\_unt1 verglichen wird. Das Überwachungsband wird also durch 9 Parameter beschrieben: drei Frequenzen (P2182 - P2184) bei denen je zwei Drehmomentschwellwerte (P2185 - P2190) gelten (siehe folgendes Diagramm).



Der zulässige Betriebsbereich ist durch die schattierte Fläche gekennzeichnet. Wenn das Lastdrehmoment sich ausserhalb dieses Bereiches befindet, wird die in P2181 definierte Reaktion (Warnung oder Störung) ausgelöst.

# Index:

P2182[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2182[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2182[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

#### Hinweis:

Unterhalb der in P2182 definierten Frequenz und oberhalb der in P2184 definierten Frequenz ist die Funktion zur Lastdrehmomentüberwachung nicht aktiv. Dort gelten die für den normalen Betrieb mit den Parametern P1521 und P1520 festgelegten Drehmomentgrenzwerte.

P2183[3]	Lastmome		Min:	0.00	Stufe		
	ÄndStat: C	CUT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	30.00	2
	P-Gruppe: A	ALARMS	Aktiv: Nein	-	Max:	650.00	_

Gibt die Frequenz f\_2 an, bei der das aktuelle Lastdrehmoment mit dem oberen Drehmomentschwellwert M\_ob2 und dem untereren Drehmomentschwellwert M\_unt2 verglichen wird.

Index:

P2183[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2183[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2183[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Details:

Siehe auch P2182 (Lastmomentüberwachung)

P2184[3] Lastmomentüberw. Freq.schwelle 3

ÄndStat: CUT

P-Gruppe: ALARMS

Aktiv: Nein

Datentyp: Float
Aktiv: Nein

Min: 0.00
Def: 50.00
Max: 650.00

Gibt die Frequenz f\_3 an, bei der das aktuelle Lastdrehmoment mit dem oberen Drehmomentschwellwert M ob3 und dem untereren Drehmomentschwellwert M unt3 verglichen wird.

Index:

P2184[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2184[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2184[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

**Details:** 

Siehe auch P2182 (Lastmomentüberwachung)

P2185[3] ob. Drehmomentschwellwert M\_ob1
AndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Nm P-Gruppe: ALARMS Aktiv: Nein - Min: 0.0
Def: 99999.0
Max: 99999.0

Gibt den Drehmomentschwellwert M\_ob1 an, der bei der Frequenz f\_1 mit dem Lastdrehmoment verglichen wird

Index:

P2185[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2185[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2185[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

**Details:** 

Siehe auch P2182 (Lastmomentüberwachung)

Gibt den Drehmomentschwellwert M\_unt1 an, der bei der Frequenz f\_1 mit dem Lastdrehmoment verglichen wird.

Index:

P2186[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2186[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2186[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Details:

Siehe auch P2182 (Lastmomentüberwachung).

 
 P2187[3]
 ob. Drehmomentschwellwert M\_ob2 ÄndStat:
 Min: 0.0 Datentyp: Float Einheit Nm
 Stufe Def: 99999.0

 P-Gruppe:
 Aktiv: Nein
 Max: 99999.0

Gibt den Drehmomentschwellwert M\_ob2 an, der bei der Frequenz f\_2 mit dem Lastdrehmoment verglichen wird.

Index:

P2187[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2187[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2187[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

 
 P2188[3]
 unt.Drehmomentschwellwert M\_unt2 ÄndStat:
 Min: 0.0 Def: 0.0 Def: 0.0 Def: 0.0 Max: 99999.0
 Stufe Def: 0.0 Def: 0.0 Max: 99999.0

Gibt den Drehmomentschwellwert M\_unt2 an, der bei der Frequenz f\_2 mit dem Lastdrehmoment verglichen wird.

Index:

P2188[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2188[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2188[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

P2189[3]	ob. Drehmomei ÄndStat: CUT P-Gruppe: ALARMS	Da	ert M_ob3 tentyp: Float tiv: Nein	Einheit Nm -	Min: Def: Max:	0.0 99999.0 99999.0	Stufe <b>2</b>
Index:	Gibt den Drehmome wird.	ntschwellwert	M_ob3 an, der b	ei der Frequenz f_3 m	nit dem Lasto	drehmoment	verglichen
	P2189[0] : 1. Antrie P2189[1] : 2. Antrie P2189[2] : 3. Antrie	ebsdatensatz (I	DDS)				
P2190[3]	unt.Drehmomer ÄndStat: CUT P-Gruppe: ALARMS	Da	rert M_unt3 tentyp: Float tiv: Nein	Einheit Nm -	Min: Def: Max:	0.0 0.0 99999.0	Stufe <b>2</b>
Index:	Gibt den Drehmome verglichen wird.	ntschwellwert	M_unt3 an, der l	oei der Frequenz f_3 r	nit dem Last	drehmoment	:
uuxi	P2190[0] : 1. Antrie P2190[1] : 2. Antrie P2190[2] : 3. Antrie	ebsdatensatz (l	DDS)				
P2191[3]	DrehzTol. Las ÄndStat: CUT P-Gruppe: ALARMS	Da	überw. tentyp: Float tiv: Nein	Einheit Hz	Min: Def: Max:	0.00 3.00 20.00	Stufe 2
Index:	Gibt die Drehzahlab	weichung an, o	lie auf eine fehle	nde Last hinweist.			
	P2191[0] : 1. Antrie P2191[1] : 2. Antrie P2191[2] : 3. Antrie	ebsdatensatz (I	DDS)				
P2192[3]	Verzög.zeit Las ÄndStat: CUT P-Gruppe: ALARMS	Da	entüberw. Itentyp: U16 Itiv: Nein	Einheit s	Min: Def: Max:	0 10 65	Stufe 2
Indev:		gszeit an, nacł	n der ein fehlend	es Lastdrehmoment e	rkannt wird.		
Index:		ebsdatensatz (I ebsdatensatz (I	DDS) DDS)	es Lastdrehmoment e	rkannt wird.		
	P2192[0] : 1. Antrie P2192[1] : 2. Antrie	ebsdatensatz (I ebsdatensatz (I ebsdatensatz (I ngen 1	ODS) ODS) ODS)		Min:	-	Stufe
Index:	P2192[0] : 1. Antrie P2192[1] : 2. Antrie P2192[2] : 3. Antrie	ebsdatensatz (I ebsdatensatz (I ebsdatensatz (I ebsdatensatz (I ngen 1	DDS) DDS)	es Lastdrehmoment e		- - -	Stufe 2
r2197	P2192[0] : 1. Antrie P2192[1] : 2. Antrie P2192[2] : 3. Antrie CO/BO: Meldur P-Gruppe: ALARMS Status-Bits des Meld	ebsdatensatz (I ebsdatensatz (I ebsdatensatz (I ngen 1 Da	DDS) DDS) DDS)		Min: Def:	- - -	
	P2192[0] : 1. Antrie P2192[1] : 2. Antrie P2192[2] : 3. Antrie CO/BO: Meldur  P-Gruppe: ALARMS Status-Bits des Melder:	ebsdatensatz (I ebsdatensatz (I ebsdatensatz (I ngen 1 Da	DDS) DDS) tentyp: U16 chungswort 1.	Einheit -	Min: Def: Max:	- - -	
r2197	P2192[0] : 1. Antrie P2192[1] : 2. Antrie P2192[2] : 3. Antrie  CO/BO: Meldur  P-Gruppe: ALARMS  Status-Bits des Melcler: Bit00 Ist-Fre	ebsdatensatz (I ebsdatensatz (I ebsdatensatz (I ngen 1 Da S dungs-/Überwa	DDS) DDS)  Itentyp: U16  chungswort 1.	Einheit -  0 1 0	Min: Def: Max: NEIN JA NEIN	- - -	
r2197	P2192[0] : 1. Antrie P2192[1] : 2. Antrie P2192[2] : 3. Antrie CO/BO: Meldur  P-Gruppe: ALARMS  Status-Bits des Melder: Bit00	ebsdatensatz (I ebsdatensatz (I ebsdatensatz (I ngen 1 Da S dungs-/Überwa	DDS) DDS)  Itentyp: U16  chungswort 1.  c= P1080  c= P2155	Einheit -  0 1 0 1 0	Min: Def: Max: NEIN JA NEIN JA NEIN		
r2197	P2192[0] : 1. Antrie P2192[1] : 2. Antrie P2192[2] : 3. Antrie CO/BO: Meldur  P-Gruppe: ALARMS  Status-Bits des Melder: Bit00	ebsdatensatz (I ebsdatensatz (I ebsdatensatz (I ngen 1 Da S dungs-/Überwa q. r0024 < q. r0024 <	DDS) DDS)  Intentyp: U16  Chungswort 1.  Calcal P1080  Calcal P2155  P2155	0 1 0 1 0	Min: Def: Max:  NEIN JA NEIN JA NEIN JA NEIN JA NEIN	- - -	
r2197	P2192[0] : 1. Antrie P2192[1] : 2. Antrie P2192[2] : 3. Antrie CO/BO: Meldur  P-Gruppe: ALARMS  Status-Bits des Melder: Bit00	ebsdatensatz (Iebsdatensatz (Iebsdatensatz (Ingen 1 Das Sudungs-/Überward, r0024 d. r0024 d. r0024 d. r0024 d. r0024	DDS) DDS)  Itentyp: U16  chungswort 1.  = P1080  = P2155  > P2155  Null	Einheit -  0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Min: Def: Max:  NEIN JA NEIN JA NEIN JA NEIN JA NEIN JA NEIN JA NEIN	- - -	
r2197	P2192[0] : 1. Antrie P2192[1] : 2. Antrie P2192[2] : 3. Antrie CO/BO: Meldur  P-Gruppe: ALARMS  Status-Bits des Melder: Bit00	ebsdatensatz (Iebsdatensatz (Iebsdatensatz (Iebsdatensatz (Ingen 1 Dass  dungs-/Überwa q. r0024 q. r0024 q. r0024 q. r0024	chungswort 1.  P1080  P2155  P2155  Null  Sollw.	Einheit -  0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Min: Def: Max:  NEIN JA NEIN		
r2197	P2192[0] : 1. Antrie P2192[1] : 2. Antrie P2192[2] : 3. Antrie CO/BO: Meldur  P-Gruppe: ALARMS  Status-Bits des Melder: Bit00	ebsdatensatz (Iebsdatensatz (Iebsdatensatz (Ingen 1 Das S dungs-/Überwar dungs-/Ü	DDS) DDS) DDS)  Itentyp: U16  chungswort 1.  = P1080  = P2155  > P2155  Null  = Sollw.  = P2167	Einheit -  0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Min: Def: Max:  NEIN JA NEIN		
r2197	P2192[0] : 1. Antrie P2192[1] : 2. Antrie P2192[2] : 3. Antrie CO/BO: Meldur  P-Gruppe: ALARMS  Status-Bits des Melder: Bit00	ebsdatensatz (Iebsdatensatz (Iebsdatensatz (Ingen 1 Dass Stungs-/Überwar q. r0024  q.	DDS) DDS)  Intentyp: U16  Inchungswort 1.  Inchungswort 1	Einheit -  0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Min: Def: Max:  NEIN JA		
r2197	P2192[0]: 1. Antrie P2192[1]: 2. Antrie P2192[2]: 3. Antrie P2192[2]: 3. Antrie P2192[2]: 3. Antrie P2192[2]: 3. Antrie P-Gruppe: ALARMS Status-Bits des Melcier: Bit00	ebsdatensatz (Iebsdatensatz (Iebsdatensatz (Iebsdatensatz (Ingen 1 Das S dungs-/Überward, r0024 q. r0024	DDS) DDS) DDS)  Intentyp: U16  chungswort 1.  C = P1080  C = P2155  Null  C = P2167  C = P1082  C = Sollw.	Einheit -  0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	Min: Def: Max:  NEIN JA		
r2197	P2192[0] : 1. Antrie P2192[1] : 2. Antrie P2192[2] : 3. Antrie P-Gruppe: ALARMS  Status-Bits des Melcoer: Bit00	ebsdatensatz (Iebsdatensatz (Iebsdat	DDS) DDS) DDS)  Itentyp: U16  chungswort 1.  = P1080  = P2155  > Null  = Sollw.  = P2167  = Sollw.  = P2170	Einheit -  0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	Min: Def: Max:  NEIN JA		
r2197	P2192[0]: 1. Antrie P2192[1]: 2. Antrie P2192[2]: 3. Antrie P-Gruppe: ALARMS  Status-Bits des Melcoer: Bit00	### ### ##############################	DDS) DDS) DDS)  Itentyp: U16  chungswort 1.  = P1080  = P2155  > Null  = Sollw.  = P2167  = P1082  = Sollw.  = P2170  = P2172	Einheit -  0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	Min: Def: Max:  NEIN JA	- - - -	

r2198	CO/BC	): Meldungen		Einheit -		Min: Def:	-	Stufe
	P-Grupp	e: ALARMS	Datentyp: U16	Emneit -		Max:	-	2
Bitfel		its des Meldungs	-/Überwachungswort 2.					
Ditte	Bit00	n,gefilter	t r2169  < P2157		0 1	NEIN JA		
	Bit01	n,gefilter	t r2169  > P2157		0	NEIN JA		
	Bit02	n,gefilter	t r2169  < P2159		0 1	NEIN JA		
	Bit03	n,gefilter	t r2169  > P2159		0 1	NEIN JA		
	Bit04	n,Soll	< P2161		0 1	NEIN JA		
	Bit05	n,Soll > 0			0 1	NEIN JA		
	Bit06	Motor block			0 1	NEIN JA		
	Bit07	Motor gekip	-		0 1	NEIN JA		
	Bit08	•	068)   < P2170		0 1	NEIN JA		
	Bit09		74 + Sollw. err.		0	NEIN JA		
	Bit10	M,Ist >P21			0	NEIN JA		
	Bit11		berwachung : Warnung		0	NEIN JA		
	Bit12	Lastmomentü	berwachung : Störung	J	0 1	NEIN JA		
P2200[3]	ÄndStat	eigabe PID-Re :: CT be: TECH	egler Datentyp: U32 Aktiv: Sofort	Einheit - -		Min: Def: Max:	0:0 0:0 4000:0	Stufe <b>2</b>

Ermöglicht dem Anwender das Freigeben/Sperren des PID-Reglers. Mit der Einstellung 1 wird der PID-Regler freigegeben.

# Index:

P2200[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P2200[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P2200[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

# Abhängigkeit:

Mit der Einstellung 1 werden automatisch die normalen Rampenzeiten, die in P1120 und P1121 eingestellt sind, und die normalen Frequenzsollwerte ausgeschaltet.

Nach einem Befehl AUS1 oder AUS3 wird jedoch die Wechselrichterfrequenz unter Verwendung der in P1121 eingestellten Rampenzeit (bei AUS3: P1135) auf Null heruntergefahren.

## Hinweis:

Die PID-Sollwertquelle wird mittels P2253 ausgewählt. Der PID-Sollwert und das PID-Rückführungssignal werden als Prozentwerte (nicht [Hz]) interpretiert. Die Ausgabe des PID-Reglers wird als Prozentwert angezeigt und anschließend durch P2000 in Hz normiert, wenn PID freigegeben ist. In der Zugriffsstufe 3 kann die Quellenfreigabe für den PID-Regler auch von den Digitaleingängen in den Einstellungen 722,0 bis 722,2 für DIN1 bis DIN3 oder von einer sonstigen BICO-Quelle kommen

# Notiz:

Das Aktivieren von ausblendbaren Frequenzen bei PID-Regelung kann allerdings zu Instabilitäten führen.

# P2201[3] PID-Festsollwert 1 Min: -200.00 Stufe AndStat: CUT Datentyp: Float Einheit % Def: 0.00 2 P-Gruppe: TECH Aktiv: Nein Max: 200.00 2

Definiert den PID-Festsollwert 1

Zusätzlich kann jeder der Digitaleingangsparameter auf einen PID-Festsollwert über die Digitaleingänge eingestellt werden (P0701 - P0703).

Für die Wahl des festen PID-Sollwerts gibt es drei Möglichkeiten:

1 Direkte Wahl (P0701 = 15 oder P0702 = 15 etc.)

In dieser Betriebsart wählt 1 Digitaleingang einen PID-Festsollwert.

2 Direkte Wahl mit Befehl EIN (P0701 = 16 oder P0702 = 16 etc.)

Beschreibung wie bei 1), jedoch wird bei dieser Art von Wahl gleichzeitig mit der Wahl eines Sollwertes ein EIN-Befehl ausgegeben.

# 3 BCD-Wahl (P0701 - P0706 = 17)

Die Verwendung dieser Methode zur Wahl des PID-Festsollwertes ermöglicht es, bis zu 16 verschiedene PID-Sollwerte zu wählen. Die Sollwerte werden entsprechend nachstehender Tabelle ausgewählt:

		DIN4	DIN3	DIN2	DIN1
	OFF	Inactive	Inactive	Inactive	Inactive
P2201	FF1	Inactive	Inactive	Inactive	Active
P2202	FF2	Inactive	Inactive	Active	Inactive
P2203	FF3	Inactive	Inactive	Active	Active
P2204	FF4	Inactive	Active	Inactive	Inactive
P2205	FF5	Inactive	Active	Inactive	Active
P2206	FF6	Inactive	Active	Active	Inactive
P2207	FF7	Inactive	Active	Active	Active
P2208	FF8	Active	Inactive	Inactive	Inactive
P2209	FF9	Active	Inactive	Inactive	Active
P2210	FF10	Active	Inactive	Active	Inactive
P2211	FF11	Active	Inactive	Active	Active
P2212	FF12	Active	Active	Inactive	Inactive
P2213	FF13	Active	Active	Inactive	Active
P2214	FF14	Active	Active	Active	Inactive
P2215	FF15	Active	Active	Active	Active

# Index:

P2201[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2201[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2201[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

## Abhängigkeit:

P2000 = 1 erforderlich in Anwenderzugriffsstufe 2 zur Freigabe der Sollwertquelle.

In Modus 1 (oben):

Befehl EIN erforderlich, um Motor zu starten (Impulse aktivieren).

In Modus 2 (oben):

Wenn Eingänge auf den festen PID-Sollwert programmiert und zusammen ausgewählt werden, werden die ausgewählten Sollwerte addiert.

# Hinweis:

Es können verschiedene Arten von Frequenzen ausgewählt werden; sie werden bei gleichzeitiger Anwahl addiert.

100 % = 4000 Hex

P2202[3]	PID-Festsollwert 2			Min:	-200.00	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	10.00	2
	P-Gruppe: TECH	Aktiv: Nein	-	Max:	200.00	_

Definiert den PID-Festsollwert 2

Index:

P2202[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2202[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2202[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Details:

Siehe P2201 (PID-Festsollwert 1).

P2203[3]	PID-Festsollwert 3			Min: -200.00	Stufe	
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	<b>Def:</b> 20.00	2	
	P-Gruppe: TECH	Aktiv: Nein	-	Max: 200.00		
	- стиррот техн	7.44.47.7.40				
	Definiert den PID-Festsollwe	ert 3				
Index:						
	P2203[0]: 1. Antriebsdater					
	P2203[1]: 2. Antriebsdater	nsatz (DDS)				
	P2203[2]: 3. Antriebsdater	nsatz (DDS)				
Details						
	Siehe P2201 (PID-Festsollw	rert 1).				
P2204[3]	PID-Festsollwert 4			Min: -200.00	Stufe	
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	<b>Def:</b> 30.00	2	
	P-Gruppe: TECH	Aktiv: Nein	-	Max: 200.00	_	
					-1	
	Definiert den PID-Festsollwe	ert 4				
Index:						
	P2204[0]: 1. Antriebsdater					
	P2204[1]: 2. Antriebsdater	nsatz (DDS)				
	P2204[2]: 3. Antriebsdater	nsatz (DDS)				
Details						
	Siehe P2201 (PID-Festsollw	rert 1).				
P2205[3]	PID-Festsollwert 5			Min: -200.00	Stufe	
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	<b>Def:</b> 40.00		
	P-Gruppe: TECH	Aktiv: Nein		Max: 200.00	2	
	· Stuppe. ILOH	WILL IACIII	_	MUA. 200.00	1	
	Definiert den PID-Festsollwe	ert 5				
Index:						
	P2205[0]: 1. Antriebsdater	nsatz (DDS)				
	P2205[1] : 2. Antriebsdater					
	P2205[2] : 3. Antriebsdater	` '				
Details		.0012 (220)				
	Siehe P2201 (PID-Festsollw	rert 1).				
Dagoerai	PID-Festsollwert 6			MI: 000 00	Stufe	
P2206[3]		Data into inc. Elect	<b>Fig. 1.</b> - 14 0/	Min: -200.00		
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	<b>Def:</b> 50.00	2	
	P-Gruppe: TECH	Aktiv: Nein	-	Max: 200.00		
	Definiert den PID-Festsollwe	ert 6				
Index:						
	P2206[0]: 1. Antriebsdater	nsatz (DDS)				
	P2206[1] : 2. Antriebsdater					
	P2206[2]: 3. Antriebsdater					
Details		· -/				
	Siehe P2201 (PID-Festsollw	rert 1).				
D2207[2]	,			Min: 000.00	Stufe	
P2207[3]	PID-Festsollwert 7	Detember - Flori	Finhait 0/	Min: -200.00		
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	<b>Def:</b> 60.00	2	
	P-Gruppe: TECH	Aktiv: Nein	-	Max: 200.00		
	Definiert den PID-Festsollwe	ert 7				
	Definiert den PID-Festsollwert 7 Index:					
Indev:						
Index:		nsatz (DDS)				
Index:	P2207[0]: 1. Antriebsdater					
Index:	P2207[0]: 1. Antriebsdater P2207[1]: 2. Antriebsdater	nsatz (DDS)				
Index:	P2207[0]: 1. Antriebsdater P2207[1]: 2. Antriebsdater P2207[2]: 3. Antriebsdater	nsatz (DDS)				
	P2207[0]: 1. Antriebsdater P2207[1]: 2. Antriebsdater P2207[2]: 3. Antriebsdater s:	nsatz (DDS) nsatz (DDS)				
Details	P2207[0] : 1. Antriebsdater P2207[1] : 2. Antriebsdater P2207[2] : 3. Antriebsdater s: Siehe P2201 (PID-Festsollw	nsatz (DDS) nsatz (DDS)		Min. 202.22	Stufe	
	P2207[0]: 1. Antriebsdater P2207[1]: 2. Antriebsdater P2207[2]: 3. Antriebsdater s: Siehe P2201 (PID-Festsollw PID-Festsollwert 8	nsatz (DDS) nsatz (DDS) ert 1).	Finh W W	Min: -200.00	Stufe	
Details	P2207[0]: 1. Antriebsdater P2207[1]: 2. Antriebsdater P2207[2]: 3. Antriebsdater s: Siehe P2201 (PID-Festsollw PID-Festsollwert 8 ÄndStat: CUT	nsatz (DDS) nsatz (DDS) ert 1).  Datentyp: Float	Einheit %	<b>Def:</b> 70.00	Stufe <b>2</b>	
Details	P2207[0]: 1. Antriebsdater P2207[1]: 2. Antriebsdater P2207[2]: 3. Antriebsdater s: Siehe P2201 (PID-Festsollw PID-Festsollwert 8	nsatz (DDS) nsatz (DDS) ert 1).	Einheit %			
Details	P2207[0] : 1. Antriebsdater P2207[1] : 2. Antriebsdater P2207[2] : 3. Antriebsdater s: Siehe P2201 (PID-Festsollw PID-Festsollwert 8 ÄndStat: CUT P-Gruppe: TECH	nsatz (DDS) nsatz (DDS) ert 1).  Datentyp: Float Aktiv: Nein	Einheit %	<b>Def:</b> 70.00		
Details P2208[3]	P2207[0]: 1. Antriebsdater P2207[1]: 2. Antriebsdater P2207[2]: 3. Antriebsdater s: Siehe P2201 (PID-Festsollw PID-Festsollwert 8 ÄndStat: CUT P-Gruppe: TECH Definiert den PID-Festsollwert	nsatz (DDS) nsatz (DDS) ert 1).  Datentyp: Float Aktiv: Nein	Einheit %	<b>Def:</b> 70.00		
Details	P2207[0]: 1. Antriebsdater P2207[1]: 2. Antriebsdater P2207[2]: 3. Antriebsdater s: Siehe P2201 (PID-Festsollw PID-Festsollwert 8 ÄndStat: CUT P-Gruppe: TECH Definiert den PID-Festsollwert	nsatz (DDS) nsatz (DDS) nsatz (DDS)  ert 1).  Datentyp: Float Aktiv: Nein  ert 8	Einheit % -	<b>Def:</b> 70.00		
Detail:	P2207[0]: 1. Antriebsdater P2207[1]: 2. Antriebsdater P2207[2]: 3. Antriebsdater s: Siehe P2201 (PID-Festsollw PID-Festsollwert 8 ÄndStat: CUT P-Gruppe: TECH  Definiert den PID-Festsollwert P2208[0]: 1. Antriebsdater	nsatz (DDS) nsatz (DDS) nsatz (DDS) nsatz (DDS)  Pert 1).  Datentyp: Float Aktiv: Nein  Pert 8 nsatz (DDS)	Einheit %	<b>Def:</b> 70.00		
Detail:	P2207[0]: 1. Antriebsdater P2207[1]: 2. Antriebsdater P2207[2]: 3. Antriebsdater s: Siehe P2201 (PID-Festsollw PID-Festsollwert 8 ÄndStat: CUT P-Gruppe: TECH  Definiert den PID-Festsollwert P2208[0]: 1. Antriebsdater P2208[1]: 2. Antriebsdater	nsatz (DDS) nsatz (DDS) nsatz (DDS) nsatz (DDS)  Pert 1).  Datentyp: Float Aktiv: Nein  Pert 8 nsatz (DDS) nsatz (DDS)	Einheit % -	<b>Def:</b> 70.00		
P2208[3]	P2207[0] : 1. Antriebsdater P2207[1] : 2. Antriebsdater P2207[2] : 3. Antriebsdater Siehe P2201 (PID-Festsollw PID-Festsollwert 8 ÄndStat: CUT P-Gruppe: TECH  Definiert den PID-Festsollwert P2208[0] : 1. Antriebsdater P2208[1] : 2. Antriebsdater P2208[2] : 3. Antriebsdater	nsatz (DDS) nsatz (DDS) nsatz (DDS) nsatz (DDS)  Pert 1).  Datentyp: Float Aktiv: Nein  Pert 8 nsatz (DDS) nsatz (DDS)	Einheit % -	<b>Def:</b> 70.00		

Siehe P2201 (PID-Festsollwert 1).

Details:

P2209[3] Stufe PID-Festsollwert 9 Min: -200.00 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit % Def: 80.00 2 P-Gruppe: TECH Aktiv: Nein 200.00 Max: Definiert den PID-Festsollwert 9 Index: P2209[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2209[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2209[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) **Details:** Siehe P2201 (PID-Festsollwert 1). Stufe P2210[3] PID-Festsollwert 10 Min: -200.00 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit % 90.00 Def: 2 Aktiv: Nein 200.00 P-Gruppe: TECH Max: Definiert den PID-Festsollwert 10 Index: P2210[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2210[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2210[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) Details: Siehe P2201 (PID-Festsollwert 1) Stufe P2211[3] PID-Festsollwert 11 Min: -200.00 ÄndStat: CUT P-Gruppe: TECH 100.00 Datentyp: Float Einheit % Def: 2 Aktiv: Nein 200.00 Max: Definiert den PID-Festsollwert 11 Index: P2211[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2211[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2211[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) **Details:** Siehe P2201 (PID-Festsollwert 1). Stufe P2212[3] **PID-Festsollwert 12** Min: -200.00 ÄndStat: CUT 110 00 Datentyp: Float Einheit % Def: 2 P-Gruppe: TECH Aktiv: Nein Max: 200.00 Definiert den PID-Festsollwert 12 Index: P2212[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2212[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2212[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) **Details:** Siehe P2201 (PID-Festsollwert 1). P2213[3] **PID-Festsollwert 13** Stufe Min: -200.00 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit % 120.00 Def: 2 P-Gruppe: TECH Aktiv: Nein Max: 200.00 Definiert den PID-Festsollwert 13 Index: P2213[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2213[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2213[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS) **Details:** Siehe P2201 (PID-Festsollwert 1). Stufe P2214[3] PID-Festsollwert 14 Min: -200.00 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit % Def: 130.00 2 P-Gruppe: TECH Aktiv: Nein Max: Definiert den PID-Festsollwert 14 Index: P2214[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2214[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2214[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

**Details:** 

Siehe P2201 (PID-Festsollwert 1).

P2215[3]	PID-Festsollwert 15	Detenture First	Eighait 0/	Min: -200.00				
	ÄndStat: CUT P-Gruppe: TECH	Datentyp: Float Aktiv: Nein	Einheit %	<b>Def:</b> 130.00 <b>Max:</b> 200.00	2			
	Definiert den PID-Festsollwer			200.00				
Index:	!							
	P2215[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2215[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS)							
	P2215[1]: 2. Antriebsdatens							
Details	<b>5</b> :							
D0046	Siehe P2201 (PID-Festsollwe	,			Ctufo			
P2216	PID-Festsollwert-Modu	JS - Bit 0 Datentyp: U16	Einheit -	Min: 1 Def: 1	Stufe			
	P-Gruppe: TECH	Aktiv: Sofort	-	Max: 3	3			
	•	drai Artan ayagayığlılı	worden Deremeter	D1016 definient den N	Andria van			
	PID-Festsollwerte können auf Wahl-Bit 0.	drei Arten ausgewanit	werden. Parameter	P 10 16 definiert den N	viodus von			
Möglid	che Einstellungen:							
	1 Festfrequenz binär							
		kodiert + EIN-Befehl -kodiert + EIN-Befehl						
P2217	PID-Festsollwert-Mode			Min: 1	Stufe			
- <b></b> · ·	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def: 1	3			
	P-Gruppe: TECH	Aktiv: Sofort	-	<b>Max:</b> 3				
	BCD oder Direktwahl-Bit 1 für	PID-Festsollwert.						
Möglid	the Einstellungen:							
	<ol> <li>Festfrequenz binär</li> <li>Festfrequenz binär</li> </ol>	kodiert kodiert + EIN-Befehl						
		-kodiert + EIN-Befehl						
P2218	PID-Festsollwert-Mode			Min: 1	Stufe			
-	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def: 1	3			
	P-Gruppe: TECH	Aktiv: Sofort	-	<b>Max:</b> 3				
	BCD oder Direktwahl-Bit 2 für	PID-Festsollwert.						
Möglic	che Einstellungen:	la a all a at						
	<ol> <li>Festfrequenz binär</li> <li>Festfrequenz binär</li> </ol>	kodiert + EIN-Befehl						
		-kodiert + EIN-Befehl						
P2219	PID-Festsollwert-Mode	us - Bit 3		Min: 1	Stufe			
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def: 1	3			
	P-Gruppe: TECH	Aktiv: Sofort	-	<b>Max:</b> 3				
	BCD oder Direktwahl-Bit 3 für	PID-Festsollwert.						
Möglic	:he Einstellungen: 1 Festfrequenz binär	kodiort						
		kodiert + EIN-Befehl						
	•	-kodiert + EIN-Befehl						
P2220[3]	BI: PID-Festsollwert A			<b>Min:</b> 0:0	Stufe			
	ÄndStat: CT	Datentyp: U32 Aktiv: Sofort	Einheit -	<b>Def:</b> 0:0	3			
	P-Gruppe: COMMANDS	ARUV. SUIDIT	-	Max: 4000:0				
<b></b> .	Definiert die Befehlsquelle de	s Wahl-Bits 0 für den F	ID-Festsollwert					
Einste	<pre>Ilungen:   722,0 = Digitaleingabe 1 (e</pre>	rfordert dass P0701 a	uf 99 nesetzt ist RIC	20)				
		rfordert, dass P0701 a						
	722,2 = Digitaleingabe 3 (e							
	722,3 = Digitaleingabe 4 (e 722,4 = Digitaleingabe 5 (e							
	722,5 = Digitaleingabe 6 (erfordert, dass P0706 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722,6 = Digitaleingabe 7 (über Analogeingabe 1, erfordert, dass P0707 auf 99 gesetzt ist)							
lm de	722,7 = Digitaleingabe 8 (ü	ber Analogeingabe 2,	erfordert, dass P070	8 auf 99 gesetzt ist)				
Index:	P2220[0]: 1. Befehlsdatensa	atz (CDS)						
	P2220[1]: 2. Befehlsdatensa	atz (CDS)						
	P2220[2]: 3. Befehlsdatensa	atz (CDS)						
	[_]	` ,						

P2221[3]	BI: PID-Festsollwert Anwahl Bit1  ÄndStat: CT Datentyp: U32 Einheit - P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort -	Min: Def: Max:	0:0 0:0 4000:0	Stufe 3
	Definiert die Befehlsquelle des Wahl-Bits 1 für den PID-Festsollwert			
Einste	Hungen:  722,0 = Digitaleingabe 1 (erfordert, dass P0701 auf 99 gesetzt ist, BICO)  722,1 = Digitaleingabe 2 (erfordert, dass P0702 auf 99 gesetzt ist, BICO)  722,2 = Digitaleingabe 3 (erfordert, dass P0703 auf 99 gesetzt ist, BICO)			
Index:	722,3 = Digitaleingabe 4 (erfordert, dass P0704 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722,4 = Digitaleingabe 5 (erfordert, dass P0705 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722,5 = Digitaleingabe 6 (erfordert, dass P0706 auf 99 gesetzt ist, BICO)			
illuex.	P2221[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS)			
	P2221[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P2221[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)			
P2222[3]	BI: PID-Festsollwert Anwahl Bit2 ÄndStat: CT Datentyp: U32 Einheit -	Min:	0:0	Stufe
	ÄndStat:       CT       Datentyp:       U32       Einheit -         P-Gruppe:       COMMANDS       Aktiv:       Sofort       -	Def: Max:	0:0 4000:0	3
Finete	Definiert die Befehlsquelle des Wahl-Bits 2 für den PID-Festsollwert			
EINSte	Ilungen:  722,0 = Digitaleingabe 1 (erfordert, dass P0701 auf 99 gesetzt ist, BICO)  722,1 = Digitaleingabe 2 (erfordert, dass P0702 auf 99 gesetzt ist, BICO)  722,2 = Digitaleingabe 3 (erfordert, dass P0703 auf 99 gesetzt ist, BICO)  722,3 = Digitaleingabe 4 (erfordert, dass P0704 auf 99 gesetzt ist, BICO)  722,4 = Digitaleingabe 5 (erfordert, dass P0705 auf 99 gesetzt ist, BICO)			
Index:	722,5 = Digitaleingabe 6 (erfordert, dass P0706 auf 99 gesetzt ist, BICO)			
	P2222[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P2222[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P2222[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)			
P2223[3]	BI: PID-Festsollwert Anwahl Bit3  ÄndStat: CT Datentyp: U32 Einheit - P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: Sofort -	Min: Def: Max:	0:0 722:3 4000:0	Stufe 3
	Definiert die Befehlsquelle des Wahl-Bits 3 für den PID-Festsollwert			
Einste	Ilungen:   722,0			
Index:	P2223[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P2223[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS)			
r2224	P2223[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)  CO: Aktueller PID-Festsollwert	Min:		Stufe
	Datentyp: Float Einheit % P-Gruppe: TECH	Def: Max:	-	2
Hinwe	Zeigt die Summe der angewählten PID-Festsollwerte an. is: 100 % = 4000 Hex			
P2225	PID-Festsollwert-Modus - Bit 4	Min:	1	Stufe
	ÄndStat:CTDatentyp: U16Einheit -P-Gruppe:TECHAktiv: Sofort-	Def: Max:	1 3	3
	Direktwahl oder Direktwahl + EIN-Bit 4 für PID-Festsollwert.			

Mögliche Einstellungen:

1 Festfrequenz binärkodiert
2 Festfrequenz binärkodiert + EIN-Befehl
3 Festfrequenz BCD-kodiert + EIN-Befehl

P2226[3]	ÄndStat:	Festsollwert A CT COMMANDS	nwahl Bit4 Datentyp: U32 Aktiv: Sofort	Einheit - -	Min: Def: Max:	0:0 722:4 4000:0	Stufe 3		
Einstel	Definiert die Befehlsquelle des Wahl-Bits 4 für den PID-Festsollwert.								
Index:	722,0 = Digitaleingabe 1 (erfordert, dass P0701 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722,1 = Digitaleingabe 2 (erfordert, dass P0702 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722,2 = Digitaleingabe 3 (erfordert, dass P0703 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722,3 = Digitaleingabe 4 (erfordert, dass P0704 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722,4 = Digitaleingabe 5 (erfordert, dass P0705 auf 99 gesetzt ist, BICO) 722,5 = Digitaleingabe 6 (erfordert, dass P0706 auf 99 gesetzt ist, BICO)								
index:	P2226[1] :	Befehlsdatensa     Befehlsdatensa     Befehlsdatensa     Befehlsdatensa	atz (CDS)						
P2227		tsollwert-Modu	,		Min:	1	Stufe		
	ÄndStat:		Datentyp: U16	Einheit -	Def:	1	3		
	P-Gruppe:	: TECH	Aktiv: Sofort	-	Max:	3			
	Direktwahl	oder Direktwahl +	EIN-Bit 5 für PID-Fests	collwort					
Möglic	he Einstell		EIN-DICO IUI I ID-I COC	JOHWCI L.					
- 3		Festfrequenz binär	kodiert						
	2 Festfrequenz binärkodiert + EIN-Befehl								
	3	Festfrequenz BCD	-kodiert + EIN-Befehl						
P2228[3]	BI: PID-I	Festsollwert A	nwahl Bit5		Min:	0:0	Stufe		
	ÄndStat:		Datentyp: U32	Einheit -	Def:	722:5	3		
	P-Gruppe:	COMMANDS	Aktiv: Sofort	-	Max:	4000:0			
Einstel	Definiert di	e Befehlsquelle de	s Wahl-Bits 5 für den F	PID-Festsollwert					
				uf 99 gesetzt ist, BICO)					
				ouf 99 gesetzt ist, BICO)					
				ouf 99 gesetzt ist, BICO)					
				ouf 99 gesetzt ist, BICO)					
				ouf 99 gesetzt ist, BICO)					
Index:	•	0 0 (	•	, ,					
	P2228[1] :	1. Befehlsdatensa     2. Befehlsdatensa     3. Befehlsdatensa	atz (CDS)						
P2231[3]	Sollwert	speicher PID-	MOP		Min:	0	Stufe		
	ÄndStat: P-Gruppe:	ĊUT	Datentyp: U16 Aktiv: Nein	Einheit - -	Def: Max:	0	2		
Möglic	Sollwert-Sp						•		

0 PID-Motorpotentiometersollwert wird nicht gespeichert

PID-Motorpotentiometersollwert wird gespeichert (P2240 wird aktualisiert)

Index:

P2231[0] : 1. Antriebsdatensatz (DDS) P2231[1] : 2. Antriebsdatensatz (DDS) P2231[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)

Abhängigkeit:

Bei Wahl von 0 kehrt der Sollwert nach einem AUS-Befehl zu dem in P2240 (Sollwert von PID-MOP) eingestellten Wert zurück.

Bei Wahl von 1 wird der aktive Sollwert in P2240 gespeichert und entsprechend dem Momentanwert aktualisiert.

Details:

Siehe P2240 (Sollwert von PID-MOP)

P2232	Reversieren PID-M		<b>Min</b> : 0	Stufe	
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def: 1	2
	P-Gruppe: TECH	Aktiv: Sofort	-	<b>Max:</b> 1	_

Sperrt das Reversieren, wenn das Motorpotentiometer (über P1000) entweder als Hauptsollwert oder als Zusatzsollwert gewählt wurde.

## Mögliche Einstellungen:

Reversieren zulässig

Reversieren gesperrt

Bei der Einstellung 0 ist eine Änderung der Motordrehrichtung mit Hilfe des Motorpotentiometersollwertes zulässig (Erhöhen/Verringern der Frequenz entweder über die Digitaleingänge oder den Auf/Ab-Tasten des Motorpotentiometers).

```
P2235[3]
               BI: Quelle PID-MOP höher
                                                                                                                Stufe
                                                                                          Min:
                                                                                                  0.0
               ÄndStat: CT
                                              Datentyp: U32
                                                                     Einheit -
                                                                                                  19:13
                                                                                          Def:
                                                                                                                  3
                                                                                                  4000:0
               P-Gruppe: COMMANDS
                                              Aktiv: Sofort
                                                                                          Max:
               Definiert die Quelle des Befehls "Motorpotentiometer höher".
       Einstellungen:
               722,0 =
                         Digitaleingabe 1 (erfordert, dass P0701 auf 99 gesetzt ist, BICO)
               722,1 =
                         Digitaleingabe 2 (erfordert, dass P0702 auf 99 gesetzt ist, BICO)
                         Digitaleingabe 3 (erfordert, dass P0703 auf 99 gesetzt ist, BICO)
               722,2 =
                         Digitaleingabe 4 (erfordert, dass P0704 auf 99 gesetzt ist, BICO)
               722 3 =
               722,4 = Digitaleingabe 5 (erfordert, dass P0705 auf 99 gesetzt ist, BICO)
               722,5 = Digitaleingabe 6 (erfordert, dass P0706 auf 99 gesetzt ist, BICO)
               19.D = Höher-Taste
       Index:
               P2235[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS)
               P2235[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS)
               P2235[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)
P2236[3]
               BI: Quelle PID-MOP tiefer
                                                                                                                Stufe
                                                                                          Min:
                                                                                                  0.0
               ÄndStat: CT
                                              Datentyp: U32
                                                                     Einheit -
                                                                                          Def:
                                                                                                  19:14
                                                                                                                  3
               P-Gruppe: COMMANDS
                                                                                                  4000:0
                                              Aktiv: Sofort
                                                                                          Max:
               Definiert die Quelle des Befehls "Motorpotentiometer tiefer".
       Einstellungen:
                         Digitaleingabe 1 (erfordert, dass P0701 auf 99 gesetzt ist, BICO)
               722,0 =
                         Digitaleingabe 2 (erfordert, dass P0702 auf 99 gesetzt ist, BICO)
               722,1 =
               722,2 =
                         Digitaleingabe 3 (erfordert, dass P0703 auf 99 gesetzt ist, BICO)
                         Digitaleingabe 4 (erfordert, dass P0704 auf 99 gesetzt ist, BICO)
               722.3 =
                         Digitaleingabe 5 (erfordert, dass P0705 auf 99 gesetzt ist, BICO)
               722,4 =
               722,5 =
                         Digitaleingabe 6 (erfordert, dass P0706 auf 99 gesetzt ist, BICO)
                         Digitaleingabe 7 (über Analogeingabe 1, erfordert, dass P0707 auf 99 gesetzt ist)
               722.7 =
                         Digitaleingabe 8 (über Analogeingabe 2, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist)
               19.E = Tiefer-Taste
       Index:
               P2236[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS)
               P2236[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS)
               P2236[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)
P2240[3]
               Sollwert PID-MOP
                                                                                                                Stufe
                                                                                          Min:
                                                                                                  -200.00
               ÄndStat: CUT
                                              Datentyp: Float
                                                                     Einheit %
                                                                                          Def:
                                                                                                  10.00
                                                                                                                  2
               P-Gruppe: TECH
                                              Aktiv: Nein
                                                                                                  200.00
               Sollwert des Motorpotentiometers.
               Ermöglicht einem Anwender, einen PID-Sollwert als Prozentwert festzulegen.
       Einstellungen:
                         Digitaleingabe 1 (erfordert, dass P0701 auf 99 gesetzt ist, BICO)
               722,0 =
                         Digitaleingabe 2 (erfordert, dass P0702 auf 99 gesetzt ist, BICO)
               722.1 =
                         Digitaleingabe 3 (erfordert, dass P0703 auf 99 gesetzt ist, BICO)
               722.2 =
               722,3 =
                         Digitaleingabe 4 (erfordert, dass P0704 auf 99 gesetzt ist, BICO)
                         Digitaleingabe 5 (erfordert, dass P0705 auf 99 gesetzt ist, BICO)
               722,4 =
                         Digitaleingabe 6 (erfordert, dass P0706 auf 99 gesetzt ist, BICO)
               722.5 =
               722.6 =
                         Digitaleingabe 7 (über Analogeingabe 1, erfordert, dass P0707 auf 99 gesetzt ist)
               722,7 = Digitaleingabe 8 (über Analogeingabe 2, erfordert, dass P0708 auf 99 gesetzt ist)
               19.D = Höher-Taste
       Index:
               P2240[0]: 1. Antriebsdatensatz (DDS)
               P2240[1]: 2. Antriebsdatensatz (DDS)
P2240[2]: 3. Antriebsdatensatz (DDS)
       Abhängigkeit:
               Sollwert ändern:
               1. Höher- / Tiefer-Taste auf BOP verwenden oder
               2. P0702/P0703 = 13/14 (Funktion der Digitaleingänge 2 und 3) setzen
       Hinweis:
               100 % = 40<u>00 Hex</u>
r2250
               CO: Aktueller Sollwert PID-MOP
                                                                                                                Stufe
                                                                                          Min:
                                              Datentyp: Float
                                                                     Einheit %
                                                                                          Def:
                                                                                                                  2
               P-Gruppe: TECH
                                                                                          Max:
               Zeigt den aktuellen Sollwert des Motorpotentiometers als Prozentwert
```

Hinweis:

100 % = 4000 Hex

P2253[3]	CI: PID-Sollwert			Min:	0:0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U32	Einheit -	Def:	0:0	2
	P-Gruppe: TECH	Aktiv: Sofort	-	Max:	4000:0	_

Definiert die Quelle für die PID-Sollwerteingabe.

Dieser Parameter ermöglicht dem Anwender die Wahl der PID-Sollwertquelle. Im Allgemeinen wird ein digitaler Sollwert entweder mit Hilfe eines festen PID-Sollwerts oder eines aktiven Sollwerts gewählt.

Einstellungen:

755 = Analogeingabe 1

2224 = Fester PI-Sollwert (siehe P2201 bis P2207)

2250 = Aktiver PI-Sollwert (siehe P2240)

Index:

P2253[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS) P2253[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS) P2253[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

P2254[3] CI: Quelle PID-Zusatzsollwert

Stufe Min: 0:0 ÄndStat: CUT Datentyp: U32 Einheit -Def: 0.0 3 P-Gruppe: TECH Aktiv: Sofort Max: 4000:0

Wählt die Quelle für den PID-Zusatzsollwert (Abgleichsignal). Dieses Signal wird mit der Verstärkung für den Zusatzsollwert multipliziert und zum PID-Sollwert addiert.

Einstellungen:

755 = Analogeingabe 1

2224 = Fester PI-Sollwert (siehe P2201 bis P2207)

2250 = Aktiver PI-Sollwert (siehe P2240)

Index:

P2254[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P2254[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS) P2254[2]: 3. Befehlsdatensatz (CDS)

P2255 PID Sollwert Verstärkung

Stufe 0.00 Min: ÄndStat: CUT Einheit -100.00 Datentyp: Float Def: 3 P-Gruppe: TECH Aktiv: Nein Max: 100.00


Verstärkungsfaktor für PID-Sollwert. Auch der Zusatzsollwert wird mit diesem Verstärkungsfaktor multipliziert, um ein geeignetes Verhältnis zwischen Haupt- und Zusatz-Sollwert zu erhalten.

P2256 PID Zus.sollwert Verstärkung Stufe 100.00 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit -Def: 3 Max: 100.00 P-Gruppe: TECH Aktiv: Nein

> Verstärkungsfaktor für den PID-Zusatzsollwert. Dieser Verstärkungsfaktor skaliert den Zusatzsollwert, das zum PID-Hauptsollwert addiert wird.

P2257	Hochlaufzeit für PID-Sollwert			Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	1.00	2
	P-Gruppe: TECH	Aktiv: Nein	-	Max:	650.00	_

Stellt die Hochlaufzeit für den PID-Sollwert ein.



# Abhängigkeit:

P2200 = 1 (PID-Regler ist freigegeben) wählt die normale Hochlaufzeit aus (P1120).


PID-Hochlaufzeit nur aktiv für PID-Sollwert und nur aktiv, wenn PID-Sollwert geändert oder ein EIN-Befehl gegeben wird (wenn PID diese Rampe verwendet, um den zugehörigen Wert von 0% aus zu erreichen).

## Notiz:

Das Einstellen einer zu kurzen Hochlaufzeit kann zum Abschalten des Wechselrichters führen, z. B. wegen Überstrom.

P2258	Rücklaufzeit für PID-Sollwert			Min:	0.00	Stufe	
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	1.00	2	
	P-Gruppe: TECH	Aktiv: Nein	-	Max:	650.00	_	

Stellt die Rücklaufzeit für den PID-Sollwert ein. Setpoint (%)



# Abhängigkeit:

P2200 = 1 (PID-Regler ist freigegeben) wählt die normale Hochlaufzeit aus (P1120).

PID-Sollwertrampe nur aktiv bei PID-Sollwertänderungen.

P1121 (Rücklaufzeit) und P1135 (AUS3 Rücklaufzeit) definieren die Rampenzeiten, die nach AUS1 bzw. AUS2 verwendet werden.

## Notiz:

Das Einstellen einer zu kurzen Rücklaufzeit kann wegen Überspannung (F0002) / Überstrom (F0001) zum Abschalten des Wechselrichters führen.

2260	CO: Aktiver PID-Sollwert		Min: -	Stufe
	P-Gruppe: TECH	Einheit %	Def: - Max: -	2
	Zeigt den gesamten, aktiven PID-Sollwert als Proze	ntwert an.		
Hinw				
2261	Zeitkonstante PID Sollwertfilter		Min: 0.00	Stufe
	ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: TECH Aktiv: Nein	Einheit s -	<b>Def:</b> 0.00 <b>Max:</b> 60.00	3
	Stellt eine Zeitkonstante zur Glättung des PID-Sollw	erts ein.		
Hinw	eis: 0 = keine Glättung			
2262	CO: Akt. gefilterter PID-Sollw.		Min: -	Stufe
	Datentyp: Float P-Gruppe: TECH	Einheit %	Def: - Max: -	3
	Zeigt den PID-Sollwert als Prozentwert nach der Glä	ättung an.		
Hinw	eis: 100 % = 4000 Hex			
2263	PID-Reglertyp	Einhait	Min: 0	Stufe
	ÄndStat:CTDatentyp:U16P-Gruppe:TECHAktiv:Nein	Einheit - -	<b>Def:</b> 0 <b>Max:</b> 1	3
Möal	Stellt den PID-Reglertyp ein. iche Einstellungen:			
09.	0 D-Anteil des Ist-Wertes 1 D-Anteil der Regelabweichung			
P2264[3]	CI: Quelle PID-Istwert		Min: 0:0	Stufe
	ÄndStat: CUT Datentyp: U32 P-Gruppe: TECH Aktiv: Sofort	Einheit - -	<b>Def:</b> 755:0 <b>Max:</b> 4000:0	2
Einst Inde	P2264[0]: 1. Befehlsdatensatz (CDS) P2264[1]: 2. Befehlsdatensatz (CDS)			
Hinw				
	Wenn die Analogeingabe ausgewählt wird, können P0760 (ADC-Skalierung) eingestellt werden.	Offset und Verstärku	ng mit den Parametern F	P0756 bis
P2265	PID Istwert-Filterzeitkonstante ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: TECH Aktiv: Nein	Einheit s	Min: 0.00 Def: 0.00 Max: 60.00	Stufe 2
	Bestimmt die Zeitkonstante des PID-Istwertfilters.			
2266	CO: PID-Istwert gefiltert		Min: -	Stufe
	P-Gruppe: TECH	Einheit %	Def: - Max: -	2
	Zeigt das gefilterte PID-Istwertsignal als Prozentwer	t an.		
Hinw				
Hinw 22267	eis:  100 % = 4000 Hex  Maximaler PID-Istwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float	Einheit %	Min: -200.00 Def: 100.00 Max: 200.00	Stufe 3
	eis: 100 % = 4000 Hex  Maximaler PID-Istwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: TECH Aktiv: Nein	-		
	eis: 100 % = 4000 Hex  Maximaler PID-Istwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: TECH Aktiv: Nein  Stellt die Obergrenze für den Wert des PID-Istwertig	-	<b>Def:</b> 100.00	

Wenn das PID aktiviert ist (P2200 = 1) und das Signal diesen Wert übersteigt, schaltet der Wechselrichter mit F0222 aus.

P2268 Minimimaler PID-Istwert Stufe Min: -200.00 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit % Def: 0.00 3 P-Gruppe: TECH 200.00 Aktiv: Nein Max: Stellt die Untergrenze für den Wert des PID-Istwertsignals (in %) ein. Hinweis: 100 % = 4000 Hex Notiz: Wenn das PID aktiviert ist (P2200 = 1) und das Signal diesen Wert übersteigt, schaltet der Wechselrichter mit F0221 aus P2269 Stufe Verstärkung PID-Istwert Min: 0.00 ÄndStat: CUT Einheit -Def: 100.00 Datentyp: Float 3 P-Gruppe: TECH Aktiv: Nein Max: 500.00 Ermöglicht dem Anwender, den PID-Istwert als Prozentwert zu skalieren. Eine Verstärkung von 100,0 % bedeutet, dass das Istwertsignal nicht verändert wird P2270 Stufe **PID-Istwert Funktionswahl** Min: 0 ÄndStat: CUT Def: Datentyp: U16 Einheit -0 3 P-Gruppe: TECH Aktiv: Nein Max: 3 Wendet arithmetische Funktionen auf das PID-Istwertsignal an, was die Multiplikation des Ergebnisses mit P2269 (auf PID-Istwert angewendete Verstärkung) ermöglicht. Mögliche Einstellungen: 0 Gesperrt Quadratwurzel (Wurzel(x)) 1 2 Quadrat (x\*x)Dritte Potenz (x\*x\*x)Stufe P2271 PID-Gebertyp Min: 0 ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit -Def: 0 2 P-Gruppe: TECH Aktiv: Nein Max: 1 Werte: 0 : [Standard] Wenn das Istwertsignal kleiner ist als der PID-Sollwert, erhöht der PID-Regler die Motordrehzahl, um dies zu korrigieren. 1: Wenn das Istwertsignal größer ist als der PID-Sollwert, verringert der PID-Regler die Motordrehzahl, um dies zu korrigieren. Mögliche Einstellungen: Gesperrt Invertierung des PID-Ist-Wertes Notiz: Es ist wichtig, den korrekten Gebertyp zu wählen. Bei Unsicherheit bezüglich der Eingabe von 0 oder 1 kann der korrekte Typ wie folgt festgestellt werden: 1 Die Funktion PID sperren (P2200 = 0). 2 Die Motorfrequenz erhöhen und dabei das Istwertsignal messen. 3 Steigt das Istwertsignal bei zunehmender Motorfrequenz, dann muss der PID-Gebertyp 0 sein. 4 Nimmt das Istwertsignal bei zunehmender Motorfrequenz ab, dann muss der PID-Gebertyp 1 sein. Stufe r2272 CO: skalierter PID-Istwert Min: **Datentyp:** Float Einheit % Def: 2 P-Gruppe: TECH Max: Zeigt das skalierte PID-Istwertsignal als Prozentwert an. Hinweis 100 % = 4000 Hex r2273 Stufe CO: PID-Reglerabweichung Min: Einheit % Datentyp: Float Def: 2 P-Gruppe: TECH Max: Zeigt die PID-Reglerabweichung zwischen Sollwert- und Istwertsignal in % an Hinweis: 100 % = 4000 HexP2274 Stufe PID Differenzierzeitkonstante Min: 0.000

Stellt die PID-Differenzierzeitkonstante ein.

Datentyp: Float

Aktiv: Nein

Einheit s

ÄndStat: CUT

P-Gruppe: TECH

0.000

60.000

2


Def:

Max:

P2280	PID Proportionalverstärkung			Min:	0.000	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit -	Def:	3.000	2
	P-Gruppe: TECH	Aktiv: Nein	-	Max:	65.000	

Ermöglicht dem Anwender, die Proportionalverstärkung für den PID-Regler einzustellen.

Der PID-Regler ist unter Verwendung des Standardmodells ausgeführt.



Zur Erzielung der bestmöglichen Ergebnisse sind sowohl der P- als auch der I-Anteil zu aktivieren.

#### Abhängigkeit:

Wird der P-Anteil auf 0 eingestellt, dann reagiert der I-Anteil auf das Quadrat des Fehlersignals.

#### Hinweis:

Treten im System plötzliche, sprungförmige Änderungen des Istwertsignals auf, dann muss der P-Anteil gewöhnlich auf einen kleinen Wert eingestellt werden (0,5) und gleichzeitig derl-Anteil erhöht werden.

Der D-Anteil (P2274) multipliziert die Differenz zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Istwertsignal und beschleunigt dadurch die Reaktion des Reglers auf eine plötzliche Reglerabweichung.

#### Notiz:

Der D-Anteil sollte vorsichtig eingestellt werden, da er zu Schwankungen der Reglerausgabe führen kann. Jede Änderung des Istwertsignals wird durch die Differenzierung verstärkt.

P2285	PID Integrationszeit			Min:	0.000	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	0.000	2
	P-Gruppe: TECH	Aktiv: Nein	-	Max:	60.000	_

Stellt die Integrationszeitkonstante für den PID-Regler ein.

## Details:

Siehe P2280 (PID-Proportionalverstärkung).

P2291	Maximalwert PID-Ausgang			Min:	-200.00	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	100.00	2
	P-Gruppe: TECH	Aktiv: Nein	-	Max:	200.00	_

Stellt die Obergrenze für die PID-Reglerausgang ein (in %).

## Abhängigkeit:

Wenn Fmax (P1082) größer ist als P2000 (Bezugsfrequenz), dann muss entweder P2000 oder P2291 (Obergrenze für PID-Ausgang) geändert werden, um Fmax zu erreichen.

#### Hinweis:

100 % = 4000 Hex (wie durch P2000 (Bezugsfrequenz) definiert).

P2292	Minimalwert PID-A	usgang		Min:	-200.00	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	0.00	2
	P-Gruppe: TECH	Aktiv: Nein	-	Max:	200.00	_

Stellt die Untergrenze für die PID-Reglerausgang ein (in %).

# Abhängigkeit:

Ein negativer Wert ermöglicht die bipolare Arbeitsweise des PID-Reglers.

## Hinweis:

100 % = 4000 Hex

P2293	Hoch-/Rücklaufz. des PID-Grenzw.			Min:	0.00	Stufe	
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	1.00	3	
	P-Gruppe: TECH	Aktiv: Nein	-	Max:	100.00		

Stellt die maximale Hoch- bzw. Rücklaufzeit des PID-Ausgangs ein.

Wenn der PID-Regler aktiviert ist, laufen die Ausgangsbegrenzungen in der durch P2293 definierten Zeit von 0 auf die in P2291 (Obergrenze für PID-Ausgang) und P2292 (Untergrenze für PID-Ausgang) eingestellten Grenzen hoch. Diese Begrenzungen verhindern große Sprünge des PID-Reglerausgangs, wenn der Wechselrichter gestartet wird. Sobald die Grenzen erreicht sind, ist die Dynamik des PID-Reglers nicht mehr durch diese Hoch-/Rücklaufzeit (P2293) begrenzt.

Diese Rampenzeiten werden mit dem EIN-Befehl aktiv.

### Hinweis:

Wenn ein AUS1 oder AUS3 abgesetzt wird, läuft die Wechselrichterausgabefrequenz zurück, wie in P1121 (Rücklaufzeit) oder P1135 (AUS3-Rücklaufzeit) eingestellt.

r2294 CO: Aktueller PID-Ausgang
Datentyp: Float Einheit % Def: P-Gruppe: TECH

Zeigt den PID-Ausgang als Prozentwert an

Hinweis:
100 % = 4000 Hex

 
 P2350
 Freigabe PID Autotuning ÄndStat:
 Min: 0 Datentyp: U16
 Stufe Einheit -P-Gruppe:
 O Def: 0 Max: 4
 2

Aktiviert die Funktion zur automatischen Abstimmung des PID-Reglers.

#### Mögliche Einstellungen:

- 0 PID-Autotuning gesperrt1 PID-Autotuning St. ZN
- 2 PID-Autotuning abh.von Betr.pkt. 3 PID-Autotuning keine Betriebss.
- 4 PID-Autotuning nur von PI

## Abhängigkeit:

Aktiv, wenn der PID-Regler freigegeben ist (siehe P2200)

#### Hinweis:

Nach Abschluß der automatischen Abstimmung wird dieser Parameter auf Null gesetzt.

P2354 PID Autotuning Überwachungszeit Min: 60 Stufe ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit s Def: 240 Max: 65000 3

#### Notiz:

Mit diesem Parameter wird die Überwachungszeit eingestellt, nach der die automatische Abstimmung abgebrochen wird, wenn keine Anregung des Regelkreises erfolgt ist.

P2355 PID Autotuning Offset

AndStat: CUT
P-Gruppe: TECH

Datentyp: Float
Aktiv: Nein

Datentyp: Float
Finheit %

Min: 0.00
Def: 5.00
Max: 20.00

Max: 20.00

Mit diesem Parameter wird die verwendete Anregung des PID-Regelkreises eingestellt.

#### Hinweis:

Die Anregung kann stark variieren, z.B. bei Anlagenkonfigurationen mit sehr langen Systemzeitkonstanten werden große Werte benötigt.

Stufe P3900 Ende Schnellinbetriebnahme (IBN) Min: 0 ÄndStat: C Datentyp: U16 Einheit -Def: 0 1 Aktiv: Sofort P-Gruppe: QUICK QuickCom Max: 3

Nimmt die für optimalen Motorbetrieb erforderlichen Berechnungen vor.

Nach Abschluss der Berechnung werden P3900 und P0010 (Parametergruppen für IBN) automatisch auf den Ausgangswert 0 zurückgesetzt.

### Mögliche Einstellungen:

- Keine Schnell-IBN
- 1 Schnell-IBN starten mit Werkseinstellungen
- 2 Schnell-IBN starten
- 3 Schnell-IBN nur für Motordaten starten

## Abhängigkeit:

Nur änderbar, wenn P0010 = 1 (Schnell-IBN)

## Hinweis:

In der Einstellung 1 werden nur die in der Schnellinbetriebnahme vorgenommenen Parametereinstellungen beibehalten. Alle anderen Parameteränderungen, einschließlich der E/A-Einstellungen, gehen verloren. Die Motorberechnungen finden statt.

In der Einstellung 2 werden nur solche Parameter berechnet, die von den Parametern im Inbetriebnahmemenü Schnellinbetriebnahme (P0010 = 1) abhängig sind. Die E/A-Einstellungen werden ebenfalls auf die Standardwerte zurückgesetzt und die Motorberechnungen durchgeführt.

In der Einstellung 3 werden nur die Motor- und Reglerberechnungen durchgeführt. Durch Verlassen der Schnellinbetriebnahme mit dieser Einstellung wird Zeit gespart (wenn beispielsweise nur die Typenschilddaten des Motors geändert wurden).

Berechnet eine Vielzahl von Motorparametern, wodurch bestehende Werte überschrieben werden. Dazu zählen P0344 (Zugriffsstufe 3, Motorgewicht), P0350 (Zugriffsstufe 3, Entmagnetisierungszeit), P2000 (Bezugsfrequenz), P2002 (Zugriffsstufe 3, Bezugsstrom).

P3950	Serviceparameter			<b>Min:</b> 0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	<b>Def</b> : 0	4
	P-Gruppe: ALWAYS	Aktiv: Sofort	-	Max: 255	_

Greift auf spezielle Entwicklungs- und Betriebsfunktionalität zu.

r3954[13]	CM Version und GUI I	D		Min:	-	Stufe
	P-Gruppe: -	Datentyp: U16	Einheit -	Def: Max:	- -	4
Index	Dienst zur Einordnung der Fi	rmware (nur für SIEME	ENS-interne Zwecke	).		
	r3954[0] : CM-Version (Hau r3954[1] : CM-Version (Unte r3954[2] : CM-Version (Base r3954[3] : GUI-ID r3954[4] : GUI-ID r3954[5] : GUI-ID r3954[6] : GUI-ID r3954[7] : GUI-ID r3954[8] : GUI-ID r3954[10] : GUI-ID r3954[10] : GUI-ID r3954[11] : GUI-ID Hauptver r3954[12] : GUI-ID Untervers	erversion) elevel/Patch) sion				
r3955	Version für Simovis	Datentyp: U16	Einheit -	Min: Def:	-	Stufe
	P-Gruppe: -	Datentyp. 010	Liment -	Max:	-	Н
	Dienst zur Einordnung der Fi	rmware (nur für SIEME	ENS-interne Zwecke	).		
P3980	Anwahl Quelle Inbetri ÄndStat: T	ebnahmebef. Datentyp: U16	Einheit -		0	Stufe <b>4</b>
	P-Gruppe: -	Aktiv: Sofort	-	Max:	66	•

Schält Befehls- und Sollwertquellen zwischen frei programmierbaren BICO-Parametern und festen Befehls-/Sollwertprofilen für die Inbetriebnahme um.

Die Befehls- und Sollwertquellen können separat geändert werden. Die Zehnerziffer wählt die Befehlsquelle, die Einserziffer die Sollwertquelle.

Mögliche Einstellungen:

Omd = BICO Parameter Sollwert =

0	Cmd = BICO Parameter	Sollwert = BICO Parameter
1	Cmd = BICO Parameter	Sollwert = MOP Sollwert
2	Cmd = BICO Parameter	Sollwert = Analogsollwert
3	Cmd = BICO Parameter	Sollwert = Festfrequenz
4	Cmd = BICO-Parameter	Sollwert = USS an BOP-Link
5	Cmd = BICO-Parameter	Sollwert = USS an COM-Link
6	Cmd = BICO-Parameter	Sollwert = CB an COM-Link
10	Cmd = BOP	Sollwert = BICO Parameter
11	Cmd = BOP	Sollwert = MOP Sollwert
12	Cmd = BOP	Sollwert = Analogsollwert
13	Cmd = BOP	Sollwert = Festfrequenz
14	Cmd = BOP	Sollwert = USS an BOP-Link
15	Cmd = BOP	Sollwert = USS an COM-Link
16	Cmd = BOP	Sollwert = CB an COM-Link
40	Cmd = USS an BOP-Link	Sollwert = BICO-Parameter
41	Cmd = USS an BOP-Link	Sollwert = Motorpotentiometersollwert
42	Cmd = USS an BOP-Link	Sollwert = Analogsollwert
43	Cmd = USS an BOP-Link	Sollwert = Festfrequenz
44	Cmd = USS an BOP-Link	Sollwert = USS an BOP-Link
45	Cmd = USS an BOP-Link	Sollwert = USS an COM-Link
46	Cmd = USS an BOP-Link	Sollwert = CB an COM-Link
50	Cmd = USS an COM-Link	Sollwert = BICO-Parameter
51	Cmd = USS an COM-Link	Sollwert = Motorpotentiometersollwert
52	Cmd = USS an COM-Link	Sollwert = Analogsollwert
53	Cmd = USS an COM-Link	Sollwert = Festfrequenz
54	Cmd = USS an COM-Link	Sollwert = USS an BOP-Link
55	Cmd = USS an COM-Link	Sollwert = USS an COM-Link
56	Cmd = USS an COM-Link	Sollwert = CB an COM-Link
60	Cmd = CB an COM-Link	Sollwert = BICO-Parameter
61	Cmd = CB an COM-Link	Sollwert = Motorpotentiometersollwert
62	Cmd = CB an COM-Link	Sollwert = Analogsollwert
63	Cmd = CB an COM-Link	Sollwert = Festfrequenz
64	Cmd = CB an COM-Link	Sollwert = USS an BOP-Link
65	Cmd = CB an COM-Link	Sollwert = USS an COM-Link
66	Cmd = CB an COM-Link	Sollwert = CB an COM-Link

P3981 Reset aktiver Fehler Min: Stufe 0 ÄndStat: CT P-Gruppe: ALARMS Datentyp: U16 Einheit -Def: 0 4 Aktiv: Sofort Max: 1 Setzt aktive Fehler zurück, wenn der Wert von 0 in 1 geändert wird. Mögliche Einstellungen:

0 Fehler Reset kein Fehler Reset Hinweis: Automatisch auf 0 zurückgesetzt. Details:

Siehe P0947 (letzter Störcode)

Stufe r3986[2] **Anzahl Parameter** Min: Einheit -Datentyp: U16 Def: 4 P-Gruppe: -Max:


Anzahl der Parameter beim Antrieb


Index:


r3986[0]: Nur Lesen r3986[1]: Lesen & Schreiben


Stufe


# 2 Funktionspläne




















# 3 Alarme und Warnungen

Fehler	Ursache	Diagnose & Beseitigung	Reak- tion
F0001 Überstrom	<ul> <li>Motorleistung (P0307) entspricht nicht Wechselrichterleistung (P0206)</li> <li>➤ Kurzschluss in Motorleitung</li> <li>➤ Erdschlüsse</li> </ul>	<ol> <li>Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte:</li> <li>Die Motorleistung (P0307) muss der Wechselrichterleistung entsprechen (P0206).</li> <li>Grenzwerte für Kabellängen dürfen nicht überschritten werden.</li> <li>Motorkabel und Motor dürfen nicht zu Kurzbzw. Erdschlüssen führen</li> <li>Motorparameter müssen denen des eingesetzten Motors entsprechen.</li> <li>Ständerwiderstandswert (P0350) muss korrekt sein.</li> <li>Der Motor darf nicht behindert bzw. überlastet werden.</li> <li>Hochlaufzeit erhöhen.</li> <li>Verstärkung reduzieren.</li> </ol>	Off2
F0002 Überspannung	<ul> <li>Spannung der Gleichstromverbindung (r0026) höher als Auslösestufe (P2172)</li> <li>Überspannung kann entweder durch zu hohe Hauptversorgungsspannung hervorgerufen werden oder dadurch entstehen, dass sich der Motor im Generatorbetrieb befindet.</li> <li>Wechselrichterbetrieb kann durch schnelles Herunterfahren hervorgerufen werden oder dadurch entstehen, dass der Motor durch eine aktive Last angetrieben wird.</li> </ul>	Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte:  1. Netzspannung (P0210) muss innerhalb der auf dem Typenschild ausgewiesenen Grenzwerte liegen.  2. Der Spannungsregler für die Gleichstromverbindung muss freigeschaltet (P1240) und korrekt parametriert werden.  3. Die Rücklaufzeit (P1121) muss dem Lastmoment entsprechen.  4. Die erforderliche Bremsleistung muss innerhalb der angegebenen Grenzwerte liegen.  Hinweis  Eine höhere Trägheit erfordert längere Hochlaufzeiten; andernfalls Bremswiderstand anwenden	Off2
F0003 Unterspannung	<ul> <li>Netzversorgung ausgefallen.</li> <li>Schockbeanspruchung ausserhalb der angegebenen Grenzwerte.</li> </ul>	Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte:     Netzspannung (P0210) muss innerhalb der am Typenschild angegebenen Grenzwerte liegen.     Netzspannung darf nicht anfällig sein bei zwischenzeitlichen Ausfällen bzw. bei Spannungsabfällen.	Off2
F0004 Wechselrichter Übertemperatur	<ul> <li>Ventilation nicht ausreichend</li> <li>Ventilator nicht in Betrieb</li> <li>Umgebungstemperatur ist zu hoch.</li> </ul>	Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte:  1. Ventilator muss sich drehen, wenn der Wechselrichter eingeschaltet ist.  2. Die Taktfrequenz muss auf einen Standardwert gesetzt werden.  Die Umgebungstemperatur könnte höher sein als die für den Wechselrichter definierte	Off2
F0005 Wechselrichter I2T	<ul> <li>Wechselrichter überlastet.</li> <li>Lastspiel zu anspruchsvoll.</li> <li>Die Motorleistung (P0307) übertrifft die Leistung des Wechselrichters (P0206).</li> </ul>	Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte:  1. Der Lastzyklus muss innerhalb definierter Grenzwerte liegen.  2. Die Motorleistung (P0307) muss der Leistung des Wechselrichters entsprechen (P0206)	Off2
F0011 Motor- Übertemperatur	Motor überlastet.	Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte:  1. Lastzyklus muss korrekt sein.  2. Nenn-Übertemperaturen (P0626-P0628) müssen korrekt sein  3. Warnschwelle für Motortemperatur (P0604) muß übereinstimmen	Off1
F0012 Verlust des Wech- selrichter Tempera tursignals	<ul> <li>Drahtbruch des Wechselrichter-Temperatur- Sensors (Kühlkörper)</li> </ul>		Off2

Fehler	Ursache	Diagnose & Beseitigung	Reak- tion
F0021 Erdschluß	Fehler tritt auf, wenn die Summe der Phasenströme höher ist als 5 % des Nennstroms des Wechselrichters.  Hinweis Dieser Fehler tritt nur bei Wechselrichtern mit 3 Stromwandlern auf. Baugröße D bis F		Off2
F0022 Powerstack- Fehler	Der Fehler wird durch folgende Ereignisse verursacht:  ◆ (1) Überstrom im Zwischenkreis = Kurzschluß des IGBT  ◆ (2) Kurzschluß des Gleichstromstellers  ◆ (3) Erdschluß  ➤ Baugröße A bis C (1),(2),(3)  ➤ Baugröße D bis E (1),(2)  ➤ Baugröße F (2)  Da alle diese Fehler einem Signal im Power-Stack zugeordnet werden, ist es nicht möglich zu erfassen, welcher Fehler tatsächlich auftrat.		Off2
F0030 Powerstack- Fehler	> Lüfter funktioniert nicht mehr	Fehler kann nicht ausgeblendet werden während eine Optionsbaugruppe (AOP oder BOP) angeschlossen ist.  Neuer Lüfter wird benötigt.	Off2
F0040 Fehler bei automatischer Kalibrierung	> Nur MM 440		Off2
F0041 Ausfall Motordaten- Identifizierung	<ul> <li>Motordaten-Identifizierung fehlgeschlagen.</li> <li>Aarmwert = 0: Last fehlt.</li> <li>Alarmwert = 1: Stromgrenzwert während der Identifizierung erreicht.</li> <li>Alarmwert = 2: Identifizierter Ständerwiderstand kleiner als 0.1% oder größer als 100%</li> <li>Alarmwert = 3: Identifizierter Läuferwiderstand kleiner als 0.1% oder größer als 100%</li> <li>Alarmwert = 4: Identifizierte Ständerreaktanz kleiner als 50% und größer als 500%</li> <li>Alarmwert = 5: Identifizierte Hauptreaktanz kleiner als 50% und größer als 500%</li> <li>Alarmwert = 6: Identifizierte Läufer-Zeitkonstante kleiner als 10ms oder größer als 5s</li> <li>Alarmwert = 7: Identifizierte Gesamt-Streureaktanz kleiner als 5% und größer als 50%</li> <li>Alarmwert = 8: Identifizierte Ständer-Streureaktanz kleiner als 25% und größer als 250%</li> <li>Alarmwert = 9: Identifizierte Läufer-Streureaktanz kleiner als 25% und größer als 250%</li> <li>Alarmwert = 20: Identifizierte IGBT Ansprechspannung kleiner als 0.5 oder größer als 10V</li> <li>Alarmwert = 30: Stromregler bei Spannungsgrenzwert</li> <li>Alarmwert = 40: Identifizierter Datensatz inkonsistent; mindestens eine Identifizierung fehlgeschlagen</li> <li>Prozentwerte basieren auf der Impedanz Zb = Vmot,nenn / sqrt(3) / Imot,nenn</li> </ul>	O: Prüfen Sie, ob der Motor am Wechselrichter angeschlossen ist.  1-40: Prüfen Sie, ob die Motordaten in P304-311 korrekt sind.  Prüfen Sie, welche Art der Motorverdrahtung erforderlich ist (Stern, Dreieck).	Off2
F0051 Parameter EEPROM-Fehler	<ul> <li>Lese- oder Schreibvorgang w\u00e4hrend des Speicherns von nicht-fl\u00fcchtigem Parameter fehlgeschlagen.</li> </ul>	Lese- oder Schreibvorgang während des Speicherns von nicht-flüchtigem Parameter fehlgeschlagen.	Off2
F0052 Stapelspeicher Fehler	Lese- oder Schreibvorgang w\u00e4hrend des Speicherns von nicht-fl\u00fcchtigem Parameter fehlgeschlagen.	Antrieb wechseln.	Off2
F0053 E/A EEPROM- Fehler	Lesevorgang bei E/A EEPROM-Information fehlgeschlagen oder ungültige Daten.	Daten überprüfen E/A-Baugruppe austauschen	Off2

Fehler	Ursache	Diagnose & Beseitigung	Reak- tion
F0060 ASIC- Quittungsverzug	➤ Interner Kommunikationsausfall	Wenn Fehler weiterhin auftritt, Wechselrichter auswechseln.	Off2
F0070 CB- Sollwertfehlert	<ul> <li>Keine Sollwerte vom Kommunikationsbus während der Telegramm-Ausfallzeit.</li> </ul>	Mit Kundendienst Kontakt aufnehmen!  Kommunikationsbaugruppe (CB) und Kommunikationspartner prüfen	
F0071 USS-(BOP-Link)- Sollwertfehler	<ul> <li>Keine Sollwerte von USS w\u00e4hrend Telegramm-Aus-Zeit</li> </ul>	Keine Sollwerte von USS während Telegramm- Aus-Zeit	Off2
F0072 USS-(COM-Link)- Sollwertfehler	<ul> <li>Keine Sollwerte von USS w\u00e4hrend Telegramm-Aus-Zeit</li> </ul>	USS-Master prüfen	Off2
F0080 Verlust des ADU- Eingangssignals	➤ USS-Master prüfen		Off2
F0085 Externer Fehler	Externer Fehler durch Terminal-Eingabe ausgelöst.	Terminal-Eingabe für Fehlerauslösung sperren.	Off2
F0101 Stack-Überlauf	> Softwarefehler bzw. Prozessorausfall	Selbsttestroutinen durchführen.	Off2
F0221 Stack-Überlauf	PID-Rückkopplung unterhalb Mindestwert P545.	Wert von P545 ändern. Rückkopplungsverstärkung einstellen.	Off2
F0222 PID-Rück- kopplung über Maximalwert	PID-Rückkopplung über Maximalwert P544.	Wert von P544 ändern. Rückkopplungsverstärkung einstellen.	Off2
F0450 Ausfall BIST- Tests	Störwert:  1 Einige Tests am Leistungsteil sind fehlgeschlagen  2 Einige Tests an der Regelungsbaugruppe sind fehlgeschlagen  3 Einige Funktionstests sind fehlgeschlagen  4 Einige Tests an der E/A-Baugruppe sind fehlgeschlagen. (nur MM 420)  16 Ausfall des internen RAM bei Hochlauf-Prüfung	Der Antrieb ist funktionsfähig, aber einige Funktionen werden nicht korrekt ausgeführt. Ersetzen Sie den Antrieb	Off2
F0452 Riemenausfall gemeldet Ausfall BIST-Tests	Lastbedingungen am Motor deuten auf Riemenfehler oder mechanischen Fehler hin	Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte:  1. Kein Bruch, Klemmen oder anderweitige Störung des Antriebsstrangs.  2. Korrekter Betrieb eines externen Drehzahlmessfühlers, falls im Einsatz.  3. P0402 (Impulse/min bei Nenndrehzahl), P2164 (Hysterese-Frequenz- abweichung) und P2165 (Verzögerungszeit für die erlaubte Abweichung)  4. P2155 (Grenzfrequenz f1) P2157 (Grenzfrequenz f2) P2159 (Grenzfrequenz f3) P2174 (oberer Drehmoment-Schwellenwert 1) P2175 (unterer Drehmoment-Schwellenwert 1) P2176 (Drehmomentverzögerung T_Torque) P2182 (oberer Drehmoment-Schwellenwert 2) P2183 (unterer Drehmoment-Schwellenwert 2) P2184 (oberer Drehmoment-Schwellenwert 3) P2185 unterer Drehmoment-Schwellenwert 3) müssen alle korrekte Werte besitzen.	

Fehler	Ursache	Diagnose & Beseitigung	Reak- tion
F0501 Stromgrenzwert	<ul> <li>Motorleistung entspricht nicht der Leistung des Wechselrichters.</li> <li>Motorkabel sind zu kurz.</li> <li>Erdschlüsse</li> </ul>	Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte:  1. Die Motorleistung (P0307) muss der Wechselrichterleistung entsprechen (P0206).  2. Grenzwerte für Kabellängen dürfen nicht überschritten werden.  3. Motorkabel und Motor dürfen nicht zu Kurzbzw. Erdschlüssen führen  4. Motorparameter müssen denen des eingesetzten Motors entsprechen.  5. Ständerwiderstandswert (P0350) muss korrekt sein.  6. Der Motor darf nicht behindert bzw. überlastet werden.  Hochlaufzeit erhöhen.	
		Verstärkung reduzieren.	
A0502 Überspannungs- grenzwert	➤ Der Überspannungsgrenzwert ist erreicht. Dieser Warnhinweis kann während des Herunterfahrens erscheinen, wenn der Gleichstromzwischenkreis deaktiviert ist (P1240 = 0).	Wird diese Warnung ständig angezeigt, ist die Eingangsspannung des Antriebs zu prüfen.	
A0503 Unterspannungs- grenzwert	> Stromversorgung ist ausgefallen. Stromversorgung (P0210) und folglich auch die Zwischenkreisspannung (R0026) unterhalb des definierten Grenzwertes (P2172).	Netzspannung überprüfen (P0210).	
A0504 Wechselrichter- Übertemperatur	Warnschwelle der Wechselrichter- Kühlkörper-Temperatur  (P0614) ist überschritten; dies führt zu einer Reduzierungder Pulsfrequenz und/oder einer Reduzierung der Ausgangsfrequenz (abhängig von Parametrierung in (P0610)	Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte:  Die Umgebungstemperatur muss innerhalb der definierten Grenzwerte liegen.  Die Lastbedingungen und das Lastspiel müssen entsprechend ausgelegt sein.  Der Ventilator muss sich drehen, wenn der Antrieb bewegt wird.	
A0505 Wechselrichter I <sup>2</sup> T	<ul> <li>Warngrenze überschritten. Stromzufuhr wird reduziert falls parametriert (P0610 = 1).</li> </ul>	Überprüfen Sie, ob das Lastspiel innerhalb der definierten Grenzwerte liegt.	
A0506 Wechselrichter- Lastspiel	<ul> <li>Unterschied zwischen Temperatur an Kühlkörper und IGBT überschreitet die Warngrenzwerte</li> </ul>	Stellen Sie sicher, dass Lastspiel und Laststoß innerhalb der angegebenen Grenzwerte liegen	
A0510 Motor- Übertemperatur			
A0511 Motorüber- temperatur 1 <sup>2</sup> T	<ul> <li>Motor überlastet.</li> <li>Lastspiel zu hoch</li> </ul>	Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte:  1. P0611 (Zeitkonstante Motor I²t) sollte auf einen entsprechenden Wert eingestellt werden.  2. P0614 (Überlastungswarnung Motor I²t) sollte auf einen geeigneten Wert eingestellt werden.	
A0512 Verlust des Motor- Temperatur- Signals	➤ Drahtbruch zum Motortemperaturgeber. Wird ein Drahtbruch entdeckt, schaltet die Temperaturüberwachung auf Überwachung mit thermischem Abbild des Motors		
A0535 Bremswiderstand heiß			
A0541 Motordaten- Identifizierung aktiv	Motordatenidentifizierung (P1910) ausgewählt bzw. läuft.		
A0600 RTOS-Daten- verlustwarnung			
A0700 CB-Warnung 1 - Näheres siehe CB-Handbuch.	CB-(Kommunikationsbaugruppe)-spezifisch	Siehe CB-Benutzerhandbuch	

Fehler	Ursache	Diagnose & Beseitigung	Reak- tion
A0701 CB-Warnung 2 - Näheres siehe CB-Handbuch.	> CB-(Kommunikationsbaugruppe)-spezifisch	Siehe CB-Benutzerhandbuch	
A0702 CB-Warnung 3 - Näheres siehe CB-Handbuch.	➤ CB-(Kommunikationsbaugruppe)-spezifisch	Siehe CB-Benutzerhandbuch	
A0703 CB-Warnung 4 - Näheres siehe CB-Handbuch.	> CB-(Kommunikationsbaugruppe)-spezifisch	Siehe CB-Benutzerhandbuch	
A0704 CB-Warnung 4 - Näheres siehe CB-Handbuch.	CB-(Kommunikationsbaugruppe)-spezifisch	Siehe CB-Benutzerhandbuch	
A0705 CB-Warnung 6 - Näheres siehe CB-Handbuch	CB-(Kommunikationsbaugruppe)-spezifisch	Siehe CB-Benutzerhandbuch	
A0706 CB-Warnung 6 - Näheres siehe CB-Handbuch	CB-(Kommunikationsbaugruppe)-spezifisch	Siehe CB-Benutzerhandbuch	
A0707 CB-Warnung 8 - Näheres siehe CB-Handbuch.	CB-(Kommunikationsbaugruppe)-spezifisch	S Siehe CB-Benutzerhandbuch	
A0708 CB-Warnung 9 - Näheres siehe CB-Handbuch.	> CB-(Kommunikationsbaugruppe)-spezifisch	Siehe CB-Benutzerhandbuch	
A0709 CB-Warnung 10 - Näheres siehe CB-Handbuch.	CB-(Kommunikationsbaugruppe)-spezifisch	Siehe CB-Benutzerhandbuch	
A0710 CB-Kommuni- kationsfehler	CB-(Kommunikationsbaugruppe)-spezifisch	Siehe CB-Benutzerhandbuch	
A0711 CB-Konfigura- tionsfehler	CB (Kommunikationsbaugruppe) meldet einen Konfigurationsfehler	Überprüfen Sie die CB-Parameter	
A0910 V-(max.)-Regler passiviert	<ul> <li>Vdc max Regler wurde deaktiviert, da er nicht in der Lage ist, die         Zwischenkreisspannung (r0026) innerhalb der Grenzwerte zu halten (P2172).</li> <li>Tritt auf, wenn die Netzspannung (P0210) permanent zu hoch ist.</li> <li>Tritt auf, wenn der Motor von einer Wirklast angetrieben wird, die dazu führt, dass der Motor in den Rückspeisebetrieb übergeht.</li> <li>Tritt auf während des Herunterfahrens bei sehr hohen Lastmomenten</li> </ul>	<ol> <li>Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte:</li> <li>Eingangsspannung (P0756) muss innerhalb des Bereichs liegen.</li> <li>Die Last muss angepasst sein.</li> <li>In gewissen Fällen Bremswiderstand anwenden.</li> </ol>	
A0911 V-(max.)-Regler aktiv	➤ Vdc max Regler ist aktiv; Die Rücklaufzeiten werden so automatisch erhöht,um die Zwischenkreisspannung (r0026) innerhalb der Grenzwerte zu halten (P2172).		
A0912 Steuergerät für die min. Gleichstrom- spannung aktiv.	<ul> <li>Vdc min Regler wird aktiviert, wenn Zwischenkreisspannung (r0026) unter den Mindestwert fällt (P2172).</li> <li>Die kinetische Energie des Motors wird dazu verwendet, die Zwischenkreisspannung zu puffern und somit den Antrieb zu verlangsamen.</li> <li>Kurzfristige Netzausfälle führen daher nicht mehr automatisch zu einer Unterspannungsabschaltung.</li> </ul>		

Fehler	Ursache	Diagnose & Beseitigung	Reak- tion
A0920 ADC-Parameter nicht richtig gesetzt.	<ul> <li>ADU-Parameter sollten nicht auf identische Werte gesetzt werden, da dies zu unlogischen Resultaten führen würde.</li> <li>Index 0: Parametereinstellungen für Ausgang identisch.</li> <li>Index 1: Parametereinstellungen für Eingang identisch.</li> <li>Index 2: Parametereinstellungen für Eingang entsprechen nicht dem ADC-Typ.</li> </ul>		
A0921 DAU-Parameter nicht richtig gesetzt.	<ul> <li>DAU-Parameter sollten nicht auf identische Werte eingestellt werden, da dies zu unlogischen Resultaten führen würde.</li> <li>Index 0: Parametereinstellungen für Ausgang identisch.</li> <li>Index 1: Parametereinstellungen für Eingang identisch.</li> <li>Index 2: Parametereinstellungen für Ausgang entsprechen nicht DAU-Typ</li> </ul>		
A0922 Keine Last am Wechselrichter	<ul> <li>Am Wechselrichter liegt keine Last an.</li> <li>Einige Funktionen könnten daher anders ablaufen als unter normalen Lastbedingungen</li> </ul>		
A0923 Sowohl JOG links als auch JOG rechts sind angefordert	Sowohl JOG rechts und JOG links (P1055/P1056) sind angefordert worden. Damit wird die HLG-Ausgangsfrequenz auf dem aktuellen Wert eingefroren.		
A0924 Riemenausfall gemeldet	Lastbedingungen am Motor deuten auf Riemenfehler oder mechanischen Fehler hin.	Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte:  1. Kein Bruch, Klemmen oder anderweitige Störung des Antriebsstrangs.  2. Korrekter Betrieb eines externen Drehzahlmessfühlers, falls im Einsatz.  3. P0402 (Impulse/min bei Nenndrehzahl), P2164 (Hysterese-Frequenz- abweichung) und P2165 (Verzögerungszeit für die erlaubte Abweichung)  4. müssen alle korrekte Werte besitzen: P2155 (Grenzfrequenz f1) P2157 (Grenzfrequenz f2) P2159 (Grenzfrequenz f3) P2174 (oberer Drehmoment-Schwellenwert 1) P2175 (unterer Drehmoment-Schwellenwert 1) P2182 (oberer Drehmoment-Schwellenwert 2) P2183 (unterer Drehmoment-Schwellenwert 2) P2184 (oberer Drehmoment-Schwellenwert 3) P2185 unterer Drehmoment-Schwellenwert 3)	1

An Siemens AG	Vorschläge Korrekturen
Automation & Drives Group SD VM 4 Postfach 3269	Für Druckschrift/Handbuch: MICROMASTER 440 Parameter List
D-91050 Erlangen	
Vorschläoge für technische Dokumentation_	Anwender-Dokumentation
Von	
Name:	Bestellnummer: 6SE6400-5BB00-0AP0 Ausgabe: A1
Firma/Serviceabteilung	Sollten Sie beim Lesen dieser Unterlage
Adresse:	auf Druckfehler gestoßen sein, bitten wir Sie, uns diese mit diesem Vordruck mitzuteilen.
Telefon: /	Ebenso dankbar sind wir für Anregungen
Fax: /	und Verbesserungsvorschläge.

Vorschläge und/oder Korrekturen

Siemens AG Automation and Drives Group (A&D) Standard Drives (SD) Division Postfach 3269, D-91050 Erlangen Bundesrepublik Deutschland

© Siemens AG, 2001 Änderungen vorbehalten

Bestellnummer.: 6SE6400-5BB00-0AP0

