

常问问题 • 5 月/2011 年

# MM4 变频器的 I/O 端子如何接线

I/O, 端子, 接线

问题：

MM4 变频器的 I/O 端子如何接线？

答案：

如图 1，以 11 号端子为例，使用“一字”螺丝刀，插入接线端子上方的小口，撬动压簧，然后把线缆插入下方的接线端口中，再抽出“一字”螺丝刀即可。




图 1